الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى و البحث العلمي

جامعة الجزائر 2

أبو القاسم سعد الله

أطروحة مقدمة لنيل شبهادة دكتوراه العلوم في الصيانة و الترميم تحت عنوان:

حراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الحروب بقسنطينة و ضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، خريج الحروب بقسنطينة و ضريح الملكي الموريطاني بباتنة كنماذج

تحت إشراف الأستاذ:

أ.د مسعود حميان

من إعداد الطالبة:

شريفة أصفصاف

السفة الجامعية 2017/2016

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالى و البحث العلمي


جامعة الجزائر 2 معهد الآثار

أبو القاسم سعد الله

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الصيانة و الترميم تحت عنوان:

حراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم البنائزية الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الحروب بقسنطينة و ضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، خريح الحروب بقسنطينة و ضريح الماكي الموريطاني بباتنة كنماذج

2017/2016



إلى الغالية و العزيزة: ابنتي هبة الرحمان

إلى حبيب قلبي: ابني جلال

إلى زوجي: محمد فنوح





بعون الله استطعنا إتمام مذا العمل العلمي ، فللملحمد و الشكر على نعمة العلم، وعون الله استطعنا إتمام مذا العمل وعلى توفيقه لنا لانجاز هذا العمل

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور حميان مسعود على قبوله الإشراف على معود على قبوله الإشراف على مذا العمل و على توجيماته و ندائمه القيمة و كذا حبره علينا طيلة مدة إنجاز مذه الأكروحة

كما لا أنسى أن أشكر كل من ساعدني في إنجاز مذالعمل.



قائمة المختصرات

CETIM: Centre d'Etude et de services Technologiques de l'Industrie des Matériaux de construction.

ICCROM: Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels.

ICOMOS: Conseil International des Monuments et des Sites.

ONM: Office National de la Météorologie

ORGM: Office national de la Recherche Géologique et Minière.

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.



قائمة المصطلحات

caveau	البهوا
Galerie	الرواقا
Crampons	مخالب أو مشابك
Niche	مشكاة
Fluorescence X	تفلور الأشعة السينية
Chapiteau	تا ج
Claveaux	عقود حجرية
Bouclier	درقاتد
Diffraction des rayons X	حيود الأشعة السينية
Algues	طحالبطحالب
Lichens	أشنات
Moisissure	العفن
Béton	الخرسانة
Spatule	ملواقملواق

الملخص:

تزخر الجزائر بعدة نماذج من المعالم الجنائزية التي ترجع إلى الفترة القديمة ، من أهمها نجد الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الخروب بقسنطينة و إمدغاسن بباتنة، و تتعرض هذه المباني الجنائزية كغيرها من المباني الأثرية الحجرية إلى عوامل التلف المختلفة، كالعوامل الطبيعية التي تعد أكثر العوامل إتلافا للمباني الأثرية إذ لا يمكن التحكم فيها لاستحالة فصل المبنى الأثري عن محيطه الطبيعي، و من أهم تلك العوامل المؤثرة على الضريح الملكي الموريطاني نجد الأملاح والرطوبة نتيجة قرب المعلم من البحر، أما ضريحي الخروب و إمدغ اسن فيتواجدان في مناطق داخلية تتميز بتغيرات مستمرة في درجات الحرارة و نسبة الرطوبة ما يسبب في تشقق الحجر . الجانب الذي تشترك فيه هذه الأضرحة هو مادة و تقنية البناء حيث استعمل الحجر الجيري في البناء لكن بخصائص مختلفة في كل ضريح: الضريح الملكي الموريطاني بني بحجارة جيرية ذات مسامية عالية تقدر بـ35 % و نسبة امتصاص معتبرة الماء تقدر بـ17% و قساوتها 4 حسب سلم موهس، أما ضريح الخروب فتميزت حجارة البناء فيه بالصلابة (5 حسب سلم موهس) ومسامية تساوي 03% وبالتالي ضعف امتصاصها للماء (01%)، في حين كانت الحجارة الجيرية المستعملة في ضريح إمدغاسن ذات مسامية كبيرة (35%) و نسبة امتصاص معتبرة (20%) و قساوة تساوي 2 مسب سلم موهس، و الملاحظ أن الخروب و المدغاسن أكثر حفظا مقارنة بالضريح الملكي الموريطاني رغم ما تعرضت له هذه الأضرحة من تلف سببه الإنسان و الطبيعة، و تبقى الصيانة الد ورية لهذه المعالم و إحكام المراقبة تعرض وسيلة لحمايتها و الحفاظ عليها.

الكلمات المفتاحية: الضريح الملكي الموريطاني، الخروب، إمدغاسن، عوامل التلف، خصائص مواد البناء، أزرار الرطوبة و الحرارة، صيانة و ترميم.

Résumé:

L'Algérie compte plusieurs monuments funéraires datant de l'époque antique, parmi lesquels, le tombeau royal de Mauritanie à Tipaza, le tombeau du Khroub à Constantine et le Madracen à Batna (choix de notre travail). Ces constructions funéraires, à l'instar d'autres constructions archéologiques en pierres, sont sujettes aux facteurs du temps et des conditions naturelles qui les endommagent. Le milieu naturel reste incontrôlable et ne peut être dissociée de la bâtisse archéologique.

Les sels et l'humidité sont les facteurs dominants dans la dégradation du tombeau royal de Mauritanie, due à sa proximité à la mer. Par contre les tombeaux de Khroub et le Madracen se trouvent dans une région caractérisée par de grandes variations de température et d'humidité (T max =54°c, T min = -4°c, H. max =100% et H. min =09%), ce qui provoquent des fissurations et fracture au sein des pierres de construction de ces monuments.

Ces trois tombeaux ont en commun la technique de construction (opus quadratum), et la nature calcaire des pierres de construction.

Ces monuments se diffèrent par les caractéristiques physiques de leurs pierres de construction. On note pour le tombeau royal de Mauritanie une porosité ouverte de 35%, une absorption d'eau de 17% et une dureté de 4, pour le mausolée de khroub une porosité ouverte de 3%, une absorption de 1% et une dureté 5, pour le mausolée de madracen une porosité ouverte de 35%, absorption de 20% et une dureté égal à 2 sur l'échèle de mohs.

Le constat in situ a montré que le tombeau du Khroub et le Madracen sont mieux conservés, malgré les dommages causés par l'homme, et les dégradations dues à l'environnement. Cependant le tombeau royal de Mauritanie se trouve dans un état de dégradation plus avancé. Des mesures d'urgence sont nécessaires pour débarrasser ces

monuments de l'effet des facteurs biologiques. Néanmoins une maintenance périodique est recommandée pour mieux protéger et préserver ces monuments.



مقدمة عامة:

شهدت الجزائر تعاقب العديد من الشعوب والحضارات على أرضها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، فقد استقر فيها كل من الرومان، الفينيقيين، البيزنطيين، الوندال و الحقبة الإسلامية و أخيرا الأتراك و أخيرا الفرنسيين، و قد تركت هذه الشعوب بصمات واضحة في المنطقة من خلال الآثار التي خلفتها أكانت مدن أو مدافن أو مواقع تحتوي في طبقاتها على الأدوات التي كان الإنسان يستخدمها في حياته اليومية.

إن دراسة المعالم الجنائزية القديمة تعطينا لمحة عن العمارة المحلية في الفترة ما قبل الإحتلال الروماني، حيث تعد هذه المباني الشاهد الوحيد على آثار الشعوب الأمازيغية البربرية في الفترة القديمة بسبب قيام المدن الرو مانية على أنقاض البنايات الأصلية، فإذا كانت هذه الأضرحة الكبرى التي نجدها منتشرة على كامل بلاد المغرب تشهد على تطور العمران عند البربر فإنه من دون شك أنه كانت توجد إلى جانب هذه القبور مدن نوميدية ومورية سادت فيها العمارة المحلية المنتشرة في العالم القديم، لكن للأسف اندثرت نتيجة التوسع العمراني للأمم الدخيلة كالرومان، و تعد هذه الأضرحة أيضا من أبرز الشواهد المادية التي يعتمد عليها الباحث اليوم لدراسة الحياة الدينية من معتقدات وكذا الطقوس الممارسة عند الدفن في المغرب القديم.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى الت عريف بثلاثة أضرحة هي: الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الخروب بقسنطينة و ضريح إمدغاسن بباتنة، و دراسة أهم عوامل التلف التي تؤثر عليها مركزين على العوامل الطبيعية و التي تتمثل خاصة في المناخ بعناصره، و قد ركزنا على قياس كل من درجات الحرارة و نسبة الرط وبة في المواقع المدروسة بواسطة أجهزة خاصة. كما للموقع الجغرافي دور مهم في التلف و هذا

ما تترجمه حالة حفظ المعالم فالضريح الملكي الموريطاني مثلا نجده متأثرا كثير بالأملاح نتيجة وقوعه بالقرب من البحر ما تسبب في تغير لون الحجر إلى الأبيض خاصة في الواجهة الشمالية المطلة على البحر بينما ضريحي الخروب و المدغاسن تظهر الشقوق بكثرة على حجارة البناء نتيجة الفارق الكبير بين درجات الحرارة و الرطوبة بين الفصول أو بين الليل و النهار ، كما نهتم في هذا البحث بدراسة نوعية الصخور المستعملة لبناء الأضرحة وخصائص هذه الصخور و هذا لفهم و تفسير آلية التلف.

و لفهم و تفسير آلية التلف قمنا بدراسة خصائص و طبيعة الصخور المستعملة في بناء الأضرحة، و كذالك الظروف الطبيعية المحيطة بها كالرطوبة و الحرارة، و بهذا اخترنا العنوان التالي: دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزي ة: الضريح الملكي الموريطاني بتيبازة، ضريح الخروب بقسنطينة وضريح إمدغاسن بباتنة كنماذج.

لقد قامت دراستنا على جانبين متلازمين، الجانب النظري المتمثل في جمع المادة العلمية التي تمس صلب الموضوع و الجانب التطبيقي، و قد استعملنا في الجانب النظري مجموعة لا بأس بها من المصادر و المراجع باللغتين العربية و الفرنسية و التي أفادتنا في التعرف على هذه الأضرحة الجنائزية و عمارتها و من أهمها:

- رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق م إلى غاية عشية الفتح الإسلامي في القرن السابع م، دار هومة، الجزائر، 2002م.
 - Christofle (M), <u>le tombeau da la chrétienne</u>, Paris, 1951.
 - Gsell (S), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome VI, 1972.
 - Gsell (S), Les monuments antiques de l'Algérie, tome I, Paris, 1901.

أما في ما يخص المراجع الحديثة فقد استعملنا مجموعة من التقارير، سواء فيما يخص الجانب التاريخي للأضرحة، أو حول الطرق الحديثة المستعملة في الترميم و كذا أسباب و عوامل التلف، نذكر منها:

- Bromblet (Ph), Guide Altérations de la pierre, 2010
- Bromblet (Ph), <u>Guide sur les techniques de conservation de la pierre</u>, 2010

هذا بالإضافة إلى أعداد كثيرة من مجلة قسنطينة التي تحوي تق ارير حول الأضرحة المدروسة.

الإشكالية:

إنطلقنا في هذه الدراسة من إشكالية محورية مفادها:

-كيف تأثر العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية؟

و تتدرج تحت هذه الإشكالية أسئلة فرعية نظرا لتعدد الجوانب المدروسة في البحث وهي:

- -ما هي العوامل الطبيعية الأساسية التي تؤثر على تلف الأضرحة؟
- ما هي طبيعة مواد البناء المستعملة في الأضرحة و ما خصائصها؟
- -ما هي العلاقة الموجودة بين عوامل التلف و خصائص مواد البناء؟
 - -ما هي مظاهر التلف الموجودة على المعالم الجنائزية المدروسة؟
 - -ما هي الأساليب و الطرق الوقائية للحد من عوامل التلف؟

طبيعة الدراسات السابقة:

لقد اهتمت الدراسات و الأبحاث السابقة في دراسة هذا الموضوع في إطار تخصصات منفصلة بعضها عن بعض، حيث نجد مراجع اهتمت بالجانب التاريخي والمعماري للأضرحة، و مراجع أخرى اهتمت بمجال الحفظ و الترميم أو مادة البناء و كذا التقنيات المستعملة في البناء، لكننا في هذا البحث حاولنا الإلمام بالجوانب المختلفة

للموضوع من دراسة تاريخية و معمارية للأضرحة بالإضافة إلى التعرف على مادة البناء وخصائصها وأخيرا عوامل تلفها و طرق الحفظ و الترميم.

و في هذا الصدد هناك مجموعة من الأعمال التي اختصت في مجال حفظ وترميم المعالم الجنائزية المدروسة نذكر منها:

شريفة (أصفصاف)، محاولة لدراسة خصائص تلف ضريح إمدغاسن بباتنة من أجل صيانة و ترميم تقني (مذكرة ماجستير)، جامعة الجزائر – معهد الآثار، 2009–2010.

Hamiane (M), : daysia, larger larger

أقسام الموضوع:

للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا البحث إلى أربعة أبواب، مقدمة عامة و خاتمة

في المقدمة العامة عرفنا بالموضوع و أهميته و أهم الدراسات و الأبحاث الأثرية التي عالجت الموضوع و تطرقنا إلى أقسام البحث و كذا المناهج المتبعة فيه.

الباب الأول: تتاولنا فيه عموميات حول الأضرحة المدروسة و بهذا قسمناه إلى ثلاثة فصول، مقدمة و خاتمة.

الفصل الأول: تناولنا فيه عموميات حول الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، حيث حددنا الإطار الجغرافي و المناخي للضريح، و كذا المعطيات الطبيعية و الجيولوجية للمنطقة، ومن ثم نقوم بوصف الضريح و التأثيرات الأجنبية عليه و كذا تأريخه اعتمادا على مختلف المصادر و المراجع المتوفرة.

الفصل الثاني: تناولنا فيه عموميات حول ضريح الخروب بقسنطينة، حيث تعرفنا على خصوصية المنطقة سواء من الناحية الطبيعية أو الجيولوجية و كذا المناخ، وأيضا دراسة معمارية للضريح للتعرف على الشكل العام له و أهم العناصر المعمارية فيه أكانت محلية أم أجنبية، وسرد تاريخ الأبحاث و الدراسات التي أجريت على الضريح.

الفصل الثالث: تتاولنا فيه عموميات حول ضريح إمدغاسن بباتتة، الإطار الجغرافي والمناخي للضريح و كذا دراسة طبيعة و جيولوجية المنطقة، ثم قدمنا دراسة معمارية للضريح و هذا بوصف أجزائه سواء القسم الداخلي أو الخارجي، و التعرف على التأثيرات الأجنبية عليه، ثم استعراض مختلف الدراسات و الأبحاث السابقة و كذا التتقيبات والترميمات التي أجريت عليه.

الباب الثاني: تناولنا فيه مادة البناء و هي الصخور، و بهذا قسمناه إلى ثلاثة فصول، مقدمة و خاتمة.

الفصل الأول: تناولنا فيه تعريف الصخور و تقسيمها إلى ثلاث مجموعات كبرى : الصخور النارية، الصخور الرسوبية و الصخور المتحولة، و كذا خصائص كل مجموعة. الفصل الثاني: خصص لخواص الصخور و مختلف استعمالا تها، و التعرف على أهم الأجهزة العلمية المستخدمة في التحليل و الفحص.

الفصل الثالث: درسنا فيه أساليب قطع واستخراج الأحجار، و كذا تطور هذه الأدوات، إضافة إلى التقنيات المختلفة المستعملة في البناء في الفترة القديمة.

الباب الثالث: تتاولنا فيه عوامل التلف و مظا هره و طرق الحفظ و الترميم و لهذا قسمناه بدوره إلى ثلاثة فصول.

الفصل الأول: تطرقنا فيه إلى عوامل التلف سواء كانت داخلية تتعلق بخصائص المادة أو عوامل التلف الخارجية كالعوامل الطبيعية مثل الرطوبة، و العوامل البيولوجية كالنباتات بالإضافة إلى العامل البشري.

الفصل الثاني: فيه تشخيص لمظاهر التلف التي قد نصادفها على حجارة البناء كالتقشر والتفتت و الإستيطان البيولوجي و غيرها.

الفصل الثالث: استعرضنا فيه أهم التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من أخطار التلف المختلفة، و كذا الطرق العلمية المستخدمة في علاج و صيانة الأحجار كالتقوية والتنظيف و إزالة الأملاح.

الباب الرابع: يشمل على الجانب الميداني و التطبيقي و قسم إلى ثلاثة فصول، حيث خصصنا كل فصل لضريح من الأضرحة المدروسة.

الفصل الأول: يحتوي على العمل التطبيقي الخاص بالضريح الملكي الموريطاني و فيه جزئين، الجزء الأول يشمل على العمل الميداني من وصف لحالة حفظ الضريح وكذا تشخيص مظاهر التلف عليه، أما العمل التطبيقي فيتجلى في كل من قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الموقع و التحاليل المخبرية لعينات من الحجارة المستعملة في البناء.

الفصل الثاني: يحتوي على العمل الميداني و التطبيقي لضريح الخروب، تناولنا في الجانب الميداني منه وصف حالة حفظ الضريح و تشخيص مظاهر التلف عليه، أما العمل التطبيقي فيتمثل في قياس كل من درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع، بالإضافة إلى التجارب المخبرية للتعرف على خصائص الحجارة المستعملة في البناء.

الفصل الثالث: عرضنا فيه الجانب الميداني و التطبيقي لضريح إمدغاسن بباتنة ، نجد في الجانب الميداني منه وصف الضريح و تشخيص حالة حفظه ، أما الجانب التطبيقي

فيتمثل في قياس كل من درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع، بالإضافة إلى التجارب المخبرية للتعرف على خصائص الحجارة المستعملة في البناء.

الخاتمة: كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

المناهج المتبعة في البحث:

لقد استعملنا في هذه الدراسة عدة مناهج يمكن حصرها في:

المنهج التاريخي: الذي يعتمد على تحليل مختلف الدراسات التاريخية السابقة و تفسيرها والوقوف على مضامينها لإثراء البحث من الجانب التاريخي، حيث استعملناه للتعرف على تاريخ المناطق المدروسة، فترة بناء تلك الأضرحة و الشخصيات التي تنسب إليها، و غيرها من المعلومات التي تثري الموضوع من الجانب التاريخي.

المنهج التجريبي: يقوم أساسا على أسلوب التجارب العلمية الميدانية و المخبرية للتعرف على خصائص مادة بناء الأضرحة، و كذا المناخ السائد في المنطقة من أجل فهم العلاقة بين هذه الخائص و حالة الحفظ.

المنج الوصفي: يرتكز على الملاحظة الدقيقة و التشخيص التفصيلي، للتعرف أكثر على الأضرحة محل الدراسة و درجة حفظها.

و ككل بحث علمي لا يخلو هذا البحث من الصعوبات التي عرقات أحيانا تقدمة، أهمها العزلة التامة للأضرحة المدروسة عن مناطق العمران و حتى السواح و الزوار نادرا ما نجدهم في الموقع، بالإضافة إلى غلق الأقسام الداخلية لضريحي إمدغاسن و الضريح الملكي الموريطاني لدواعي أمنية ما منعنا من الولوج إلى داخل المبنى و بهذا اكتفينا في

الراب الأبرل: تموميات جول الأخرجة المحروسة

البابم الأول: عموميات حول الأضرحة المدروسة

مقدمة

الغدل الأول: عموميات حول الضريح الملكي الموريطاني

تمهيد

- 1- التعريف بولاية تيبازا و تاريخها
 - 1 التعريف بولاية تيبازا
 - 1 2 تاريخ المنطقة
- 2- الإطار الجغرافي و المناخي للضريح الملكي الموريطاني
 - 2 الموقع الجغرافي للضريح
 - 2 2 المعطيات الطبيعية للمنطقة
 - 2 3 الدراسة الجيولوجية للمنطقة
 - 4 2 المناخ
 - 3- الدراسة المعمارية للضريح
 - 3-1- وصف الضريح
 - 3 1 1 القسم الخارجي
 - 3 1 2 القسم الهاخلي
 - 2-3- التأثيرات الأجنبية على الضريح
 - 4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 4 الدراسات و الأبحاث السابقة
 - 4 2 التتقيبات الأثرية و الترميمات السابقة
 - 4 3 تأريخ الضريح
 - 5- أصل التسمية و أهم الأساطير التي قيلت عن الضريح
 - 5 أصل التسمية

5 + الأساطير التي تحدثت عن الضريح

الخلاصة

الغدل الثاني: عُمُوميات حول خريح الخروب

تمهيد

- 1- التعريف بولاية قسنطينة و تاريخها
 - 1 التعريف بولاية قسنطينة
 - 1 2 تاريخ المنطقة
 - 1 3 المعطيات الطبيعية للمنطقة
- 2- الإطار الجغرافي و المناخي لضريح الخروب
 - 2-1- الموقع الجغرافي للضريح
 - 2-2 الدراسة الجيولوجية للمنطقة
 - 3-2 المناخ
 - 3- الدراسة المعمارية للضريح
 - 3-1- وصف الضريح
 - 3 1 1 القسم الخارجي
 - 2 1 3 القسم الهاخلي
 - 2-3 التأثيرات الأجنبية على الضريح
 - 4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 4 الدراسات و الأبحاث السابقة
 - 4 2 التتقيبات الأثرية و الترميمات السابقة
 - 4 3 تأريخ الضريح
 - 5 أصل التسمية

الخلاصة


الغدل الثالث: عموميات حول خريح إمدغاسن

تمهيد

- 1- التعريف بولاية باتنة و تاريخها
 - 1 التعريف بولاية باتنة
 - 1 2 تاريخ المنطقة
- 2- الإطار الجغرافي و المناخي لضريح إمدغاسن
 - 2 1 الموقع الجغرافي للضريح
 - 2 2 المعطيات الطبيعية للمنطقة
 - 2 3 الدراسة الجيولوجية للمنطقة
 - 4 2 المناخ
 - 3 الدراسة المعمارية للضريح
 - 3 1 وصف الضريح
 - 3 1 1 القسم الخارجي
 - 2 1 3 القسم الهاخلي
 - 2-3- التأثيرات الأجنبية على الضريح
 - 4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 4 الدراسات و الأبحاث السابقة
 - 4 2 التتقيبات الأثرية و الترميمات السابقة
 - 4 3 تأريخ الضريح
 - 5- أصل التسمية

الخلاصة

خاتمة الباب الأول



مقدمة:

لقد اهتم الإنسان منذ م ا قبل التاريخ بعملية دفن الموتى، فلما كان يسكن المغارات الطبيعية و الملاجئ تحت الصخور نجده قد استخدمها إلى جانب الإيواء كمراكز لدفن الموتى، و هذا ما تؤكده اكتشافات الأثريون عند التنقيب في المغارات التي سكنها الإنسان البدائي أين عثر بداخلها على بقايا عظمية آدمية ممزوجة ب أدوات و حلي وأسلحة استعملها الإنسان في حياته اليومية.

و في العصر الحجري الحديث تغير نمط حياة الإنسان بعد اكتشافه للزراعة واستئناسه للحيوان و التأقلم مع حياة الإستقرار، فاهتدى في هذه الفترة إلى ضرورة تخصيص أماكن معينة مستقلة خارج مسكنه لدفن أمواته، ثم تطورت هذه القبور مع مرور الوقت حيث نجد الحوانيت التي انتشرت خاصة على المنحدرات و الهضاب الصخرية، الجثوات، المصاطب، البازينات، الشوشات و الأضرحة بمختلف أشكالها التي عرفت منذ العصور التاريخية القديمة.

إن دراسة الأضرحة القديمة تكشف عن حقائق كثيرة تتعلق بالحي اة الدينية والممارسات العقائدية، و كذا الفن المعماري السائد عند البربر القدامى، حيث سنحاول في هذا الباب بالتعريف ببعض النماذج من الأضرحة القديمة و هي: الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الخروب بقسنطينة و ضريح إمدغاسن بباتتة، كون هذه المعالم الجنائزية تعد جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي القديم يجب المحافظة عليه.

و بهذا يمكن طرح الإشكاليات التالية:

- من قام ببناء هذه الأضرحة ؟ و متى ؟
 - هل تأثرت عمارتها بتأثيرات أجنبية؟
- ما هي أهم الدراسات و التنقيبات الأثرية التي أجريت عليها ؟
 - هل تم ترميم هذه الأضرحة؟

و للإجابة على هذه الأسئلة و أخرى قسمنا الباب إلى ثلاثة فصول، مقدمة وخاتمة.

المقدمة: عرفنا فيها بمحتوى الباب.

الفصل الأول: عموميات حول الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا.

الفصل الثاني: عموميات حول ضريح الخروب بقسنطينة.

الفصل الثالث: عموميات حول ضريح إمدغاسن بباتنة.

الخاتمة: كانت حوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها.

الزجل الخراد : معروبات جول الخري الملكي العررياني

الغدل الأول: عُموميات حول الضريح الملكي الموريطاني

تمهيد

- 1- التعريف بولاية تيبازا و تاريخها
- 2- الإطار الجغرافي و المناخي للضريح الملكي الموريطاني
 - 3- الدراسة المعمارية للضريح
 - 4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 5- أصل التسمية و أهم الأساطير التي قيلت عن الضريح الخلاصة

تمهيد:

ترجع مملكة موريطانيا إلى نهاية القرن الرابع أو القرن الثالث قبل الميلاد حيث تشير النصوص التاريخية إلى أحد ملوكها المسمى باغا و الذي كان حليف ماسي نيسا خلال الحرب البونية الثانية ، و خلال القرن الأول قبل الميلا د انقسمت موريطانيا إلى مملكتين: غربية تحت حكم الملك بوغ ود و شرقية تحت حكم بوخوس الثاني ، لكن حكم بوغود لم يدم طويلا إذ سرعان ما بسط بوخوس الشاب نفوذه على كامل موريطانيا، و بعد وفاة بوخوس سنة 33ق.م خضعت موريطانيا مدة 8 سنوات للإدارة العسكرية الرومانية، وفي سنة 25 ق.م نصب الإمبراطور أوكتافيوس يوبا الثاني ملكا عليها حيث اتخذ وزوجته كليوباترا سليني قيصرية عاصمة لهما و أقاما فيها قرابة نصف قرن ، و في سنة وروجته كليوباترا سليني فيصرية عاصمة لهما و أقاما فيها قرابة نصف قرن ، و في سنة من طول فترة حكمه إلا أن الكتابات القديمة تصفه بضعيف الشخصية حيث سلك نهج خدمة الرومان و الدفاع عن مص الحهم، و بعد مقتل بطليموس على يد الإمبراطور كاليغولا سنة 40 م انتهى عهد الممالك المحلية و بدأ الإحتلال الروماني بإعلان مملكة موريطانيا مقاطعة رومانية. أ


لقد كانت فترة حكم الملك يوبا الثاني من أزهى الفترات التي عرفتها م ملكة موريطانيا و قد أجمع المؤلفو ن باهتمام هذا الملك بالعلم و الأدب كما كان شديد التأثر بالثقافة اليونانية، و من المحتمل أنه قد زين عاصمته قيصرية بأجمل التحف و التماثيل المستوحاة من الفن الإغريقي، و تشهد الآثار الباقية إلى يومنا هذا على الرخاء و اتساع العمران في عصره، و من أهم هذه الآثار التي تنسب إ له في نجد الضريح الملكي الموريطاني بتبازا.

¹ رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م إلى غاية عشية الفتح الإسلاميفي القرن السابع م ، دار هومة، الجزائ، 2002م، ص49-51

1- التعريف بولاية تيبازا و تاريخها:

1 1 التعريف بولاية تيبازا:

ولاية تيبازا كانت نتيجة التقسيم الإداري لسنة 1985م، تتكون من 14 دائرة و 42 بلدية، تقدر الكثافة السكانية فيها ب 700000 نسمة حسب إحصائيات 1987م، تحدها الجزائر العاصمة من الشرق، و الشلف من الغرب، ولاية عين الدفلي من الجنوب والبليدة من الجنوب الشرقي²، أما في الشمال فنجد البحر الأبيض المتوسط، كما هو موضح في الشكل رقم(01).



شكل رقم (01): خريطة تبين الموقع الجغرافي لولاية تيبازا عن _ORGM , <u>Carte des substances utiles non métalliques de l'Algérie: wilaya de Tipaza</u>

ORGM, <u>Carte des substances utiles non métalliques de l'Algérie :wilaya de Tipaza</u>, éditions du service géologique de l'Algérie , Boumerdes , 1999 , p 7

تتمني ولاية تيبازا بموقعها على الهاحل و أراضيها المنخفضة (100م إلى200م) والتي تشكل سهل متيجة جنوب الولاية ، أما في الجهة الشمالية فنجد جبال شنوة التي يصل ارتفاعها إلى 900م.3

كما تعرف المنطقة بوفرة المحاصيل الزراعية و كثرة البساتين نظرا للمناخ السائد الذي يتميز بوفرة الأمطار و من النشاطات الأخرى للسكان نجد الصيد البحري لتوفر المنطقة على 150 كلم من السواحل و من أهم الموانئ بها نجد: ميناء تيبازا، بوهارون وبوسماعيل.

تمتلك هذه الولاية مقومات سياحية كثيرة جدا نذكر منها: تيبازا (الهواقع والمتاحف و الضريح الملكي الموريطاني ... إلخ)، شرشال و غيرها، كما تزخر هذه الولاية بمجموعة من المحاجر التي استغلت لاستخراج حجارة للبناء مثل محجر حمر العين وجبل شنوة.

1 2 خاريخ الولاية:

1-2-1 فترة ما قبل التاريخ:

تعود أقدم الآثار لولاية تيبازا إلى فترة ما قبل التاريخ حيث أسفرت الحفريات على موقع يؤرخ بالعصر الحجري المتوسط في عين تقورايت وكوالي ، كما نجد الحضارة الإيبيرومغربية المؤرخة به 12000سنة في مو قعي راسل و شنوة، أما العصر الحجري الحديث فهو مؤكد في موقعي كوالي وكهف راسل إذ وجدت بعض القطع الفخارية التي نسبت إلى هذه الفترة ، كما عرفت تيبازا عصر البرونز و الشاهد على ذلك سكين عثر عليه في جبل شنوة بالقرب من كهف راسل.

ORGM, <u>Carte des substances utiles non métalliques de l'Algérie :wilaya de Tipaza</u>, op .cit , p7, 8

Idem, p8

Lancel (S), Boucheneki (M), <u>Tipaza Maurétanie</u>, Alger, 1990, p 8

1-2-2 الفترة الفينيقية البونية:

يتضح من خلال المصادر الكتابية و المادية بأن التواجد الفينيقي البوني في الجزائر مؤكدا و أنه سبق تواجد الرومان ، كما أنه كان الخط الفاصل بين فترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية، و يعتقد بعض الباحثين بأن التجار الفينيقيين كانوا قد نزلوا بتيبازا لأغراض تجارية و ذلك نظرا لسهولة شاطئها و ملائمته لبدائيتهم حيث يتوفر فيه الرمل مع الهيلان البسيط الذي يسهل عليهم جر سفنهم إلى اليابسة ليلا ، بالإضافة إلى وجود جزيرتين صخريتين يحميان المرفأ الذي اختاروه لإرساء سفنهم من تلاطم الأمواج ، و من الناحية الكرونولوجية فإن التواجد الفينيقي البوني بتيبازا كان منذ القرن السادس قبل الميلاد حسب نتائج أبح اث العديد من الباحثين أمثال لانسال (S.Lancel) و سنتاس 6.(P.Cintas)

1-2-2 فترة المماليك الموريطانية:

بعد هزيمة الفينيقيين على يد الرومان خلال الحرب البونية الثالثة، أين دمرت قرطاج كليا في عام 146م، و منذ ذلك الحين تم إدماج تيبازا ضمن المماليك الموريطانية و صارت إيول (شرشال حاليا) إحدى عواصم الملك بوخوص، و بعد تولي يوبا الثاني حكم إيول أطلق عليها اسم القيصرية ، وتبين الآثار التي تعود إلى تلك الفترة عن أهمية المنطقة التي عرفت تنمية و ازدهار واضح في عهد الحاكم يوبا الثاني.

1-2-1 الفترة الرومانية:

مع منتصف القرن الأول الميلادي أصبحت قيصرية (شرشال) العاصمة الإدارية لمقاطعة موريطانيا القيصرية التي امتدت من منطقة وهران إلى الواد الكبير، وكان يقيم بها الحاكم الذي يمثل الإمبراطور، كما ارتقت مدينة تيبازا إلى رتبة بلدية في عام 46م،

^{182–180} محمد الصغير (غانم)، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، 2003م، ص 6 Bennacer (F), Harichane (N), Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie, B.E.A.U. Hariche Nora, Chlef, sans date, p 5.

وفي هذه الفترة امتدت المدينة من المنارة شرقا إلى آثار السور القديم الموجود بللقرب من منزل الجداريات غربا، عرفت المدينة توسعها الأكبر تحت حكم أدريان (117-138م) وأحيطت بسور كبير يبلغ طوله 2300م، و بين 145 و 150 م أصبحت تيبازا مستعمرة تتمتع بحق المواطنة الرومانية.

1-2-5 الفترة الإسلامية:

إن أغلبية المباني الإسلامية و خاصة العثمانية منها قد اعتمدت في تشييد مبانيها على حجارة جلبت من مدينة تيبازا و التي تعود إلى الحضارة الرومانية القديمة و كانت تيبازا أنذاك تعد كمحجرة.

2- الإطار الجغرافي و المناخى للضريح الملكي الموريطاني:

2 1 الموقع الجغرافي:

يقع الضريح الملكي الموريطاني في ولاية تيبازا على بعد 1,5 كلم شمال بلدية سيدي راشد، و حوالي 15 كلم جنوب شرق تيبازا، يعلو قمة جبلية تتتمي إلى سلسلة جبال الساحل التي تفصل سهل متيجة عن البحر ، على ارتفاع 261م فوق سطح البحر ، فهو بهذا يحتل موقعا استراتيجيا هاما حيث يمكن رؤيته من كامل الجهة الجنوبية لسهل متيجة، ومن مرتفعات بوزريعة و كذلك من البحر على طول الخليج الذي يمتد بين جبل شنوة و أعالي بوزريعة ، حيث يهتدي به الصيادون في تتقلاتهم البحرية ¹⁰، يبعد الضريح بحوالي 5 كلم عن الساحل 11 و موقع هذا الضريح مبين في الشكل رقم(02).

Lancel (S), Boucheneki (M), **Tipaza Maurétanie**, op.cit, pp 10,11


Gsell (S), <u>promenades archéologique aux environs d'Alger, Cherchell, Tipasa, le</u>

<u>Tombeau de la chrétienne</u>, Alger, 1896, p 9

¹⁰²رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 10

¹¹ منير (بوشناقي)، الضريح الملكي الموريطاني، تعريب عبد الحميد (حاجيات)، الجزائر، 1979م، ص 07

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية



شكل رقم (02): خريطة تبين الموقع الجغرافي للضريح الملكي الموريطاني Dans : Jean-Marie Blas De Roblès, Claude Sintes, sites et monuments antiques de l'Algérie, p 18

أما فلكيا فيقع الضريح بين خطي طول 2° و 35' شرقا و 2° و 36' غربا، وبين دائرتي عرض 36° و 35' شمالا و 36° و 36' جنوبا كما 36



شكل رقم (03): خريطة طبوغرافية لمنطقة بوفاريك - تيبازا تبين موقع الضريح الملكي الموريطاني عن يعد عن : المعهد الوطني للخرائط و الإستشعار عن بعد

2 2 المعطيات الطبيعية للمنطقة:

يقع الضريح الملكي الموريطاني على رأس إحدى مرتفعات الساحل تعلوا سطح البحر بمقدار 261 م، يحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط و من الجنوب سهل متيجة و من الغرب مدينة تيبازا و جبل شنوة ، كما تتوفر المنطقة على عدد هام من المقالع الحجرية أهمها في بيرار و عين الغيران.

تقدر المساحة الإجمالية لو لاية تيبازا بـ 1707 كم 2 تتوزع كالآتي: 336 كم 2 من الجبال (ما يعادل 20 % من المساحة الإجمالية)، 577 كم 2 من المهول (26%). 13

من خلال الشكل رقم 03 و الذي يمثل خريطة طبوغرافية لولاية تيبازا نلاحط أن المنطقة الجبلية تتميز بالغابات الكثيفة والنباتات الشوكية التي تتواجد في الجهات المختلفة المحيطة بالضريح نظرا للمناخ السائد بالمنطقة الذي يتميز بوفرة الأمطار.

يلاحظ أن الجبال المتواجدة بالقرب من الضريح لا يتعدى ارتفاعها 266 م و بهذا فالضريح يشريف على المنطقة الساحلية بأكملها ، و في نفس الوقت عرضة لعوامل التلف الطبيعية المختلفة نظرا لموقعه في قمة الجبل ، و الضريح لا يبعد كثيرا عن الطريق الوطنى رقم 67 من الجهة الجنوبية و الطريق الولائى رقم 40 من الجهة الغربية.

بالنسبة للشبكة المائية فما يميز المنطقة هو قربها من البحر الأبيض المتوسط بحيث لا يبعد الضريح سوى ب 5 كلم عن البحر و بهذا فهو عرضة للتأثيرات البحرية خاصة الرطوبة والأملاح، أما المصادر الأخرى للماء فهي قليلة نذكر منها واد مازافران، الناظور والهاشم.

¹⁰¹ ص دكره، ص 101 مرجع سبق ذكره، ص 12

¹³

^{. .}


2 3 الدراسة الجبولوجية للمنطقة:

تتوفر الولاية على عدة أنواع من الصخور المستخدمة في البناء كالصخور الرسوبية (الحجارة الجيرية و الرملية)، الصخور المتحولة (الكوارتزيت) و الصخور النارية (الغرانيت، البازلت و الأنديزيبت)، واستعمال هذه الأنواع من الحجارة في البناء راجع إلى خصائصها الفيزيوكيميائية و الميكانيكية.

إن الحجارة الجيرية ذات الجودة العالية و القساوة الكبيرة هي تلك التي ترجع إلى العصر الجوراسي بحيث تشكل كتل كبيرة مستقلة ضمن ترسيبات الكريتاسي و أكثرها استغلالا تلك المتواجدة في جبل شنوة، و هذا النوع من الحجارة يمكن استعماله كمادة خام للبناء أو لصناعة المواد الرابطة كالجير و الإسمنت¹⁶، و في الشكل رقم (04) توضيح لأهم المناطق القريبة من الضريح الملكي الموريطاني التي تتوفر فيها الصخور الجيرية.

15

15 16



شكل رقم (04): خريطة جيولوجية لولاية تيبازا موضحين عليها أهم مقالع الحجارة الجيرية المتواجدة بالقرب من الضريح

الملكي الموريطاني

Dans: ORGM, Carte des substances utiles non métalliques de l'Algérie :wilaya de Tipaza

4 2 المناخ:

تتواجد ولاية تيبازا في منطقة مناخ البحر الأبيض المتوسط، معدل الحرارة فيها يقدر به 10°م في فصل الشتاء و 25°م في شهر أوت ، أما كمية التساقط فهي مختلفة حسب أشهر و فصول السنة و هي تتراوح ما ب ين 100إلى 140مم في شهر ديسمبر ومن 2 إلى 3 مم في شهر جويلية.

1-4-2 الحرارة:

نظرا لموقع الولاية الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط فإن درجات الحرارة تبقى نسبيا معتدلة مقارنة بالمناطق الداخلية و الصحراء إلا أنها تتغير حسب فصول السنة كما يوضحه الجدول رقم 01.

جدول رقم 01: المعدل الشهري لدرجات الحرارة المتوسطة (°م) لولاية تيبازا عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –


معدل الحرارة	2008 م	2007 م	2006 م	2005 م	السنوات
					الأشهر
13,0	14,1	14,2	12,3	11,5	جانفي
13,8	15,1	15,6	13,3	11,0	فيفري
15,6	15,8	15,2	16,7	14,7	مارس
18,5	19,4	17,5	19,3	17,8	أفريل
21,1	20,0	21,6	21,4	21,5	ماي
24,0	23,4	24,4	23,2	24,8	جوان
27,0	27,1	26,2	27,5	27,1	جويلية

17

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

27,4	28,0	27,7	27,3	26,8	أوت
24,9	25,9	23,9	25,4	24,5	سبتمبر
22,5	22,3	21,5	23,8	22,7	أكتوبر
17,7	16,6	16,8	19,7	16,7	نوفمبر
13,6	12,8	13,7	14,4	13,5	ديسمبر
19,9	20,1	19,9	20,4	19,4	المعدل
					السنوي

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن درجات الحرارة تبلغ أقصاها في شهري جويلية وأوت أين تم تسجيل معدل الحرارة المتوسطة يصل إلى 28°م، في حين تتخفض لتصل إلى أدنى قيم لها في شهر جانفي أين تم تسجيل 11,5 م فقط، و لتوضيح هذه التغيرات استعنا بمعطيات الجدول السابق و وضعها على شكل مخطط بياني كما يوضحه الشكل رقم (05).



شكل رقم (05): منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية تيبازا

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

و فيما يلي جدول رقم 02 الذي يمثل المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا بولاية تيبازا خلال سنوات 2005م، 2006م، 2006م

جدول رقم 02: المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) لولاية تيبازا عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

معدل الحرارة	2008 م	2007 م	2006 م	2005 م	السنوات
					الأشهر
9,5	10,3	10,6	9,3	7,8	جانف <i>ي</i>
9,7	10,5	11,5	9,5	7,2	فيفري
11,4	11,3	10,7	12,7	10,8	مارس
14,2	14,4	13,9	14,9	13,5	أفريل
16,9	16,0	16,8	17,7	17,2	ماي
19,7	19,2	20,5	18,8	20,5	جوان
22,5	22,8	21,8	22,7	22,8	جويلية
22,8	23,6	22,7	22,9	21,9	أوت
20,7	21,9	19,8	21,1	20,1	سبتمبر
18,4	18,2	17,4	19,5	18,3	أكتوير
13,7	12,8	13,1	15,6	13,3	نوفمبر
10,7	9,9	10,7	11,7	10,7	ديسمبر
15,9	15,9	15,8	16,4	15,4	المعدل السنوي

يلاحظ من خلال الجدول اختلاف درجات الحرارة من سنة إلى أخرى و قد سجلت أدنى قيمة لدرجة الحرارة في شهر فيفري خلال سنة 2005م أبن تم تسجيل 7,2°م، وفي شهر جانفي خلال سنتي 2006م و 2007م أبن تم تسجيل 9,3°م و 10,6°م على التوالي، بينما سجلت أدنى قيمة لدرجات الحرارة خلال سنة 2008م في شهر ديسمبر بحيث تم تسجيل 9,9°م، أما عن الدرجات القصوى فهي موضحة في الجدول رقم 03. جدول رقم 03: المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) لولاية تيبازا – عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

ن ي در ده ده بري					
معدل الحرارة	2008 م	2007 م	2006 م	2005 م	السنوات
					الأشهر
16,5	17,8	17,7	15,3	15,2	جانفي
17,8	19,6	19,7	17,1	14,8	فيفري
19,8	20,3	19,6	20,7	18,6	مارس
22,8	24,3	21,1	23,6	22,0	أفريل
25,3	24,1	26,4	25,1	25,8	ماي
28,2	27,6	28,3	27,6	29,1	جوان
31,4	31,5	30,5	32,2	31,3	جويلية
32,1	32,3	32,6	31,7	31,7	أوبت
29,2	30,0	28,0	29,8	28,9	سبتمبر
26,7	26,3	25,5	28,0	27,0	أكتوبر
21,2	20,5	20,5	23,8	20,1	نوفمبر
16,5	15,8	16,8	17,2	16,4	ديسمبر
24,0	24,2	23,9	24,4	23,5	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن درجات الحرارة تبلغ أقصا ها في شهر أوت في السنوات: 2005م، و 2008م حيث تم تسجيل 31,7°م، و 32,6°م و 32,3°م على التوالي، بينما سجلت أقصى درجة حرارة خلال سنة 2006م في شهر جويلية و هي تقدر بـ 32,2°م.

2-4-2 الرطوية النسبية:

تتغير الرطوبة النسبية باستمرار من شهر لآخر و من سن ة لأخرى كما يوضحه الجدول رقم 04، و حسب معطيات هذا الجدول فإن منطقة تيبازا تمتاز بالجو الرطب إذ أن معدل نسبة الرطوبة النسبية فيها يجون دائما أعلى من 50%.


جدول رقم 04: المعدل الشهري للرطوبة النسبية ال متوسطة (%) لولاية تيبازا - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الرطوية	2008م	2007م	2006 م	2005م	السنوات
النسبية					الأشهر
70	78	76	73	51	جانف <i>ي</i>
69	74	76	72	53	فيفري
75	72	76	72	81	مارس
77	71	84	74	78	أفريل
71	76	69	80	59	ماي
69	78	74	73	52	جوان
69	76	74	77	50	جويلية
70	75	75	75	54	أوت
74	73	79	73	72	سبتمبر

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

75	73	81	74	72	أكتوبر
71	71	74	68	71	نوفمبر
73	77	73	78	64	ديسمبر
72	75	76	74	63	المعدل
					السنوي

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الرطوبة النسبية تتغير باستمرار و هذا ما يسبب في إتلاف أي مادة أثرية مهما تكن طبيعتها خاصة عندما يكون الفارق بين نسبتين متتاليتين كبير فمثلا في 2005م كانت نسبة الرطوبة النسبية في شهر فيفري تقدر بهرج لترتفع في شهر مارس و تصل إلى 81% و لتوضيح تغيرات الرطوبة النسبية على مدار العام وضعنا معطيات الجدول السابق في منحنيات بيانية كما يوضحه الشكل رقم (06).



شكل رقم (06): منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية تيبازا

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

و فيما يلي جدول رقم 05 الذي يمثل المعدل الشهري للرطوبة النسبية الدنيا بولاية تيبازا خلال سنوات 2005م، 2006م، 2006م

جدول رقم 05: المعدل الشهري للرطوبة النسبية الدنيا (%) لولاية تيبازا عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية –

معدل الرطوية	2008م	2007م	2006م	2005م	السنوات
النسبية					الأشهر
63	65	61	60	66	جانفي
61	58	61	56	70	فيفري
59	55	58	52	71	مارس
61	55	68	55	68	أفريل
50	62	51	66	23	ماي
46	64	58	55	9	جوان
46	60	52	61	9	جويلية
47	62	57	59	10	أوت
57	57	61	54	58	سبتمبر
59	57	65	56	57	أكتوبر
56	54	59	51	59	نوفمبر
57	65	60	64	39	ديسمبر
55	59	59	57	45	المعدل السنوي

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن الرطوبة النسبية تصل إلى أدنى قيم لها خلال شهري جوان و جويلية في سنة 2005م أين سجلت رطوبة نسبية تقدر بـ 9%، أما في سنة 2006م فقد سجلت أدنى نسبة للرطوبة النسبية في شهر نوفمبر و تقدر بـ51%، و كذلك في سنة 2008م سجلت أدنى ن سبة رطوبة نسبية في شهر نوفمبر و تقدر بـ54%، في حين سجلت أدنى نسبة رطوبة لسنة 2007م خلال شهر ماي والتي قدرت بـ55%.

أما عن الرطوبة النسبية القصوى فهي مسجلة في الجدول رقم 06.

جدول رقم 06: المعدل الشهري للرطوبة النسبية القصوى (%) لولاية تيبازا عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

معدل الرطوية	2008م	2007م	2006م	2005م	السنوات
النسبية					الأشهر
87	88	89	86	84	جانف <i>ي</i>
87	86	88	85	88	فيفري
88	85	90	87	92	مارس
89	85	94	88	90	أفريل
88	86	85	92	-	ماي
88	88	88	88	_	جوان
89	87	89	91	-	جويلية
87	86	88	88	_	أوت
87	85	91	88	84	سبتمبر
87	84	82	89	84	أكتوپر

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

84	83	86	82	84	نوفمبر
85	85	83	90	84	ديسمبر
87	86	89	88	87	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال الجدول أن ولاية تيبازا تمتاز بارتفاع الرطوبة النسبية على مدار العام نظرا لمناخ الهنطقة الذي يتقيز بوفرة الأمطار في فصل الشتاء، و ووقوع ها بالقرب من البحر و بالمتالي كثرة التبخر في فصل الصيف، و قد بلغت الرطوبة النسبية أقصاها في سنة 2005م خلال شهر مارس والتي قدرت به 92%، و في سنة 2006م سجلت أعلى رطوبة نسبية خلال شهر ماي و هي تقدر به 92%، أما خلال سنتي 2007م و 88% و 88% التوالي.

-3-4-2 التساقط:


كمية التساقط تختلف من سنة إلى أخرى و هي جد معتبرة في ولاية تيبازا بحيث وصلت إلى 788,9 مم خلال السنة عام 2007م، و كانت في حدود 500 مم في السنوات الأخرى كما يوضحه الجدول رقم 07.

جدول رقم 07: كمية التساقط خلال الشهر (مم) بولاية تيبازا عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية –

معدل	2008 م	2007 م	2006 م	2005 م	السنوات
التساقط					الأشهر
36,7	14,3	12,8	58,7	60,9	جانفي
61,2	25,9	31,8	64,8	122,4	فيفري
46,6	34,8	89,4	10,8	48,8	مارس
18,3	12,5	41,8	6,0	12,7	أفريل
33,8	32,5	3,1	92,0	7,6	ماي
5,3	14,6	5,4	1,2	0,1	جوان
3,9	12,7	2,0	0,0	1,1	جويلية
0,4	0,0	0,6	0,6	0,1	أوت
46,4	69,9	43,1	58,2	14,5	سبتمبر
56,6	45,3	115,4	7,0	58,8	أكتوبر
148,1	125,4	351,6	32,0	83,5	نوفمبر
118,0	123,4	91,7	150,3	106,8	ديسمبر
574,8	511,3	788,9	481,6	517,3	كمية
					التساقط
					خلال السنة

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن كمية التساقط تتراوح بين 0,0مم و قد سجلت أعلى كمية تساقط في سنة 2005م خلال شهر فيفري و التي

قدرت بـ 122,4مم في حين أقل نسبة تساقط كانت في شهر جوان و أوت أين لم تتعدى 0,1مم، و في سنة 2006م كانت أعلى كمية تساقط خلال شهر ديسمبر أين بلغت 150,3مم في حين أقل كمية تساقط كانت في شهر جويلية أين كانت منعدمة ، وفي سنتي 2007م و 2008م سرات أكبر نسبة تساقط في شهر نوفمبر أين بلغت 351,6مم و 125,4مم على التوالي أما أقل كمية فقد سجلت في شهر أوت و هي تقدر بـ0,6مم و 0,0مم على التوالي، و للتوضيح أكثر وضعنا معطيات هذا الجدول على شكل أعمدة بيانية كما يوضحه الشكل رقم (08).



شكل رقم (07): أعمدة بيانية تمثل نسبة التساقط خلال أشهر السنة بولاية تيبازا

2-4-4 الرياح:

سرعة الرياح ضعيفة كما يوضحه الجدول رقم 08، إلا أنها خطيرة على المعالم الأثرية خاصة الرياح الشمالية التي تكون محملة ببخار الماء (قرب الموقع من البحر)

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

الذي يحتوي على الأملاح الذاعة فيه و التي تترسب على حجارة البناء عندما تصطدم بها ثم يبدأ فعلها التخريبي.

جدول رقم 08:المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية تيبازا عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية -

2008م	2007م	2006م	2005م	السنوات
				الأشهر
1,8	2,0	2,8	2,1	جانف <i>ي</i>
2,3	3,2	3,0	2,6	فيفري
3,9	3,8	3,0	1,9	مارس
2,8	2,6	2,0	2,4	أفريل
2,5	2,8	2,3	2,4	ماي
2,2	2,6	1,7	1,8	جوان
1,6	2,6	1,6	2,1	جويلية
2,2	1,8	2,5	1,5	أوت
2,2	2,8	2,3	3,1	سبتمبر
2.2	2.6	2.0	2,7	أكتوير
3,1	2,3	2,2	3,0	نوفمبر
2,9	2,3	2,7	3,0	ديسمبر
2,5	2,6	2,3	2,4	خلال السنة

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن سرعة الرياح تختلف من سنة لأخرى ومن شهر لآخر و قد سجلت أعلى سرعة للرياح في سنة 2005م خلال شهر سبتمبر بحيث قدر المعدل الشهري لها بـ 3,1 م/ثا أما أدنى معدل فقد كان في شهر أوت و هو يقدر بـ 1,5م/ثا، و في سنة 2006م قد سجل أعلى معدل شهري لسرعة الرياح خلال شهري فيفري و مارس و قدر بـ 3,0 م/ثا أما أدنى معدل فقد كان في شهر جويلية و هو يقدر بـ 1,6م م/ثا، و في سنتي 2007م و 2008م فقد سجل أعلى معدل شهري لسرعة الرياح خلال شهر مارس و قدر بـ 3,8 م/ثا و 9,3 م/ثا على التوالي، أما أدنى معدل فقد كان في شهري أوت و جويلية و هو يقدر بـ 3,8م/ثا و 1,6م/ثا على التوالي، أما أدنى معدل فقد كان في شهري أوت و جويلية و هو يقدر بـ 1,8م/ثا و 1,6م/ثا على التوالي.

3- الدراسة المعمارية للضريح:

3-1- وصف الضريح:

لقد أثبتت الدراسات الأثرية أن هذا الضريح عبارة عن بازينا كبيرة ذات القاعدة الأسطوانية، مغطاة بكساء من الحجر المنحوت المحكم البناء، حيث يشبه شكلها الخارجي بازينات فجر التاريخ ¹⁸، يمكننا تقسيم البناء إلى قسمين رئيسيين هما: القسم الخارجي والقسم الداخلي.

3-1-1 القسم الخارجي:

يحتوي على أربعة أجزاء أساسية: القاعدة، الجزء الأسطواني، الهرم المدرج والمبنى 40 الأمامي، الإرتفاع الإجمالي للضريح يبلغ 33مترا و لربما أن المبنى كان يصل إلى مترا إلا أنه لم يحفظ جيدا نتيجة التخريب الذي لحقه من طرف الباحثين عن الكنوز الذين استخدموا في عملهم حتى المدفع، كما أن سكان المنطقة قاموا بتجريد الكتل الصخرية من الرصاص الذي كان يضمن الربط بين الحجارة و بهذا صارت عرضة للتساقط 19، والشكل


18

Camps (G), aux origines de la béribérie monuments et rites funéraires

protohistoriques, Paris, p202, 203

Gsell (S), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome VI, 1972, p 266

العام للضريح ممثل في الشكل رقم (08) الذي يمثل إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني.



شكل رقم (08): إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني عن: رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور، ص347

أ القاعدة:

شكلها مربع ، يبلغ طول الضلع الواحد 63,40م، و قد بنيت هذه القاعدة المبلطة فوق حجرية تتألف من حصباء صغيرة موصولة بنوع من الم لاط مصنوع من تراب الناحية الأحمر 20م، تتشكل هذه القاعدة من 60 مداميك من الحجر المنحوت: إثنان مدفونين تحت الأرض فوقهما مدماكين آخرين فقدا كليا زواياهما في فترة غير معروفة ، بعدها وضع مدماك خامس أسطواني الشكل غائر عن المدماك الرابع بحوالي 0,04م ولإنهاء القاعدة وضع مدماك سادس أسطواني هو الآخر وغائر عن المدماك الذي يسبقه بدولي 20,44م ويعتبر هذا المدماك بمثابة القاعدة التي وضع عليها الجزء الأسطواني ،

 $^{^{20}}$ منیر (بوشناقی) ، مرجع سبق ذکره ، ص 20

واعتمادا على مقاييس هذه المداميك يبلغ ارتفاع القاعدة السفلى التي تبدأ من سطح الأرض إلى أسفل الأعمدة 2,52م.²¹

ب الجزء الأسطواني:

يتكون هذا الجزء من 13 مدماك مبني بالحجر المنحوت، و هذه المداميك تغطي حشوا داخليا مبني بالحجر المربع 22 محيط دائرته يقدر به 185,50م و قطرها 60,90م، و قد زين هذا الجزء به 60 عمود من الطراز الأيوني تحمل إفريزا، من مميزات هذه الأعمدة أنها مزودة في قاعدتها بقولبين طوقيين مستديرين تدعى قواعد أتيكية، و هي كثيرة في رسوم الأنصاب الفينيقية للقرنين الثالث و الثاني قبل الميلاد 23 أما عن التيجان فهي كذلك من الطراز الأيوني القديم وهي على نوعان: النوع الأول نجده يعلو 52 عمودا مزين من الأسفل بعقد مورد يضم من 4 إلى 8 ورقات تتوج الزهرة، ويحمل في الأعلى رخرف يشبه حلزونتين تربط بينهما قناة تلتوي في الوسط نحو الأسفل كما هو م وضح في الشكل رقم (09)، التيجان الثمانية الباقية هي التي تعلو الأعمدة التي تؤطر الأبواب الوهمية الأربعة تحمل مثل النوع الأول زخرفين، وردي في الأسفل وحلزوني في الأعلى الأنه يتميز عنه باستقامة القناة التي تربط الحلزونتين و زخرف هالشبيه بسعف النخيل 24 كما هو موضح في الشكل رقم (10).

و فوق التيجا ن يمتد الكورنيش الذي يتشكل من مدما كين بارزين عن الكتلة الأسطوانية، السفلي أملس أما العلوي فيحمل نتوء في أعلاه لا يتجاوز 0,105م و على هاذين المدماكين ترتكز الدرجة الأولى من المخروط المدرج. 25


Christofle (M), <u>le tombeau da la chrétienne</u>, Paris, 1951, p 15


¹⁰⁸ سبق ذكره، ص 22

 $^{^{23}}$ منیر (بوشناقی)، مرجع سبق ذکره، ص 23

²⁴

²⁵رابح (لحسن) مرجع سبق ذكره، ص 109





شكل رقم (10): تيجان الأعمدة التي تؤطر الأبواب الوهمية في قبر الرومية Dans : Christofle (M), p22

شكل رقم (09): العمود الأيوني في قبر الرومية عن رابح (لحسن): أضرحة الملوك النوميد والمور، ص 34


و يمتاز هذا الجزء بأربعة أبواب وهمية مقابلة للجهات الأربعة نحتت من الحجر الكلسي الصدفي الصلب، تحتوي على نقش بارز شبيه بالصليب ²⁶ كما يوضحه الشكل رقم (11)، و من هنا جاء اسم قبر الرومية أو قبر النصرانية الذي عرف به الضريح، وفوق هذه الأبواب إفريز به زخارف إغري قية: صفوف زخارف بيض وية و لآلئ ومسننات²⁷، يصل ارتفاع هذه الأبواب إلى 6,90 م غير أنه لم يبق من هذه الأبواب الا الباب الشرقي الذي يرجع الفضل في ترميمه إلى كريستوفل ، أما الأبواب الشمالية والغربية فقد فقدت إطارها و لم يبق منها إلا الصفائح السفلى ، بينما الباب الجنوبي فلا نعلم ما هي الحالة التي وجده فيه بوبروجير بعدما شق نفقا أسفله باتجاه الدهليز المستدير .²⁸

Christofle (M), op.cit, p 21, 22

Gsell (S), <u>Histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome VI,</u> op.cit, p 266

²⁸رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 110

الشكل رقم(11): باب وهمي تؤطره أعمدة و تيجان على الطراز الأيوني في قبر الرومية عن: رابح (لحسن): أضرحة الملوك النوميد و المور، ص 344



ت - الهرم المدرج:


يتشكل من 37 درج، ارتفاع كل منها 0,58م، و مبنية بالحجر المنحوت و ينتهي في قمته بمسطحة على شاكلة المدغاسن، و على عكس هذا الأخير نجد أن الضريح الملكي الموريطاني فقد العديد من مدرجاته بسبب أعمال التهديم التي استهدفته منذ مدة طويلة.

و مما تجدر الإشارة إليه، أن أحجار الغطاء الخارجي للقبر ، من المدماك الأول للقاعدة المربعة إلى المدرج الأخير تشد بعضها البعض بواسطة م خالب ثنائية وضعت بشكل مناسب في فتحات التعشيق المنحوتة وجها لوجه في الحجارة، و لقد استخدم في بناء المعلم 04 أنواع من المخالب و هي:

- خشبية
- حديدية
- من الرصاص الخالص
- من الخشب المغلف بطبقة من الرصاص كما توضحه الصورة رقم (01)


رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 29

صورة رقم (01): الأنواع الأربعة من مخالب التثبيت المستعملة في الضريح الملكي الموريطاني عن: رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد والمور، ص 345



بحيث لا يمكن رؤية هذه المخالب من الخارج، فهي مغطاة تماما بالحجارة التي وضعت فوقها، إذ لا يمكن نزعها إلا بقلب الأحجار الواحدة تلوى الأخرى أو تكسير زواياها.

أما كريستوفل فيذكر أنه تم استعمال ثلاث أنواع فقط من المخالب و هي : من الحديد، من الرصاص و أخيرا من الخشب المغلف بالرصاص المناقل آثار أماكن وضع هذه المشابك واضحة في الحجارة كما توضحه الصورة رقم(02).



أماكن وضع المشابك

صورة رقم (02): أماكن وضع المشابك لشد الحجارة مع بعضها عن الطالبة (2014م)

31

¹¹¹ سبق ذکره، ص 30 رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره،

ث المبنى الأمامي:

يتواجد في الجهة الشرقية من القبر ، و على مسافة 3,37 م من أمام المدخل الرئيسي، و هو عبارة عن آثار مسطحة واسعة مبلطة كما توضحه الصورة رقم (03) يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 7,75 م و عرضها 2,70 م، أشار إلى وج وده لأول مرة بربروجير سنة 1865م، و لم يبقى منها اليوم إلا القاعدة المبلطة و بعض الأحجار التي تشكل المداميك السفلى لجد ران البناء، إن مثل هذه المنصات معروفة كثيرا في المعالم الجنائزية القديمة، حيث نصادفها أيضا في الأضرحة الكبرى مثل المدغاسن بباتنة والجدار بتيارت، و لا شك أن دوره لا يعدو أن يكون إلا جنائزيا، فمن المحتمل جدا أن له علاقة وطيدة مع إقامة مراسيم دفن الأموات أو الإحتفالات الدينية، وبناءا على هذا لا يستبعد أن يكون قد استعمل كمذبح، أو عرض القرابين أو كأرضية لاستقبال المرمدة أو جثة الميت في انتظار تهيئة باب المدخل الرئيسي.



صورة رقم (03): المبنى الأمامي في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)

و فيما يلي ملخص لمقاسات الضريح الملكي الموريطاني المقدمة من طرف هنري بامار و التي نشرت في المجلة الإفريقية لسنة 1920م:

طول ضلع القاعدة: 63,94 م

إرتفاع القاعدة : 1,59 م

38

¹¹¹رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 32

قطر الجزء الأسطواني: 61,06 م

قطر الضريح عل مستوى الكرنيش: 63,08 م

إرتفاع الأبواب الوهمية: 5,25 م

إرتفاع الأعمدة (من القاعدة إلى التاج): 6,76 م


المسافة بين الأعمدة (من المحور إلى المحور): 3,176 م

إرتفاع المعلم: 30,14 م

بالنسبة للقياس الأخير (الإرتفاع الإجمالي للمعلم) فهو غير مؤكد إذ يحتمل أن تكون هناك بعض المداميك المفقودة.³³

3-1-3 القسم الداخلي:

يتكون من المدخل الرئيسي، الممرات، البهاوي، الرواق المستدير و الغرفة الجنائزية كما هو موضح في الشكل رقم (12).




شكل رقم (12): مخطط القسم الداخلي للضريح الملكي الموريطاني عن: رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور، ص347

Pamart (H), « étude sur le MADRACEN (tombeau de Syphax) et le KEBEUR ROUMIA³³ (tombeau de la chrétienne), dans : **revue Africaine**, n° 61, Alger, 1920, p285

أ المدخل الرئيسى:

يقع هذا المدخل أسفل الباب الوهمي الشرقي، و قد وجده بربروجير في 5 ماي 1866م ³⁴ و قد كان مغلقا بواسطة صخرتين من الحجر المنحوت متساويتا الأبعاد وموضوعة الواحدة تلوى الأخرى، بحيث لا تتميز عن الجدار الخارجي إلا بفواصلهما التي أقيمت بشكل متطابق و ليس متعاكس مثل باقي أحجار البناء، و على الرغم من هذا لا يمكن التعرف عليهما إلا بتدقيق النظر في تتضيد الفواصل³⁵، و هذا المدخل موضح في الصورة رقم (04).



صورة رقم (04): المدخل الحقيقي في الضريح الملكي الموريطاني Dans: Bennacer (F), Harichane (N), Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie, p 6

يرى بعض المؤرخين أن مهندسو الصريح لم تكن نيتهم إخفاء المدخل ، بدليل بساطة بنائه و وقوعه في الجهة الشرقية مقابل المبنى الأمامي، و يبدو أن غلق مداخيل القبور أو الأضرحة عادة معروفة منذ القدم فهي تجسد حقا رغبة الأحياء في حماية موتاهم من كل ما يمكن أن يعكر صفو حياتهم الأخروية ، كعوامل الطبيعة و انتهاكات الحيوان والإنسان.

34


Christofle (M), op.cit₂ p24

³⁵رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 112


³⁶نفسه، ص 112


ب الممر الأول و بهو الأسود:

بعد المدخل الرئيسي نجد ممر ضيق و منخفض عرضه 0,83م، ارتفاعه 1,25م وطوله 4.85م و مغلق من كلا الطرفين ببلاطتين سمك الواحدة حوالي 0,14م، يصل هذا الممر إلى البهو الأول الذي يسمى "بهو الأسود"، و هو موجه من الشرق نحو الغرب طوله 5,333م، ارتفاعه 3,20 م و عرضه 2,52م أرضيته مبلطة بحجارة منحوتة مستطيلة و سقفها مقبب كما توضحه الصورة رقم (05)، و قد سمي ببهو الأسود نسبة إلى الزخرفة الناتئة التي تمثل أسد و لبؤة فوق عتبة هذا البهو 37 كما توضحه الصورة رقم (06)، ولعل القدماء كانوا يعهدون إلى هذه الحيوانات بمهمة حراسة الضريح و تكثر هذه الصور في آثار الشرق الأدنى القديمة. 38



صورة رقم (06): نقش يمثل أسد و لبؤة في بهو الأسود بقبر الرومية عن رابح(لحسن): أضروحة الملوك النوميد والمور، ص345





صورة رقم (05): بهو الأسود بقبر الرومية Dans: Bennacer (F), Harichane (N), Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie, p 10

³⁷


³⁸منير (بوشناقي)، مرجع سبق ذكره، ص 12

في الجهة المقابلة للمدخل في آخر البهو، أي في الجدار الذي يمثل عرض البهو نجد آثار تدل على حفرية عشوائية في فترة غير معروفة، أين تم حفر نفق يتجه إلى مركز الضريح، طوله حوالي 6,50م.

ت الممر الثاني و الرواق المستدير:

بعد بهو الأسود نجد ممر عرضه 0,84م و طوله لا يتجاوز 2,08م، أما ارتفاعه فيبلغ 1,235م إلى 0,54م ينتهي بسلم من 7 درجات، بعد صعود هذه الأدراج نصل إلى الرواق المستدير الذي يبلغ طوله أكثر من 140م و عرضه 2,05م و ارتفاعه 2,40م أرضيته مبلطة مثل البهو الأول بحجارة منحوتة غير متساوية الأبعاد فواصلها موجهة شمال-جنوب و شرق- غرب و سقفه مقبب كما توضحه الصورة رقم (07)، ولعله كان يضاء بمصابيح كانت توضع في 51 مشكاة منحوتة في الحائط تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 3 أمتار، نجد 26 منها على الجدار الأيمن و 25 فقط من الجدار الأيسر نظرا لوجود حفرية في مكان تواجد المشكاة المفقودة هما على وجهتها الحقيقية إذ من المحتمل جدا أنها كانت تحمل مصابيح صغيرة لإنارة الرواق و هذا أثناء إقامة مراسيم دفن الميت أو الإحتفالات الدينية. 41

صورة رقم (07): جزء من الرواق المستدير في قبر الرومية Dans: Bennacer (F), Harichane (N), Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie, p 10



³⁹

⁴⁰

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 41

و قد بني هذا الرواق على السطح المربع الذي يحمل القبر كله ، بينما يقع بهو الأسود في طبقة سفلى ، أما الرواق فهو ذو شكل مستدير ، و يدور من الجهة اليمنى نحو اليسرى ، ليرسم دائرة تكاد تكون تامة ، حيث يبتدئ من الباب الشرقي ثم يمر من الأبواب الوهمية الشمالية و الغربية والجنوبية ، و بعده يتجه نحو مركز البناء حيث يصل إلى باب موجه نحو الشرق 42.

أما كامبس فيوى أن التحول الذي طرأ على استدارة الرواق ربما يكون قد تزامن مع بناء الضريح، بدليل أن آثار المخطط الأول لازالت مرسومة بداخله و هي تؤكد استدارة الرواق حول الغرفة المركزية.⁴³

ث - البهو الثاني و الغرفة الجنائزية:

ينتهي الرواق المستدير إلى ممر ثالث عرضه 1م، طوله 2,02م و إرتفاعه 1,25م يؤدي إلى غرفة مستطيلة موجهة شمال جنوب عرضها 1,51م، طولها 4,04 م و ارتفاعها 2,73م بنيت جدرانها و أرضيتها بالحجر المنحوت و هيئ سقفها على شكل قوس نصف دائري ، بعدها نجتاز ممرا رابعا و أخيرا عرضه 1,01م، طوله 3,50م وارتفاعه 1,25م يؤدي إلى غرفة أخيرة مستطيل ة موجهة شمال جنوب طوله 1 4,04م وعرضها 3,06م و ارتفاعها 3,43م، في وسط كل الجدران الثلاثة للغرفة : شمال، غرب و جنوب نحتت على ارتفاع 1,50م مشكاة مقوسة ارتفاعها 0,41م و عرضها 3,06م وعمقها يقدر ب3,045م.

و مما يجدر ذكره أن أرضية القسم الداخلي (الممرات، البهاوي، الرواق المستدير والغرفة المركزية) مبلطة بالحجارة المنحوتة بطريقة رائعة ، تشبه كثيرا تبليط الطرق الرومانية، حيث تم تفريض الحجارة من إحدى الجهات بشكل يجعلها تتدمج مع بعضها

⁴² منير (بوشناقي)، مرجع سبق ذكره، ص 13

⁴³

^{...}

Camps (G), op. cit, p 203 Christofle(M), op .cit, p29

البعض دون أن يكون هناك فضاء واسع بينه ا، كما بني جدار التكسية الخارجية بإحكام أيضا فبالإضافة إلى الحجارة المنحوتة التي كانت تشد شدا وثيقا بواسطة مخالب التثبيت الغائرة في فتحات التعشيق ، يمكن استبانة دقة الصنع بالنظر إلى مواصل الصخور والشكل العام الذي يظهر من ترتيبها. 45

أما مادة البناء المستعملة في بناء الضريح الملكي الموريطاني فتذكر المراجع أن بناؤو الضريح استعملوا نوعان رئيسيان من الحجر هما:

- الكلس الصدفي الصلب الذي استخدم في بناء الجدران
 - الفليس (Tuf) الذي استعمل لحشو الضريح

و يوجد هذان الفوعان بكثرة في المناطق المجاورة، أين تكثر المقالع الحجرية في جبل شنوة و المرتفع الساحلي و الهضاب المحاذية له ، أهمها في بيرار التي تبعد ب 6 كلم عن الموقع، و عين الغيران التي لا يتعد عن الضريح إلا بـ 1500 م غربا. 46

2-3- التأثيرات الأجنبية على الضريح:

تشييد هذا النوع من الأضرحة يرجع إلى أصول هندسية خاصة بشمال إفريقيا، إلا أننا نلاحظ زيادة على ذلك في الضريح الملكي نوعا من التفنن في الهندسة و النقوش والزخرفة يشهد على تأثيرات خارجية ، حيث يذكر منير بوشناقي في كتابه أن ه قد تمت مقارزة شكل زخرف الأبواب الوهمية بشكل زخرف نصب فينيقي بدلس و هذا يبعثنا إلى ضرورة الرجوع إلى الآثار الفينيقية لفهم بعض ال مظاهر الزخرفية للمبنى ، أما تيجان الأعمدة في القبر ، فهي ت نتمي إلى تاج العمود الأيوني الإغريقي (القرن الرابع قبل الميلاد) بحيث تحتوي على حلزونتين متصلتين بواسطة قناة ، تحتها عقد ورود ، أما قواعد الميلاد)

⁴⁵رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 115

¹⁰⁷نفسه، ص

الأعمدة التي تحتوي على قولبين طوقيين مستديرين فتسمى "قواعد اتيكية" و هي كثيرة في رسوم الأنصاب الفينيقية للقرنين الثالث و الثاني قبل الميلاد.⁴⁷

4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة:

4 - الدراسات و الأبحاث السلبقة:

لقد تساءل الناس كثيرا، في شتى الأزمنة، حول حقيقة هذا الأثر التاريخي، و لغاية اليوم لا يزال يحتفظ بسره.

النص القديم الأول الذي وصل إلينا عن هذا الضريح يعود لمؤلف لاتيني يدعى بومبنيوس ميلا (Pomponius Mila) في كتابه De situ orbi يرجع تأليفه إلى حوالي 40 بعد الميلاد، أي إلى عهد إستيلاء الرومان على مملكة موريطانيا و تحويلها إلى ولاية رومانية، بحيث يقول بومبنيوس ميلا في الفصل السادس (ورقة 30) من كتابه: "يول (شرشال) على شاطئ البحر، مدينة كانت قديما مجهولة و أصبحت الآن مشهورة، بما كانت عاصمة الملك يوبا ، و باسم قيصرية الذي تدعى به، و يليها من هنا بلدبك كرطنيا (تنس) و أرسناريا و قصر كويزا، ثم خليج لاتوروس، و نهر سردابال ، و من هنا الضريح العام للأسرة الملكية، ثم إكوزيوم ". 48

يتضح لنا من خلال النص أن هدف الكاتب كان وصف و إحصاء المراكز والمدن الساحلية الهامة، و مع ذلك نجده يذ كر لأول مرة ضريح في هذه المنطقة ، من دون شك نظرا لشهرة هذا المعلم و ذيع صيته في تلك الفترة ، إلى جانب هذا فوقوعه في قمة جبلهة تشرف على البحر و ضخامة شكله الهندسي لم يكن ليصعب على أحد مشاهدته من بعيد.

⁴⁷منير (بوشناقي)، مرجع سبق ذكره، ص19،20

⁴⁸نفسه، ص 16

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 49

و لقد أجريت منذ زمن طويل ، أبحاث أثرية بدأت بشكل فردي ، ثم أخذت طابعا رسميا ، كما صدرت كتب عديدة حول الضريح الملكي و سواء أكانت تآليف خيالية أو أبحاث علمية فإنها كلها تحاول كشف القناع عن سره ، حيث تحدث عنه الجغرافي العربي البكري في كتاب المسالك و الممالك.

بعد هذا لم يرد في النصوص التاريخية و الأدبية ذكر هذا الضريح، و كان لا بد من الانتظار حتى بداية القرن السادس عشر، و هي الفترة التي شهدت احتدام الصراع بين الأتراك العثمانيين و الإسبان حول النفوذ في الحوض الغربي للمتوسط، أين نجد إشارة عابرة له جاءت في رسالة بعث بها أمير تنس سنة 1516م إلى حليفه الجنرال الإسباني كاستيلا ن(Castillan) بمناسبة الحملة العسكرية التي كان ينوي الحاكم الإسباني دييغو (Diego) القيام بها ضد الجزائر، و تقول الرسالة :"... إن الموقع الواجب الإستيلاء عليه يمتد من وادي شلف إلى قبر الرومية... "51

و في نفس الفترة نجد عند مارمول (Marmol) وصف للضريح الموريطاني ، حيث عقول في مذكرته المدونة سنة 1573م:" ...هذا عبارة عن قبة مرتفعة جدا يسميه العرب قبر الرومية أي قبر روماني ، أما المسيحيين الذين لا يحسنون النطق بالعربية يسمونه كابا رومية (Caba Romia) و يقولون أسطوريا أن بداخله دفنت لاكافا La يسمونه كابا رومية الكونت الإسباني ، تبدو هذه القبة عالية حيث نرى من على قمتها سهل متيجة ، بني بحجارة كبيرة و مغلق من كل الجهات ، و في سنة 1555م أراد صالح رايس باشا الجزائر تحطيمه معتقدا في وجود كنوز بداخله ، غير أن العمال المسيحيين لم يتمكنوا من م واصلة العمل ، إذ سرعان ما برزت من المعلم زنابير س وداء كبيرة و شديدة اللدغ ، من تمكنت منه قضت عليه ، مما وضع حدا لهذه المحاولة "52

⁰⁹منیر (بوشناقي)، مرجع سبق ذکره، ص 50

¹⁰⁴رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 51

⁵² نفسه، ص 104، 105

بعد مارمول بحوالي قرنين من الزمن أشار الرحالة الإنجليزي د . توماس شاو إلى هذا الضريح، حيث يقول: "قبر الرومية أي قبو روماني أو قبر المرأة المسيحية ، يقع في منطقة جبلية على الساحل على بعد 7 أميال جنوب تفساد (تيبازا)، و حسب الإكتشافات المتأخرة فهو معلم متماسك مبني بالحجر المنحو ت الجيد، إرتفاعه حوالي 20 قدما. إن شكل هذا البناء و ما قيل عنه أنه بني فوق كنز جعل الأتراك يسمونه مالتا باسي شكل هذا البناء و ما قيل عنه أنه بني فوق كنز جعل الأتراك يسمونه مالتا باسي الحفر التي قام بها الباحثون ، لكن مع ذلك يبقى ارتفاعه كافيا لأن يكون معلما يهتدي به البحارة ... بالنظر إلى جمال البناء و المواد المستعملة فيه فإن هذا المعلم سابق للغزوات الإسلامية، و إنه الضريح الذي يجعله ميلا بين إيول و إيكوزيوم و الذي يعد قبر عائلة الملوك النوميديين ..." 53

4 - التنقيبات الأثرية و الترميمات السابقة:

من الواضح أن ضخامة الضريح ووقوعه في قمة جبلية مرتفعة و معزولة جعلت الناس عبر الأز منة ينسجون حوله أساطير عجيبة ، تضمنت في مجملها الحديث عن وجود كنوز و أشياء ثمينة مدفونة بداخله يصعب العثور عليها ، و هو ما يفسر الأنفاق التي حفرت أسفل البناء منذ زمن بعيد. 54

و قد ذاعت هذه الأساطير بين الناس ، إلى حد أن الأتراك الحاكمين للبلاد ، كانوا على علم بها ، و قد أقدم الباشا صالح رايس سنة 1555م على تدمير هذا الضريح العتيق ، عساه يجد في أنقاضه الكنوز التي كان يتحدث عنها الخاص و العام ، واستعمل المدفع لذلك فلم يصل إلى أكثر من إلحاق بعض الأضر ار بالباب الوهمي بالجهة الشرقية . 55

¹⁰⁵ ، رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 53

⁵⁴ نفسه رابح ، ص 105

¹⁰ منیر (بوشناقي)، مرجع سبق ذکره، ص 55

و في القرن الثامن عشر أمر الداي بابا محمد ب إجراء حفريات قصد البحث عن الكنوز، و يحكى أن العمال الذين استخدمهم لذلك لم يستطيعوا متابعة عملهم إذ طردتهم براغيث كبيرة، و تذكر مصادر أخرى أن آمال الداي لم تتحقق و أن العمال لم يعودوا إلا بقطع الرصاص التي تصل بين الحجارة.

الحفريات المنظمة الأولى أجريت تحت إشراف أدريان بربروجير المنظمة الأولى أجريت تحت إشراف أدريان بربروجير من سنة 1855م إلى 1866م، على نفقة الإمبراطور نابليون الثالث و كان بربروجير أنذاك مفتشا عاما للآثار التاريخية و المتاحف الأثرية بالجزائر 57، حيث يرجع له الفضل في اكتشاف المبنى الأمامي ، المدخل الرئيسي و المدفن القبوي ، و لقد وجد هذا القبو فارغا من كل أثاث جنائزي ، بل على العكس تبدو آثار النهب واضحة من خلال الأبواب الزلاقة التي تعرضت كلها للكسر. 58

و في الفترة الممتدة مابين 1912م إلى 1950م أجرى كل من بالو (Christofle) وكريستوفل (Christofle) أعمال ترميم هامة شملت واجهة الجدار الخارجي و المخروط المدرج، و على هامش هذه الأشغال قام هذا الأخير بدراسة هامة شملت مختلف عناصره المعمارية و أشكاله الهندسية، و قد جرت أعمال الترميم التي قام بها هذان المهندسان على مرحلتين : الأولى تمتد من 1912م إلى 1918م تم تكريسها لرفع الأنقاض عن محيط القبر و داخله، و الثانية من1918م إلى 1950م و تم تخصيصها للبناء والترميم، ويمكن تلخيص نتائج هذه الأشغال كالآتي:

- البحث عن الأحجار المناسبة للترميم، فقد فقد العديد من أحجاره، و من المحتمل أنها نقلت إلى وجهات بعيدة أو استعملت لأغراض نفعية من طرف السكان المجاورين.

⁵⁶ منير (بوشناقي)، مرجع سبق ذكره، ص 11

⁵⁷ نفسه، ص

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 58

- إعادة تشكيل التكسية الخارجية لا سيما الجهة الشرقية، أين تم ترميم الباب الوهمي الشرقي، و إعادة بناء الأعمدة مع تيجانها.
 - إعادة بناء بعض الأجزاء من المدرجات.
 - غلق الحفر والشقوق الكبيرة.
- تنظيف المساحة المحيطة بالضريح بإزالة الركام الحجري، و إنجاز طريق يربط هذا المعلم بالأماكن العمرانية القريبة.
- إخلاء القبو الداخلي من الأحجار التي كان يعج بها، ثم الشروع في ترميم جدرانه وسقفه المتضررين. 59

4 3 - تأريخ الضريح:

من الصعب تحدي زمن بناء الضريح و من بناه ، فالقبر لا يحمل أي نقش يثبت تاريخه و لا يمكن الإعتماد على العلامات المنقوشة على الصخور لإيجاد دلالة تاريخية ، وذلك أن تلك العلامات ترمز إلى معامل الحجارة المنحوتة فقط، إذ كان لكل ناحت حجارة علامة خاصة به ، و بعض تلك العلامات يقرب رسمها من الحروف اللاتينية أو الليبية أو اليونانية ، إلا أنها لا تمت إلى الحروف الهجائية بأي صلة ، و الصورة رقم (08) تمثل إحدى هذه العلامات التي لازالت واضحة على حجارة الضريح.



³⁹رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 121، 122

النظرية التاريخية التي يميل إليها أكثر الناس هي التي تنسب بناء الضريح إلى الملك يوبا الثاني و زوجته كليوباترا سيليني بنت كليوباترا الشهيرة ملكة مصر و أنطونيو، واتفق المؤرخون على اعتبار يوبا الثاني ملكا مثقفا ذ و تذوق للفنون، حيث جلب إلى عاصمته شرشال تحفا فنية اقتتاها من بلاد اليونان، و قد حكم موريطانيا مدة طويلة من سنة 25ق.م إلى سنة 23م.

و لكي يكون القبر ليوبا الثاني ذكرت حجة أخرى و هي أن هذا الملك جعل عاصمته يول (شرشال) و حولها إلى مدينة كبيرة تسمى قيصرية ، و هذا الضريح ليس كثير البعد عن شرشال و يمكن إرجاع ذلك الموقع المختار إلى إمكانية رؤيته من بعيد جدا رغم أنه لا يرى من شرشال نفسها ، كما أن الأحجار الضرورية لهذا البناء الضخم توجد بكثرة بالموقع و هي من نوعية جيدة ، أخيرا قد يكون الأمير الذي يحكم قيصرية يريد لكما فعل لويس الرابع عشر – أن يجنب نفسه النظر المزعج لقبره ، كما قبل أيضا أن يوبا الثاني كان يحب كان يحب البذخ و الفن ، فمن غيره يستطيع أن يقيم مبنى بتلك العظمة ؟61

غير أنه بالضبط نظرا لذوقه الفني يمكن استبعاد هذا النقاش، فالبنايات التي أمر ببنائها في عاصمته كانت من الطراز الإغريقي المحض ، أي الطراز الذي كان يسود آنذاك بالعواصم الكبرى في عالم البحر الأبيض المتوسط مثل روما و الإسكندرية وأنطاكية، وذلك ما تشهد عليه الصور المرسومة على بعض نقوده و على الحطام المعماري الذي استخرج من شرشا ل و الذي يحتمل أن يرجع إلى عهد هه و ليس من الممكن أن يكون هذا العالم البالغ الحب للهيلينيين قد أحب أن كون مدفنه كدسا من الحجارة الضخمة على غرار الطريقة الليبية القديمة، و يغطيه كساء هو تقليد لبناية ملك

61

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 60

نوميدي قديم، و لكي يجدد الطراز وقع اختياره على التيجان الأيونية المهجورة تماما بما فيها ذلك الإنعطاف في القناة الذي تخلى عنه الفن الإغريقي الكلاسيكي منذ قرون، إذن فقبر الرومية ليس من آثاره حسب ستيفان غزال بل إنه أقيم بأمر من أمير متقدم زمنا عن يوبا في حكم موريطانية، أمير بربري أراد بالتأكيد أن يعطي للخلف برهانا على عظمته.

في سنة 1962م قام قبريال كامبس بتأريخ الضريح باستعمال الكربون المشع، و قد استعمل لذلك مشبك من الخشب تم استخراجه أثناء عمليات الترميم التي أجريت في تلك الفترة من طرف كريستوفل و والده ، و قد كانت ا لنتيجة بإرجاع الضريح لسنة 270 م، لكن لم يكن يعلم من أي جزء من المعلم استخرج المشبك فربما يكون من المبنى الأمامي الذي يحتمل أنه أحدث من الأجزاء الأخرى للضريح ، كما يمكن أن يكون المشبك قد وضع أثناء عمليات الصيانة خلال القرن الثالث للميلاد. 63

و قد شذ عن الجميع المؤرخ المشهور رومانيلي Romanelli الذي يرى أن القبر بني في عهد متأخر أي في القرن الخامس و السادس للميلاد، و هو يعتقد أنه شيد على منوال الضريح المستدير الذي بناه الإمبراطور هادريان في روما. 64

لا شك أن بناء الضريح الملكي الموريطاني كان قبل العصر الروماني و يمكن إرجاعه إلى القرن الثاني أو الأول قبل الميلاد. 65

65

62

Gsell (S), op.cit, p 272

Camps(G), « note de protohistoire nord-africaine et saharienne »; dans : <u>Libyca</u>, tome XVIII, Alger, 1970, p 237

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 64

5- أصل التسمية و أهم الأساطير التي قيلت عن الضريح:

5 1 أصل التسمية:

أطلق على هذا القبر عدة تسميات منها: الضريح الملكي الموريطاني، قبر كليوباترا سليني، قبر المسحية، قبر الرومية 66 و كذا قبر يوبا الثاني.

لقد ذكر الجغرافي الإسباني بومبنيوس ميلا هذا الضريح باسم "القبر المشترك للعائلة الملكية" و المقصود بها قبر الملوك الموريطانيين حيث دفن فيه الملك يوبا الثاني و زوجته كليوباترا سليني و ربما وضعت توابيت أخرى للملوك ال موريطانيين، و تذكر المراجع أن كليوباترا سليني كانت تعبد الآلهة المصرية، حيث يسر له ا يوباالثاني القيام بعبادات أسلافها، لدرجة أنها كانت تحس نفسها في بلادها غير مغتربة، إلى أن وافتها المنية بشرشال، وبعد موتها أبى يوبا إلا أن تمنح التقاليد المصرية في ال مدفن و رونق الدفن، فإنها ماتت قبل زوجها و لذلك استطاع أن يهيأ لها وسائل الدفن الفرعونية فأعد لها ذلك القبر.

و نتيجة للنقش البارز الموجود على الأبواب الوهمية الذي يتراءى منه رسم شبيه بالصليب جعل بعض الباحثين يعتقدون أنه مبنى مسيحي استنادا على ذلك الوسم الوارد على شكل صليب، كما توضحه الصهرة رقم (09)، و بهذا أطلقوا عليه اسم قبر الرومية، وهذا خطأ فهذا المبنى لا يمت بأي صلة إلى المسيحية ، فإذا كان الناس يدعونه بهذا الاسم فقد يفسر هذا نسبة إلى مدلول مفردة "الرومي" عند العرب و التي تعني "البيزنطي " أو "الروماني". 68

Jean-Marie Blas De Roblès, Claude Sintes, <u>Sites et monuments antiques de l'Algérie</u>, France, ⁶⁶ 2003, p 73

⁶⁷عبد الحميد (بن شنهو)، <u>الملك العالم يويا الثاني و زوجته كليوياطرة سليني</u>، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، 1981م، ص74–77

 $^{^{68}}$ منیر (بوشناقی)، مرجع سبق ذکرہ، ص 68



صورة رقم (09): النقش البارز على الأبواب الوهمية في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

و يرى جوداس« Judas » من جهته أن كلمة "رومية" تعني في اللغة الفينيقية والليبية "ملكي" و قد كان هذا المصطلح متداولا في لغة العرب من قبل و يعرفون مدلوله وبالتالي أنسبوا هذه التسمية "قبر الرومية" للضريح"

5 2 الأساطير التي تحدثت عن الضريح:

تشير بعض الأساطير العجيبة إلى كنوز عظيمة كانت مدفونة في هذا الضريح، وأن جنية تدعى هلولة كانت تحرسها.

و يزعم بعضهم أن رقى سحرية تمكن من الحصول على ثروة كبيرة ، كما يحكى أن راعيا لاحظ أن إحدى بقراته كانت تغيب كل ليلة ثم ت رجع في الصباح و تلتحق برفيقاتها، فعزم ذات يوم على اتباعها، فلما انصرفت في المساء رآها تتوجه نحو الضريح، و تدخله من با ب ثم أغلق الباب فورا بعد دخولها ، و في اليوم الثاني تعلق بذنب البقرة فتمكن من الدخول معها، و لما خرجت من الضريح في الصباح خرج بنفس الطريقة بعد أن أخذ معه كثيرا من الذهب، و أصبح أغنى رجل في الناحية.

⁶⁹

Christofle (M), op.cit, p 41

¹⁰ منير (بوشناقي)، المرجع السابق، ص 70

الخلاصة:

يتعجب الزائر للضريح الملكي الموريطاني و يقف حائرا أمام ضخام ته والهقة التي نحتت بها حجارة البناء و الإنسجام الموجود بين الأساليب المح لية في البناء والعناصر الخارجية، و يبقى متسائلا كيف استطاع الإنسان في تلك الفترة رغم بساطة الوسائل والإمكانيات التي يملكها أن يبني مثل هذا القبر العظيم.

ينقسم الضريح الملكي الموريطاني إلى قسمين رئيسيين : القسم الخارجي الذي يشمل كل من القاعدة المربعة ، الجزء الأسطواني المزين بأربعة أبواب وهمية لها زخرف شبيه بالصليب و الذي كان وراء التسمية التي شاعت عند عامة الناس و هي "قبر الرومية"، بالإضافة إلى 60 عمود من الطراز الأيوني، و يتوج الضريح بالههرم المدرج، أما القسم الداخلي يتكون من المدخل الذي يوجد على مستوى القاعدة، ثم البهاوي والرواق المستدير الذي ينتهي بالمغرفة الجنائزية، و بالنسبة لتأريخ هذا الضريح فيرجع ه أغلب المؤرخين إلى الملك يوبا الثاني الذي حكم مملكة موريطانيا ما بين القرنين 25 ق.م و23م.

الفطل الثاني : عمومياه حول ضريح الجروب

الغدل الثاني: عموميات حول ضريح الحروب

تمهيد

- 1 التعريف بولاية قسنطينة و تاريخها
- 2 الإطار الجغرافي و المناخي لضريح الخروب
 - 3 الدراسة المعمارية للضريح
 - 4 تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 5 أصل التسمية

الخلاصة

تمهيد:

نتشكل مملكة نوميديا من قبائل الماصيل و الماصيصيل التي كانت تمثل قوة واحدة ثم انقسمت حسب بعض المؤرخين إلى مجموعتين : الماصيل في الشرق والماصيصيل في الغرب، لكنه لا توجد أدلة تاريخية عن فترة و ظروف انقسامها ، ومن بين أقهم مدنها نجد تبسة، دوقة و سيرتا ، و في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد تحدثت النصوص التاريخية عن أول ملك ماصيلي و هو غايا والد ماسينيسا لكن هذه المصادر لم تذكر شيء آخر عن تلك الفترة ، أم ا ماسينيسا فقد لعب دورا هاما أثناء الحرب البونية الثانية، و في عهده اتسعت حدود مملكته لتشمل رقعة واسعة تمتد من واد ملوية غربا إلى الحدود القرطاجية شرقا مشكلة بذلك نطاق نوميديا الموحدة. 71


لقد أجمع أغلب المؤرخين على اعتبار ما سينيسا عاهلا كبيرا جلب الرخاء والإزدهار لمملكته في شتى الميادين ، كما كان متفتحا على حضارات عصره فتأثر بالقرطاجيين و الإغريق و اللاتين، و قد اتخذ هذا الملك سيرتا عاصمة له، و إليه ينسب أغلب الباحثين ضريح الخروب الواقع بالقرب من عاصمته سيرتا.

⁷¹رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م إلى عشية الفتح الإسلامي، دار هومة، الجزائر، ص44

1- التعريف بولاية قسنطينة و تاريخها:

1-1- التعريف بولاية قسنطينة:

تقع ولاية قسنطينة شمال شرق الجزائر ، على الحدود الشمالية للأطلس الصحراوي ، تبعد بحوالي 430كم جنوب شرق الجزائر العاصمة، تحدها من الشمال ولاية سكيكدة ومن الجنوب ولاية أم البواقي ، و من الشرق قالمة و من الغرب ميلة كما ي وضحه الشكل رقم(13)، تتكون هذه الولاية من 6 دوائر فيهما 12 بلدية و تقدر الكثافة السكانية فيها 662330 نسمة حسب إحصائيات 1987م.



شكل رقم (13): خريطة توضح الموقع الجغرافي لولاية قسنطينة

عن : ORGM ; Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie: wilaya de Constantine

ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie :wilaya de l'Algérie :wilaya</u>

72

1-2- تاريخ المنطقة:

أ فترة ما قبل التاريخ:

لقد أكدت نتائج الأبحاث التاريخية و الإكتشافات الأثرية التي قام بها بعض علماء الآثار في المنطقة السيرتية على التواجد البشري الكثيف في المنطقة منذ الأزمنة الغابرة حيث استقر بها الإنسان واتخذ من كهوفها و مغاراتها مساكن و ملاجئ يأوي إليها عند الضرورة، و لقد كانت هذه الكهوف محصنة ضد هجوم الحيوانات المفتوسة و غير بعيدة عن مصادر المياه، و لعل أهم معلم يدل على الحياة البدائية لإنسان ما قبل التاريخ في المنطقة يتمثل في موقع "بحيرة المنصورة" التي تعتبر من أكثر المواقع قدما في المنطقة، و يتضح ذلك من خلال اللقى الأثرية التي عثر عليها و ذلك من قبل العالم الأثري "فيليب توماس" سنة 1884م حيث تبين بعد دراستها أنها تعود إلى نهاية البلايستوسين الأعلى"، كما أجرى الباحث الأنتروبولوجي " أرامبورغ" (Arambourg) عدة تنقيبات في نفس الموقع تم خلالها اكتشاف عدة صناعات حجرية متمث لة في الحجارة الشبه كروية الشكل، إضافة إلى وجود بقايا عظام لفرس النهر و حصى منحوتة. 73

ب -مرحلة فجر التاريخ:

تتسم هذه الفترة بمؤشرات حضارية لعل أهمها المقابر الميغاليتية التي اعتبرت أول مؤشر لدفن الإنسان لموتاه خارج الكهف ، و قد تمثلت تلك المقابر البدائية في قبور البازيناس و الدولمن و الحوانيت ، و قد كان من بين أهم المواقع التي عثر فيها على المقابر الميغاليتية المشار إليها تلك المدافن الحجرية الضخمة التي عثر عليها في "رأس العين " ثم سيقوس و تيديس و بونوارة.

⁷³محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة والتطور، دار الهدى، الجزائر، 2008م، ص 14،15

⁷⁴محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة والتطور، مرجع سبق ذكره، ص 43،44

ت الفترة الفينيقية و البونية:

يعتقد أن اسم سيرتا (قسنطينة حاليا) فينيقي الأصل و أنه تحريف للاسم الحقي قي الذي هو كرتن و معناه المدينة، و قد أشير إلى سيرتا في أحداث نهاية القرن الثالث ق م التي جرت بين سيفاقس من جهة و غايا وابنه ماسينيسا من جهة أخرى ، كذلك كانت عاصمة سيفاقس في حوالي سنة 203ق.م ثم آلت من بعده إلى ماسينيسا بعد تحالفه مع الرومان، واشتهرت سيرتا في هذه الفترة بوفرة أموالها لأنه اكانت تضم الخزينة النوميدية.

كما تكثر في قسنطينة الآثار البونية و معظمها عثر عليها في ك ل من : موقع الصخر، المقبرة الميسيحية، معبد الحفرة ، سيدي مبروك، المنصورة ...إلخ، كل هذه الأماكن أعطت آثارا مادية بونية و رومانية و إغريقية يتمثل معظمها في الشواهد التذكارية التي يحمل بعضها نقوشا بونية و لاتينية، بالإضافة إلى عدة رموز أشهرها رمزا الإله بعل حمون والإلهة تانيت ، كذلك يعتبر الزجاج و الفخار و القطع النقدية من بين الأشياء التي عثر عليها في مواقع قسنطينة الأثرية، و من دراسة هذه المصادر المادية يمكن الاستخلاص أن تاريخها لا يتجاوز القرن الثالث ق.م، و هي ذات صناعة محلية ومستوردة مما يعطينا الدليل على أن سيرتا كانت قد أسست من أجل أغراض تجارية أكثر منها سياسية أو إستراتيجية.

ث -الفترة الرومانية:

لما انتقل الحكم إلى الرومان في مدينة سيرتا عين على رأسها سيتيوس (Sittius) بعد أن تحولت حاضرة لمستعمرة رومانية ، و أصبحت بعد امتداد النفوذ الروماني في شمال شرق المغرب العربي عاصمة كنفدرالية للمستعمرات الأربعة : سيرتا (قسنطينة)، ميلف

⁷⁵محمد الصغير (غانم)، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر. دار الهدى، الجزائر 2003م، ص 227 محمد الصغير (غانم)، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر.، مرجع سبق ذكره، ص227، 228

(ميله) شولو (القل) و روسيكادا (سكيكدة)، و كان لكل مستعمرة حكمها الخاص بها ، بينما تتولى سيرتا أمور الدفاع و تعيين القضاة، إلا أن المدينة لم تنعم بالإستقرار في بداية سيطرة الرومان عليها حيث كا نت تتعرض لهجوم القبائل المجاورة ، إلى جانب تصارع أهل السلطة فيما بينهم داخل الكنفدرالية الأمر الذي أدى إلى تدميرها سنة 307م.

في سنة 313م شب صراع بين الإمبراطور "قسطنطين الكبير" و بين عامله في إفريقيا "ماكسنس" فانتصر "قسطنطين الكبير" ثم قام بترميم أسوار مدينة سيرتا و أعاد بناء بهتها التي هدمت أثناء ذلك الصراع ، و منذ ذلك التاريخ أخذت المدينة النوميدية اسم قسطنطينة نسبة إلى الإمبراطور "قسطنطين".

بعد أن أعاد قسطنطين بناء قسنطينة مد سيطرته على كل المناطق المحيطة بها ، وبعد أن استتب له الأمن و الإستقرار اهتم بتعمير ال مدينة و تتشيط التجارة و الزراعة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد سكانها الذين قدموا من الأرياف المجاورة و بذلك امتد العمران و لأول مرة في تاريخ المدينة خارج حدودها الطبيعية ، ووصل حتى سفوح جبل شطابة.

و لقد اهتم الرومان بتوفير المرافق الضرورية للحياة الحضرية ، حيث قاموا بجلب المياه لأغراض الشرب من منابع جبل الوحش (8 كلم) بواسطة قناة رئيسية توصل المياه إلى خزانات ضخمة ، كما بنيت قنوات من ثلاث طوابق تربط منابع بومرزوق على بعد 50 كلم بالمدينة و التي تصب بدورها في تلك الخزانات و تتصل عن طريق شبكة من القنوات الصغيرة بالمساكن و المصانع ، و كان لكل مسكن صهريج للماء بالإضافة إلى

⁷⁷محمد الهادي (العروق)، مدينة قسنطينة (دراسة في جغرافية العمران)، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984م، ص69.

⁷⁰محمد الصغير (غانم) ، سيرتا النوميدية النشأة والتطور ، مرجع سبق ذكره ، ص 78

⁷⁹محمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 69

عدد من الصهاريج بالساحات العمومية و الأسواق و الحمامات التي كانت من أهم سمات الحياة الحضروية آنذاك، و من مظاهر الفن المعماري أيضا بقسنطينة الرومانية أن الشوارع كانت مزينة بالأقواس و التماثيل، كما كانت المدينة تضاء باستعمال زيت الزيتون، و قد صاحب هذه النهضة من الناحية الحضرية و الإقتصادية تقدم في العلوم و الثقافة، حيث يزخر التاريخ الروماني لشمال إفريقيا بأسماء العديد من الأدباء و العلماء الذين أنجبتهم قسنطينة.

ج الفترة الإسلامية:

بعد ضعف قوة الرومان في شمال إفريقيا واضمحلال نفوذهم ، وصلت موجات الفتح الإسلامي إلى منطقة المغرب على يد عقبة بن نافع حيث وقعت في قبضة الفاتحين جل المدن و من بينها قس نطينة، و قد تميزت العهود الأولى للحكم الإسلامي بالمدينة بالفوضى وانعدام الإستقرار حيث كانت مسرحا لمعارك عديدة بين الأغالبة و الحماديين ، و أصبحت تلعب دورا ثانويا على مسرح الأحداث بالمنطقة إلى أن جاء الزيريون الذين أعادوا للمدينة استقرارها وازدهارها لتصبح من أهم المراكز الحضرية في هذا الجزء من العالم بعد مدينة تونس بداية من القرن الرابع الهجري – العاشر ميلادي، حيث قام الحكام بتوزيع الأراضي الزراعة على الفلاحين و تعليم السكان المحليين الدين الإسلامي و اللغة العربية.

ح الفترة العثمانية:

في سنة 1522م غزا خير الدين مدينة قسنطينة و ركز بها 600 جندي إنكشاري يرأسها ضباط يحملون لقب قائد العسكر و أعطى الحرية لكل قائد في سلوك السياسة

⁷² محمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 80

⁸¹ نفسه، ص 73

التي يراها مناسبة تجاه السكان ، و حثهم على تحسين علاقاتهم و تمتينها معهم لضمان تموين حامياتها بتلك الهدن.⁸²

و لقد كان لقدوم الأتراك أثر هام في بلورة شخصية المدينة حيث قام البايات بإدخال تحسينات هامة عليها و أعادوا تخطيطها بعد أن جعلوا منها عاصمة للمقاطعة الشرقية (بايليك قسنطينة) و مركزا لحكومتها في أول تقسيم إقليمي عرفته الجزائر في تاريخها ، ولقد عاشت قسنطينة أوج ازدهارها في ظل حكم صالح باي الذي يرتبط اسمه ارتباطا وثيقا بتاريخ المدينة فقد عمل هذا الأخير على تأمين حدود البايليك الشرقية و تدعيم قوة المقاطعة داخل الجزائر، و من الناحية العمرانية فإن أعمال الحكام الأتراك و خاصة صالح باي عملت على تجميل المدينة حيث تم بناء مسجد و مدرسة سيدي الكتاني سنة 1775م بالقرب من المنازل الخاصة للباي التي امتازت بالسعة و الضخامة.83

خ العصر الحديث:

بقيت مدينة قسنطينة طوال الفترة التركية و خلال السنوات الأولى من الإحتلال الفرنسي لا تغطي سوى الرقعة المحصورة بين الأسوار و هي تتفق مع الحدود الطبيعية للصخرة التي تقوم عليها، وكانت قسنطينة في أواخر العهد التركي و بداية الإحتلال الفرنسي في وضع اقتصادي متدهور بعد أن عاشت فترة طويلة من الرخاء و الازدهار، حيث تميزت هذه الفترة بالذات (1804م-1837م) بتصارع أصحاب السلطة فيما بينهم و ظهور العديد من الدورات التي عملت إلى جانب استفحال القحط في إقليم المدينة على ظهور المجاعة و نزوح سكان الأرياف إلى المدينة ، كما أن الإحتلال الفرنسي للمدينة قضى على التوازن التقليدي الذي كان موجودا بين السلطات الحاكمة التي تعاقبت على

⁸² محمد الصالح (بن العنتري)، تاريخ قسنطينة، مراجعة و تقديم يحيى بوعزيز، دار هومة للطباعة، الجزائر، 2007م، ص37،38

⁸³ محمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 80

المدينة و بين سكانها و أشرافها واستبدات به حكما عسكريا صارما، و من نتائج هذا الإحتلال أيضا الذي تم سنة 1837م القضاء على الصناعات التقليدية التي كانت تشكل محور النشاطات الإقتصادية بالمدينة نتيجة عدم قدرتها على منافسة م نتجات الصناعة الأوروبية الحديثة، فأدى ذلك إلى تقشي ظاهرة البطالة بين السكان ، و م ن جهة أخرى طرح قدوم المعمرين و جيوش الإحتلال لأول مرة في تاريخ المدينة مشكلة السكن والمرافق.84

يمكن تحديد المعالم الأساسية و الخطوط الرئيسية للنمو الحضري لقسنطينة في العصر الحديث ابتداءا من سنة 1837م حتى يومنا هذا في ثلاثة مراحل رئيسية هي:

المرحلة الأولى: تشمل نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر و هو ما يصادف السنوات الأولى لاحتلال الفرنسيين للمدينة، تميزت ببداية امتداد العمران خارج سور المدينة القديم.

المرحلة الثانية: هي الفترة المحصورة بين الحربين العالم يتين و هي فترة ازدهار المدينة ودخول التخطيط شبه المنظم لامتداد عمران المدينة.

المرحلة الثالثة: تمتد من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية 1977م و هي مرحلة البناء الحديث، توسعت فيها قسنطينة توسعا لا مثيل له في أطوارها التاريخية السابقة. 85

1-3-1 المعطيات الطبيعية للمنطقة:

تتميز المنطقة السيرتية وفقا للدراسات الجيولوجية بالتضاريس التالية:

⁸⁴ محمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص86

⁸⁵ نفسه، ص 87

أ الهضاب العليا:

و هي المنطقة التي تحتلها مدينة قسنطينة العتيقة و الضواحي القريبة منها ، حيث تتكون من مجموعة هضاب سهلية مرتفعة تمتاز باتساعها الكبير و توازن انحداراتها وهدوء معالم سطحها ، كما أنها تتوزع على شكل جيوب سهلية.86

ب إقليم التل:

هي الجهات الواقعة شمال المدينة و التي تظهر كوحد ة مورفولوجية و جيولوجية متجانسة، يتراوح ارتفاعها ما بين 800 و 1200م فوق سطح البحر، تتدرج في الإرتفاع كلما اتجهنا نحو الغرب، ترجع في تكوينها إلى الزمن الجيولوجي الثاني و الثالث، حيث نجد هذه الأراضي صالحة للزراعة لاحتوائها على نسب هامة من خام "الفوسفات"، وتعتمد فيها الزراعة على الحبوب التي لا تجهد التربة.87

ت الصخرة:

الصخرة هي عبارة عن كتلة كلسية ذات شكل مثلث غير منتضم الأضلاع قاعدته في الشمال، و رأسه في الجنوب يحيط بها "وادي الريمال" من كل جهاتها باستثناء الشمال، حيث تظهر على شكل شبه جزيرة ، يصل ارتفاعها الظاهر إلى حوالي 300م وأعلى ارتفاع فيها يقع في أقصى الناحية الش مالية عند المكان المسمى "كاف شكارة" و يقدر به 644م فوق سطح البحر ، حيث يبدأ سطح الصخرة في التدرج و الإنحدار باتجاه الجنوب الشرقي حتى "سيدي راشد".88

⁸⁶ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص

⁸⁷ محمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 22

⁸⁸ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص10

ث -هضبة المنصورة:

تظهر تضاريس هضبة المنصورة مسطحة الشكل ، حيث تتحدر تدريجيا بصفة عامة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ، باستثناء جزئها الجنوبي الغربي الذي ينحدر بشكل شبه عمودي على الضفة اليمنى لوادي الريمال ، و يتراوح ارتفاعها ما بين 630م-715م فوق سطح البحر و نتيجة لعوامل التعرية التي أثرت في الهضبة المشار إليها أدى ذلك كله إلى ظهور سطح الهضبة في شكل أفقي تقريبا، أما حوافها فتتشكل من صخور المارل والجير، و تتصل بالهضبة مجموعة من التلال المتوسطة الارتفاع أهمها منطقة "سيدي مبروك" المتصلة بها في جانبها الشرقي.89

ج -هضبة بوفريكة:

هضبة متوسطة الإرتفاع تقف حاجزا ما بين وادي "بومرزوق" و وادي الريمال و تمتد حتى مرتفعات عين الباي. 90

ح هضبة عين الباي:

توجد هضبة عين الباي في جنوب المنطقة السيرتية ، حيث تمتاز بانبساط واستواء السطح، و هي عبارة عن تلال متناظرة. 91

خ هضبة جبل الوحش:

تقع هذه الهضبة على بعد حوالي 12كلم شمال شرق المنطقة السيرتية و هي امتداد لها و تظهر في شكل كتلة ضخمة تشكلت منذ أزمنة قديمة ، يقابلها في الجنوب الغربي جبل شطابة ذو التكوينات الكلسية.

⁸⁹ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطوير، مرجع سبق ذكره، ص10

⁹⁰نفسه، ص11


³⁰ صمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 91

⁹² محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص11

د الشبكة المائية:

يستفاد من الدراسات الجيولوجية التي تتاولت المنطقة السيرتية على أن المنابع المائية المتوفرة في المنطقة يكون مصدرها إما سقوط الأمطار أو الثلوج التي تترسب في باطن الأرض، حيث تشكل التكوينات الكلسية خزانات مائية هامة، إضافة إلى ذلك نجد أيضا أن الطابع التضاريسي للمنطقة أدى إلى تكوين شبكة من الأو دية و الشعاب و الينابيع، وتضم هضبة منطقة سيرتا مصادر عديدة من الينابيع المائية خاصة في أخدود وادي الريمال عند الإنكسارات، و هي في معظمها ينابيع معدنية ذات حرارة مرتفعة نسبيا كان الرومان قديما قد استغلوها لأغراض العلاج و الاستحمام بعد أن حولوها إلى حمامات، ومن أهمها منبع سيدي راشد الذي يقع عند مدخل الأخد ود الجنوبي لمدينة سيرتا القديمة، يضاف إلى ذلك منبع عين الشفة في باب القنطرة على الضفة اليسرى للأخدود، كما توجد مصادر مائية أخرى تتمثل في وادي الريمال و بومرزوق ⁹³ كما يوضحه الشكل رقم(14).

⁹³ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص13، 14




شكل رقم (14): خريطة طبوغرافية لولاية قسنطينة تبين موقع ضريح الخروب عن: المعهد الوطني للخرائط و الإستشعار عن بعد

2- الإطار الجغرافي و المناخي لضريح الخروب:

2 1 الموقع الجغرافي لضريح الخروب:

يقع هذا الضريح بأعالي الخروب فوق هضبة صخرية تعلو سطح البحر به 768م، تشرف على عاصمة النوميديين سيرتا و مدينة الخروب، بحيث يبعد عن الأولى به 14كم جنوب شرق، والثانية به 3 كم غربا و يحده من الشرق جبل عبد الله ⁹⁴ و موقع الضريح موضح في الشكل رقم (15).



شكل رقم (15): خريطة تبين موقع ضريح الخروب Dans: Roblès (J. M), Sintes (C), Sites et monuments antiques de l'Algérie, France, 2003, p148

أما فلكيا فضريح الخروب يقع بين خطي طول 6°و 45' شرقا و 6° و 40' غربا، وبين دائرتي عرض 36°و 20' شمالا و 36° و 15'جنوبا (إرجع إلى الخريطة رقم 03).

69

⁹⁴رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية والمورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م إلى عشية الفتح الإسلامي، دار هومة، الجزائر، ص 109

2 2 الدراسة الجيولوجية للمنطقة:

للتركيب الجيولوجي آثار مباشرة في تخطيط و قيام المدن ، تتمثل في نوعية الصخور السائدة في المنطقة و مدى إمك انية استخدامها في عمليات البناء ، كما أن صلابة الطبقة السطحية بقكن من تحمل ضغط المباني العالية.

إن إمعان النظر في التركيبة الجيولوجية لأي منطقة يساعد الدارس في معرفة الفترة الزمنية التي تكونت فيها، و ما هي نوعية الصخور و الترسبات التي تكون طبقات قشرتها الأرضية التي تراكمت من جراء توالي الأزمنة و العصور، و الملاحظ في منطقة قسنطينة أن أقدم الصخور الم لكونة لها تعود إلى العهد الترياسي ممثلة في الصخور الجيرية التي تكونت في عمومها من الصلصال و الطين الأحمر المخل وط بالجبس مع بلورات من الكوارتز، كما تنتشر في مناطق متفرقة بقايا ترسبات الكلس الأصفر أو الرمادي و تبدو في شكل لوحات "دولوميت".

أ التكوينات الكريتاسية:

تنسب ترسبات تكوينات الصخور و التربة العائدة إلى العصر الكريتاسي الأدنى والأوسط إلى الزمن الجيولوجي الثالث ، و هي تظهر في شكل طبقتين متواليتين تبينان عملية إرساب ذات مصادر مختلفة متمثلة في ال دولميت و كلس الشواطئ من جهة ، والمارل الشيستي و المارل الكلسي من جه ة ثانية ، أما عن تكوينات الكريتاسي الأعلى فهي تتمركز في القسم الشمالي الغربي لمنطقة الصخرة السيرتية. 97

³¹ صحمد الهادي (العروق)، مرجع سبق ذكره، ص 95


⁹⁶ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص 3

⁹⁷ نفسه، ص 8

ب - تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع:

تتألف تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من الطمي في شكل حصى مخلوطة بالطين المترسب على السطح ، حيث تغطيه قشرة من الكلس و تظهر على مستويات مختلفة خاصة بالأودية و محاذاة السهول ، أما عن ترسبات الترافرتان فنجدها منتشرة في منطقة المنصورة و سيدي مبروك.

من خلال الشكل رقم (16) و الذي يمثل خريطة جيولوجية لمنطقة الخروب يلاحظ أن أغلب الصخور المكونة للمناطق المحاذية لضريح الخروب تعود إلى البليوسين و تتمثل في المارل الأحمر والرمادي وكذا الحجر الكلسي بمختلف أنواعه ، وهناك صخور ترجع إلى الترياسي والمتمثلة في الصلصال و الحجارة الرملية.



شكل رقم (16): خريطة جيولوجية لولاية قسنطينة على عن مكتبة علوم الأرض

71

⁹⁸ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص 9

2 3 المناخ:

تتواجد ولاية قسنطينة في نطاق المناخ القاري، الذي يتميز بصيف حار و جاف وشتاء بارد و ممطر، معدل كمية التساقط خلال السنة تتراوح ما بين 600 إلى 650 مم، أما الرياح السائدة في المنطقة فغالبا ما تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 99

-1-3-2 الحرارة:

باعتبار الولاية منطقة داخلية فإن درجات الحرارة تكون أكثر ارتفاعا خلال فصل الصيف مقارنة بالمناطق الشمالية و أشد برودة ، إلا أنها تتغير حسب فصول السنة كما يوضحه الجدول رقم 09.


جدول رقم 09: المعدل الشهري لمتوسط درجات الحرارة (°م) لولاية قسنطينة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الحرارة	2012 م	2000 م	السنوات
			الأشهر
5,9	6,8	5,1	جانفي
6,4	4,3	8,5	فيفري
11,2	10,9	11,5	مارس
14	13,1	14,9	أفريل
19,2	17,9	20,6	ماي
24,1	25,7	22,6	جوان
27,3	27,6	27,0	جويلية
27,7	28,7	26,8	أوت

ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie : wilaya de Constantine</u>, op.cit, p 6

22,6	22,7	22,5	سبتمبر
17,7	19,1	16,4	أكتوبر
13,2	13,6	12,8	نوفمبر
9	8,4	9,7	ديسمبر
16,6	16,6	16,6	المعدل السنوي
			للحرارة

من خلال هذا الجدول نلاحظ أن درجات الحرارة تبلغ أقصاها في شهري جويلية وأوت أين تم تسجيل معدل متوسط الحرارة يقدر ب 27°م في سنة 2000م و 28,7°م في سنة 2012م ، في حين تتخفض لتصل إلى أدنى قيم لها في شهري جانفي و فيفري أين تم تسجيل 5,1°م سنة 2000م و 4,3°م سنة 2012م، و لتوضيح هذه التغيرات استعنا بمعطيات الجدول السابق و وضعناها على شكل مخطط (الشكل رقم 17).



شكل رقم (17): منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية

و فيما يلي الجدول رقم 10 الذي يمثل المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا بولاية قسنطينة خلال سنتى 2000م و 2012م.

جدول رقم 10: المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) لولاية قسنطينة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الحرارة	2012 م	2000 م	السنوات
			الأشهر
0,5	1,4	-0,3	جانف <i>ي</i>
1,1	-0,4	2,6	فيفري
4,7	4,5	5,0	مارس
7,4	6,6	8,3	أفريل
11,4	9,5	13,4	ماي
16,0	16,6	15,4	جوان
18,9	19,0	18,9	جويلية
19	19,5	18,5	أوت
15,3	15,2	15,5	سبتمبر
11,6	12,5	10,7	أكتوير
7,3	7,7	7,0	نوفمبر
3,2	2,5	4,0	ديسمبر
9,7	9,6	9,9	المعدل السنوي للحرارة
			للحرارة

يلاحظ من خلال الجدول اختلاف درجات الحرارة من سنة إلى أخرى و قد سجلت أدنى قيمة لدرجة الحرارة في شهر جانفي خلال سنة 2000م أين تم تسجيل 0.30، وفي شهر فيفري خلال سنة 2012م أين تم تسجيل 0.30،

أما عن درجات الحرارة القصوى فهي موضحة في الجدول رقم 11.

جدول رقم 11: المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) لولاية قسنطينة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الحرارة	2012 م	2000 م	السنوات
			الأشهر
11,3	12,1	10,6	جانفي
11,6	8,9	14,3	فيفري
17,6	17,3	18,0	مارس
20,6	19,6	21,6	أفريل
27,1	26,4	27,8	ماي
32,3	34,9	29,7	جوان
35,6	36,2	35,1	جويلية
36,4	37,8	35,1	أوت
29,8	30,2	29,5	سبتمبر
23,8	25,6	22,0	أكتوير
19,0	19,5	18,6	نوفمبر
14,8	14,2	15,4	ديسمبر
23,4	23,6	23,2	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن درجات الحرارة تبلغ أقصاها في شهري جويلية و أوت خلال سنة 2000م حيث تم تسجيل 35,1°م، بينما سجلت أقصى درجة حرارة خلال سنة 2012م في شهر أوت و هي تقدر بـ 37,8°م.

2-3-2 الرطوبة النسبية:


تتغير الرطوبة النسبية باستمرار من شهر لآخر و من سنة لأخرى كما يوضحه الجدول رقم 12، و حسب معطيات هذا الجدول فإن ولاية قسنطينة تمتاز بجو رطب خلال فصل الشتاء و جو جاف خلال أشهر الصيف.

جدول رقم 12: المعدل الشهري للرطوبة النسبية (%) لولاية قسنطينة – عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

معدل الرطوبة النسبية	2012 م	2000 م	السنوات
			الأشهر
81	77	85	جانف <i>ي</i>
77	79	75	فيفري
70	71	68	مارس
67	72	61	أفريل
64	62	65	ماي
54	47	61	جوان
46	44	47	جويلية
42	36	48	أوت
58	57	59	سبتمبر
67	62	71	أكتوبر

71	74	68	نوفمبر
73	74	72	ديسمبر
64	63	65	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الرطوبة النسبية تتغير باستمرار و هذا ما يسبب في إتلاف أي مادة أثرية مهما تكن طبيعتها ، حيث تبلغ الرطوبة النسبية أقصاها في شهري جانفي و فيفري أين سجلنا 85% و 77% خلال سنتي 2000م و 2012م على التوالي، و تتخفض هذه النسبة خلال شهري جويلية و أوت أين تم تسجيل 47% و 36% سنتي 2000م و 2012م على التوالي، و لتوضيح تغيرات الرطوبة النسبية على مدار العام وضعنا معطيات الجدول السابق في منحنيات بيانية لئما يوضحه الشكل رقم (18).



شكل رقم (18): منحنى بياني لتغيرات الرطوية النسبية خلال أشهر السنة في ولاية قسنطينة

و فيما يلي جدول رقم 13 الذي يمثل الرطوبة النسبية الدنيا بولاية قسنطينة خلال سنوات 2000م و 2012م.

جدول رقم 13: اللرطوبة النسبية الدنيا (%) لولاية قسنطينة - عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية -

معدل الرطوبة	2012م	2000 م	السنوات
النسبية			الأشهر
57	54	59	جانف <i>ي</i>
52	56	48	فيفري
41	43	38	مارس
40	48	32	أفريل
35	33	36	ماي
28	23	32	جوان
23	22	24	جويلية
21	17	24	أوت
30	29	31	سبتمبر
40	37	43	أكتوبر
47	50	43	نوفمبر
50	52	47	ديسمبر
39	39	38	المعدل السنوي

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن الرطوبة النسبية وصلت إلى أدنى قيم لها خلال شهري جويلية و أوت في سنة 2000م أين سجلت رطوبة نسبية تقدر بـ 24%، أما في سنة 2012م فقد سجلت أدنى نسهة للرطوبة النسبية في شهر أوت وتقدر بـ17%.

أما عن الرطوبة النسبية القصوى فهي مسجلة في الجدول رقم 14.

جدول رقم 14: الرطوبة النسبية القصوى (%) لولاية قسنطية - عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية-

معدل الرطوية	2012م	2000 م	السنوات
النسبية			الأشهر
94	91	97	جانف <i>ي</i>
93	91	95	فيفري
91	90	91	مارس
88	89	87	أفريل
90	89	90	ماي
81	75	87	جوان
72	70	74	جويلية
65	57	73	أوت
82	80	84	سبتمبر
88	83	92	أكتوير
91	92	90	نوفمبر
91	89	92	ديسمبر
92	83	88	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال الجدول أن ولاية قسنطينة تتميز بارتفا ع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء، و قد بلغت الرطوبة النسبية أقصاها في سنة 2000م خلال شهر جانفي

والتي قدرت بـ 97%، و في سنة 2012م سجلت أعلى رطوبة نسبية خلال شهر نوفمبر و هي تقدر بـ 92%.

: التساقط


كمية التساقط تختلف من سنة إلى أخرى و هي معتبرة بحيث قدرت به 415,8مم في سنة 2012م، و الجدول رقم 15 يمثل كمية التساقط المسجلة خلال أشهر السنة بولاية قسنطينة.

جدول رقم 15: كمية التساقط خلال أشهر السنة (مم) بولاية قسنطينة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل التساقط	2012 م	2000 م	السنوات
			الأشهر
26,0	34,7	17,4	جانف <i>ي</i>
61,9	104,6	19,2	فيفري
33,2	52,1	14,3	مارس
50,7	68,4	33,0	أفريل
52,0	19,5	84,5	ماي
24,9	6,2	43,6	جوان
0,9	1,8	0,1	جويلية
13,1	10,5	15,7	أوت
27,4	36,2	18,7	سبتمبر
35,9	33,4	38,5	أكتوبر
30,6	29,4	31,9	نوفمبر

38,4	19,0	57,8	ديسمبر
395,2	415,8	374,7	كمية التساقط
			خلال السنة

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن كمية التساقط تتراوح بين 0,1 مم و قد سجلت أعلى كمية تساقط في سنة 2000م خلال شهر ماي و التي قدرت بـ 84,5 مم في حين أقل نسبة تساقط كانت في شهر جوان أين لم تتعدى 1,0 مم، و في سنة 2012م كانت أعلى كمية تساقط خلال شهر فيفري أين بلغت 104,6 مم في حين أقل كمية تساقط خلال شهر فيفري أين بلغت 104,6 مم في حين أقل كمية تساقط كا نت في شهر جوان حيث قدرت بـ بـ 1,8مم، و للتوضيح أكثر وضعنا معطيات هذا الجدول على شكل أعمدة بيانية (الشكل رقم19).



شكل رقم (19) : أعمدة بياني لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية قسنطينة

2-3-4 الرياح:

سرعة الرياح كبيرة كما يوضحه الجدول رقم 16، و هي خطيرة جدا على المعالم الأثرية خاصة إذا كانت محملة بالغبار و الغازات الملوثة.

جدول رقم 16: المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية قسنطينة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية-

المعدل	2012م	2000م	السنوات
			الأشهر
18	22	13	جانفي
17	18	16	فيفري
17	16	18	مارس
22	22	21	أفريل
22	22	21	ماي
18	16	20	جوان
25	27	22	جويلية
20	23	16	أوت
24	25	21	سبتمبر
21	26	15	أكتوير
23	23	22	نوفمبر
22	16	27	ديسمبر
27	27	27	أعلى سرعة
			خلال السنة

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن سرعة الرياح تختلف من سنة لأخرى ومن شهر لآخر و قد سجلت أعلى سرعة للرياح في سنة 2000م خلال شهر ديسمبر بحيث قدر المعدل الشهري لها بـ 27 م/ثا أما أدنى معدل فقد كان في شهر جانفي وهو يقدر بـ 13م/ثا، و في سنة 2012م سجل أعلى معدل شهري لسرعة الرياح خلال شهر جويلية و قدر بـ 27 م/ثا أما أدنى معدل فقد كان في شهر مارس و يقدر بـ 16م/ثا.

3- الدراسة المعمارية للضريح:

3-1- وصف الضريح:

3 1 1 القسم الخارجي:

يبلغ الإرتفاع الحالي للضريح 6 أمتار، وحسب شهادة بعض الباحثين فقد كان الضريح محافظا على الطابق الأول الذي يعلو القاعدة حتى بداية القرن العشرين، ويرجع سقوطه إلى زلزال عنيف ضرب المنطقة في مطلع القرن العشرين، يلاحظ من خلال ما تبقى من طابقه السفلي أن الضريح بني بالحجارة الكبيرة المنحوتة، بحيث يقعدى طولها في بعض الأحيان المترين، وضعت دون ملاط، و تغطي جدرانه نواة مشكلة من أحجار قليلة التربيع 100، و فيما يلي صورة توضح ضريح الخروب.

صورة رقم (10): ضريح الخروب عن الطالبة (2015م)




رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 209– 211 100

يبلغ طول قاعدته المربعة 8,40 م و علوها 2,35م، يعلوها ثلاث مدرجات، وفوق هذه الأخيرة أقيمت دكة أخرى مربعة غائرة عن الأولى ارتفاعها 1,70م تتكون من أربعة مداميك، الأولى و الثالثة ملساء بينما زينت الثانية و الرابعة بنتوءات، كما تنتهي بكورنيش ذو عنق مصري كما توضحه الصورة رقم (11)، و في القسم العلوي ينتصب بقايا بناء مربع الزوايا، يتكون من أربعة كتل على شكل أعمدة تشغل مساحة مربعة يصل طول إحدى جوانبها 5,55م و مزينة في كل واجهاتها بدرقات ناتئة تشبه درع كروي 101 (أنظر الصورة رقم 12)، و حسب غزال فإن هذه الأعمدة تشكل إطار لأربعة أبواب وهمية لم يبقى منها إلا بعض البقايا.





صورة رقم (11): أقسام الطابق السفلي لضريح الخروب عن الطالبة (2015م)






101 (ابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 211

Gsell (S), Les monuments antiques de l'Algérie, tome I, Paris, 1901, p62

و قد قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة لإعادة تشكيل الضريح في جوان 1974م حيث توصل إلى أن ارتفاع الضريح الكلي قد يصل في الأصل إلى 30م، ويمكن أن نميز فيه ثلاثة طوابق رئيسية كما هو موضح في الشكل رقم (20).



فحسب راكوب فضريح الخروب يتكون من قاعدة مربعة تحمل ثلاثة مدرجات تعلوها منصة مربعة مزينة بكورنيش ذو عنق مصري ، و فوق هذا الأخير ترتفع أربعة كتل مزينة بدروع دائرية ناتئة تشكل إطار لأربعة أبواب وهمية ، بعدها نجد دكة ثانية تحمل شرفة صغيرة يحيط بها 12 عمودا علوها 4,09 م قاعدتها مضلعة الزوايا وتيجانها

ذات طراز دوري، و ينتهي الضريح بقاعدة قد تحمل هرما مدببا مثمن الأضلاع علوه قد يصل إلى 9 م.

غير أن غزال يذكر أن الدكة الثانية تحمل ثمانية أعمدة دورية فقط ذات جذوع ملساء، وينفي وجود ذلك الهرم المدبب و يرى أن الضريح ينتهي بمصطبة تحمل فوقه ا إما مجموعة من التماثيل أو شكل زخرفي كبير.

3 1 ك القسم الداخلي:

يدل موقع المدفن الأرضي أنه بني قبل بناء الطوابق العلوية، فقد هيئ أسفل أساس المعلم في محوره المنصف بحوالي 0,60م و على عمق 1,50م تحت سطح الأرض ، طوله 2م و عرضه 1م و ارتفاعه 0,99م، مبني بالحجر المنحوت، أرضيته مبلطة فقط في الزاوية شمال – غرب و مغطى ببلاطة سمكها 0,40م و فوق هذه الأخيرة هيئ قبو آخر ضيق و مقبب طوله 0,70م و عرضه 0,130م يتكون من 0 عقود حجرية، و في أعلى هذا القبو و أسفل نواة القاع دة أقيم فضاء ضيق يبلغ طوله 0,50 وعرضه 0,50 الشكل رقم 0,50.

2-3-التأثيرات الأجنبية على الضريح:

يرى بعض الباحثين أن هندسة ضريح الخروب مستوحاة من الفن الإغريقي الصقلي، و البعض الآخر يعتبرها مزيج من العناصر الهندسية و الزخرفية الفينيقية الإغريقية، التي لم تكن شائعة الإستعمال في بلاد المغرب فحسب بل في كامل حوض البحر المتوسط بحيث عاشت هذه المنطقة لفترة طو يلة تحت تأثيرات هاتين الحضارتين، ويتجلى التأثير الهلنستى في ضريح الخروب فيما يلى:


²¹⁶ ، (البح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 103

Gsell (S), <u>Les monuments antiques de l'Algérie</u>, tome I, op.cit, p63 ¹⁰⁴ 212 ، 211 مرجع سبق ذکرہ، ص 211، ¹⁰⁵

- أعمدة و تيجان دورية كانت سائدة في العالم المتوسطي في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد لاسهما في صقلية.
 - الزخارف الناتئة التي تزين القاعدة السفلي، و إفريز الطابق العلوي.

أما التأثير الفينيقي فيشمل العناصر التالية:

- جبهات البناء التي استعملها الفينيقيون بكثرة في أواخر العهد القرطاجي.
- الكورنيش ذو العنق المصري الشائع عند القرطاجيين كما يوضحه الشكل رقم (21).



شكل رقم (21): نماذج للكورنيش ذات العنق المصري المستعملة في بعض الأضريحة عن رابح (لحسن): ص335

4- تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة:

4-1- الدراسات و الأبحاث السابقة:

لقد بدأت الدراسات التي تناولت هذا الضريح من قبل الفرنسيين "تومبل" « Temple » و"فابل" « Fable » سنة 1838م في جولتهما السياحية التي شملت الفضاء القسنطيني ، كذلك أشار إليه فيما بعد الباحث "بيربروجير" « Berbrugger » و ذلك سنة 1843م، وتلاحقت الدراسات و الأبحاث الأثرية على ضريح الخروب بعد

87

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 106

ذلك من قبل كل من "أ.رافوازي" « E. Ravoisier » و المهندس " أ.دولامار " « Delamar »، هذا الأخير الذي أبرز في أحد ألواحه الصومعة كمعلم أثري قديم 107.

2-4 التنقيبات الأثرية و الترميمات السابقة:

أولى الحفريات التي جرت في الضريح كانت في سنة 1861م حيث قا مت بها الجمعية الأثرية لقسنطينة، و كان الغرض منها اكتشاف مدف نه القبوي و شكله الهندسي الأصلي، وقد توصلت هذه الأبحاث إلى كشف جزء من الغرفة الجنائز ية المهيئة أسفل أساس البناء، والتعرف من المواد المتراكمة على العديد من العناصر الهندسية مثل: جذوع الأعمدة، قاعدتهم، تيجانهم، النتوءات و قطع سقف مزين.

و فيما بين سنتي 1915م - 1916 م أشرف المهندس " بونال" « Bonnel » على فريق من مصلحة المعالم التاريخية الجزائية على عملية التنقيب في الضريح، وذلك بمساعدة الجمعية الأثرية لمقاطعة قسنطينة ¹⁰⁹، و على إثر هذه الحفريات تم الكشف على الغرفة الجنائزية واستخراج أثاث جنائزي هام و متنوع في حالة حفظ لا بأس بها ، تم وضعه في متحف قسنطينة ، و قد تطلب البحث عن المدفن الأرض ي إزالة كل أحجار قاعدته الحالية ، ثم أعيد بناؤه من جديد ما بين سنوات 1930–1932م باستعمال مواد بناء حديثة ، تحت إشراف مهندس المعالم التاريخية "بونال".

على عكس الأضرحة الأخرى يزخر ضريح الخروب بأثاث جنائزي متعدد و متنوع اكتشف لأول مرة خلال حفريات 1915- 1916م، بعضه في حالة جيدة و البعض الآخر متضرر و يتكون من أسل حة دفاعية و هجومية، زينة متنوعة ، جرار و أوانى

¹⁰⁷ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 2008م، ص100

²¹⁰ رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 108

¹⁰¹ محمد الصغير (غانم) ، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص

¹¹⁰ رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 210

فضية، بحيث تم العثور على 7 جرات بداخل الغرفة الجنائزية، اثنتان منها وجدتا مملوءة بمياه الأمطار المتسربة في الجهة الجنوبية الشرقية من الغرفة و هما في حالة حفظ جيدة ووضعية واقفة، و في الجهة الجنوبية الغربية وجدت 5 جرات، واحدة منها محفوظة في وضعية جالسة احتوت بداخلها على عظام نصف محروقة ، و الأربعة الأخرى لم يبقى منها إلا الشظايا.

و في القبو العلوي عثر على جرتين مكسرتين في وضعية جالسة تحتويان بالداخل على رماد ممزوج بالتراب كما اكتشفت بقايا رماح و حراب مغروسة عموديا في فواصل البلاطات، و في الزاوية الشمالية من القبو الأرضي تمتد بلاطة تتوتفع بحوالي 0,20م على سطح الأرض، طولها 0,99م و عرضها 0,67م و وضع عليها الأثاث التالي:

- سترة قسم منها معدني و القسم الآخر من الجلد أو القماش.
- عدة شظایا تشکل خوذة تحمي الرأس و العنق و الکتفین، صنعت من صفائح الحدید المطروق.
- سيف طوله 0,65م كان بداخل هادن مصنوع من شجر الأرز و مغلف في جهته العلوية بقطع من المعدن و الذهب و النحاس.
 - خنجر أو سيف قصير و رماح.
 - بقايا بوق من فضة يحمل زخارف ناتئة.
- ميدالية برونزية عليها صورة نبتون إله البحر جالس و في ركبتيه جلد أسد ، كما يحمل شوكة ثلاثية رمز الإله في يده اليسرى و قوقعة بحرية في يده اليمنى.
 - أربع ميداليات أخرى: اثرنان لم يبقى منها إلا محيطهما و البقية في حالة حفظ جيدة بحيث تمثل رسوماتها رؤوس أيل و لبؤة.

89

¹¹¹ رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 212

- طست أو مزهرية كبيرة من فضة قطر ها 0,27م مملوءة بعظام نصف محروقة ، تكسرت أثناء اكتشافها من شدة تأكسدها.
 - مبخرة من فضة.
- عدة قطع يعتقد أنها بقايا: مرآة، حلقة عنق، إبريق من فضة، مخرز و مثقب. 112

في جوان 1974 م إقترحت البعثة الألمانية بلهارة المهندس راكوب على الوزارة المعنية، وبالتنسيق مع مصالح حماية الآثار بالجزائر المشروع التالي:

- إعادة بناء الضريح
- تهيئة و إصلاح الطريق الرابط بين مدينة الخروب و المعلم
 - ترميم الأثاث الجنائزي المتضرر

لكن هذا الإ قتراح باء بالفشل بسبب عدة عوامل ، و على الرغم من هذا قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة إعادة تشكيل البنا ء اعتمادا على مقارنته بالمعالم البرجية الأخرى المشابهة له، و إحصاء و ترتيب مختلف ا لعناصر الهندسية المنتشرة حوله والمقدر عددها بـ 262 قطعة ، و بعد تسجيلها و ترقيمها و رسمها ، توصل إلى أن ارتفاع الضريح الكلي قد يصل في الأصل إلى 30 م.

4-3- تأريخ الضريح:

لقد تأكد بونال من خلال دراسته لبقايا أثاث ضريح الخروب أن هذا الأخير قد لا يكون إلا لشخصية مرموقة لها مكانتها في المجتمع النوميدي حينذاك، كما أنه صنف الضريح من خلال اللمسات المعمارية لبنائه على أنه يرجع إلى النموذج الإغريقي البوني الذي انتشر خلال القرن ال ثاني قبل الميلاد ، و أن أثاثه الجنائزي المتمثل في الخوذة و السيوف والخناجر و الدروع لا يستبعد أن يعود لشخصية عسكرية ووريت في

^{212 (}لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص212، 213

²¹⁶ نفسه، ص 113

دهليزه، و أن السلاح الذي عثر عليه كان مثيله يستعمل لدى الجيش القرطاجي، و العالم الشرقي بصفة عامة منذ القرن الثالث قبل الميلاد. 114

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا، من هي الشخصية التي دفنت بالضريح؟ هل هي فعلا الملك ما سينيبل لكونه قائدا عسكريا، كما يستنتج ذلك من الأثاث ذي الصبغة العسكرية؟ أم أنه كان لابنه مسيبسا الذي خلفه في الحكم ؟ أو قد يكون لشخصية بونية كانت لها مكانتها في سيربلاً

و لإجابة على هذه التساؤلات لا بد من استعراض مختلف الدرا سالت التي أجرييت من طرف الباحثين في هذا المجال:

لقد أجريت تحليلات بالكربون 14 على العظام التي وجدت داخل الإناء الفضي بالغرفة الجنائزية، و النتائج بينت أن بقايا عظام المتوفي التي عثر عليها قد مورست عليها عادة حرق الجثث التي كان يعمل بها حينذاك ، و أن صاحبها يكون قد بلغ 90 سنة، و إذا ما قارنا هذه المعطيات بما ورد في المصادر الكتابية و الدراسات الحديثة التي تشير إلى مشاركة الملك ماسينيسا في الحروب الرومانية - القرطاجية التي عرفت بالحروب البونية ، لاسيما الحرب البونية الثانية و معاهدة زام ا التي كانت خاتمة تلك الحروب سنة 201 ق.م، ثم المناوشات التي قام بها ماسينيسا فيما بعد ضد القرطاجيين و وفاته سنة 148 ق.م ، بعد أن كان قد ولد سنة 238 ق.م، و بهذا يكون العاهل النوميدي ماسينيسا قد عاش تقريبا 90 سنة أو أكثر ، يضاف إلى ذلك أن ماسينيسا كان قد تربع على عرش سيرتا منذ سنة 203 ق.م و قد دام حكمه 56سنة، كما ورد ذلك في أحد نقوش معبد الحفرة بقسنطينة.

¹¹⁴ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص 103

¹¹⁵نفسه، ص104

كذلك نجد أن ضريح الخروب لا يبعد عن عاصمة المملكة النوميدية الشرقية سيرتا إلا بحوالي 14كلم، كل هذه الدلائل تدعوا إلى ما يشبه التأكد بأن الغرفة الجنائزية بضريح الخروب كانت قد ضمت رفات الملك ماسينيسا ، و مع ذلك تبقى مسألة تشييد الضريح تطرح نفسها ، هل أنها تمت عند وفات الملك النوميدي ماسينيسا أو بعدها بسنوات قليلة ، يمكن أن تمتد إلى فترة ابنه ميسيبسا الذي ازدهرت الجوانب العمرانية و الثقافية في عهده بالمملكة النوميدية.

5- أصل التسمية:

أطلقت تسمية الخروب على الضريح منذ الفتو حات الإسلامية لشمال إفريقيا، وكلمة الخروب في اللهجة الجزائرية ذات الجذور العربية تعني البناء المهجور الذي لحقه التهديم و يعود إلى عصرور سالفة، و ذلك نتيجة التهديم الذي كان عليه الضريح.

¹¹⁶ محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة و التطور، مرجع سبق ذكره، ص 104

¹¹⁷ نفسه، ص 100

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

الخلاصة:

لقد بني ضريح الخروب فوق هضبة صخرية تشرف على عاصمة النوميديين سيرتا، يبلغ ارتفاعه الحالي 6 أمتار، بني بالحجارة الكبيرة المنحوتة وضعت دون ملاط، يتكون من قاعدة مربعة و طابقين أما القسم الداخلي فيتكون من المدفن الأرضي الذي يقع على عمق 1,50م من سطح الأرض مبني بالحجر المنحوت و فوقه قبو آخر ضيق، وقد قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة لإعادة تشكيل الضريح في جوان 1974م حيث توصل إلى أن الإرتفاع الإجمالي للضريح قد يصل في الأصل إلى 30 م، لكن هذا المخطط لم يجسد في أرض الواقع ، أما عن تأريخ الضريح فيرجعه أغلب الباحثين إلى ماسينيسا أو ابنه مسيبسا.

الزمل الزاله: حسلاعما عيب عاليم عاليم

الغدل الثالث: عموميات حول خريح إمدغاسن

تمهيد

- 1 التعريف بولاية باتنة و تاريخها
- 2 الإطار الجغرافي و المناخي لضريح إمدغاسن
 - 3 الدراسة المعمارية للضريح
 - 4 تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة
 - 5 أصل التسمية

الخلاصة

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

تمهيد:

لا شك أن ظهور ممالك الماصيل و الماصيصيل فجأة في القرن الثالث قبل الميلاد لا يعني بالضرورة أنها وليدة تلك الفترة، إنما تمتد جذورها حسب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك و يدع م هذا الرأي بعض الشواهد التاريخية ، فضريح المدغاسن ببانتة الذي يحتمل أنه شيد في نهاية القرن الرابع و بداية القرن الثالث قبل الميلاد لا يعدو إلا أن يكون ضريح مشترك لسلالة حاكمة تتحدر من قبائل الماصيل ، التي يرى بعض الباحثين المعاصرين أن أصولهم قد تتحدر من المزاطق القريبة من الأوراس، إلى جانب هذا فوقوع ضريح المدغاسن في وسط مقبرة قديمة واسعة قد يجعلنا نفترض وجود مدينة هامة في هذه المنطقة، اتخذها ملوك الماصيل الأوائل عاصمة لهم و للأسف لم يبق من آثارها إلا معالمها الجنائزية. 118


- 118

¹¹⁸ رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م إلى عشية الفتح الإسلامي، دار هومة، الجزائر، ص 45-47

1- التعريف بولاية باتنة و تاريخها:

1 1 التعريف بولاية باتنة:

تقع ولاية باتنة في الشرق ال جزائري على بعد 420 كلم من الجزائر العاصمة ، مساحتها الإجمالية تقدر به 13185 كلم 2 , يحدها من الشمال أم البواقي و سطيف ، من الشرق خنشلة، من الغرب مسيلة و من الجنوب بسكرة، تتكون من 63 بلدية بكثافة سكانية تقدر به 825045 نسمة، حسب إحصائيات 1989م 11 , و موقع الولاية موضح في الثناء قدر 11



شكل رقم (22): خريطة توضح الموقع الجغرافي لولاية باتنة

عن : ORGM ; Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie: wilaya de Batna

ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie " Wilaya de Batna"</u>, éditions du service géologique de l'Algérie , Boumerdès, 1998, p 3

1 2 تاريخ المنطقة:

لقد مربت المنطقة بعدة فترات نذكر منها:

أ -فترة ما قبل التاريخ:

مازالت المعلومات حول هذه الفترة في منطقة الأوراس يكتنفها الكثير من الغموض باستثناء الدراسة التي أقيمت في السبعينات من طرف الباحثة روبي (C.Roubet) حول موقع كهف خنقة سي محمد الطاهر الواقع بالسفوح الشمالية للكتلة الأوراسية المطلة على حوض تيمقاد فإن جل الأبحاث و الدراسا ت لم تتعدى طور التحريات الأثرية ، و كذلك الأعمال الميدانية التي قام بها الباحث بالي (J.L.Ballais) مكنته من التعرف وتحديد 43 موقعا تعود إلى فترة ما قبل التاريخ كانت مجهولة.

ب فترة فجر التاريخ:

تتوزع بمنطقة الأوراس عدد من المواقع الأثرية التي تعود إلى فجر التاريخ والتي تتوزع عند المنحدرات الشمالية لجبال الأوراس. 121

ت الفترة النوميدية:

عرفت بلاد المغرب القديم وجود كيانات سياسية محلية مستقلة ، شكلت مملكة نوميديا الشرقية إحداها ، هذه الأخيرة غطت الشرق الجزائري و بعض الأجزاء التونسية أنذاك ، وإن كان ذكر ملكة الماسيل لم يرد إلا في كتابات مؤرخي القرن الرابع قبل الميلاد و ما بعده ، لارتباطه بأحداث خارج ية قرطاجية أو رومانية ، لكن المؤشرات الحضارية ترجع وجودها

¹²⁰ محمد الشريف (حسين)، < مواقع فجر التاريخ بالأوراس منطقة واد الطاقة نموذجا >>، الأوراس عبر التاريخ ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2014، ص 295.

²⁹⁵ ص 121 نفسه، ص

إلى ما قبل ذلك بكثير ، و لكنها عرفت تطورات منذ القرن الثالث ق .م إلى توحيد النوميديتين الشرقية و الغربية في عهد ماسينيسا لاحقا.

و تشير بعض الدراسات عن أصول مملكة الماسيل أنها ترجع إلى منطقة الأوراس أين نجد الضريح الملكي الضخم "إمدغاسن" الذي قد يعود إلى أسرة ملكية نوميدية و الذي يعد من أجمل الآثار التي تركها الإنسان في شمال إفريقيا.

ث الفترة الرومانية:

تأثرت منطقة الأوراس بالوجود الروماني منذ سنة 46ق.م، و الإحتلال الكامل لها منذ 40م¹²⁴، و لم يبسط الرومان نفوذهم على كامل منطقة الأوراس ، بل احتلوا المناطق التي لا تكلفهم كثيرا و تدر عليهم أرباحا ، فشيدوا مدينة تيمقاد على الطريق الروماني الذي يمر شمال الأوراس و يربط المدينة بخنشلة و تبسة شرقا و لامباز و القنطرة غربا، و كانت مهمة الجيش المتمركز في المدينة مراقبة طرق الأوراس الجبلية و التصدي لمقاومة السكان.

ج فترة الإستعمار الفرنسي:

تعد منطقة الأو راس إحدى قلاع المقاومة و الثورة ، و ملجأ الثوار المتمردين ضد المستعمر الفرنسي ، خصوصا لما اكتشفت المنظمة السرية سنة 1950م حيث بقيت خلاياها قائمة و نشطة و رفض قائد الأوراس مصطفى بن بولعيد حلها، مما أهل المنطقة لأن تكون رأس الحرب و القلب الحي النابض لاندلاع ثورة نوفمبر 1954م حيث كانت الولاية الأولى (الأوراس) في ليلة الفاتح من نوفمبر الميدان الأول لهذه الثورة حيث جرت

¹²² حفيظة (لعياظي)، <حنظرة في التطور الحضاري لنوميديا الشرقية >>، الأوراس عبر التاريخ ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2014، ص 95

²⁹⁰ صحمد العيد (مطمر)، مرجع سبق ذكره، ص 123

⁹⁵ حفيظة (لعياظي)، مرجع سبق ذكره، ص 124

¹²⁵محمد العيد (مطمر)، مرجع سبق ذكره، ص 290

عمليات عسكرية هجومية شملت جميع نواحي المنطقة، و ظلت ثابتة على هذا الخط وصامدة في وجه العدو و حاضنة للثورة إلى أن استقلت البلاد في 5 جويلية 1962م.


2 - الإطار الجغرافي و المناخي لضريح إمدغاسن:

2 1 الموقع الجغرافي للضريح:

الضريح النوميدي المعروف تحت اسم إمدغاسن تابع إداريا إلى ولاية باتنة، بحيث يبعد عنها بحوالي 40 كم، و به 100كم عن ولاية قسنطينة، و هو يقع ما بين بلدية المعذر و عين ياقوت 127 و يبعد عن هذه الأخيرة به 9 كم من ناحية الجنوب الشرقي. 128

128

129



شكل رقم (23): خريطة تبين موقع ضريح إمدغاسن. عن: Roblès (J. M), Sintes (C), Sites et monuments antiques de l'Algérie, France, 2003, p148

و هو ليس بعيد عن الطريق الولائي رقم 26 الذي يربط ولاية باتنة بقسنطينة، كما نجد أن إمدغاسن يجاور سبخة كانت تسمى في القديم بالسبخة الملكية «Lac المحالية الملكية «Royal» أو باللاتينية « Lacus Regius ». وموقع الضريح موضح في ال شكل رقم (23).

¹²⁶ يوسف (قاسمي)، << سؤال الثورة في الولاية الأولى - أوراس النمامشة و رد الفعل الإستعماري >>، الأوراس عير التاريخ، منشورات الهتحف العمومي بخنشلة، 2013، ص 236-247

Camps (G), "nouvelles observation sur l'architecture et l'âge du Medracen mausolée royal de Numidie", dans : **compte rendus de l'académie des inscription**, sans lieu, 1973, p 470

Gsell (S), Les monuments antiques de l'Algérie, tome I, Paris, 1901, p65

Gsell (S), <u>Histoire ancien de l'Afrique du nord</u>, tome VI, sans lieu, 1972, p 262


أما فلكيا فالمدغاسن يقع بين خطي طول 6° و 30' شرقا و 6° و 25' غربا، وبين دائرتي عرض 35° و 45' شمالا و 35° و 40' جنوبا.

2 2 المعطيات الطبيعية للمنطقة:

يتواجد ضريح إمدغاسن على ارتفاع 900م على مستوى سطح البحر تقريبا، و هو بذلك يقع على هضبة تتوسط سلسلتين جبليتين، بحيث نجد جبل عازم من جهة الشمال وتبلغ أعلى قمة فيه 1173م و تسمى رأس أنقوت، أما م ن جهة الجنوب فنجد جبال تافروت و تبلغ أعلى قمة فيها 1125 م، في حين نلاحظ من ناحيتي الشرق و الغرب وجود هضاب يتراوح علوها ما بين 800م و 900م، كما عيضحه الشكل رقم (24) والتي تمثل خريطة طبوغرافية لولاية باتنة، و لعل موقعه بين السلسلتين الجبليتين يجعله محمي من التأثيرات الجوية الآتية من الشمال و الجنوب ، و هذا ما يترجم حالة الحفظ الجيدة للواجهة الشمالية في الضريح.

الغطاء النباتي قليل نظرا لموقع المنطقة ، و تتركز معظم الأشجار في أعالي جبلي تافروت و بوعريف كما هو مبين في الشكل رقم (24)، أما بجوار الضريح و بالقرب منه فلا توجد سوى بعض النباتات القصيرة والحشائش.

بالنسبة للشبكة المائية ما يميز المنطقة هو وجود سبخة تسمى سبخة جندلي، وهي متواجدة من جهة الشرق بالنسبة لضريح المدغاسن و لا تبعد كثيرا عنه، كما تظهره نفس الخريطة.



شكل رقم (24): خريطة طبوغرافية لولاية باتنة مبين عليها موقع ضريح إمدغاسن عن: المعهد الوطني للخرائط و الإستشعار عن بعد


2 3 الدراسة الجيولوجية للمنطقة:

يتميز موقع الضريح بو جود نوعين رئيسيين من الصخور هما: الحجر الجيري والرملي اللذان يتميزان بسهولة التكسير، مما شكلا المادة الخام لبناء الضريح و المقبرة المحيطة به، كما يتوفران بكثرة في جبلي تافروت و عازم.


من خلال الشكل رقم (25) و الذي يهثل خريطة جيولوجية لمنطقة باتنة و ما جاورها نلاحظ أن أغلب الصخور المتواجدة بالقرب من ضريح إمدغاسن هي صخور رسوبية و تعود إلى الزمن الجيولوجي الذي يسمى بالكريتاسي الأوسط بالنسبة لجبال عازم في حين نجد أن الصخور المكونة لجبال تافروت و بوع ريف تشكلت خلال الكريتاسي الأسفل، و من خلال ال شكل رقم (26) يمكن القول أن الصخور الرملية والكلسية هي الأكثر تواجدا بالقرب من ضريح المدغاسن ما يفسر كثرة استغلالها في البناء منذ القديم.


¹³⁰ رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق .م إلى غاية عشية الفتح الإسلاميفي القرن السابع م ، دار هومة ، الجزائر ، 2002م، ص 67

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية



شكل رقم (25): خريطة جيولوجية لولاية باتنة عن مكتبة علوم الأرض





شكل رقم (26): خريطة جيولوجية لولاي باتنة موضحين عليها أهم مقالع الحجارة الجيرية المتواجدة بالقرب من ضريح

Dans: ORGM, Carte des substances utiles non métalliques de l'Algérie :wilaya de Batna

2 4 المناخ:

تنتمي ولاية باتنة إلى نطاق مناخ الإستبس، الذي يغطي كل الهضاب العليا، وهو مناخ انتقالي بين المتوسطي و الصحراوي ، و هنا تبدأ ملامح المناخ المتوسطي في الإنحصار تدريجيا من الشمال لتفسح المجال للمزاخ الجاف المتميز بالظروف القارية 131، الذي يتميز بصيف حار و جاف و شتاء بارد ¹³²، و الأمطار قليلة و غير منتظمة تبلغ أقصاها في شهر جانفي بحيث تتراوح كميتها ما بين 200 و 300مم خلال السنة. 133

2-4-1 الحرارة:

ما يميز ولاية باتتة هو ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف و انخفاضها كثيرا في فصل الشتاء ، و أما معدل الحرارة خلال السنة فقد تم تسجيل $^{\circ}$ 60 مسنة 1994م، و تبلغ درجات الحرارة أقصاها خلال شهر أوت بحيث سجلت $^{\circ}$ 40,6 م في حين سجلت أدنى الدرجات خلال شهر ديسمبر أين وصلت إلى $^{\circ}$ 5,2 م $^{\circ}$ أما خلال سنة 2004م فمعدل الحرارة خلال السنة يقدر به 15° و قد سجلت أعلى درجة حرارة خلال شهر أوت أيضا بحيث وصلت إلى $^{\circ}$ 42°م، و أما أدنى الدرجات فقد سجلت في شهر فيفري وهي تقدر به $^{\circ}$ و الجدول رقم (17) يمثل درجات الحرارة المتوسطة فيفري وهي تقدر به $^{\circ}$ و الجدول رقم (17) يمثل درجات الحرارة المتوسطة المسجلة خلال سنوات 1994م، 2000م، 2004م و 2012م.

¹³¹ محمد الهادي (العروق)، أطلس الجزائر و العالم، دار الهدي، الجزائر، دون تاريخ، ص 18.

ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie " Wilaya de Batna"</u>, op.cit, p 3

¹³³ محمد عبد الهادي (لعروق)، مرجع سبق ذكره، ص 18


ONM, **Résumé annuel du temps en Algérie,** Alger, 1994, p 28

ONM, Résumé annuel du temps en Algérie, Alger, 2004, p 27

جدول رقم 17: المعدل الشهري لدرجات الحرارة المتوسطة (°م) لولاية باتنة – عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

معدل الحرارة	2012 م	2004 م	2000 م	1994 م	السنوات
					الأشهر
5,3	5,1	5,6	3,8	6,6	جانفي
7,5	7,2	8,0	7,2	7,7	فيفري
10,6	10,8	10,2	10,8	10,6	مارس
13,1	15,0	11,7	15,0	10,8	أفريل
19,5	20,7	15,2	20,7	21,6	ماي
22,7	22,9	21,4	22,9	23,8	جوان
27,1	27,1	27,7	27,1	26,6	جويلية
26,7	25,8	27,5	25,8	27,7	أوت
21,9	22,2	20,5	22,2	22,7	سبتمبر
16,5	15,5	18,7	15,5	16,2	أكتوبر
10,6	11,3	9,0	11,3	11,0	نوفمبر
7,3	8,2	6,7	8,2	6,3	ديسمبر
15,7	15,9	15,0	15,9	16,0	المعدل
					السنوي

و لتوضيح هذه التغيرات استعنا بمعطيات الجدول السابق و وضعناها على شكل مخطط كما يوضحه الشكل رقم (27)



شكل رقم (27): منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية باتنة

و فيما يلي جدول رقم 18 الذي يمثل المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا بولاية باتنة خلال سنوات 2005م، 2006م، 2006م

جدول رقم 18: المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) لولاية باتنة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الحرارة	2012 م	2004 م	2000 م	1994 م	السنوات
					الأشهر
-3,6	-2,1	-5,6	-3,1	-3,5	جانفي
-3,2	-2,5	-5,9	-1,0	-3,4	فيفري
-0,4	2,5	-5,3	2,7	-1,5	مارس
1,9	6,0	-2,4	6,9	-2,9	أفريل
5,9	8,3	0,2	12,8	2,5	ماي

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

11,2	15,7	7,8	14,8	6,6	جوان
14,6	18,2	10,9	17,8	11,8	جويلية
15,5	17,4	13,8	16,6	14,1	أوت
9,1	13,2	3,8	14,4	5,2	سبتمبر
6,8	10,4	3,0	9,0	4,7	أكتوبر
2,0	5,7	-0,5	4,1	-1,5	نوفمبر
-8,1	-0,6	-2,5	1,4	-5,2	ديسمبر

يلاحظ من خلال الجدول اختلاف درجات الحرارة من سنة إلى أخرى و قد سجلت أدنى قيمة لدرجة الحرارة في شهر ديسمبر خلال سنة 1994م أين تم تسجيل 5.2- $^{\circ}$ م، وفي شهر جانفي خلال سنتي 2000م و 2004م أين تم تسجيل 3.1- $^{\circ}$ م و 3.6- $^{\circ}$ م على التوالي، بينما سجلت أدنى قيمة لدرجات الحرارة خلال سنة 3.020 في شهر فيفري بحيث تم تسجيل 3.5- $^{\circ}$ م.

أما عن الدرجات القصوى فهي موضحة في الجدول رقم 19.

جدول رقم 19: المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) لولاية باتنة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

معدل الحرارة	2012 م	2004 م	2000 م	1994 م	السنوات
					الأشهر
14,0	12,3	19,6	10,8	19,4	جانفي
17,9	9,0	22,7	15,5	24,5	فيفري
21,5	17,3	25,1	18,9	24,7	مارس
23,5	20,1	24,1	23,1	26,6	أفريل
30,8	27,7	26,7	28,5	40,5	ماي
35,8	35,8	36,0	31,0	40,3	جوان
38,1	37,8	38,5	36,3	40,0	جويلية
38,9	37,9	42,0	35,1	40,6	أوبت
33,4	30,6	36,8	30,1	36,0	سبتمبر
27,0	25,6	33,1	22,0	27,4	أكتوبر
19,8	19,3	19,4	18,5	22,0	نوفمبر
17,4	14,2	20,7	15,1	19,7	ديسمبر

نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن درجات الحرارة تبلغ أقصاها في شهر أوت في السنوات: 1994م، و2002م و2012م حيث تم تسجيل 40,6°م، و42°م و37,9°م على التوالي، بينما سجلت أقصى درجة حرارة خلال سنة 2000م في شهر جويلية وهي تقدر بـ 36,3°م.

2-4-2 الرطوبة النسبية:

تتراوح الرطوبة النسبية بين 80 و 30%، و هي مرتفعة في فصل الشتاء ومنخفضة في فصل الصيف ، و الجدول رقم 20 يمثل تغيرات نسب الرطوبة النسبية خلال سنوات 2000م، 2014م و 2012م.

جدول رقم 20: المعدل الشهري للرطوبة النسبية المتوسطة (%) لولاية باتنة - عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية -

2012م	2004م	2000 م	السنوات
7.4	77	70	الأشهر
74	77	78	جانف <i>ي</i>
74	62	65	فيفري
67	64	56	مارس
66	68	47	أفريل
57	65	56	ماي
42	63	51	جوان
41	45	36	جويلية
35	43	39	أوت
53	58	51	سبتمبر
57	51	62	أكتوير
72	79	59	نوقمبر
73	80	68	ديسمبر
59	63	56	المعدل السنوي للرطوية
			النسبية

نلاحظ من خلال هذا الجدول أن الرطوبة النسبية تتغير باستمرار و هذا ما يسبب في إتلاف أي مادة أثرية مهما تكن طبيعتها خاصة عندما يكون الفارق بين نسبتين متتاليتين كبير، تبلغ أقصاها في شهر جانفي بحيث تم تسجيل 74% وتتخفض كثيرا في شهر أوت و تصل إلى 35%، أما المعدل السنوي فهو 59% وهذا خلال سنة 2012م و لتوضيح تغيرات الرطوبة النسبية على مدار العام وضعنا معطيات الجدول السابق في منحنيات كما يوضحه الشكل رقم (28).



شكل رقم (28): منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية باتنة

و فيما يلي جدول رقم 21 الذي يمثل الرطوبة النسبية الدنيا بولاية باتنة خلال سنوات 2000م و 2012م.

جدول رقم 21: الوطوية النسبية الدنيا (%) لولاية باتنة - عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية-

معدل الرطوبة	2012م	2000 م	السنوات
النسبية			الأشهر
44	44	44	جانف <i>ي</i>
40	49	32	فيفري
31	37	25	مارس
28	38	19	أفريل
25	27	23	ماي
19	18	20	جوان
15	17	13	جويلية
14	14	15	أوت
24	25	23	سبتمبر
31	30	33	أكتوير
39	46	33	نوفمبر
42	47	38	ديسمبر
30	33	27	المعدل السنوي

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن الرطوبة النسبية وصلت إلى أدنى قيم لها خلال شهري جويلية و أوت في سنة 2000م أين سجلت رطوبة نسبية تقدر بـ 13%، أما في سنة 2012م فقد سجلت أدنى نسهة للرطوبة النسبية في شهر أوت وتقدر بـ14%.

أما عن الرطوبة النسبية القصوى فهي مسجلة في الجدول رقم 22.

جدول رقم 22: الرطوبة النسبية القصوى (%) لولاية باتنة - عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية-

معدل الرطوية	2012م	2000 م	السنوات
النسبية			الأشهر
94	92	97	جانفي
92	91	93	فيفري
89	89	89	مارس
84	90	78	أفريل
88	89	87	ماي
78	73	83	جوان
67	70	65	جويلية
63	59	67	أوت
79	80	78	سبتمبر
84	83	86	أكتوير
87	92	82	نوفمبر
91	91	91	ديسمبر
83	83	83	المعدل السنوي

نلاحظ من خلال الجدول أن ولاية باتنة تتميز بارتفاع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء، و قد بلغت الرطوبة النسبية أقصاها في سنة 2000م خلال شهر جانفي والتي قدرت به 97%، و في سنة 2012م سجلت أعلى رطوبة نسبية خلال شهر ي جانفي ونوفمبر و هي تقدر به 92%.


-3-4-2 التساقط:

كمية التساقط تختلف من سنة إلى أخرى و هي معتبرة قدرت به 598مم في سنة 2004م، و الجدول رقم 23 يمثل كمية التساقط المسجلة خلال أشهر السنة بولاية باتنة.

جدول رقم 23: كمية التساقط خلال أشهر السنة (مم) بولاية باتنة – عن المعهد الوطنى للأرصاد الجوية –

2012 م	2004م	2000 م	1994م	السنوات
				الأشهر
5,6	27	5,0	34,6	جانف <i>ي</i>
51,0	11	4,7	13,6	فيفري
34,9	57	36,0	37,6	مارس
36,2	43	7,3	17,6	أفريل
11,8	98	116,9	8,5	ماي
4,5	59	26,4	00	جوان
4,4	9	00	5,4	جويلية
15,6	14	11,7	12,7	أوت
13,5	46	48,5	23,6	سبتمبر
7,4	20	6,1	33,6	أكتوبر
18,2	97	9,6	13,8	نوفمبر
5,2	117	21,6	14,8	ديسمبر
208,3	598	293,8	215,8	كمية التساقط
				خلال السنة

من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن كمية التساقط تتراوح بين من المرب و قد سجلت أعلى كمية تساقط في سنة 1994م خلال شهر مارس و هي تقدر به 37,6 مم وانعدمت هذه النسبة في شهر جوان، أما في سنة 2000م فقد سجلت أعلى كمية للتساقط خلال شهر ماي و التي قدرت به 116,9 مم في حين أقل نسبة تساقط كانت في شهر جو يلية أين انعدمت، و في سنة 2004م سجلت أعلى نسبة للتساقط في شهر ديسمبر و هي تقدر به 117 مم و أدنى قيمة كانت في شهري جويلية وأكتوبر و هي تقدر به 201 مم ناما في سنة 2012م كانت أعلى كمية تساقط خلال شهر فيفري أين بلغت 51,0 مم في حين أقل كمية تساقط كانت في شهر جو يلية حيث قدرت فيفري أين بلغت 51,0 مم في حين أقل كمية تساقط كانت في شهر جو يلية حيث قدرت الشكل رقم (29).



شكل رقم (29): أعمدة بياني لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية باتنة

2-4- 4- الرياح:

سرعة الرياح متغيرة كما يوضحه الجدول رقم 24، إلا أنها خطيرة على المعالم الأثرية خاصة الرياح الجنوبية التي تحتوي على الرمال.

جدول رقم 24: المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية باتنة - عن المعهد الوطني للأرصاد الجوية -

2012م	2004م	2000م	1994م	السنوات
				الأشهر
28	16	13	29	جانف ي
10	33	21	27	فيفري
30	19	25	20	مارس
5	19	25	26	أفريل
7	22	23	28	ماي
28	18	28	22	جوان
17	20	20	26	جويلية
3	17	22	30	أوت
4	24	25	33	سبتمبر
12	21	21	22	أكتوير
3	17	23	16	نوفمبر
31	20	26	16	ديسمبر

من خلال معطیات هذا الجدول نلاحظ أن سرعة الریاح تختلف من سنة لأخرى ومن شهر لآخر و قد سجلت أعلى سرعة للریاح في سنة 2000م خلال شهر جوان

بحیث قدر المعدل الشهري لها به 28 م/ثا أما أدنی معدل فقد کان في شهر جانفي وهو یقدر به 13م/ثا، و في سنة 2012م قد سجل أعلی معدل شهري لسرعة الریاح خلال شهر دیسمبر و قدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان في شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل شهر دیسمبر و یقدر به 31 أما أدنی معدل فقد کان فی شهر نوفمبر و یقدر به از المعدل شهر دیسمبر و یقدر به نوفمبر و یقدر به از المعدل شهر دیسمبر و یقدر به از المعدل شهر دیسمبر و یقدر به از المعدل به از المعدل به نوفمبر و یقدر به از المعدل به نوفمبر و یقدر به از المعدل به از المعدل به از المعدل به از المعدل به نوفمبر و یقدر به از المعدل به از

3-الدراسة المعمارية للضريح:

3-1- وصف الضريح:

هذا الضريح يربطه الأثريون إلى نمط بربري قديم يتمثل في البازينات الدائرية، له شكل طبل أسطواني متوج بجذع مخروط مدرج 136 ، طوله العام يقدر به 18,35 م أما قطر القاعدة فيقدر به 58,86 م 137 ، إلا أن هذه المقاسات ليست موحدة عند جميع الباحثين نظرا لاختلاف حالة حفظ الضريح من سنة لأخرى.

و لقد تعددت الدراسات و الأبحاث الأثرية فيما يخص هذا المبنى، سواء فيما يتعلق بشكله الخارجي أو الداخلي و لكن بشكل عام يمكن تقسيم أجزاء المعلم إلى قسمين أساسيين وهما:


- القسم الخارجي: و هو يتضمن قاعدة، جزء أسطواني و مخروط مدرج و هذا ما يوضحه الشكل رقم (30)، إضافة إلى المبنى الأمامى.
- القسم الداخلي: يتمثل في المدخل، الرواق و الغرفة الجنائزية المتواجدة داخل المبنى كما يمثله الشكل رقم (31).


Gsell (S), Les monuments ..., op.cit, p65

137

Roblès (J.M), Sintes (C), <u>Sites et monuments antiques de l'Algérie</u>, France, 2003,

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية






الشكل(31): مخطط القسم الداخلي لإمدغاسن Dans: Roblès (J.M), Sintes (C), p 190

الشكل(30): مخطط يمثل القسم الخارجي لإمدغاسن Dans: Roblès (J.M), Sintes (C), p190

1-1-3 القسم الخارجي:

رغم أن هذا الجزء تم وصفه من طرف العديد من الباحثين إلا أنه يبقى دائما شبه مجهول، فلقد تعرض هذا القسم إلى انهيارات عديدة و ذلك منذ العهود القديمة ، على مستوى الجزء الأسطواني و كذا المخروطي ، بالإضافة إلى تساقط معظم حجارة الكورنيش، ما يفسر الصعوبة التي واجهها الباحثو ن عندما حاولوا تحديد أبعاد الضريح ، لذا نجد اختلاف من باحث لآخر في مقاسات المدغاسن خ اصة فيما يتعلق بالقطر والمحيط وكذا الإرتفاع، بالإضافة إلى الأبواب الوهمية التي من الصعب جدا التأكد من شكلها الأصلي نظرا للحالة التي آلت إليها، و هناك من الباحثين من حاول إعطاء الشكل الأصلى للضريح أمثال برونو و الذي هو موضح في الشكل رقم (32).



الشكل رقم (32): إعادة تصور الشكل الأصلي لضريح المدغاسن Dans: Recueil de Constantine, volume16

أ القاعدة:

إن قاعدة ضريح إمدغاسن و التي تحمل الأساس الأسطواني تتكون من مدماكين، ومن مميزات هذه المداميك المعمارية هي محاولة المعماري المحافظة على المتوائية وتوازن الأرضية الطبيعية، ويتكون هذين المدماكين من نفس الحجر المصقول، الذي بني به تلبيس الضريح، ارتفاع الحجر في المتوسط يقدر بـ 1,10 م.

ب-الجزء الأسطواني:

نجد فيه جدارين الأول خارجي، مبني بحجارة كبيرة مصقولة و يضاعف من الداخل بجدار آخر مبنى بحجارة صغيرة مسطحة كلسية، و هذه الحجارة موضوعة دون ملاط 139%،

²⁴ تغليسية (محمد)، تقرير حول ترميم قبر مادغوس، الجزائر، 1980م، ص 138

Foy, "le Madrazen», dans: **Recueil de Constantine**, tome III, Bastide libraire éditeur, Alger, 1856-1857, p 59

أما الحشو الذي ملأ به الضريح فيتكون من حجارة كبيرة و شظايا الأحجار وحجارة مختلفة الأشكال موضوعة دون ترتيب. 140

كما يذكر غزال أنه توجد على سطح حجارة الجدار الخارجي مجموعة من الكتابات المنقوشة سواء ليبية أو بونية، بالإضافة إلى نقوش تبدوا كألعاب للتسلية 141، و هذا أيضا ما يؤكده فوي أثناء زيارته لإمدغاسن سنة 1851م بحيث أنه لاحظ وجود مجموعة من الكتابات و الرسومات المنقوشة خاصة رسوم لحيوانات وهذا في الجزء الأسطواني ما بين الأعمدة . 142

يرى غزال أن هذا الجزء نسبيا منخفض، بحيث يقدر طوله بحوالي 4,50 م فقط 143 أن كامبس لا يشاطره هذا الرأي فحسبه ضريح إمدغاسن له نسب البازينات ذات الهرم المدرج و كذا البازينات ذات الجزء الأسطواني و التي لا تعلو كثيرا بالنسبة لقطرها، وارتفاعه المعتبر لا ينقص أبدا في قيمته الجمالية. 144

زين هذا الجزء بـ 60 عمود مدمج من الطراز الدوري و هي موضحة في كل من الصورة رقم (13) والشكل رقم (33)، ذات جذع غير مضلع ، تحمل عوارض ملساء تشكل العنق المصري و التي تحمل الكرنيش الموضح في الصورة رقم (14) ، البعد بين محور العمود و محور العمود الذي يليه 2,85 م.


يتشكل الجزء الأسطواني من 8 مداميك، المدماك السفلي يشكل نتوء قدره 0,53م بالنسبة لمحور ما بين الأعمدة، و بذلك يشكل قاعدة للأعمدة الستين، بينما يتكون جذعها من أربعة مداميك ، في حين المدماك السادس وهو أقل طولا من سابقيه (0,38م

Gsell (S), Les monuments, op.cit, p66	140
Idem, p 67	141
Foy, op.cit p 67	142
Gsell (S), Histoire , op.cit, p 262,263	143
Camps (G), Aux origines de la berberie monuments et rites funéraires	144
protohistorique, Paris, 1961, p 201	
Foy, op.cit p 59	145

بدل0,60م و 0,55م)، و هي تشكل التاج، يقدر طول العمود مع التاج بحوالي 2,65م، المدماك السابع يشكل العوارض و هي تشكل نتوء قدره 0,21م إلى 0,22م، أما المدماك الثامن و الأخير في هذا الجزء فيمثل الكرنيش ذو العنق المصري. 146







الصورة (14): كورنيش إمدغاسن عن الطالبة (2008م)

الصورة (13): عمود دوري لإمدغاسن.عن الطالبة (2008م)

الشكل (33):مخطط عمود دوري dans: Camps (G), Aux origines de la berbérie


يذكر برونو أن حجارة الكرنيش و الدرج الذي يليه تقري با متساقطة على كامل محيط الضريح، بفعل عوامل التلف المختلفة كالرياح و الأمطار 147، و هذا ما يبينه الشكل رقم (34).

¹⁴⁷

¹⁴⁶

Camps (G), "Nouvelle observation...", op3.cit, p 484,485 Brunon, « mémoire sur les fouilles exécutées au Madras'en mausolée des rois

numide », dans : Recueil des notices et mémoire de la société archéologique de la province de Constantine, volume 16, Alger, 1874, p 342



الشكل رقم (34): تساقط حجارة الكرنيش في ضريح إمدغاسن Dans: Recueil de Constantine, volume 16

أما المميزات الأخرى الأساسية لعمارة هذا الضريح فتتمثل في وجود الأبواب الوهمية، وهي ثلاثة أبواب تقسم الضريح إلى ثلاثة أجزاء متساوية، و منه ا بابين لا تزال أثارهما واضحة نوعا ما ، في حين الباب الثالث يكاد يندثر و ربما يكون هذا هو السبب الذي جعل الكثير من الباحثين لا يذكرونه في كتاباتهم.

و قد ذكرت هذه الأبواب لأول مرة من طرف بيكر ، إلا أنه لم يتطرق إليها بالتفصيل، كما أنه ذكر بابين وهميين فقط ، و تعتبر هذه الأبواب الوهمية من بين التأثيرات المصرية التي نجدها في الضريح أيضا.

و حسب كامبس فإن إمدغاسن يحتوي في الأصل على ثلاثة أبواب وهمية التي استوحت من العمارة الدينية البونية المتأثرة بالطراز المصري ، يتواجد الباب الأول في

Becker (F), "Essai sur le Madr'asen", <u>Annuaire de la société Archéologique de la province de Constantine</u>, tome II, Abadie libraire, Constantine, 1854-1855, p.115

الشمال الشرقي و الثاني في الجنوب الشرقي ، أما الباب الثالث فيمكن إيجاد موقعه بتقسيم محيط الضريح إلى ثلاثة أجزاء. 149

ت-جذع المخروط:

يذكر فوي أن هذا الجزء يتكون من 24 درج ، ارتفاع الدرج الواحد يقدر به 0.58م وعرضها 0.97م و هناك من الباحثين من خالفه الرأي أمثال كامبس الذي يرى أن هذا الجزء يتكون من 23 درج و ليس24 كما شاع تداوله عند بعض الباحثين إبتداءا من فوي، معدل طولها يقدر به 0.58م، و في مستوى الدرج الثالث يفتح المدخل لنجد الأدراج التي تؤدي إلى الرواق و منه إلى الغرفة الجنائزية 151، و ينتهي الضريح في الأعلى بقمة مسطحة دائرية قطرها 0.11م، و التي قد تكون قاعدة لعناصر مع مارية أو منحوتات ، أو لربما كانت تقام عليها بعض الشعائر الدينية. 0.12

نجد أن سطح الأدراج يحمل نقوش على شكل بصمات عميقة في الحجر، منها المتواضعة بشكل دائري أو مربع، و التي قد تكون علامات خاصة لناحتي الحجر كما يمكن أن تكون عبارة عن العاب للتسلية بحيث تستعمل فيها حجارة بلونين مختلفين و هذه اللعبة تشبه ما يعرف حاليا بالداما 153 هذه النقوش لازالت لحد الآن و هي ممثلة في الصورة رقم (15).



Camps (G), "Nouvelle..., op.cit, p 479
Foy, op.cit, p 59
Camps (G), "Nouvelle ...", p 479
Gsell (S), <u>Histoire ...</u>, op.cit, p 263
Foy, op.cit p 63

الصورة (15): نقوش الألعاب في إمدغاسن. عن الطالبة (2009م)

¹⁴⁹

¹⁵⁰

¹⁵¹

¹⁵²

¹⁵³

ت-المبنى الأمامى:

تم اكتشافه من طرف كولينو ثم فوى نجده في الجهة الشرقية للضريح، عرضه 25م و يكون نتوء يقدر به 14م، و هو عبارة عن قاعدة مسطحة تتكون من مدماكين من الحجارة المصقولة.

الجزء المتبقى من حجارة هذا الجزء يظهر أن السور قليل السمك و استعملت فيه حجارة صغيرة الحجم، و التي انتزعت بالتدريج من طرف سكان المنطقة لاستغلالها في بناء مساكنهم الخاصة. 155

يرى فوي أن هذا المبنى الأمامي يمكن أن يكون قد خصص لإيواء الحراس الذين تعاقبوا على حراسة الضريح عبر مختلف العصور ، كما يحتوي على الأدراج التي تؤدي إلى أعلى الضريح أي للمدخل الحقيقي. 156

إلا أنه من المرجح أن يكون الغرض من هذا المبنى الأمامي هو إقامة الشعائر الدينية و الإحتفالات الجنائزية عليه، السطح العلوي فيه مغطى بطبقة معتبرة من طلاء أحمر ، والذي لازال يحتفظ ببريقه ويذكرنا باللون الأحمر الجنائزي المعروف عند بناء الدولمانات و كذا في العمارة الجنائزية عامة. 157

3-1-2-القسم الداخلي:

154


يتكون الجزء الداخلي في ضريح إمدغاسن كما سبق و أن أشرنا من المدخل والذي يتواجد على مستوى الهرم المدرج، الرواق، بالإضافة إلى الغرفة الجنائزية و هذه العناصر نجدها موضحة في الشكل رقم (35).

Camps (G), "Nouvelle ...", op.cit, p 479

¹⁵⁵ Foy, op.cit p 60

¹⁵⁶ Idem, p60 157

Camps (G), Aux origines, op.cit, p 201



الشكل رقم (35): مقطع طولي لضريح المدغاسن يبين الجزء الداخلي فيه Recueil de Constantine, volume 16

أ المدخل:

نجده في الجزء المخروطي، بين الدرج الثالث و الرابع 158، و قد تم اكتشافه سنة نجده في الجزء المخروطي، بين الدرج الثالث و الرابع 1,60 و عرضها 0,70م، تقع في جهة الشرق، تختفي كلية وراء حجارة الأدراج السابقة الذكر ، كانت مغلقة بواسطة بلاطة تنزلق على طول حزتين عموديا 159، و لقد عثر على قسم من هذه البلاطة أثناء حفريات 1873م بينما تعرض الباقي للكسر من طرف الناهبين، من دون شك صعب عليهم رفعها فاختاروا أسهل الطرق و هي تهديمها، و من الطبيعي أنه استخدم لفتح الباب أدوات كالقضبان لرفع البلاطة و تثبيتها في مسكنها العلوي، إذ يكتفي لإ غلاق المدخل وحجبه إرجاع أحجار الدرج 3 و 4 إلى أماكنها.

¹⁵⁸

¹⁵⁹

Camps (G), <u>Aux origine...</u>, op.cit, p 201 Gsell (S), <u>Monuments ...</u>, op.cit, p 66

⁸² رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 160

ب- الرواق:

بعد المدخل مباشرة نجد الصحن أو العتبة عرضها 0,60م و طولها يساوي عرض الرواق و يقدر با 1,20م، و من ثم نصل إلى الأدراج و عددها 11 و هي مبنية بالحجارة المصقولة، عرض الدرج الواحد 0,30م أما الارتفاع فهو 0,20م، و قد فقدت الأدراج رقم 7، 8 و 9، أما الدرج العاشر و الحادي عشر و كذا أرضية الرواق فجميعها مغطاة بطلاء أحمر 0,30

جدران الرواق مبنية أيضا بالحجر المصقول بالقرب من المدخل، و بحجارة طبيعية صغيرة في الجزء المتبقي 162، و من أجل تدعيم الأجزاء المتهدمة فيه لسبب أو لآخر استعملت أعمدة من الخشب ، و من مميزات هذا الرواق أيضا هو انحداره و عدم استقامته، فعلى بعد 15,5م ابتداءا من الدرج الحادي عشر تتحدر أرضية الرواق بـ1/10، و يتواصل هذا الإنحدار إلى أن يصل 1/6 عند الوصول إلى الغرفة الجنائزية، أما فيما يخص فرش الأرضية فهو عبارة عن ردم لشضايا و بقايا حجرية الناتجة عن نحت أحجار الجدار الخارجي، وتحت هذا الردم نجد التربة و التي لم تترك في حالتها الطبيعية بل غطت بملاط يبلغ سمكه 30,00م و أضيف عليها طبقة من الجص الأحمر سمكها أحدار 0,001.

ت- الغرفة الجنائزية:

تحتل مركز المعلم، و هي عبارة عن غرفة صغيرة طولها 3,30م و عرضها 1,50م، جدرانها مبنية بالحجارة المصقولة ، كما يمتد على طول جانبي الغرفة مقعدان

¹⁶¹

¹⁶²

¹⁶³

Brunon, op.cit, p 345 Gsell (S), <u>Histoire ...</u>, op.cit, p 264 Brunon, op.cit, p 345,346

عرضهما لا يتجاوز 0,20م و 0,30م في الطول، أرضية هذه الغرفة و المقعدان تحمل أثار لطلاء أحمر و الذي يمثل اللون الجنائزي.

ندخل هذه الغرفة عن طریق باب علوه 1,70 م، أما عرضه فیقدر ب0,90م، وسمکه یساوی 0,60م.

يرى كامبس أن الباب مصنوع من خشب الأرز و ليس من العرعار كما يضنه بعض الباحثين، بحيث تم العثور على بقايا من هذا الباب في الرواق و قد وجدت مطلية باللون الأحمر.

إن تجهيز الضريح بمدخل رئيسي و رواق و غرفة مركزية، يدعوا إلى الاعتقاد أن عمليات الدفن كانت دون شك متتالية، غير أننا لا نستطيع الجزم إن كانت الشعيرة هي الدفن العادي أم الحرق، فقد تعرض إمدغاسن إلى النهب منذ زمن بعيد، وهو ما يفسر الأثاث الحقير الذي اكتشف خلال التنقيبات الأثرية سنة 1873م، ويظهر أن ضيق الغرفة قد يجعلنا نميل إلى فرضية استعمال طقس الحرق، و يعزز هذا الرأي العثور سنة 1873م على طست كبير دائري مملوء بالرماد و الفحم ف ي جثوة لا تبعد عن الضريح إلا بـ100م، كما وجدت أيضا شظايا مرمدات فخارية في الرواق الداخلي للضريح و المبنى الأمامي، إلى جانب هذا لا يمكن في أي حال من الأحوال دفن عدد من الجثث مصحوبة بأثاثها الجنائزي في قاعة ضاقت أكثر بوجود المقعدين الجانبيين. 167

3-2-التأثيرات الأجنبية على الضريح:

إن هندسة المدغاسن و عمارته تشكل مزيج ا من العناصر الأجنبية : فينيقية، إغريقية، مصروية و التقاليد البربرية القديمة، و يتجلى التأثير الأجنبي على الخصوص في

Camps (G), "nouvelle ...", p 502

Gsell (S), Histoire ..., op.cit, p 264

Brunon, op.cit, p 346


¹⁶⁴

¹⁶⁵

¹⁶⁶

¹⁶⁷رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص 82

الأعمدة و التيجان ذات الطراز الدوري القدي م، الكورنيش ذات العنق المصري و الأبواب الوهمية على الطراز الفينيقي كما عضحه الشائل رقم (36)، بينما تظهر التأثيرات المحلية من خلال استمرار تشييد البازينات ذات القاعدة الأسطوانية و التاج المخروطي و ذات الدرجات التي تنتشر بكثرة في سفوح جبال الأطلس الصحراوي و السلاسل المتصلة بالهضاب العليا.



شكل رقم (36): الأصول الهندسية للمدغاسن عن: رابح لحسن، أضرحة الملوك النوميد و المور، ص 336

130

⁹⁰ رابح (لحسن)، مرجع سبق ذکره، ص 168

1 -تاريخ الأبحاث و الترميمات السابقة:

1 1 الدراسات و الأبحاث السابقة:

على عكس الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا ، الذي ذكر من طرف المؤرخين القدماء أمثال بومبنيوس ميلا ، فلا نجد أي نص قديم له علاقة بالمدغاسن محفوظا ، إلا في القرن السادس الميلادي أين تم ذكره من طرف البكري باسم " قبر مادغوس " أحد الأجداد الأسطورية للبربر ، الاسم الذي ذكر أيضا في سلالة الأنساب التي قدمها ابن خلاون خلال القرن الرابع عشر .

4-1-1- الدراسات الأولى: (سنوات 1849م و 1850م):

قد كانت الدراسات الأولى عبارة عن سرد و وصف للضريح ، و بعدها أجريت الحفريات إبتداءا من 1850م، أما الدراسات الأولى ذات الطابع العلمي فتمثلت في أعمال الكابيتان كولينو سنوات 1849 و 1850م بأمر من الكلونال كربوشيا، و الذي يرجع له الفضل في اكتشاف الم دخل الرئيسي للضريح و الذي يوجد على مستوى الدرج الثالث في الهرم المدرج، و ظن أنه وجد الغرفة الجنائزية في حين أنه لم تكن سوى الأدراج المؤدية للرواق الداخلى.

2-1-4 الدراسات الثانية (سنة 1854م):

سنوات بعد ذلك و بالضبط في 1854م، قام المهندس المعماري بيكر بوصف الضريح و قام بتصحيح أبعاد عمارته المقدمة من طرف بيسونال و يعد أول من أشار إلى وجود أبواب وهمية، كما أحصى العدد الحقيقي لدرج ات المخروط و التي تقدر به 23 درج، كما يذكر بيكر أن الجزء ما بين الأعمدة فيه كتابات منقوشة يكاد الزمن يمحيها، إلا

Gabriel camps, "nouvelles ...», op.cit, p470, 471 Idem, p 475

¹⁶⁹

¹⁷⁰

أنه كان من الممكن دراستها من طرف المختصين لتكشف عن الغموض الذي يحيط بالضريح. 171

4-1-3- الدراسات الثالثة (سنوات 1855م و 1856م):

في سنوات 1855م و 1856م واصل الرائد فوي الأبحاث التي بدءها كربوشيا، بحيث أعطى وصفا أدق للضريح، خاصة المدخل الحقيقي و طريقة فتحه و غلقه 172 كما أنه يعتبر أول من اكتشف المبنى الأمامي في الشرق و هو متصل بالضريح، توقفت حفريات فوي عند الدرج السادس ابتداءا من مدخل الضريح، و هو بدوره مثل كربوشيا إعتقد خطأ أنه اكتشف الحفرة الجنائزية، وراء درجات السلم على غرار أهرامات الجيزة بمصر 173، بينما في الواقع لم تكن درجات السلم الذي يؤدي إلى الرواق المركزي كاملة، و السبب في اعتقاده هذا هو عثوره على سور حجري يسد الرواق واختفا ء الدرجات الأربعة اللاحقة للسلم، ما أدى إلى تصور لديه بأنه قد وصل إلى الغرفة الجنائزيق. 174

4-1-4 الدراسات الرابعة (سنوات 1866م و 1867م):

خلال سنوات 1866 م و 1867 م واصل القائد بوشوتي الحفريات في الرواق، البتداء من الدرج السادس، و تمكن من اكتشاف الدرجات الأربعة الموالية، و في تلك النقطة أيضا كان هناك كم هائل من الحجارة منعه من مواصلة الحفر، كما أوضح أن السور المزعوم الذي ذكره كربوشيا و بعده فوي لم يكن في الحقيقة إلا أنقاض من الحجارة التي سقطت من داخل المبنى، مكونة بذلك حاجزا يمنع من الدخول إلى الرواق المؤدي للغرفة الجنائزية.

¹⁷¹

¹⁷²

^{1/2}

¹⁷³

⁷²رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص¹⁷⁴

¹⁷⁵

Becker, op.cit, p 109-113 Foy, op.cit, p 58- 69 Brunon, op.cit, p 317

1-4-5- الدراسات الخامسة (سنة 1873م):

لقد أجريت العديد من الحفريات في هذه الفترة ، من طرف الجمعية الأثرية القسنطينية، دامت تقريبا شهرين إبتداءا من 21 أفريل 1873م إلى غاية 18 جوان من نفس السنة، و يمكن القول أن هذه الأعمال هي الحفريات الحقيقية الوحيدة التي أجريت في الضريح و المقبرة المحيطة به، لأن الأعمال السابق ة لم تكن سوى عمليات حفر بسيطة.

خلال هذه الحفريات تم رفع الأنقاض عن الرواق و اكتشاف العديد من الجثوات وكذا آثار سور طويل كان يحيط بالمقبرة ، كما كشف تقرير برونو الذي أدار هذه الحفريات عن حقائق كثيرة، منها اكتشاف المخطط الداخلي للقبر و وصف الرواق والغرفة المركزية، و التعرف على تقنيات البناء ، كما أشار إلى قائمة الأثاث والأدوات الم كتشفة في الضريح و جثوات المقبرة، و على الرغم من بساطة هذه الأدوات وقلتها إلا أن دراستها كان بالإمكان أن تكشف عن بعض الحقائق الهامة ، لكن ل لأسف ضاع هذا الأثاث واختفى أثره. 177

كما يؤكد برونو على وجود أثار للعديد من الكتابات الليبية المنقوشة على الضريح، بالإضافة إلى رسوم لحيوانات كالأسد و الجمل و الأرانب البرية و غيرها. 178

و يذكر كامبس أن انهيارا قد حدث سنة 1893م تسبب في ردم المدخل الرئيسي، وبعد هذه الفترة توقفت الحفريات في الضريح كلية بلستثناء بعض الزيارات الميدانية التي قام بها بعض الباحثين عن الكنوز. 179

133

Camps (G)," Nouvelle observation...", op.cit, p 477

¹⁷⁷رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص72

Brunon, op.cit, p 32 Camps (G)," nouvelle ...", op.cit, p 478

¹⁷⁹

4-1-6- الدراسات الأخيرة:

قد ضل المدخل مسدودا إلى غاية 1969م، أين تمكن كل من فيفري و كامبس من الولوج إلى الداخل و بلوغ الرواق و الغرفة الجنائزية ، و تبقى الدراسة التي قام بها كامبس في القبر ما بين 1971م و 1973م حول هذا المبنى من أهم الدراسات ، فقد استطاع وصف الرواق و الغرفة الجنائزية وصفا دقيقا، و صحح بعض الأخطاء التي وقع فيها سابقوه، كما يعتبر أول من أرخ هذا الضريح بالكربون المشع.

هذه تمثل معظم الدراسات و الحفريات التي أقيمت في ضريح إمدغاسن والملاحظ أن أغلهها أجريت في الفترة الإستعمارية.

4 الترميمات السابقة:

لقد أجريت العديد من التدخلات على ضريح إمدغاسن في فترات عديدة منها:

4-2-1- ترميمات البعثة الإيطالية سنة 1972م:

في مطلع شهر سبتمبر عام 1972م، عقدت جلسة عمل مع البعثة الإيطا لية المنتدبة لترميم قبر إمدغاسن، بمقر المديرية العامة للآثار و المتاحف الوطنية بالجزائر تحت رئاسة السيد المدير العام أحمد باغلي و نائبه منير بوشناقي، و قد تم في هذا الإجتماع وضع الخطوط العريضة للترميم، أهمها منع كسر أو قطع أحجار البناية التاريخية أثناء عمليات الترميم، كما تم في هذا الإجتماع تعيين هيئة الترميم و التي تتكون من كل من منير بوشناقي و محمد تغليسية كمختصين في الآثار، لافير مهندس مكلف بالبنايات التاريخية، و البعثة الإيطالية المتمثلة في كل من الرسام باولو دوناتي

134

رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص73.

والمهندسة باولا دوناتي المكل فة بالترميم ، وانطلقت أعمال الترميم بصفة جدية يوم 1972/09/04م. 181

و لقد جسد المشروع في أربعة حملات و هي:

الحملة الأولى: من 1972/09/04م إلى غاية فيفري 1973م:

إهتمت هيئة الترميم في هذه المرحلة بتقسيم البناية عموديا و أفقيا والأرض المحيطة بها إلى مربعات و أهم ما جسد في هذه الحملة:

- إنزال الأحجار المائلة.
- نقل الأحجار الهنساقطة و المتكئة على الجزء الأسطواني.
- قاموا بأول عملية تعزيل و تقوية للنواة الداخلية حسب الطريقة النوميدية، أي بواسطة الحجر و التراب على نفس النمط المتبع لدى بنائه. 182

كما تم في هذه المرحلة تنظيف القبر من الحشائش و الشجيرات لكي يتمكنوا من عملية القياس، و رؤية الجنادل المشيد بها القبر بوضوح، و تحديد الإتجاهات الرئيسية ثم ترقيم الأحجار التي ابتعدت عن مكانها الأصلى قليلا أو كثيرا. 183

الحملة الثانية: ابتدأت يوم 6 جوان 1973م واستمرت إلى آخر نوفمبر 1973م:

و قد خصصت هذه الحملة لترميم جذع المخروط و المناطق الرئيسية ال منهارة، بحيث سارت هذه الحملة على ثلاثة مراحل مختلفة متمثلة فيما يلى:

- إنزال الأحجار المائلة عن أماكنها الأصلية.
 - تقوية النواة الداخلية للقبر.
- بناء و إعادة الأحجار إلى أماكنها بعد التقوية.

¹⁰⁸⁰ ، صنعاء، محمد)، تقرير حول ترميم قبر مادغوس، صنعاء، 1980م، ص181

¹⁸² تغليسية (محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 16

¹⁸³ تغليسية (محمد)، تقرير حول أعمال و تقويم قبر مادغوس، تيمقاد، 1973م، ص

واعتبرت هذه المرحلة خصبة و عملوا فيها الكثير بفضل وجود الرافعة.


الحملة الثالثة: عام 1974م:

لقد كانت فاشلة لعدم تمكن فريق العمل من الحصول على رافعة آلية قوية تستطيع الوصول إلى المستويات العالية و قمة المدفن، و كانت النتائج قليلة بحيث تمكنوا فقط من بناء بضعة أحجار.

الحملة الرابعة:

كانت حالتها أسوء من الثالثة بحيث وقع تضارب مع البعثة الإيطالية ، فقد تم إحضار الرافعة في أول شهر جوان و مكثت في إمدغا سن مدة 15 يوما ثم عادت إلى سطيف، و لم تحضر البعثة الإيطالية ، و في يوم 9 أوت 1975م وصل الرسام باولو دوناتي إلى المكان و لمدة قصيرة جدا لم يتمكنوا خلالها من القيام بأي عمل يذكر.

و من سلبيات ترميم إمدغاسن أيضا هو استعمال المواد الحدي ثة بطريقة غير انعكاسية، والصورة رقم (16) توضح جزء من الواجهة الجنوبية للضريح تم فيه تعويض الأحجار المفقودة.



صورة (16): تعويض الأحجار المفقودة بأخرى أنشأت باستعمال الإسمنت. عن الطالبة (2008م)

¹⁸⁴نغليسية (محمد)، تقرير 1980م، مرجع سبق ذكره، ص 14- 16

¹⁸⁵ نفسه، ص 17

2007م: ترمیمات 2006م-2-2-4

لقد أشرفت مديرية التعمير و البناء على أشغ ال ترميم المدغاسن في هذه الفترة ، لكن وزارة الثقافة سرعان ما أوقفت هذه الترميمات لعدم مطابقة الدراسة و الأشغال للمعايير المعمول بها في مجال الحفظ و الترميم، و لقد تعرض هذا الضريح في السنوات الأخيرة إلى تدهور كبير رغم تسييجه و اتخاذ إجراءات لحمايته، ساهمت فيه بشكل كبير العوامل الطبيعية لا سيما مياه الأمطار التي أصبحت تتسرب إلى داخله من خلال التشققات التي أحدثت في أعلى الضريح من طرف من منفذي عملية الترميم هذ ه و التي أوقفتها الوزارة الوصية، ما يستدعي تدخلا استعجاليا لإنقاذ هذا المعلم التاريخي. 186

2-2-4 الترميمات الأخيرة (2015/ 2016م):

قامت وزارة الثقافة بعمليات تقنية و مادية و أخرى إعلامية للعناية به و إبراز مكوناته و مدلولاته الحضارية و التاريخية ، إذ تم إدراجه ضمن البرنامج الوطني الموجه لدعم حماية و تقييم التراث الثقافي في الجزائر الذي تم تمويله بمقدار مالي يصل إلى 24 مليون أورو ، منها 21 مليون أورو من الإتحاد الأوروبي و اثنين مليون و خمسمائة ألف أورو على عاتق الجزائر، و تهدف الأشغال التي خضع لها الضريح في هذه الفترة إلى الوصول إلى أسرار بنائه و ما يحتوي عليه من كنوز أثرية و مادية و تاريخية مهمة للغاية، و تعمل الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحويل الضريح إلى معلم سياحي وأثري و حمايته من التدهور و التآكل و من كل عوامل الإندثار بعد أن بدأت بعض الحجارة المشكلة له تتساقط.

و تأتي مساعي الوزارة و الأعمال الجدية التي بدأت تجسدها في الميدان منذ 2015م بعد أن تم قبول مقترح الجزائر لتصنيفه ضمن المعالم الأثرية العالمية، و هو ما يساعد على تجنيد وسائل البحث الأثري العالمية للوصول إلى مدلولاته التاريخية، و إبراز

137

www.al-fajr.com ، (يومية جزائرية) 186

حقبة مهمة جدا في تاريخ الجزائر، و لهذا الغرض استقدمت الوزارة تجهيزات تقنية متطورة و عتاد حديث و عصري لاستخدامه في الأبحاث و الإستكشافات و قد أوكل ال عمل إلى المختصين في علم الآثار بالجامعات الوطنية مع الإستعانة بالخبرة الأجنبية عند الضرورة.

الحفريات الأولى التي أجريت في الضريح من طرف المختصين مع طلبة فرع علم الآثار بجامعة باتنة كشفت عن سردابين ت حت الأرض متجهين إلى مركز المعلم السرداب الأول بطول 7 أمتار و الثاني 20 متر كما تم تنظيف الضريح و الأرض المحيطة به من مختلف النباتات بالإضافة إلى إعادة بناء بعض الأجزاء المفقودة خاصة في الهرم المدرج.

4 تأريخ الضريح:

لقد اهتم العديد من الباحثين بتأريخ ضريح إمدغاسن، واختلفت الطرق و المناهج المتبعة لذلك، إلا أن أغلبها كانت قائمة إما على عمارته أو التأريخ ال تقني للمواد المستعملة في البناء.

هناك العديد من المؤشرات تدل على أن إمدغاسن هو أقدم الأضرحة الملكية البربرية، منها بناؤه القديم، بحيث يمكن أن نلمس هذا من خلال رواقه المتواضع المبني بالحجارة الصغيرة و سقفه البدائي المشكل من الخشب، و غرفته الجنائزية التي تذكرنا بتلك الغرف البسيطة التي غالبا ما نجدها في جثوات فجر التاريخ.

www.al-fajr.com (بومية جزائرية)، الفجر

 $^{^{188}}$ رابح (لحسن)، مرجع سبق ذكره، ص

4-3-4 تأريخات ستيفان غزال:

يرى هذا الباحث أن ضريح إمدغاسن عبارة عن جثوة ع ظيمة، مكسوة بزخارف كلاسيكية يحتمل إرجاعها إلى القرن الثالث قبل الميلاد.

كما لاحظ غزال أيضا أن الأعمدة ذات الطراز الدوري في إمدغاسن ، لها أشكال تسند إلى القرن الخامس قبل الميلاد في البلدان الإغريقية ، لكن و بما أنها تشبه كثيرا الأعمدة المتواجدة في ضريح الخروب المؤرخ بالقرن II ق.م، لذا فضريح إمدغاسن والخروب لا يجب أن يؤصل بينهما فارق زمني كبير دون أي إثبات، و لهذه الأسباب فإن ضريح إمدغاسن يعود إلى القرن III ق.م و ليس أبعد من ذلك.

2-3-4 تأريخات فبريال كامبس:

189

190

191

بالنسبة للتأريخات التقنية فقد تمثلت في تأريخات فبريال كامبس، بحيث قام بتأريخ العوارض الخشبية المستعملة في بناء سقف الرواق المؤدي إلى الغرفة الجنائزية، وهذا باستعمال طريقة تأريخ الخشب بحيث أوحت له بأن إمدغاسن بناء أقدم من القرن الآق.م، وهذا لا يناقض التحليل المعماري.

أثناء زيارة قام بها فبريال كامبس رفقة فيفريي (أ. ب.) سنة 1970م إلى ضريح إمدغاسن، قاموا بأخذ عينات من الدعائم الخشبية ، المستعملة في بناء سقف الرو اق المؤدي إلى الغرفة الجنائزية، و قد تم تأريخ العينة الأولى باستعمال الكربون المشعك المعهد الدراسات النووية بالجزائر ، حيث أعطت تأريخ لإمدغاسن يقدر به 220 سنة قبل الميلاد، أما العينة الثانية فقد أخذت من دعامة أخرى و تم تأريخها باستعمال الكربون

Gsell (S), Histoire..., op.cit, p 231

Idem, p 269, 270

Roblès (J.M), Sintes (C), <u>Sites et monuments antiques de l'Algérie</u>, France, 2003, p 190

المشع أيضا من طرف مخابر « Gif-sur-Yvette » حيث أعطت تأريخ يقدر بوالمشع أيضا من التاريخ الذي تحصلوا عليه بالجزائر. 192ق.م، و هو أقدم من التاريخ الذي تحصلوا عليه بالجزائر.

أما التأريخ بواسطة طريقة تأريخ الأشجار ، فقد تمت هذه العملية في مخابر الجيوكيمياء بجامعة أرزونا و أعطت التواريخ الآتية : 403 ± 53 ق. م و 286 ± 405. م.

يجب الأخذ بعين الإعتبار أيضا أن خشب الأرز المستعمل من طرف مشيدي إمدغاسن تم قطعه من الأشجار بزمن بعيد جدا ، من أجل أن يجف جيدا و بالتالي يستطيع أن يتحمل الضغط الهائل لمواد الحشو فوق الرواق. 194

و نضرا لكل هذه العوامل يمكن القول أن إمدغاسن قد تم بناؤه على الأرجح في النصف الثاني من القرن IV ق.م. أو في بداية القرن III ق.م.

5 - أصل التسمية:

لعل أول سؤال يتبادر إلى ذهن السامع كما تبادر إلى ذهننا من قبل، عند سماعه لاسم "ضريح إمدغاسن" هو معنى كلمة إمدغاسن، أهو اسم لشخصية تاريخية؟ أم لمنطقة، أم غير ذلك ؟

فمعنى الضريح واضح لدى أغلب الناس و هو يعني القبر أو المكان المخصص للدفن، و قد يحتوي الضريح على جثة إنسان واحد أو ع دة أشخاص من نفس العائلة مثلا، و للتعرف على معنى اسم " إمدغاسن" لا بد من استعراض مختلف التفسيرات

Camps (G), « notes de protohistoire Nord-africaine et saharienne », dans: <u>Libyca</u>, Tome ¹⁹²

XVIII, Alger, 1970, p 237

¹⁹³

Camps (G), "nouvelles..", op.cit, p 510

¹⁹⁴

Idem, p 512

¹⁹⁵

Camps (G), "nouvelles..", op.cit, p 512

والتحليلات المقدمة من طرف المؤرخين و علماء الأنساب حول أصل هذه التسمية ومعناها وبالتالي معرفة الشخص أو الأشخاص المدفونين بهذا الضريح.

لسوء الحظ لم يحض ضريح إمدغاسن بالذكر من طرف المؤرخين القدماء الذين اهتموا بالكتابة حول شمال إفريقيا أمثال سترابون، بومبنيوس ميلا، هيرودوت وكزيلاكس، فجميعهم لم يشيرو الإلى ضريح المدغاسن في كتاباتهم، على عكس قبر الرومية الذي نجده مذكورا من طرف العديد منهم.

من بين الأوائل الذين ذكروا اسم قبر إمدغاسن في مؤلفاتهم نجد أبي عبيد البكري، و هو مؤرخ عربي، عاش خلال القرن الحادي عشر للميلاد ، من خلال كتابه "كتاب المسالك والممالك" و هذا عند وصفه للطريق من م دينة القيروان إلى قلعة بني طويل ، بحيث يقول «ومن باغاية إلى مدينة قاساس و هي مدينة قديمة على نهر، و في غربيها جبل شامخ، ومنها إلى قبر مادغوس و هو قبر مثل الجبل الضخم مبني بآجر رقيق قد خرق وبني طيقانا صغارا و عقد بالرصاص و صورت فيه صور الحيوان من الأناسي وغيرهم، وهو مدرج النواحي و في أعلاه شجرة نابتة ، وقد أجمع على هدمه من سلف فلم يقدروا على ذلك . و في الشرق من هذا القبر بحيرة مادغوس و هي مجمع لكل طائر ...»

من جهة أخرى يأتي ابن خلدون و هو عالم أنساب يعود إلى القرن الرابع عشر للميلاد، ويعطي تأويل لهذه الكلمة بالرجوع إلى شجرة أنساب البربر القدماء ، من خلال كتابه "كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر " أثناء حديثه عن أخبار البربو و الأمة الثانية من أهل المغرب ، بحيث يقول « ... و أما شعوب هذا الجيل (البربر) و بطونهم فإن

Brunon, op.cit, p309

⁷¹¹ عبيد)، كتاب المسالك و الممالك، ج 2، الدار العربية للكتاب، تونس، 1992م، ص 197

علماء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان و هما برنس و ماذغيس، ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر و يقال لشعوب برنس البرانس... ». 198

أما الدراسة الثالثة و التي أعطت لهذا الضريح تسمية أخرى ، و هذا خلال القرن الثامن عشر ميلادي ، فهي من طرف الدكتور شاو أثناء وصفه لرحلته في بلاد البربر ، وهنا جزء من نصه أين يقول: «... على بعد خمسة أميال شرق تاغو زينة ، بالقرب من جبل الأوراس من الشمال، يوجد ضريح متميز ، يقع بين تلين ، يسمى ضريح مدراسن أو مال غاشم ويعني كنز غاشم، له تقريبا نفس شكل قبر الرومية ولكن هذا القبر أكبر منه...».

حسب برونو هذا النص مليء بالتناقضات ، ما يدل على أن شاو وصف الضريح دون أن يكون قد زاره ، فمن ناحية التسمية التي تطلق على الضريح في بعض الأحيان هي مال غاصب و ليس مال غاشم ، و التسمية تعني المال المغتصب ، و من ناحية أخرى فمن غير المعقول أن يكون ضريح إمدغاسن أكبر من قبر الرومية ، بل العكس هو الأصح.

هناك دراسة أخرى قام بها كارت الذي لا حظ الجمع البربري في كلمة مدغاسن ، ففي اللغة الأمازيغية عادة ما يضاف حرف النون للكلمة المفردة حتى نحصل على الجمع، لذلك بإضافة النون لكلمة مادغوس أو مادغيس تصبح مدغاسن ، و هي متعلقة بأنساب البربر ، فمقبرة المدغاسن إذا مكرسة لأبناء مادغيس.

Brunon, op cit, p 312

¹⁹⁸ ابن خلدون (عبد الرحمن) ، كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر، المجلد 6، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، بيروت، 7968م ، ص 176.

Shaw (T), <u>Voyage dans la régence d'Alger au XVIII eme</u> siècle, traduit par: Carthy (E.M), grande Alger livres éditions, Alger, 2007, p 195

²⁰⁰²⁰¹

كما وجدت تحليلات أخرى سلكت طريقا مغايرا ، بحيث ترجع الضريح إلى قائد روماني يسمى "أراديون"، إذ يقول الباحث الذي رمز إلى اسمه بـ A.C أن هذا الاسم كباقي الأسماء الرومانية حرفها المسلمون ، فصار مدغاسن، و هذا لا يفاجئنا مادامت روسيكادا تحولت إلى سكيكدة و هيبو – روجيوس صارت بونا ، كما يمكن أن تكون كلمة مدغاسن اختصارا لكلمة tumulus Aradionis أو tumulus Aradionis أو لربما كان هذا الاسم اشتقاقا من كلمة المعذر (المنطقة التي يتواجد بها).

وهناك من الباحثين أمثال لكلرك من يرى أن ضريح إمد غاسن خاص بعائلة ماسينيسا، والتي تعود جذورها إلى ماذغيس²⁰³، كما نسبه البعض إلى سيفاكس.

و أخيرا يأتي فبريال كامبس بفكرة جديدة في محاولة لدراسة أسماء المناطق بحيث يقول: «... على الحدود التي بنيت بها الجدار، و التي تنتمي إلى دوار مدروسا، هذا الاسم هو جمع معرب لكلمة مادغس، و هو نفسه الكلمة الب ربرية مدغاسن، حيث أن الزناتيين أعطوا نفس الاسم الأسطوري المأخوذ من أنسابهم لهذه المباني الهامة... » فهذا الباحث يرى أن مدغاسن قد حافظت على صيغتها البربرية في جبال الأوراس، أما في المرتفعات الغربية فقد عربت كلية، فالمدغاسن حافظت على صيغة الجمع و أصبحت مدروسل.

و من خلال هذا الاختلاف في الآراء المتعلقة بأصل تسمية إمدغاسن يمكن لنا أن نستخلص أن كلمة إمدغاسن هي في الأصل جمع لكلمة مادغوس أو مادغيس و يتعلق الأمر ياحدي العائلات البربربة.

A.C, "le mausolée du roi Aradion", Annuaire de la société archéologique de la province de Constantine, Constantine, 1854, 1855, p 181

Brunon, op cit, p 313

Foy, op.cit, p59

Camps (G), " nouvelles observation ...", op.cit, p 472, 473

الخلاصة:

يقع ضريح المدغاسن في بلدية بومية بدائرة المعذر ، و قد شيد على تلة منخفضة بالقرب من جبال الأوراس إلا أن كبر حجمه يسمح برؤيته من بعيد، و تتفرد هذه المنطقة بأراضيها السهلية و قلة مرتفعاتها و مناخها المضطرب ، مما جعلها عرضة لبعض التفاعلات الطبيعية كالتعرية، التساقط و تقلب درجة الحرارة ، ما أثر على حالة حفظ ضريح المدغاسن.

يتشكل الضريح من قسمين أساسيين: القسم الخارجي الذي يتكون من قاعدة هدفها المحافظة على استوائية وتوازن الأرضية الطبيعية ، و هي تحمل الأساس الأسطواني الذي زين بـ60 عمود من الطراز الدوري بالإضافة إلى ثلاثة أبواب وهمية تقسم الضريح إلى ثلاثة أجزاء متساوية ، و فوق هذا الجزء نجد جذع المخروط الذي يتكون من 23 أو 24 درج و ينتهي الضريح في الأعلى بقمة مسطحة دائرية قد تكون قاعدة لعناصر معمارية أو منحوتات ، أو لربما كانت تقام عليها بعض الشعائر الدينية ، أما القسم الداخلي فيتكون من المدخل الذي يفتح على مستوى الدرج الثالث لنصل بعده إلى الأدراج التي تؤدي إلى الرواق و منه إلى الغرفة الجنائزية.

لقد اهتم العديد من الباحثين بتأريخ ضريح إمدغاسن ، واختلفت الطرق و المناهج المتبعة لذلك ، إلا أن أغلبهم يرجعونه إلى نهاية القرن الرابع و بداية القرن الثالث قبل الميلاد.

الخاتمة:

لقد عرفت المماليك النوميدية و المورية تطورات هامة في مجال البناء الجنائزي بحيث يظهر من خلال الأضرحة الثلاثة المدروسة وجود عمارة محلية عند البربر القدامى متأثرة بالفنون الهندسية السائدة عند الشعوب المعاصرة لهم : كالإغريق، الفينيقيين والمصريين.

و يمكن أن نلخص هذه التأثيرات الأجنبية على الأضرحة الثلاثة المدروسة في ما يلي:

- زخرف الأبواب الوهمية في الضريح الملكي الموريطاني ل ها شكل زخرف نصب
 فينيقي وجد بدلس.
 - تيجان الأعمدة في الضريح الملكي الموريطاني نسخة عن تاج العمود الأيوني الإغريقي.
 - الأعمدة و التيجان الدورية المستعملة في ضريح الخروب كانت سائدة في العالم المتوسطى في القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد لاسيما في صقلية.
- الكورنيش ذو العنق المصري المستعمل في ضريح الخروب قد شاع استعماله عند القرطاجيين.
- يتجلى التأثير الأجنبي على الخصروص في ضريح إمدغاسن في الأعمدة والتيجان ذات الطراز الدوري القديم، الكورنيش ذو العنق المصري و الأبواب الوهمية على الطراز الفينيقي.

فهرس أشكال الباب الأول:

الصفحة	الموضوع	رقم
		الشكل
28	خريطة تبين الموقع الجغرافي لولاية تيبازا	01
32	خريطة تبين الموقع الجغرافي للضريح الملكي الموريطاني	02
33	خريطة طبوغرافية لمنطقة بوفاريك تبين موقع الضريح الملكي	03
	الموريطاني	
36	خريطة جيولوجية لولاية تيبازا موضحين عليها أهم مقالع	04
	الحجارة الجيرية المتواجدة بالقرب من الضريح الملكي	
	الموريطاني	
38	منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية	05
	تيبازا	
42	منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية	06
	تيبازا	
47	أعمدة بيانية تمثل نسبة التساقط خلال أشهر السنة بولاية تيبازا	07
50	إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني	08
52	العمود الأيوني في قبر الرومية	09
52	تيجان الأعمدة التي تؤطر الأبواب الوهمية في قبر الرومية	10
53	باب وهمي تؤطره أعمدة و تيجان على الطراز الأيوني في قبر	11
	الرومية	
56	مخطط القسم الداخلي للضريح الملكي الموريطاني	12
75	خريطة توضح الموقع الجغرافي لولاية قسنطينة	13

14	خريطة طبوغرافية لولاية قسنطينة تبين موقع ضريح الخروب	85
15	خريطة تبين موقع ضريح الخروب	86
16	خريطة جيولوجية لولاية قسنطينة	88
17	منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية	90
	قسنطينة	
18	منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة في	94
	ولاية قسنطينة	
19	أعمدة بيانية لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية	98
	قسنطينة	
20	إعادة تشكيل ضريح الخروب	102
21	نماذج للكورنيش ذات العنق المصري المستعملة في بعض	104
	الأضريحة	
22	خريطة توضح الموقع الجغرافي لولاية بانتة	114
23	خريطة تبين موقع ضريح إمدغاسن	117
24	خريطة طبوغرافية لولاية باتنة مبين عليها موقع ضريح	119
	إمدغاسن	
25	خريطة جيولوجية لولاية باتنة	121
26	خريطة جيولوجية لولاية باتنة موضحين عليها أهم مقالع	123
	الحجارة الجيرية المتواجدة بالقرب من ضريح إمدغاسن	
27	منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية	126
	باتتة	
28	منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية	130

	بانتة	
134	أعمدة بيانية لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية	29
	بانتة	
137	مخطط يمثل القسم الخارجي لإمدغاسن	30
137	مخطط القسم الداخلي لإمدغاسن	31
138	إعادة تصور الشكل الأصلي لضريح المدغاسن	32
140	مخطط عمود دوري	33
141	تساقط حجارة الكرنيش في ضريح إمدغاسن	34
144	مقطع طولي لضريح المدغاسن يبين الجزء الداخلي فيه	35
147	الأصول الهندسية للمدغاسن	36

فهرس صور الباب الأول

الصفحة	الموضوع	رقم
		الصورة
54	الأنواع الأربعة من مخالب التثبيت المستعملة في الضريح الملكي	01
	الموريطاني	
54	أماكن وضع المشابك لشد الحجارة مع بعضها	02
55	المبنى الأمامي في الضريح الملكي الموريطاني	03
57	المدخل الحقيقي في الضريح الملكي الموريطاني	04
58	بهو الأسود بقبر الرومية	05
58	نقش يمثل أسد و لبؤة في بهو الأسود بقبر الرومية	06
59	جزء من الرواق المستدير في قبر الرومية	07
66	علامات معامل الحجارة بالواجهة الشماية للضريح الملكي الموريطاني	08
70	النقش البارز على الأبواب الوهمية في الضريح الملكي الموريطاني	09
100	ضريح الخروب	10
101	أقسام الطابق السفلي لضريح الخروب	11
101	القسم العلوي لضريح الخروب	12
140	عمود دوري الإمدغاسن	13
140	كورنيش إمدغاسن	14
142	نقوش الألعاب في إمدغاسن	15
153	تعويض الحجارة المفقودة بأخرى أنشأت باستعمال الإسمنت	16

قائمة المصادر و المراجع للباب الأول:

1- قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية:

- الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، بيروت، 7968م.
- $2 \frac{1}{1}$ الدار العربية للكتاب ، عبيد)، كتاب المسالك و الممالك ، ج 2 ، الدار العربية للكتاب ، تونس، 1992م.
 - 3 تخليسية (محمد)، تقرير حول أعمال و تقويم قبر مادغوس، تيمقاد، 1973م
 - 4 تخليسية (محمد)، تقرير حول ترميم قبر مادغوس، الجزائر، 1980م
- 5 حفيظة (لعياظي)، < خظرة في القطور الحضاري لنوميديا الشرقية >>، الأوراس عبر التاريخ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2014م، ص 95–116
- 6 رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق م إلى غاية عشية الفتح الإسلامي في القرن السابع م، دار هومة، الجزائر، 2002م.
- 7 عبد الحميد (بن شنهو)، الملك العالم يويا الثاني و زوجته كليوياطرة سليني، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،1981م.
- 8 محمد الشريف (حسين)، < حمواقع فجر التاريخ بالأوراس منطقة واد الطاقة نموذجا >>، الأوراس عبر التاريخ ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة نموذجا >>، ص293 300
- 9 محمد الصغير (غانم)، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر ، دار الهدى، الجزائر ، 2003م.

- 10 محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة والتطور ، دار الهدى، الجزائر، 2008م.
- 11 محمد الصالح (بن العنتري)، تاريخ قسنطينة ، مراجعة و تقديم يحيى بوعزيز، دار هومة للطباعة، الجزائر، 2007م.
- 12 محمد الهادي (العروق)، أطلس الجزائر و العالم ، دار الهدى ، الجزائر ، دون تاريخ.
- 13 محمد الهادي (العروق)، مدينة قسنطينة (دراسة في جغرافية العمران)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984م.
 - 14 منير (بوشناقي)، <u>الضريح الملكي الموريطاني</u>، تعريب عبد الحميد (حاجيات)، الجزائر، 1979م.
- 15 يوسف (قاسمي)، << سؤال الثورة في الهلاية الأولى أوراس النمامشة ورد الفعل الإستعماري >>، الأوراس عبر التاريخ ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2013م، ص 231-278

3 -قائمة المصادر و المراجع باللغة الأجنبية:

- 1- A.C,"le mausolée du roi Aradion", <u>Annuaire de la société</u> <u>archéologique de la province de Constantine</u>, Constantine, 1854,1855
- 2- Becker (F), "Essai sur le Madr'asen", <u>Annuaire de la société</u>
 <u>Archéologique dela province de Constantine</u>, tome II, Abadie libraire, Constantine, 1854-1855
- 3- Bennacer (F), Harichane (N), <u>Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie</u>, B.E.A.U. Hariche Nora, Chlef, sans date.
- 4- Brunon, « mémoire sur les fouilles exécutées au Madras'en mausolée des rois numide », dans: **Recueil des notices et**

- mémoire de la société archéologique de la province de Constantine, volume 16, Alger, 1874
- 5- Camps (G), <u>aux origines de la béribérie monuments et rites</u> <u>funéraires protohistoriques</u>, Paris.
- 6- Camps (G), « note de protohistoire nord-africaine et saharienne »; dans : **Libyca**, tome XVIII, Alger, 1970.
- 7- Camps (G), "nouvelles observation sur l'architecture et l'âge du Medracen mausolée royal de Numidie", dans : **compte rendus de l'académie des inscription**, sans lieu, 1973
- 8- Christofle (M), <u>le tombeau da la chrétienne</u>, Paris, 1951.
- 9- Donati (P), Rapport sur le Medracen, sans lieu, 1972
- 10- Foy, "le Madrazen», dans: **Recueil de Constantine**, tome III, Bastide libraire éditeur, Alger, 1856-1857
- 11- Jean-Marie Blas De Roblès, Claude Sintes, <u>Sites et monuments antiques de l'Algérie</u>, France, 2003.
- 12- Gsell (S), <u>Histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome VI,</u> 1972.
- 13- Gsell (S), <u>Les monuments antiques de l'Algérie</u>, tome I, Paris, 1901.
- 14- Gsell (S), <u>promenades archéologique aux environs</u> <u>d'Alger, Cherchell, Tipasa, le Tombeau de la chrétienne</u>, Alger, 1896.
- 15- Lancel (S), Boucheneki (M), <u>Tipaza Maurétanie</u>, Alger, 1990.
- 16- ONM, **Résumé annuel du temps en Algérie**, Alger, 1994
- 17- ONM, Résumé annuel du temps en Algérie, Alger, 2004
- 18- ORGM, <u>Carte des substances utiles non métalliques de</u> <u>l'Algérie : wilaya de Tipaza</u>, éditions du service géologique de l'Algérie, Boumerdes, 1999.
- 19- ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de</u>
 <u>l'Algérie : wilaya de Constantine</u>, éditions du service géologique de l'Algérie, Boumerdès, 1999

- 20- ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de</u> <u>l'Algérie '' Wilaya de Batna''</u>, éditions du service géologique de l'Algérie, Boumerdès, 1998
- 21- Pamart (H), « étude sur le MADRACEN (tombeau de Syphax) et le KEBEUR ROUMIA (tombeau de la chrétienne), dans : **revue Africaine**, n° 61, Alger, 1920.
- 22- Shaw (T), <u>Voyage dans la régence d'Alger au XVIII e</u> <u>siècle</u>, traduit par: Carthy (E.M), grande Alger livres éditions, Alger, 2007.

الألاب الثاني : دلنهال هالينت و علهم

الرابم الثاني: مواد و تقنيات البناء

مقدمة

الغدل الأول: مواد البناء: الصحور و أنواعما

تمهيد

- 1- تعريف الصخور
- 2- أنواع الصخور
- 2 1 الصخور النارية
 - 2 1 1 المنشأ
 - 2 1 2 أنواعها
 - 3 1 2 النسيج
- 4 1 2 أهم معادن الصخور النارية
 - عميزات الصخور النارية 5 1 2
 - 2 2 الصخور الرسوبية
 - 2 2 1 -المنشأ
 - 2 2 ك أنواعها
- 2 2 4 أهم معادن الصخور الرسوبية
 - 2 2 مميزات الصخور الرسوبية
 - 2 2 الحجر جيري
 - 2 3 الصخور المتحولة
 - 2 3 1 المنشأ
 - 2 3 كاسباب التحول

- 3 3 كانواع التحول
- 2 3 4 تقسيم الصخور المتحولة
- 2 3 5 أنسجة الصخور المتحولة
- 2 6 6 أهم معادن الصخور المتحولة

الخلاصة

الغدل الثاني: خواص و استعمالات الصحور

تمهيد

- 1- خصائص الصخور
- 1 1 الخواص الطبيعية
- 1 1 1 الكتلة الحجمية
 - 1 1 2 الكثافة
 - 1 3 المسامية
 - 4 1 4 الإمتصاص
- 1 5 1 النفاذية أو الخاصية الشعرية
 - 1 6 1 التركيب الطبقي للصخور
 - 1 7 1 المواد الرابطة
 - 1 الخواص الميكانيكية
 - 1 2 1 قوة التحمل الميكانيكي
 - 2 2 الصالادة
 - 1 3 الخواص الحرارية
 - 1 3 1 التوصيل الحراري
 - 1 3 3 التمدد الحراري

- 1 3 3 مقاومة الحريق
- 2 الأجهزة العلمية المستخدمة في التحليل و الفحص
 - 2 الستخدام الأشعة السينية في التحليل
 - 2 2 المتخدام المجهر في الفحوص
 - 3 ⊢ستعمالات الصخور
 - 1 العمارة
 - 2 3 النحت
 - 3 كالصناعة

الخلاصة

الغدل الثالث تقنيات البناء


تمهيد

- 1- التطور التكنولوجي في أدوات و أساليب استخراج الصخور خلال العصور التاريخية
 - 1 + الأساليب التي تعتمد على نوعية الأحجار الصلدة
 - 1 كلأساليب التي تعتمد على الأدوات النحاسية
 - 1 3 + الأساليب التي تعتمد على الأدوات البرونزية
 - 1 4 +لأساليب التي تعتمد على الأدوات الحديدية
 - 2 أساليب قطع واستخراج الأحجار
 - 2 1 طرق إستخراج الأحجار اللينة
 - 2 طرق إستخراج الأحجار الصلدة
 - 3- تشكيل الحجر و نحته للبناء
 - 4- نقل الأحجار من المحار إلى أماكن البناء
 - 5- تقنيات البناء

- 5-1- ترتيب الحجارة الكبيرة
- 5-2- ترتيب الحجارة الكبيرة و الصغيرة معا
 - 5-3- ترتيب الحجارة الصغيرة
- 6- تقنيات البناء المستعملة في الأضرجة المدروسة
 - 6-1- تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني
 - 6-2- تقنية بناء ضريح الخروب
 - 3-6- تقنية بناء ضريح المدغاسن

الخلاصة

الخاتمة



مقدمة:

تعتبر الأحجار من أكثر المواد انتشارا على سطح الكرة الأرضية حيث تكون الغلاف الذي يحيط بالأرض أو ما يسمى بالغلاف الصخري، لذلك عند تتبعنا لمسيرة الإنسان منذ فترة ما قبل التاريخ نجد أن أول مادة استعملها لسد حاجياته هي الحجارة التي استغلها على نطاق واسع لدرجة تسمية المرحلة الأولى من تاريخ الإنسان بالعصور الحجرية و التي استمرت آلاف السنين، حيث صنع منها العديد من الأدوات و الأسلحة واستمر استخدام هذه الحجارة خلال العصور التاريخية في مختلف الفنون و العمارة.

لا بد من أن ل لخصائص الفيزيائية و الكيميائية و الميكانيكية التي تتميز بها الصخور دورا في هذا الانتشار الواسع في استخدامها ، بالإضافة إلى تنوعها و كذا مقاومتها لعوامل التلف المختلفة كالتعرية، و الدليل على ذلك الآثار الحجرية التي تكتشف كل يوم و التي ترجع إلى حقب تاريخية بعيدة جدا: فهذه صناعات حجرية يعثر عليها في طبقات الأرض عند التنقيب تعود إلى العصور الحجرية، و هذه معالم جنائزية تكتشف تعود إلى فجر التاريخ، و تلك أضرحة و مدن ترجع للفترة القديمة ...إلخ، و لا تزال الإكتشافات تتواصل لتكشف عن مدى اهتمام الإنسان بهذه المادة عبر العصور.

- و بهذا يمكن طرح الإشكاليات التالية
 - -ما هي الصخور؟ و ما أنواعها؟
 - -ما هي خصائص الصخور؟
 - -ما هي مجالات استعمالها؟
 - -كيف تستخرج من المحاجر؟

و غيرها من الأسئلة التي حاولنا الإجابة عليها في هذا الباب، و لهذا قسمناه إلى ثلاثة فصول، مقدمة و خاتمة.

في المقدمة عرفنا الموضوع

الفصل الأول: مواد البناء، الحجارة و أنواعها

الفصل الثاني: خصائص الصخور واستعمالاتها

الفصل الثالث: طرق معالجة الصخور و تقنيات البناء.

الخاتمة: حوصلة للنتائج التي توصلنا إليها خلال هذا الباب

: بالمجال الأولى: المحالية: المجاور و الزواعة

الغدل الأول: مواد البناء: الصحور و أنواعما

تمهيد

- 1- تعريف الصخور
- 2- أنواع الصخور
- 2-1-الصخور النارية
- 2-2-الصخور الرسوبية
- 2-3-الصخور المتحولة

الخلاصة

تمهيد:

لقد ارتبط استعمال مواد البناء المختلفة في الفترة القديمة بالهطبيعة المراخية والموقع الجغرافي و التكوينات الجيولوجية في كل منطقة، و لهذا نجد أنه لمواد البناء المتوفرة في بيئة ما أثر واضح في الأشكال المعمارية التي سادت في تلك البيئة، و لقد تعددت المواد المستعملة في البناء قديما كالطوب الذي استخدم خاصة في مصر لتوفر المادة الأولية على ضفاف نهر النيل، و كذا صحراء الجزائر لما تتميز به هذه المادة من خصائص كعزل الحرارة و البرودة نظرا لخصوصية المنطقة مناخيا، أما الحجر فقد استغل في مناطق عديدة من العالم و قد بنيت به العديد من المعالم الجنائزية كالدولمانات والأضرحة التي هي محل دراستنا هذه.

و الحجر مادة طبيعية توجد عادة في صورة كتل ضخمة تتكون بصفة أساسية من معدن واحد مع نسب صغيرة و متفاوتة من معادن أخرى، و تختلف الصخور المكونة للقشرة الأرضية اختلافا كبيرا حسب ظروف نشأتها و لكنها بصفة عامة يمكن تقسمها إلى ثلاثة أنواع هي: الصخور النارية، الصخور الرسوبية والصخور المتحولة.

1- تعريف الصخور:

الصخور هي مكونات القشرة الأرضية أو ذلك الغلاف اليابس الذي يحيط بالأرض، و قد جرت العادة أن يطلق لفظ صخر على كل مادة صل بة تدخل في تكوين القشرة الأرضية، أي أن الصلابة شرط أساسي في الصخر، و بناء على هذا التعريف فقد استبعدت المواد الرخوة مثل الرمال و الطين من مجموعات الصخور ²⁰⁶، أما التعريف الجيولوجي للصخر فهو جميع المواد المكو نة في الطبيعة من معدنين أو أكثر، و ذلك بنسب متفاوتة و لكل صخر تركيب معدني و بالتالي كيميائي خاص، حيث تعد العناصر الكيميائية أساس كل المواد العضوية و غير العضوية ²⁰⁷، و قد يكون الصخر مكونا من معدن واحد كالجبس و الحجر الجيري و لكن وجوده بكميات كبيرة بحيث يشكل طبقات مترامية الأطراف أو جبال كبيرة يجعله أقرب للصخور منه للمعادن حيث لا يتوافر له في هذه الحالة صفة التناسق في جميع أجزائه وهي أهم صفات المعادن.

و يستثنى من شرط تكون الصخر من معادن كل من الأوبسيديا ن و هو صخر بركاني يتكون من زجاج، و الفحم الصخري الرسوبي الذي يتكون من خليط من مركبات عضوية، و لا تطلق مسميات صخرية على التجمعات المعدنية غير الشائعة و المعروفة بالرواسب المعدنية كتجمع الكوارتز و البيريت و الذهب، و على الرغم من أن المفهوم الشائع لكلمة صخر يعني مادة ملتحمة و متماسكة، إلا أن الرماد البركاني المفكك يعتبر أيضل صخرا.

²⁰⁶فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، كوكب الأرض معالم سطحه و أغلفته الكبرى دراسة في أسس الجغرافية الطبيعية ، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع، الإسكندرية،2013م، ص 160

²⁰⁷ محمد صبري (محسوب)، مبادئ الجغرافية الطبيعية، القاهرة، دون تاريخ، ص45

²⁰⁸فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، كوكب الأرض معالم سطحه و أغلفته الكبرى دراسة في أسس الجغرافية الطبيعية ، مرجع سبق ذكره، ص 160

²⁰⁷ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، دون تاريخ، ص 217

و تشكل الصخور مادة البناء الرئيسية و الأساسية التي استخد مها الإنسان عبر العصور المختلفة، و يمكن القول بأن كل أنواع الصخور عبارة عن أحجار إذا ما تم اقتطاعها من المحاجر بأحجام منتظمة لاستخدامها في شتى أغراض البناء المختلفة، والحقيقة فإنه لا توجد كتلتان من الحجر متشابهتان تمام التشابه حتى و لو اقتطعتا من محجر واحد و كانتا إلى جوار بعضهما في هذا المحجر، فهناك بلا شك اختلاف في التكوين المعدني و كذا الخصائص الفيزيائية و الكيميائية.

2-أنواع الصخور:

لتسهيل دراسة الصخور يجب أن نقسمها إلى عدة أنواع على أسس علمية، وقد اتفق الجيولوجيون على أنه يمكن حصر جميع أنواع الصخور و تقسيمها حسب طرق وأماكن تكوينها في الطبيعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

- الصخور النارية
- الصخور الرسوبية
- الصخور المتحولة²¹¹

2 1 الصخور النارية:

يتكون باطن الأرض من مواد منصهرة و في أثناء الحركات الأرضية أو من خلال مناطق الضعف و الشروخ أو عند حدوث البراكين تتدفع هذه المواد المنصهرة التي يطلق عليها اسم الماجما إلى ال طبقات السطحية من القشرة الأرضية ، و عندما تتجمد يتكون منها ما يعرف بالصخور النارية.

²¹⁰محمد (عبد الهادي محمد)، <u>دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية</u>، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دون تاريخ، ص 72

²¹¹ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 74

²¹²عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، مطابع المجلس الأع لى للآثار، مصر، دون تاريخ، ص42

2 1 1 المنشأ:

يطلق الجيولوجيون على الصخور النارية مصطلح الصخور الأولية لأنها تكونت من الصهير السيليكاتي الأول الحار ، الذي يسمى بالماغما و عندما تبرد هذه الماغما ببطء داخل القشرة الأرضية فإن تبلور المعادن الموجودة في هذه الماغما ي تم بصورة بطيئة و في مثل هذه الظروف تتكون بلورات معدنية خشنة، و من أمثلة الصخور النارية التي تكونت في مثل هذه الظروف الجراني ت و الديوريت و السنيت و الجابرو ، أما إذا تعرضت الماغما لعوامل جعلتها تبرد بسرعة عند سطح القشرة الأرضية أو فوق هذا السطح فإن المعادن التي تتكون منها الماغما تتبلور على هيئة بلورات دقيقة، و من أمثلة الصخور النارية التي تكونت في مثل هذه الظروف نجد البازلت و الفلسيت. 214

و تتكون الما غما المنصبهرة من ثمانية عناصر هي : الأكسجين، السليكون، الألومنيوم، الحديد، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم و الماغنيزيوم، بالإضافة إلى نسب صغيرة متفاوتة من باقي العناصر ، و يؤدي تبلور المعادن من الماغما إلى تركيز العناصر النادرة و العناصر الموجودة بنسب صغيرة و بعض المواد المتطايرة في الجزء الذي يظل منصبهرا أو سائلا من الماغما، و لذلك فإنه ينتج من الماغما بجانب الصخور

Lazzarini (L), "Genèse et classification des roches "dans: <u>la dégradation et la</u>

<u>conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985, p 10

76 محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص

النارية العروق المعدنية التي تتكون في الشروخ الموجودة بالقشرة الأرضية و الينابيع الساخنة. 215

2 1 2 أنواعها:

تختلف أنواع الصخور النارية تبعا لكميات السيليكا في الصخر أو تبعا لدرجة التشبع بها، و كذلك تختلف من حيث أنواع المعادن المكونة لها و من حيث اللون الذي يربتط أساسا بالمعادن التي يتكون منها الصخر.

من بين أنواع ال تقسيمات المختلفة للصخور النارية ، نجد التقسيم على أساس التركيبة الكيميائية ، فعند تحديد التركيبة الكيميائية لصخر معين ، من الضروري البدء بمعرفة الكمية الإجمالية للسليس (Silice) الحر و المرتبط والذي تتراوح نسبته عادة ما بين 35 و 80% مجموعات أساس هذه النسبة يمكن تقسيم الصخور النارية إلى أربع مجموعات هي:

أ صخور نارية حمضية:

تتراوح نسبة أكسيد السيلكون فيها ما بين 65 و 75%²¹⁷، في حين تكون نسبة الحديد والمغنسيوم صغيرة لذا يكون لون هذه الصخور فاتح، و تحتوي على معادن الأوروثوكليز والميكروكلين و البلاجيوكليز و الكوارتز بكثرة، و من أم ثلة هذه الصخور نجد: الجرانيت والريولايت.

Lazzarini (L), op.cit, p 14

²¹⁵عبد المعز (شاهين)، **ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية** ، مرجع سبق ذكره ، ص 42

²¹⁷ محمد صبري (محسوب)، مبادئ الجغرافيا الطبيعية، مصر، دون تاريخ، ص 49

²¹⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2014م، ص 14

ب - صخور ناریة وسطیة:

تتراوح نسبة أكسيد السيلكون ما بين 52 و 65%، لذا تبدو من حيث اللون أغمق من الصخور الحامضية، حيث تكون نسبة الحديد و المغنسيوم متوسطة، و من أمثلتها الديوريت.

ت صخور ناریة قلویة (قاعدیة):

تتراوح نسبة أكسيد السيلكون ما بين 45 و 52% و نسب الحديد و المغنسيوم أعلى من النسب السابقة و لونها داكن يميل إلى السواد و من أمثلتها الجابرو و البازلت. 220

ث صخور نارية فوق قلوية:

تكون نسب ة أكسيد السيلكون بها أقل من 45%.

و يستخدم التركيب المعدني للتمييز بين أقسام الصخور النارية لأنه أقل تعقيدا من التركيب الكيميائي و لقلة عدد المعادن التي تدخل في تركيب الصخر الواحد، و إذا كان الصخر الناري يتكون من عدة معاد ن فإن عددا قليلا منها يعد أساسيا في التركيب والمعادن الأخرى تكون ثانوية نظرا لصغر كميتها.

كما يمكن تقسيم الصخور النارية تبعا لمكان تكوينها إلى ثلاثة أنواع هي:

أ الصخور الجوفية:

هي صخور تصلبت على أعماق كبيرة من سطح القشرة الأرضية في جوف الأرض تحت ظروف من الضغط و الحرارة جعلت التبريد بطيئا و بذلك تكونت صخور كاملة

221 محمد صبري (محسوب)، مرجع سبق ذكره، ص

²¹⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 14

²²⁰ نفسه، ص 14

²²² عبد العزيز (أبو راضي)، مرجع سبق ذكره، ص 169

التبلور تظهر بها البلورات لها نسيج خشن مميز كما توضحه الصورة رقم (17)، و من أمثلة هذا النوع صخور الجابرو و الغرانيت. 223



صورة رقم (17): نسيج خشن عن: إبراهيم (محمد عبد الله)، <u>ترميم الآثار</u> <u>الحجرية،</u> ص 170

و لا يشترط أن تكون هذه الصخور النارية موجودة في الوقت الحاضر تحت الأرض لأن الحركات الأرضية و عوامل التعرية المختلفة قد أدت إلى إظهار الكثير مكنها فوق السطح، بل إن بعضها يرتفع فوق هذا السطح في كثير من المناطق، وتتكون منه هضاب و جبال مرتفعة.


ب الصخور تحت السطحية (المتداخلة):

هي صخور تداخلت بين طبقات القشرة الأ رضية و تصلدت بالقرب من السطح وبردت بسرعة أكثر من الصخور الجوفية لذلك فإن بلوراتها دقيقة أو متوسطة و نسيجها دقيق التبلور كما يوضحه الشكل رقم (37)، و قد يكون بهذه الصخور بلورات كبيرة نمت في الماجما و هي في جوف الأرض ثم انتقلت مع الماجما المكونة لهذه الصخور تحت السطحية حيث نرى بلورات كبيرة تحيط بها بلورات دقيقة و هو ما يسمى بالنسيج البورفيري الموضح في الصورة رقم (18)، و من أمثلة هذه الصخور نجد الفلسيت.


²²³ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 16

²²⁴ فتحى عبد العزيز (أبو راضى)، مرجع سبق ذكره، ص

²²⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 16



صورة رقم (18): نسيج بورفيري عن إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، ص 170



شكل رقم (37): نسيج دقيق عن إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، ص 170

ت -الصخور السطحية أو البركانية:

هي صخور تكونت بالقرب من الفوهات البركانية و لها نسيج زجاجي نتيجة لتبريد اللافا بسرعة فلم تسنح الفرصة لنمو البلورات و نتج لها نسيج خفي التبلور ، و من أمثلة هذه الصخور الأبسيديان و البازلت و الريوليت.

بينما يمكن تقسيم الصخور النارية حسب اللون إلى نوعين: صخور نارية فاتحة اللون وصخور نارية قاتمة اللون.

النوع الأول: صخور نارية فاتحة:

و هي تحتوي على معادن قاتمة بنسبة قليلة و تكون أقل من 30 %.

²²⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص17

النوع الثاني: صخور نارية قاتمة

تحتوى على معادن قاتمة مثل البيوتيت و الأوقيت و الأولفين والأمفبيول والمهورنبلند بنسبة 60 - 100 %.

3 1 2 النسيج:

تتميز الصخور النارية بأنواع معينة من النسيج طبقا لحجم و شكل البلورات المعدنية الأساسية الموجودة في هذه الصخور و تتمثل هذه الأنسجة في ما يلى:

أ النسيج الخشن:

يميز هذا النسيج الصخور النارية التي تحتوي على معادن تبلورت ببطء و في ظروف متشابهة مثل معادن الكوارتز. 228

ب النسيج الدقيق:

يميز الصخور النارية التي تبلورت معادنها بسرعة ع ند سطح الأرض أو فوق هذا السطح وخاصة صخور البازلت و الفلسيت.

ت النسيج الخشن الدقيق (البورفيري):

يميز هذا النسيج الصخور النارية التي تحتوي على بلورات معدنية دقيقة و أخرى خثنة، ووجود هذه البلورات المعدنية داخل التركيب البنائي لتلك الصخور يوضح أن تلك البلورات المعدنية قد تكونت في ظل ظروف مختلفة التبلور ، فعلى سبيل المثال البلورات المعدنية ذات الحجم الكبير يمكن القول بأنها تبلورت أولا أما البلورات المعدنية ذات الحجم الكبير يمكن القول بأنها تبلورت أولا أما البلورات المعدنية أو فوق هذا السطح القشرة الأرضية أو فوق هذا السطح

²²⁷ عبد الإله (أحمد أبو غانم)، الجيولوجيا العامة: الجزء النظري، الطبعة الأولى، المعتز للنشر و التوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م، ص 19

²²⁸محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 77

²²⁹ نفسه، ص 77

و من أمثلة الصخور التي تحتوي على مثل هذه البلورات المعدنية الصخور الغرانيتية البورفيرية. 230

ث -النسيج الزجاجي:

يظهر في الصخور البركانية ، حيث لا تظهر به بلور ات نهائيا و ذلك لبرودة اللافا وتجمدها بسرعة لم تسمح بتكوين البلورات. 231

ج النسيج المغماتي:

يميز الصخور النارية التي تحتوي على عروق معدنية مختلفة

ح النسيج الفاتح:

يميز الصخور النارية التي تحتوي على عروق معدنية ذات لون فاتح. 233

2 1 4 أهم معادن الصخور النارية:

تتقسم المكونات المعدنية للصخور النارية إلى معاد ن فاتحة اللون و تشمل الكوارتز وسليكات الألومنيوم لعناصر الصو ديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، ومعادن قاتمة اللون وتشمل مجموعة من معادن سليكات الألومنيوم لعناصر الحديد و الماغنيزيوم ...إلخ، ويعتبر التركيب المعدني للصخور النارية بسيطا ، حيث أنها تتكون من س بع مجموعات من معادن أساسية و هي:

- مجموعة الكوارتز أو السيليكا
 - مجموعة الفلسبار
 - مجموعة الفلسباثويد

²³⁰ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص77

¹⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 15

²³² محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص

²³³ نفسه، ص 77

- مجموعة البيروكسين
 - مجموعة الهورنبلند
- مجموعة البيوتيت أو الميكا
 - مجموعة الأوليفين

بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من المعادن المساعدة مثل الماجنيتيت و الإلمنيت و الألباتيت. 234

و الجدير بالملاحظة أن المجموعات السبعة المذكورة لا يمكن أن تتواجد معا في نفس الصخر، بل إن البعض منها لا يمكن أن يتواجد مع البعض الآخر، و على سبيل المثال فإن الكوارتز و مجموعة الفلسباتويد أو الأوليفين لا يمكن أن يتواجدا معا، حيث يتفاعل الكوارتز مع مجموعة الفلسب اتويد مكونا مجموعة البلاجيوكليز، و مع مجموعة الأوليفين مكونا مجموعة البيروكسين، و أحيانا تتكون الصخور النارية بصفة أساسية من مجموعة واحدة مع وجود نسب صغيرة من المجموعات الأخرى.

2 5 5 مميزات الصخور النارية:

- صخور متبلورة أو زجاجية في تركيبها : أي أنها عبارة عن بلورات من معادن مختلفة يتماسك بعضها مع بعض تماسكا شديدا.
 - خالية تماما من بقايا مواد حيوانية أو نباتية.
 - شديدة الصلابة.
 - عديمة المسامية.
 - مقاومة لعوامل التعرية. 236

236 فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، مرجع سبق ذكره، ص 262

⁴³ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 43

⁴³ نفسه، ص 235

2-2 الصخور الرسوبية:

تغطي الصخور الرسوبية حوالي ثلاثة أرباع سطح الأرض، بينما لا تشكل أكثر من القشرة الأرضية. 237

2 1 المنشأ:

تتشأ الصخور الرسوبية من تفتيت و تحطيم صخور أخرى موجودة من قبل، بفعل المياه والرياح و التحليل العضوي و غيرها من العوامل، فتتفتت الصخور المصدرية إلى فتات أصغر حجما، بينما تذوب بعض المكونات الأخرى في مياه الأمطار، بعدها ينتقل ذلك الفتات الصلب و الأيونات الذائبة و الغرويات العالقة بواسطة عوامل النقل المختلفة لمسافات قصيرة أو طويلة حتى تصل إلى بيئة الترسيب، و أهم هذه العوامل مياه الأنهار الجارية و الرياح.

تتم عمليات الترسب بداخل أحواض الترسي ب مثل أحواض البحار و المحيطات وتتراكم الرواسب التي يبلغ وزنها ملايين الأطنان سنويا في المياه الضحلة قريبا من الأرض (200 إلى 300 كلم من الشاطئ) و تترسب أيضا الرواسب الدقيقة من أصداف لحيوانات مجهرية و رماد بركاني على قيعان البحار و المحيطات، كما تترسب في بعض البحيرات رواسب الملح أو الجبس نتيجة لبخر مياه ها، و هناك رواسب أخرى تترسب مباشرة على الأرض فعند حواف الهضاب و الجبال تتراكم أكوام من المواد الصخرية المهشمة وفي الصحاري تتراكم أكوام ذات أشكال مختلفة من الرمال و الأتربة التي تذروها الرياح وتنقلها من مكان لآخر و التي تعرف باسم الكثبان الرملية. 239

²²⁷عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص227

²³⁸نفسه، ص 228

²³⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 23

و عادة ما تصبح الرواسب المفككة صخورا إذا ما تعرضت إلى عمليات التحجر التي تشتمل على الإندماج أو إعادة تنظيم الرواسب و التفاعل مع الماء أو التحول بفعل الإذابة التي تمر بها بعض الرواسب، فعملية الإندماج أو التماسك تحدث في معظم الرواسب عندما تتعرض لثقل معين أو ضغط ما، حيث يتكون الحجر الطيني بهذه الكيفية مع تكونه من حبيبات دقيقة (0,050 – 0,125 مم) لها القدرة على التلاحم بالضغط بشكل أكبر من الرمال أو الحصباء، و يأتي الضغط أساسا من خلال عمليات ترسيب مستمر لطبقات طينية متتابعة مثلما يحدث في قيعان البحار أو البحيرات ، و ينتج عن ذلك قوى ضرورية لعملية التماسك بعد خروج المياه عن طريق العصر و الذي يؤدي إلى نقص الحجم بنسبة 40%.


أما التكوين بواسطة التحجر فيتم من خلال وجود مادة لاحمة مثل الكالسيت والكوارتز وكربونات الحديد و أكسيد الحديد حيث تتفاعل مع المياه الموجودة بالرواسب مثلما يحدث في حالة تلاحم الحجر الرملي.

تتشأ الصخور الرسو بية على سطح الأرض أو بالقرب منه، في درجات حرارة منخفضة وضغط منخفض، فهي إذا تتكون عادة من معادن مستقرة في هذه الشروط ²⁴²، وقد وضحنا طرق تكون الصخور الرسوبية في رسم تخطيطي في الشكل رقم (38).

²⁴⁰ محمد صبري (محسوب)، مرجع سبق ذكره، ص 55

²⁴¹ نفسه، ص 55

²⁴²



شكل رقم (38): رسم تخطيطي يوضح طرق تكوين الصخور الرسويية عن: إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، ص 173

2 2 أنواعها:

تقسيمها إلى ثلاثة أنواع كما يلي:

تبعا لطريقة نشأة الصخور الرسوبية يمكن

- صخور رسوبية فتاتية النشأة
- صخور رسوبية كيميائية النشأة
- صخور رسوبية عضوية النشأة

أ الصخور الرسوبية الفتاتية:

تتكون الصخور الرسوبية الفتاتية نتيجة لتراكم المعادن و فتات الصخور الناتج عن تهشم و تفتت الصخور المصدرية و نقلها على صورة صلبة. 243

²²⁸ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج3، مرجع سبق ذكره، ص 243

و هذه الصخور تضم صخورا خشنة و أخرى ناعمة النسيج تكونت بالتماسك أو بالجفاف أو بالتحام المواد الرسوبية المفتتة مثل الرمل و الطين و الحصى و قد تتماسك هذه المواد بواسطة محاليل لاحمة من مواد جيرية أو حديدية و غيرها، أو نتيجة الضغط الواقع عليها مما يؤدي إلى التحامها.

و نجد أن الصخور في هذا النوع تتميز بظاهرة تصنيف الحبيبات و كون حجم الحبيبات تعتبر من الخصائص الهامة للصخور الرسوبية فقد قسمت الصخور الرسوبية الميكانيكية النشأة إلى:

- * صخور رسوبیة میکانیکیة کبیرة الحبیبات ذات قطر أکبر من 2مم (حصی رمل خشن)، من أمثلتها الکونجلومیرت و البریشیا.
- * صخور رسوبية ميكانيكية متوسطة الحبيبات يتراوح فيها القطر ما بين 2 إلى 0,05مم مثل الحجر الرملي.
- * صخور رسوبية ميكانيكية دقيقة الحبيبات (صخور طينية) و لا تزيد أقطار حبيباتها عن 0,05 مم و من أمثلتها الصلصال و الحجر الطيني.

ب الصخور الرسويية الكيميائية النشأة:

هي عبارة عن صخور رسوبية تكونت نتيجة تفاعلات كيميائية من المحاليل الغنية بالمواد الذائبة بعد بلوغ هذه المحاليل مرحلة فوق التشبع و بعد تبخر الماء المتبقي تتكون هذه الصخور و لذلك فإن هذا النوع من الصخور يتواجد غالبا في قيعان البحار والمحيطات و الكهوف، و من أم ثلة هذه الصخور نجد: الحجر الجيري غير العضوي، صخور النوازل، الدولوميت، الجبس، الأنهدريت و الملح الصخري والكرناليت 246، وهذه

²⁴ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 24

 $^{^{245}}$ عبد الإله (أحمد أبو غانم)، مرجع سبق ذكره، ص

²⁸نفسه، ص

الرواسب لا تحتوي على المستحثات إلا نادرا لأن الملوحة الشديدة لا تساعد كثيرا على وجود الحياة في مثل هذه الظروف. 247

ويغلب وجود هذا النوع م ن الصخور في المناطق الحارة حيث يختلف الميزان بين سرعة التبخر في مياه البحيرات و بين ما يصل إليها من أمطار يعوضها عما تفقده من مياه.

و تشمل هذه الصخور كل الأنواع التي ترسبت من البحار و المحيطات و تظم القائمة الممثلة في الجدول رقم(25) أهم هذه الأنواع.

جدول رقم 25: أهم أنواع الصخور الرسوبية الكيميائية. عن عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، ص 219

الصيغة الكيميائية	معادنه الرئيسية	الصغر
SiO_2	كوارنز	صوان
CaCO ₃	كالسيت	حجر جيري
CaCO ₃	كالسيت	ترافرتين
CaMg(CO ₃) ₂	دولوميت	دولوميت
Ca(PO ₄) ₅ (CO ₃)F ₃	أباتيت	فوسفوريت
NaCl	هاليت	المتبخرات
CaSO ₄	أنهيدريد	ملح الأنهدريت
CaSO ₄ 2H ₂ O	جبس	صخر الجبس

179

²⁴⁷ عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، الإسكندرية، 2005م، ص 241 عزت زكي عبد العزيز (أبو راضي)، مرجع سبق ذكره، ص 181

ت الصخور الرسويية العضوية النشأة:

تتكون من بقايا كائنات حية تجمعت أجزاؤها الصلبة على مدى زمن طويل، و أكثرها أهمية هو الحجر الجيري العضوي الذي يتكون من محار و هياكل الحيوانات التي تحتوي على كمية كبيرة من كربونات الكالسيوم ، كما يتم الترسيب العضوي بواسطة الكائنات البكتيرية الدقيقة التي تتتج عن تحلل النباتات و تعمل على ترسيب أكاسيد الحديد في مياه البحيرات.

و تشمل الصخور الرسوبية العضوية النوعيات التالية:

- نوعيات سيليسية: تكونت من أصداف أوبالينية للدياتومايت (دياتوميت) والراديولاريا (راديولاريت).
 - نوعيات جيرية: تكونت من أصداف كلسية كالحجر الجيري الصدفي.
 - الأنواع الكربونية: تتكون من الفحم مع تجمعات أخرى من بقايا نباتية متحللة.²⁵⁰

و توجد الرواسب في الطبيعة على هيئة خليط من الرواسب الفتاتية و غير الفتاتية، ويندر أن يوجد أي نوع منها نقيا و خاليا من قدر و لو يسير من النوع الآخر ، فمثلا تحتوي صخور الحجر الجيري المتكونة كيميائيا على حبيبات دقيقة من الكوارتز و معادن الطين، والمعتقد أنها تكونت بتذرية الرياح ، كما أن الصخور الفتاتية كالحجر الرملي والطفل تحتوي على قدر من كربونات الكالسيوم و السيليكا و أكاسيد الحديد المترسبة كيميائيا إما أثناء تراكم الفتات أو بعد الترسيب في عمليات ما بعد النشأة. 251

يشكل الطفل و الحجر الرملي و الحجر الجيري أكثر من 95% من الصخور الرسوبية، و يمثل الحجر الجيري وحده حوالي 15% من الحجم الكلي للرسوبيات،

²⁴⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 26

²⁵⁰ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 220

²²⁸ نفسه، ص 251

وتختلف التقديرات حول انتشار الطفل و الحجر الرملي، و يبدو أن انتشار الطفل يفوق الحجر الرملي مرتين أو ثلاث مرات. 252

2 2 النسيج:

نسيج الصخور على اختلاف أنواعها يعبر عن حجم و شكل الحبيبات المعدنية التي تتكون منها هذه الصخور و درجة تماسكها و طريقة ترتيبها و خصائصها الفيزيائية من مسامية و كثافة.

و طبقا لحجم و شكل الحبيبات فإن الصخور الرسوبية تحتوي على حبيبات معدنية مختلفة الحجم و الشكل طبقا لنوع الصخور و ظروف تكوينها و أماكن التكوين، و يتراوح شكل هذه الحبيبات ما بين الحبيبات المستديرة وشبه المستديرة و الحبيبات ذات الزوايا، كما ترتبط هذه الحبيبات مع بعضها بالعديد من المواد الرابطة و تختلف هذه الروابط أو المواد الرابطة باختلاف الصخور فهناك مادة كربونات الكالسيوم و مادة الطفلة التي توجد في الأحجار الجيرية و بعض أنواع الأحجار الرملية كمادة رابطة، و هناك بعض أنواع الصخور الرملية التي ترتبط حبيباتها بأكسيد الحديد و السليكا و كربونات الكالسيوم. 253

2 2 أهم معادن الصخور الرسوبية:

يستحسن التعبير عن الصخور الرسوبية بتركيبها المعدني، وذلك لأنه ليس من الممكن التعرف دائما على معادن الصخور الرسوبية من خلال تركيبها الكيميائي، ولكن العكس صحيح، حيث يمكن حساب التركيب الكيميائي للصخر الرسوبية على طالما عرف التركيب المعدني له، و بالرغم من احتواء الصخور الرسوبية على العديد من المعادن إلا أن 20معدنا تكون حوالي 99% من مجموع الصخور الرسوبية، و تتميز هذه المعادن العشرون بثباتها كيميائيا تحت الظروف الفيزيوكيميائية السائدة على سطح الأرض،

²⁵² عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 228

²⁵³ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص

وتنقسم معادن الصخور الرسوبية بدورها إلى نوعين: معادن فتانية و معادن غير فتانية (كيميائية أو حيوية)، حيث تتكون المعادن الفتاتية نتيجة للتفتيت الميكانيكي للصخو ر المصدرية أثناء عمليات التجوية ، بينما تترسب المعادن غير الفتاتية كيميائيا أو حيويا ببيئة الترسيب، و مما يزيد من تعقيد التركيب المعدني للصخور الرسوبية، تكون بعض المعادن ميكانيكيا و كيميائيا، فمثلا يوجد الكوارتز بوجه عام على هيئة فتاتية و لكنه أيضا يوجد كترسبات كيميائية، و بالرغم من انتشار معدن الكالسيت المترسب كيميائيا إلا أنه يوجد أحيانا كفتات تكسر و نقل و ترسب بطريقة مشابهة لرمل الكوارتز. 254

يعتبر الكواتز و معادن الطين أكثر المعادن ال فتاتية انتشارا بالصخور الرسوبية، أما الفلسبارات و الميكا فهي أقل انتشارا لكن وجودها يظل محسوسا في الرواسب و توجد مجموعة من المعادن بنسبة قليلة لا تتعدى غالبا 1% في الرواسب تتميز بثقل وزنها النوعي (أكبر من 2,85 و هو الوزن النوعي لسائل البروم ورفورم) و تعرف بالمعادن الثقيلة، ويستخدم البرومورفورم في فصل و تركيز المعادن الثقيلة، و أكثر المعادن الثقيلة الفتاتية انتشارا نجد: الزيركون، التورمالين، الروتيل، الجارنت، الهورنبلند، الإبيدوت، الشتوروليت، الكيانيت، الماجنيتيت و الألمنيت، و بالرغم من قلة انتشار هذه المعادن مجتمعة (1%) إلا أن أهميتها عظيمة في معرفة الصخور المصدرية، كما أنها تتركز أحيانا مكونة خامات إقتصادية.

و ت عتبر معادن الكربونات (الكالسيت، الأراجونيت، الدولوميت و السيديريت) أكثر المعادن الكيميائية انتشارا في الصخور الرسوبية ، و يأتي في م رتبة أقل أهمية الجبس والصوان والأنهيدريت و معادن البخر الأخرى كالهاليت و معادن الفوسفات كالداهليت

²³¹ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 231

²⁵⁵نفسه، ص 231

والكولوفين، و تتكون بعض المعادن الثقيلة بفعل كيميائي على نويات فتاتية كبعض الزيركون و التورمالين و الأناتيز. 256

2 2 مميزات الصخور الرسوبية:

- توجد هذه الصخور عادة في طبقات متتابعة و لذلك فإنها تسمى كذلك بالصخور الطبقية، و يكون تتابعها عادة متفقا مع ترتيب العصور التي تكونت أثناءها بحيث يكون القديم منها تحت الأحدث، و مع ذلك فقد أدت الحركات الأرضية وعوامل التعرية إلى اختلال هذا التتابع في كثير من المناطق.
 - احتوائها على مستحثات كبقايا هيكلية للأحياء النبتاتية أو الحيوانية التي كانت تعيش خلال فترات الترسيب و التي بدورها تدل على ظروف البيئة الطبيعية القديمة وتطور سطح الأرض.
- إحتوائها على كميات هائلة من الخامات الإقتصادية مثل النفط و الغاز الطبيعي والفحم و الفوسفات و الكبريت و الجبس و الحجر الجيري و الحديد والمنغنيز واليورانيوم، و مواد البناء كالرمال و الحصى و الطين و أحجار البناء المختافة.
 - إحتوائها على مسامية كبيرة.
- للصخور الرسوبية ألوان عديدة نظرا لاحتوائها على الأصبغة بكميات قليلة، أهمها الكربون العضروي الذي يعطى اللون الأسود للصخر، و أكسيد الحديد الذي يعطى

²³¹ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 231

²⁵⁷ فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، مرجع سبق ذكره، ص 171

⁵⁴ محمد صبري (محسوب)، مرجع سبق ذكره، ص 258

²²⁷ عبد الله (پوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج3، مرجع سبق ذكره، ص 259

²⁴ محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 24

اللون الأخضر و الأصفر و كذا الأحمر ، كما قد يكون اللون الأسود ناتج عن أكسيد المنغنيز. 261

2 2 الحجر جيري:

أ تعريفه:

هو صخر رسوبي يتكون بصورة رئيسية من معادن الكربونات و خاصة كربونات الكالسيوم و الماغنيزيوم، و هو أكثر الصخور غير الفتاتية شيوعا، و تشكل الأحجار الجيرية أكبر مصدر لعنصر الكربون في القشرة الأرضية، كما أن الكثير من المعلومات المتعلقة بالأحياء و تطورها قد تم استخلاصها من الأحافير التي عثر عليها في هذه الأحجار.

يتكون الحجر الجيري بصفة أساسية من كربونا ت الكالسيوم مع نسب صغيرة متغيرة متناين من مواد أخرى مثل السيليكا و الطفل و أكس يد الحديد و كربونات الماغنيزيوم، و تتباين الأنواع المختلفة من الحجر الجيري تباينا كبيرا في درجة الصلادة. 263

تشكل الحجارة الجيرية 25 إلى 35% من مجموع الصخور الرسوبية وهي من أكثر الحجارة المستعملة في بناء و تزيين المبانى نظرا لسهولة استخراجها. 264

ب التركيب الكيميائي للحجر الجيرى:

إن التركيب الكيميائي للأحجار الجيرية هو بصورة رئيسية أكسيد الكالسيوم (CaO) و ثاني أكسيد الكربون (CO₂) و يعتبر أكسيد الماغنيزيوم أحد المكونات الشائعة ، فإذا زادت كمية هذا الأكسيد عن واحد أو إثنين بالمئة أطلق على الصخر عندئذ اسم الحجر الجيري الماغنيزيومي ، و قد توجد في الصخر مقادير ضئيلة من السيلكا و الألومينيا

264

Pomerol (CH), Fouet (R), <u>Les roches sédimentaires</u>, presses universitaires de France, Paris, ²⁶¹ 1953, p 22, 23

²⁶² عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 13

²⁶³ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 48

كنتيجة لوجود مواد فتاتية و رمال و طفل، كما قد يكون أكسيد الحديد موجودا أيضا سواء في صورة كربونات (سيديريت أو دولوميت حديدي) أو في صورة معادن أخرى كالطفال. 265

ت التركيب المعدنى:

إن المع ادن الرئيسية للأحجار الجيرية هي: الكالسيت و الأراجونيت و الدولوميت في الحجر الجيري الدولوميتي، و لكل من الكالسيت و الأراجونيت نفس التركيب الكيميائي، ولكن لكل منهما نظام بلوري مختلف ، و بالمقارنة بالكالسيت يعتبر الأراجونيت غير مستقر في البيئات السطحية و لذلك فإنه يتحول إلى كالسيت مع مرور الزمن ، و على الرغم من أن الأراجونيت غير مستقر إلا أنه يترسب من مياه البحر و بعض المياه العذبة بصورة غير عضوية.

و على الر عم من أن الدولوميت يكون مستقرا في البيئات السطحية إلا أنه يتكون كراسب أولى فقط في ظروف خاصة ﴿ (كارتفاع الملوحة أو زيادة القلوية ﴿)، و تشير الدراسات المعدنية الحديثة و دلائل نظيري الأكسجين 16 و 18 إلى أن معظم الدولوميت يتكون عقب الترسيب نتيجة لإحلال أيونات الما غنيزيوم في الكالسيت ، و تؤكد ذلك الدراسات التي تمت على البيئات الحديثة.


يوجد السيديريت (كربونات الحديد) في بعض الأحجار الجيرية ولكن الحديد الموجود في الكربونات يتكون أساسا في صورة دولوميت حديدي ، و قد توجد السيلكا في ص ورة دقائق منتشرة موزعة في الصخر ، أو في صورة عقد صوانية نتيجة لتجمع هذه الدقائق ، ويوجد الفلسبار بنفس الطريقة، و لكنه يكون بنسبة أقل من السيلكا، و هناك معادن أخرى

²⁶⁵ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص13

توجد في الأحجار الجيرية كالجلونيت و الكولوفان و البيريت كما توجد آثار قليلة من بعض المعادن الأخرى كمعادن الطين، و قد توجد أيضا بعض المواد العضوية. 266

ث أنسجة الأحجار الجيرية:

تعكس أنسجة الأحجار الجيرية البيئات التي تكونت فيها ، و تمثل الأحافير و طرق حفظها دليلا على بيئة موقع الترسيب ، كما أن طبيعة و حالة الأحافير قد تكون دليلا على تيارات القاع التي كانت موجودة إبان الترسيب ، و بشكل عام فإن الأحجار الجيرية المترسبة ميكانيكيا لها نفس تراكيب أنواع الصخور الرسوبية الفتاتية و تتوفر أنسجة السرئيات (الأوليت) الموضحة في الصورة رقم (19) و البيزوليت، و نظرا لأن معادن الكربونات قابلة للذوبان نسبيا في المحاليل المائية ، و لما كان الأراجونيت يتحول إلى كالسيت، ويتحول الكالسيت بدوره إلى دولوميت لذلك فإن عملية إعادة التبلور تعتبر أمرا شائعا في الأحجار الجيرية.



صورة رقم (19): حجر جيري سرئي (أوليتي) عن: عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، ص14

²⁶⁶عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 13، 14 مرجع سبق ذكره، ص 13، 14 مرجع سبق ذكره، ص 14، 14 نفسه، ص

ج -أنواع و تقسيم الأحجار الجيرية:

هناك عدة محاولات لتقسيم الأحجار الجيرية من بينها محاولة فولك (Folk) التي قامت على مبادئ بيتيجون (Pettijohn) التي تنظر للحجر الجيري على أنه خليط من مكونات ثلاثية نقية هي الكالسيت و الدولوميت و السيلكا، و هنا تقسيم آخر يعتمد على نوع النسيج (محتواه من الأحافير و الأوليت، نوع البلورات...إلخ).

يمكن تقسيم الأحجار الجيرية حسب أصل و مصدر التكوين إلى نوعين، فهي إما أن تكون ناتجة عن ترسيب إحيائي في مياه البحر (لمواد تحتوي على الكربونات) و ذلك في موقع معين، و إما أن تكون ناتجة بسبب إنتقالها بفعل التيارات من موضع الترسيب إلى موضع آخر، و لا تكون المسافة التي تنتقل إليها المترسبات الجيرية كبيرة عادة، و يعتبر الحجر الجيري البحري العادي أشهر الصخور الممثلة للنوع الأول و قد يحتوي على عقد صوانية، أما صخور النوع الثاني فإن لها أنسجة شبيهة بأنسجة الصخور الفتاتية و هي تحتوي على دقائق فتاتية من الأحافير و من الكربونات غير العضوية.

2-3- الصخور المتحولة:

الصخور المتحولة هي صخور طرأت عليها تغيرات فيزيائية و كيميائية، و تعرف عملية التحول بأنها العملية التي بموجبها يتغير الصخر الأصلي بواسطة العوامل الفيزيائية أو الكيميائية إلى صخر جديد له خواص جديدة ، فمثلا عندما يتحول الصخر الرسوبي إلى صخر متحول فإنه يصبح أشد صلاب ة و أكثر تبلورا ، أما الصخر الناري فإنه عندما يتحول يفقد شكله الذي يميزه بأنه ناري (البلورات موزعة بانتظام) و يكسب شكلا آخر يتميز بوجود بلورات مرتبة في خطوط متوازية تقريبا.

²⁶⁸عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص14

²⁶⁹نفسه، ص 14، 15

²⁷⁰إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، دار المعرفة الجامعية، جمهورية مصر العربية، 2014م، ص39

2 1 المنشأ:

تنشأ الصخور المتحولة من الصخور النارية أو الرسوبية أو المتحولة القديمة تحت تأثير الحرارة و الضغط و المحاليل الكيميائية النشطة، و يحدث هذا التحول عندما تتغير الظروف الطبيعية و الكيميائية التي تتعرض لها الصخور ، مما يجعل كثيرا من المعادن المكونة للصخر غير ثابتة في ظل هذه الظروف ، و بالتالي تتحول إلى معادن جديدة أكثر ملاءمة للبيئة الجديدة.

و الجدير بالذكر أن عملية تحول المعادن إلى معادن جديدة تتم و الصخور في حالتها الصلبة، أي أن الصخور الأصلية لا تمر بالمرحلة المنصهرة، و كثيرا ما تكتسب الصخور المتحولة أنسجة و بنيات جديدة تختلف عن نسيج الصخور الأصلية تمام الإختلاف.

2 3 2 أسباب التحول:

تعتبر الصخور النارية إنتاج للعمليات الداخلية للأرض بينما الصخور الرسوبية نتاج للعمليات الخارجية و قد تتعرضان لبعض الظروف الجديدة مثل التغير في درجة الحرارة أو الضغط مما قد يتسبب عنه تغير الترك يب المعدني و كذلك تغير النسيج وتعرف هذه العملية بالتحول و التي من أسباب حدوثها ما يلي:

أ التنشيط الكيميائي بواسطة السوائل:

توجد السوائل المائية بين مسام الحبيبات في الصخور الرسوبية و هذه السوائل تلعب دورا هاما وحيويا في عملية الت حول حيث يذاب فيها كميات من ثاني أكسيد الكربو ن والأملاح مثل كلوريد الصوديوم، و بعض المكونات المعدنية مثل الكوارتز و هو يعمل على الإسراع من معدل التفاعلات الكيميائية و عند زيادة درجة الحرارة و الضغط تتحول

²³⁷ ص نكره، مرجع سبق ذكره، ص 271 عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية 271

المعادن المائية مثل الكلوريت و الطفل إلى معادن لامائية مثل الفلدسبارات والبيروكسينات.

كما يحتو ي الصهير عادة على نسبة من الماء ، الذي يندفع مع الصهير البركاني على شكل أبخرة و غازات أو على شكل محاليل مائية حارة تتغلغل في الصخور، و تعمل على نقل أيونات الصخور النارية إلى الصخور الأخرى التي تتخللها ، و نتيجة لعمليات نقل الأيونات و إحلال أخرى محلها في الصخر فإن هذا يؤدي إلى تغيير الصخر الأصلي، و يطلق على عملية التغير أو التحول بهذه الطريقة اسم عملية الإحلال أو الإستبدال و غالبا ما تكون مصاحبة لعمليات التحول التي تتم على أع ماق بعيدة من سطح القشرة الأرضية، حيث يكون لهذه المحاليل نشاط كيميائي كبير يكون من نتائجه تحول المعادن و تكوين معادن جديدة.

ب الحرارة:

تعتبر الحرارة العامل الأساسي في عمليات التحول، و من المعروف أن درجة الحرارة ترتفع كلما زاد العمق من سطح القشرة الأرضية، كما أن الصهير يعتبر مصد را هاي للحرارة اللازمة للتحول.

عندما تتعرض الصخور لدرجة حرارة عالية فإن هناك معادن جديدة سوف تتكون نتيجة سلسلة التفاعلات التي تتشطها درجة الحرارة العالية، و مصادر الحرارة العالية تكون ناتجة من داخل الأرض و عند تداخل الصخور النارية في الصخور الرسوبية واندفاع ها

²⁷² إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 40

²⁷³ عبد الله (يوسف الغنيم) ، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 238

²⁷⁴ نفسه، ص 237

ما يؤدي إلى تغير درجة الحرارة و الضغط و بالتالي تكون معادن جديدة و تحول الصخور الرسوبية إلى صخور متحولة. 275

ت الضغط:

يعتمد التركيب المعدني للصخور المتحولة على درجة الحرارة و الضغط المرتفعين ، كما أن الضغط يؤثر على نسيج الصخور حيث ينتج النسيج الصفائحي لبعض المعادن مثل الميكا والكلوريت.

لقد أكدت نتائج أعمال حفر آبار النفط أن الصخور الرسوبية التي تقع على عمق يتراوح ما بين 4 و 6 كيلومترات من سطح الأرض قد لا تتأثر بعمليات التحول ، و لكن على عمق أكثر من ستة كيلومترات حيث يبلغ مقدار الضغط نحو 2500كلغ/سم²، تصبح الصخور في حالة مرنة أو لينة مما يؤدي إلى إعادة تبلور حبيبات الصخر وتكوين معادن جديدة.

و هناك نوعان من الضغط يختلفان في درجة تأثيرهما على الصخور و هما:

الضغط الإتجاهي: الذي يسود تأثيره المناطق القريبة من سطح الأرض و يعمل على تنظيم حبيبات المعادن المكونة للصخور في ترتيب معين، بحيث يصبح المحور الطويل لها في اتجاه واحد، و في نفس الوقت عموديا على اتجاه الضغط و ينشأ عن ذلك رقائق متوازية، ومن أمثلة المعادن التي تستجيب لعملية الترتيب و الإستطالة نجد معادن الميكا و الكلوريت والتلك و الهورنبلند، أما إذا كانت طبيعة المعادن المتأثرة بالضغط الإتجاهي صلبة مثل معدن الكوارتز، فإنها لا تقبل الإستطالة و الترتيب، و بذلك تتفتت إلى حبيبات أثناء حركة الصخور وانزلاق بعضها على بعض.

237 عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 237

²⁷⁵إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 40

⁴⁰ نفسه، ص 276

و يلعب الضغط الإتجاهي متضافرا مع الحرارة دورا ه اما و مؤثرا في تحول معظم الصخور، إذ يعملان معا على إعادة تبلور المعادن و تكوين معادن جديدة، كما يعملان على تكوين بعض البنيات و الأنسجة المميزة للصخور المتحولة مثل البنية أو النسيج الشيستوزي.

الضغط المنتظم: و هو الضغط الذي يؤثر على الصخور العميقة ، حيث يشترك مع الحرارة في حدوث نوع من التحول يعرف بالتحول الجوفي و مثل هذا الضغط يؤدي إلى اختزال حجم بلورات المعادن المكونة للصخور الأصلية ، لتصبح ذات أشكال حبيبية متساوية الأبعاد تقريبا مثل معدن الجار نت، و ذلك لأن الضغط المنتظم يؤثر على البلورات بدرجة متساوية من جميع الجهات تقريبا.

ث الزمن:

كل التفاعلات الكيميائية تحتاج إلى مدة معينة من الزمن لإنجازها ، بعض هذه التفاعلات يحدث بسرعة و بعضه الآخر يحتاج إلى ملايين السنين ، و التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الصخور تتمي للنوع الأخير (تحتاج إلى ملايين السنين)، وقد أجريت تجارب عديدة في المعمل أثبت ت أن الحرارة العالية و الضغط العالي و الوقت الطويل تتج حبيبات معدنية كبيرة ، و أن الحرارة المنخفظة و الضغط المنخفض و وقت تفاعلي قصير تتج صخور ذات حبيبات دقيقة.

²⁷⁸ عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص 238

²⁷⁹ نفسه، ص 238

²⁸⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 40

2 3 3 أنواع التحول:

أ التحول التماسي أو الحراري:

يحدث التحول التماسي لاندفاع الصخور النارية في القشرة الأرضية حيث يحدث ارتفاع في درجة الحرارة و التي قد تتجاوز 1000°م و على ذلك فإن الصخور المجاورة للسد تسخن وتتحول و تتوقف درجة تحولها على حجم الجسم الناري المندفع و درجة الحرارة المرتفعة وعلى التركيب المعدني له، و من أمثلتها تحول الحجر الرملي إلى الكوارتزيت و الحجر الجيري إلى الرخام.

ب التحول المدفون:

عند دفن الصخور الرسوبية مع الصخور البركانية على أعماق ك بيرة يمكن أن ترتفع درجة الحرارة ، كما أن وجود السوائل بين حبيبات الصخور الرسوبية يعمل على تتشيط عمليات التحول المعادن، و المعادن التي تميز حالات التحول المدفون هي معادن السليكات.

ت التحول النطاقي أو الإقليمي:

يشمل أكثر الصخور المتحولة الشائعة لشموله على مساحات كبيرة تتعدى آلاف الكيلومترات المربعة و على ذلك يسمى بالتحول الإقليمي ، و لا يشمل على التشويه الميكانيكي، و تتميز صخور التحول الإقليمي بالنسيج الصفائحي و تكون طبقاتها قوية.

2 3 4 تقسيم الصخور المتحولة:

كون الضغط و الحرارة هما العاملان الرئيسيان في تكوين الأنواع المختلفة من الصخور المتحولة فقد قسمت إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

192

²⁸¹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 41

- الصخور المتحولة بالحرارة
- الصخور المتحولة بالضغط
- الصخور المتحولة بالضغط و الحرارة

أ الصخور المتحولة بالحرارة:

و هي الصخور الناتجة عن التحول الحراري و ينتج عنها معادن جديدة تعرف بالمعادن المتحولة بالحرارة، و نسيج الصخور المتحولة بالحرارة نسيج حبيبي (البلورات متداخلة وموزعة دون انتظام)، و من أمثلتها تحول الحجر الجيري و تبلوره من جديد مكونا صخر الرخام.

ب الصخور المتحولة بالضغط:

يعتبر هذا النوع محدود الإنتشار و قليل الأهمية و لا توجد معادن جديدة في هذا النوع، فقط توجد المعادن الموجودة أصلا في ال صخر الأصلي، و تستخدم معادن هذه الصخور كمواد لاحمة للمعادن الصلبة و من أمثلة هذه الصخور بريشيا الفالق. 283

ت الصخور المتحولة بالضغط و الحرارة:

تتكون صخور هذا النوع نتيجة تأثير الضغط و الحرارة معا ، مما يؤدي إلى تكوين صخور متحولة فيها معادن جديء مثل الأندلوسايت و السليمنايت، و معالم هذه الصخور تختلف عن معالم الصخر الأصلي ، و من أمثلة هذه ال صخور نجد النيس و الشيست والأردواز.

²⁸² إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 42

²⁴² عبد الإله (أحمد أبو غانم)، مرجع سبق ذكره، ص 24

²⁸⁴ نفسه، ص 24

2 3 5 أضبجة الصخور المتحولة:

تتميز المعادن التي تتكون منها الصخور المتحولة بشدة تماسكها الداخلي الأمر الذي يؤثر على نسيج الصخور فنسيج هذه الصخور مرتبط إلى حد بعيد بما يلى:


- أنواع المعادن الموجودة في هذه الصخور.
 - حجم بلوراتها.
 - درجة التبلور ذاتها. 285

و على هذا الأساس يمكن تقسيم الصخور المتحولة حسب أنسجتها (ترتيب الحبيبات مع بعضها البعض) إلى:

أ متورقة (نسيج صفائحي):

تترتب حبيبات الصخر نتيجة لعمليات التحول ترتيبا خاصا و تظهر غالبا على شكل خطوط طولية رقيقة و متوازية و متجاورة ، و تمتد في اتجاه عام مع اتجاهات التشقق الصخري 286، و تتكون هذه الصخور من نسبة عالية من المعادن الصفائحية (الميكا) وتكون معادنها مرتبة و متوازية 287، كما توضحه الصورة رقم (20)

صورة رقم (20): نسيج متورق عن: إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، ص 175



⁸⁰ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 285

²⁴⁰عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مرجع سبق ذكره، ص240

²⁸⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 43

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

ب مخططة:


تتكون هذه الصخور من نسبة عالية من المعادن القضبية الشكل أو المتطاولة أو الليفية والتي تأخذ ترتيب خطي بحيث تشير محاورها الطولية إلى اتجاه واحد 288، كما توضحه الصورة رقم (21).




صورة رقم (21): نسيج مخطط عن: إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، ص 175

ت محبية:

تتكون هذه الصخور من معادن حبيبية ليست صفائحية أو متطاولة مثل الكوارتز أو الكالسيت و تشكل معادنها فيما بينها حبيبات متلاصقة معشقة مع بعضها البعض كما توضحه الصورة رقم (22).





⁴³ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 288 انفسه، ص 289 نفسه، ص

ث النسيج البورفيري:

و هو يشبه نسيج الغرانيت البورفيري حيث توجد المعادن ذات الحجم الصغير و هي تحيط بالمعادن ذات الحجم الكبير.

و يقتصر وجود الصخور المتورقة و المخططة في التحول الإقليمي فقط لأنها ناتجة عن الضغط و الحرارة كما أن التركيب المعدني لهذه الصخور غالبا ما يكون معقدا بحيث يتكون الصخر الواحد من أكثر من معدن ، هذا بالإضافة إلى أن التركيب المعدني لهذه الصخور يتغير بتغير درجات الضغط و الحرارة ، و تتشأ الصخور المحببة أو الحبيبية بواسطة التحول التماسي أو الإقليمي و السبب الرئيسي في ذلك أن تلك الصخور تتركب في الغالب من معدن واحد مما يؤدي ذلك إلى عدم تكون معادن صفائحية أو متطاول ة تعطي النسيج المتورق أو المخطط.

2 3 6 أهم معادن الصخور المتحولة:

يكون المعدن تحت ظروف خاصة مثل درجات الحرارة و الضغط و عن د ارتفاع درجة الضغط و الحرارة تبدأ المعادن السابقة التكوين في التغير تدريجيا إلى معادن أخرى أكثر ثباتا تحت الظروف الجديدة و نتيجة لتغير المعادن تتغير كذلك الصخور، لذلك نجد الصخور المتحولة تتركب أساسا من مجموعتين من المعادن:

أ -معادن متبقية في الصخور المتحولة أصلها في الصخور قبل التحول.

ب معادن تكونت أثناء و نتيجة التحول. 292

ت المعادن الملونة مثل الهيماتيت و المجنيتيت و الجرافيت و اللجيوكليز. 293

²⁹⁰ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 80

⁴⁰ممد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية مرجع سبق ذكره، ص 291

²⁹² إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص44

²⁹³محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 80

الكوارتز على سبيل المثال يظل ثابتا جدا و لا يتغير تحت أعلى درجات التحول و على العكس من ذلك فإن معادن الطين تتحول إلى معادن جديدة (مثل معدن الكلوريت) تختلف باختلاف ظروف التحول و توضح القائمة التالية أهم المعادن الشائعة في الصخور المتحولة:

الكوارتز - الكالسيت - فلسبار - كلوريت - بيوتايت - مسكوفيت - جارنت - اشترولايث.

بالإضافة إلى المعادن السابقة فقد توجد المعادن التالية في بعض الضخور المتحولة و هذه المعادن هي:

تلك – جرافيت – أبيدوت – تريموليت – أكتينوليت – ولاستونيت – كورديريت – اندلوسايت. ²⁹⁴

2 3 7 مميزات الصخور المتحولة:

من مميزات الصخور المتحولة عدم احتوائها على المستحثات ما عدا في حالات نادرة، وهذا يدل إما على أنها لم تتواجد أصلا في الصخر، أو أن آثارها قد زالت.


Cailleux (A), <u>les roches</u>, presses universitaires de France, paris, 1952, p 54

197

⁴⁴ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص44

الخلاصة:

هناك علاقة بين الأنواع الرئيسية الثلاثة للصخور ، فالصخور النارية التي نشأت من تصلب و تبلور الصهير حين تتكشف و تتعرض لعوامل التجوية على سطح الأرض تتغير كيميائيا و فيزيائيا إلى فتات و مواد مذابة ، ثم تنقل هذه المواد و تترسب و تتماسك وتصبح صخورا رسوبية ، و إذا ما تعرضت هذه الصخور إلى ضغ ط و حرارة تتحول إلى صخور متحولة ، و قد تعاني كل من ال صخور الرسوبية و المتحولة من عوامل التجوية وتتغير إلى رواسب جديدة ، أما الصخور المتحولة و المدفونة على أعماق كبيرة فيمكن أن يعاد صهرها لتعطي صخور نارية جديدة كما يوضحه الشكل رقم (39).



شكل رقم (39): دورة الصخور في الطبيعة عن: عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، ص221

الزجل الثاني : نطائص واستعمالات الصنور

الغدل الثاني: خدائص و استعمالات الصحور

تمهيد

- 1- خصائص الصخور
- 1 1 الخواص الطبيعية
- 1 2 الخواص الميكانيكية
 - 1 3 الخواص الحرارية
- 2 الأجهزة العلمية المستخدمة في التحليل و الفحص
 - 3 استعمالات الصخور

الخلاصة

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

تمهيد:

تختلف خواص الصخور فيما بينها حسب أنواعها و طبيعة الحبيبات المشكلة لها وطريقة ارتباطها فيما بينها و تتمثل هذه الخصائص في كل من الخصائص الطبيعية كالوزن النوعي و الكثافة و المسامية و الإمتصاص و التركيب الطبقي الذي يميز الصخور الرسوبية، والخصائص الميكانيكية كقوة التحمل الميكانيكي و القسا وة، إضافة إلى الخواص الحرارية كالتوصيل الحراري، التمدد الحراري و مقاومة الحريق، و في هذا الفصل سنستعرض أيضا مختلف الطرق المستعملة لمعرفة هذه الخواص، و كذا المجالات المختلفة التي تستعمل فيها الصخور.

1-خواص الصخور:

لا بد للقائمين بصيانة الآثار الحجرية و علاجها معرفة الخواص الطبيعية والميكانيكية والحرارية للأحجار المراد علاجها و ذلك لأن معرفة هذه الخواص المخ تلفة يفيد في تشخيص حالة الإصابة ، بالإضافة إلى أنه يفيد في اختيار المواد المناسبة المستخدمة في علاجها و تقويتها و مدى توافقها الح راري و سلوكها الميكانيكي مع مادة الحجر و كذلك الطرق المناسبة لتغلغلها داخل الحجر و تشبعه بها.

و تتوقف خواص الصخور على طبيعة الحبيبات المكونة لها و كذلك على طبيعة ومقدار المسام داخل الكتلة الحجرية، إلى جانب طبيعة المواد الرابطة بين الحبيبات.

1 + الخواص الطبيعية:

تشمل الخواص الطبيعية ل لأحجار على الكتل الحجمية، الكثافة، المسامية، الإمتصاص، درجة التشبع، النفاذية و الخاصية الشعرية و سيتم توضيحها كالآتى:

1-1-1 الكتلة الحجمية:

يمكن تعيين مقدار الهتلة الحجمية لعينة من الصخر كالآتي:

- نضع كمية من الماء في أنبوب إختبار مدرج بحيث تكون هذه الكمية كافية لينغمر فيها الجسم كله.
 - نقرأ القيمة التي يصل إليها السطح الحر للماء و نسجلها حيث نرمز لها بـ ح٥٠.
 - ندخل ببطء العينة في الأنبوب حتى نتجنب تطاير قطرات الماء، ثم نقرأ القيمة التي يقف عندها السائل بعد إدخال العينة و نسجل ح1.
 - الفرق بين القيمتين المسجلتين -1 و -0 يمثل حجم العينة.

و باستخدام المعادلة الآتية يمكن إيجاد الكتلة الحجمية حيث:

²⁹⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص79

$$(3/ma^{8})$$
 ك $(3/ma^{8})$ الكتلة الحجمية = $- 5$

حيث: ك: كتلة العينة (غ)

ح $_0$: حجم الماء في بداية التجربة (سم 3)

(3حر: حجم الماء بعد غمر العينة فيه

و ي فضل أخذ متوسط ثلاث تجارب مختلفة ، و من المعادلة السابقة يتضح أن الكتلة الحجمية تمثل النسبة بين وزن معين من الصخر (حجم المواد الصلبة + الفراغات) و حجمه.

-2-1-1 الكثافة:

تم تعریف المواد الصخریة سابقا بأنها مجموع حبیبا ت المعادن و من ضمنها المسامات والشقوق التي تكون معزولة لكنها غالبا ما تكون متصلة مع بعضها البعض ومملوءة بالهواء أو الماء ، و حجم الفجوات قد لا يبقى بالضرورة كمية ثابتة ، و تعرف الكثافة بأنها وزن وحدة حجم معين من المادة المعدنية الصلبة ، و تقدر ب غ/سم³.

و تعتمد كثافة الحجر بصورة أساسية على المعادن المكونة له و تركيبها الكيميائي والبلوري حيث تتغير كثافته بتغير درجة الحرارة و الضغط لما تحدثانه من مقدد و انكماش في الوحدة البنائية ، و تعد الكثافة أهم الخواص الفيزيائية التي يمكن عن طريقها تحديد درجة كثافة الحجر الأثري و مثيلتها في الحجر المستخدم في الترميم للوصول إلى أفضل درجات التشابه و التطابق بينهما لنجاح عمليات الترميم، و تكون الأحجار صلدة إذا تراوحت قيمة كثافتها بين 2.8 - 3.5 غ/سم 3.8 و تعتبر ضعيفة إذا قلت عن 3.8 - 3.8

203

²⁹⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص77

1-1-3 المسامية:

تعبر المسامية عن النسبة المئوية لحجم الفراغات الموجودة بين حبيبات ال مادة بالنسبة للحجم الكلي للمادة ، و تختلف هذه الخاصية في الأنواع المختلفة للصخور فهي نقل للحد الأدنى في الصخور النارية و المتحولة طبقا لطبيعة تكوين حبيباتها ، في حين تزداد و تصل إلى قيم مرتفعة في الصخور و الأحجار الرسوبية ، و بالنسبة للصخور النارية و المتحولة كالغرانيت و الرخام فإن حبيباتها المعدنية ترتبط مع بعضها بحكم الحرارة و الضغط اللذان يتحكمان في سد الفراغات البينية – ما يسمى بالنمو المتداخل – أما الصخور الرسوبية فإن الحبيبات المكونة لها تظل مستقلة بأشكالها الشبه كروية والغير منتظمة مما يسمح بتكوين العديد من الفراغات ، و كلما زاد الاختلاف في الحبيبات كلما زادت الفراغات الداخلية اتساعا . 298

و الصخور التي تحتوي على مواد معدنية قابلة ل لذوبان قد تحتوي على ع فجوات وبذلك تكون مساميتها عالية و قد تزداد المسامية لوجود الشقوق الدقيقة و الفواصل الأولية.

1-1-4 الإمتصاص:

عند غمر عينة من الصخر في الماء فإنها لا تمتص منه ذلك القدر الذي يملأ جميع ما يوجد بها من فجوات و يرجع ذلك إلى أن بعض الفجوات التي تحتوي عليها العنية يظل محبوسا بها جزء من الهواء، و تعرف النسبة المئوية بين حجم الماء الممتص و حجم عينة الصخور بالنسبة المئوية للإمتصاص، و يجب ذكر درجة الحرارة و مدى بقاء عينة الصخر مغمورة في الماء عند ذكر نسبة الإمتصاص، و يمكن التعبير عن نسبة الإمتصاص بالمعادلة الآتية:

 $^{^{298}}$ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 298

²⁹⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص81، 82

حيث: ك 1 = وزن العينة جاف

ك2= وزن العينة بعد الغمر في الماء

و تعرف درجة التشبع بأنها النسبة بين حجم الفراغات البينية المملوءة بالماء في عي نق الصخر و بين الحجم الك لي لهذه الفراغات ، و لكي نجعل الماء يدخل جميع الفجوات المتصلة مع بعضها البعض يجب إخلاء الهواء فيها و يتم ذلك بأن تغمر العينة في الماء وتركها تمتص الماء لفترة كافية بواسطة الخاصية الشعرية.

1-1-5 النفاذية أو الخاصية الشعرية:

تعبر هذه الخاصية عن سهولة مرور الماء و تحركه داخل الصخور ، و تقسم الصخور من حيث مقدرتها على النفاذية إلى:

صخور نفوذة: و تكون الصخور في هذه الحالة ذات مسام أو عديمة المسام، و يستطيع الماء في عدم وجود المسام المرور من خلال الشقوق و الفواصل ، و كلما زاد حجم المسام و الشقوق و الفواصل كانت ال نفاذية عالية كما هو الحال في الحجر الرملي والجيري.

صخور غير نفوذة: و تكون الصخور في هذه الحالة قليلة المسامية أو قد تحتوي على مسام كثيرة و لكن هذه المسام دقيقة جدا و غير متصلة مع بعضها بحيث لا تسمح بنفاذ أو مرور الماء من خلالها ، و من خواص الصخور غير المنفذ ة عدم احتوائها على فواصل أو شقوق.

301 إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص83، 84

205

³⁰⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص78، 79

و تعتمد النفاذية على كثير من العوامل الهامة م ثل مسامية الحجر و حجم حبيباته والسطح النوعي لهذه الحبيبات و درجة لزوجة السائل أو المحلول ، و تعتبر النفاذية من الخواص الهامة التي يجب معرفتها بالنسبة للأحجار المشيد منها الأثر سواء لما تعكسه قيمة هذه الخاصية عن حالة الأثر أو ما تسببه من تلف ناتج عن سرعة جريان الماء داخل بنية الحجر الداخلية مما يؤدي إلى تفتيت المواد الرابطة بين الحبيبات و يؤدي ذلك الفتات إلى إغلاق مسام الحجر و التشققات ا لصغيرة مما ينشأ عنه بعض الضغوط الداخلية.

و بصورة عامة فإن الصخور ذات المسامية المنخفضة تعتبر ذات نفاذية منخفضة أما الأنواع ذات المسامية ال عالية فإنها تمتاز بنفاذية عالية ، إلا أن قيم النفاذية تختلف طبقا لطبيعة الحجر.

و بالإضافة إلى ما سبق فإن تعيين هذه الخاصية يفيد المرمم كثيرا في إجراء عمليات التقوية المختلفة سواء بطريقة التسقية أو الحقن العادي أو الحقن تحت ضغط للأحجار الضعيفة أو التي تتطلب حالتها مثل هذه المعالجات.


1-1-6 التركيب الطبقى للصخور:

تتميز كثير من الصخور خاصة الصخور الرسوبية و بعض الصخور المتحولة بتركيب طبقي في اتجاه معين، و يعبر سمك التركيب الطبقي في حالة الصخور الرسوبية عن طاقة الوسط الحامل للمواد المرسبة طبقا لمعدلات ميكانيكية أو كيميائية في الفترات الزمنية المختلفة فإذا ما تصورنا حدوث ترسيب على هذا النحو في مسطحات أو طبقات أفقية متتالية فإنه سوف يترتب على ذلك أن يكون تماسك وترابط الحبيبات المعدنية المكونة للصخور في داخل كل طبقة أشد و أقوى من ترابط حبيبات هذه الطبقة مع

³⁰² إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص84

حبيبات الطبقة التي تعلوها أو تقع تحتها و ذلك لوجود فواصل زمنية بين كل طبقة من هذه الطبقات، ويترتب على ذلك حدوث تغي ير في الخواص الطبيعية و الميكانيكية للصخور ما يؤدي بدوره إلى حدوث اختلاف في درجة مقاومة الأجزاء المختلفة من الحجر في كلا من الاتجاهين الرأسي و الأفقي للمؤثرات الخارجية.


و على ذلك نلاحظ في الحالات التي يكون فيها التركيب الطبقي رأسيا حدوث انهيارات رأسية أو ظهور الشروخ عند وقوع هذه النوعية من الأحجار تحت تأثير أحمال كبيرة بالإضافة إلى حدوث تقشرات سطحية ثم انفصالها و تساقطها عند وقوع هذه الأحجار تحت تأثير المتغيرات الجوية خاصة في درجات الحرارة و الرطوبة ما كما يوضحه الشكل رقم (40).



الشكل رقم (40): تأثير التحميل الكبير و المتغيرات الجوية على الطبقات الرأسية عن: عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، ص 194

³⁰³ عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، الإسكندرية 2005م، ص192

أما في الحالات التي يكون التركيب فيها أفقيا فإننا نلاحظ حدوث تلف محدود يأخذ شكلا متعرجا عند انفصال الطبقات الأفقية 304، كما يوضحه الشكل رقم (41).



شكل رقم (41): تأثير المتغيرات الجوية على الطبقات الأفقية عن: عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، ص193

208

³⁰⁴ عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مرجع سبق ذكره، ص 193

1-1-7 المواد الرابطة:

لا توجد المواد الرابطة في الصخور النارية و المتحولة تحولا كاملا و لكنه الخور الرملي بوضوح في الصخور الرسوبية ، و من الأمثلة الواضحة الدالة على ذلك الحجر الرملي حيث يتكون من حبيبات الكوارتز تربطها ببعض رابطة من كربونات الكالسيوم أو أكاسيد الحديد أو السيليكا غير المتبلورة أو الطفلة ، و إن كانت جميع هذه المركبات توجد داخل الحجر بنسب متفاوتة في الحجر الرملي العادي أما إذا زادت نسبتها بدرجة كبيرة سمي الحجر باسمها (الحجر الرملي الحديدي ، الحجر الر ملي الجيري، الحجر الرملي الطيني...إلخ) و تقدير نوعية المواد الرابطة يعتبر أمرا هاما لمعرفة درجة تماسك الحجر و ما إذا كان يحتاج إلى عمليات تقوية عن طر يق إدخال مادة مقوية تربط بين حبيباته المنفصلة عن بعضها نتيجة التلف سواء من المركبات الطبيعية أو الكيميائية الصناعية أو غيرها من طرق العلاج المناسبة.

1 2 الخواص الميكانيكية:

1 2 1 قوة التحمل الميكانيكي:

تعرف هذه الخاصية بأنها مقدرة الأحجار على مقاومة الأحمال أو الضغوط الموجهة قبل أن تتهشم أو تتفرط إلى حبيبات مفككة ، و تقدر بعدد الكيلو غرامات على السنتيمتر المربع، وفي هذا الصدد نجد أن الصخور النارية و بعض الصخور المتحولة تتميز بمقدرة كبيرة على مقاومة هذه الأحمال و الضغوط الموجهة نظرا لتميزها بالتركيب الحبيبي المتداخل ، أما الصخور الرسوبية فنظرا لافتقارها هذه الخاصية فإن قوة تحملها الميكانيكية تصل إلى أدنى قيمة لها خاصة في الصخور الطفلية و الحجر الرملي الخشن و لا يعني هذا أن الصخور الرسوبية غير قادرة على تحمل ضغوط أو أحمال عالية، ولكن على العكس نجد بعض الأنواع من الحجر ذات الحبيبات الدقيقة جدا و القوية

 $^{^{305}}$ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 305

الترابط، و كذلك الحجر الرملي المحتوي على نسب كبيرة من المواد الرابطة الحديدية أو السيليسية تستطيع تحمل ضغوطا موجهة عالية القيمة.

أما بالنسبة لمدى تحمل الأحجار للصدمات و الذبذبات فإن الأحجار تختلف في مدى تحملها في هذه الخاصية، فكلما زادت صلابة و قوة تحمل الأحجار للضغوط الموجهة و الأحمال كلما قلت مقاومتها للصدمات و الذبذبات في حين أن المسام و المواد الرابطة في حالة الصخور الرسوبية تساعد كثيرا على امتصاص الصدمات و من ثم تزيد مدى تحمل الحجر لتأثيراتها.

2 2 1 الصلادة:

تعبر الصلادة عن قدرة المادة على مقاومة الخدش أو القطع أو التآكل بالإحتكاك أو عمل علامة لدنة بها ، و تختلف قيمة هذه الخاصية في الصخور اختلافا كبيرا حيث نتأثر ببعض الخواص الأخرى كالتماسك و الهشاشة و قوة التح مل للإجهادات المختلفة مثل الضغط، ويجب عند إجراء اختبارات الصلادة ملاحظة تغير الصلادة الدقيقة في حالة الصخور ، وذلك عند الإنتقال من معدن لآخر من المعادن المكونة للصخور النارية أو المتحولة و كذلك من حبيبات المعدن إلى المواد الرا بطة في الصخور الرسوبية لتجنب الخطأ في تقدير هذه القيمة ، و توجد الكثير من الأجهزة العلمية للقياس الكمي الدقيق للصلادة و كذلك لقياسها في المساحات الص غيرة أو في الإتجاهات المختلفة ويعتبر العالم النمساوي موه Moh أول من اقترح مقياسا للصلادة عبارة عن عشرة معاد ن مختلفة أعطي لكل منها رقما قياسيا كما يوضحه الجدول رقم (26) واستخدمت هذه المعادن كمقياس سمى باسمه.

³⁰⁶ عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص195، 196

³⁰⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص89

جدول رقم (26): جدول يمثل سلم موه للقساوة

الماس	الكوراندوم	التوباز	الكوارتز	فلسبار	الأباتيت	الفلوريت	الكالسيت	جبس	تلك	المعادن
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	قيمة
										الصلادة

1 3 - الخواص الحرارية:

1 3 1 المتوصيل الحراري:

بعض الأحجار بصفة عامة تعتبر من المواد غير جيدة للتوصيل الحراري أو بمعنى آخر عاجزة عن التوصيل الحراري بوجه عام ، في حالة الآثار الثابتة و المعرضة لأشعة الشمس المباشرة فإن سطوحها الخارجية تختزن طاقة حرارية كبيرة حسب طبيعة الأحجار المستخدمة في البناء ، و على مدار اليوم يكون جزء من حرارة السطح قد تسرب و ببطء إلى الداخل عن طريق الفراغات بين الحبيبات المملوءة بالهواء ، في حين يكون قد انقطع المصدر الحراري عن السطح الخارجي و الذي يفقد حرارته باحتكاكه بالهواء البارد و عند انخفاض درجة الحرارة ليلا يكون أبرد من السطح الداخلي ، و نتيجة لذلك تحدث التشققات المختلفة في الحجر . 308

1 3 3 المتمدد الحراري:

و هي من الخواص الهامة للأحجار و التي ترجع إليها عمليات تلف الأحجار وتقشرها وانفصال حبيباتها و طبقاتها نتيجة تعرضها للمصادر الحرارية سواء المصادر الحرارية الطبيعية (أشعة الشمس) أو الصناعية حيث يؤدي تعرض الأحجار لدورات متكررة من الحرارة و البرودة إلى حدوث تمدد للحجر في حالة تعرضه للحرا رة وانكماشه نتيجة تعرضه للبرودة ، وذلك أثناء تعاقب الليل و النهار حيث تؤدي عمليات التمدد والإنكماش إلى تهشم ال معادن خاصة انهيار المناطق الضعيفة الموجودة في الحجر

³⁰⁸ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 90

كمستويات التشقق و لا تعود الأحجار إلى حجمها الأصلي بعد التبريد و تتراوح الزيادة في الحجم بعد التبريد بين 0,02% إلى 0,45% حيث يختلف معامل التمدد من حجر إلى آخر مما ينتج عنه ضغوط تصل إلى الحد الأقصى لها مع معدن الكوارتز.

1 3 3 مقاومة الحريق:

هي خاصية تعبر عن محافظة المادة على قوتها و متانتها لفترة معينة من الزمن عندما تتعرض للهب مباشر ، و تقاس هذه الخاصية بعدد ساعات الثبات للمادة المعرضة للهب ، و تعتبر الأحجار من المواد ذات المقاومة الضعيفة للحريق و يرجع ذلك إلى التحلل أو التكسير الكيميائي الذي يحدث في بنية الحجر كما ينتج عن الفرق بين التمدد الحجمي للحبيبات المعدنية المكونة للحجر مما يسبب إجهادات تؤدي إلى ضغوط كبيرة تنتهي بالتشققات و الإنهيارات التي تحدث لبنية الحجر ، بالإضافة إلى الاسوداد الذي ينتج من ترسب المواد الكربونية أو القطرانية الآتية من التحليل الحراري للخشب أو المواد العضوية أو القطنية داخل المباني، و عملية الاسوداد لا تؤثر مباشرة على الحجر و لكن الإلته تسبب بعض التلف و خصوصا إذا تخللت المواد القطرانية مسام الحجر.

2 الأجهزة العلمية المستخدمة في التحليل و الفحص:

يعد فحص المواد أمرا أساسيا في عمليات الترميم الأثري، و الهدف منه تحديد طبيعة المواد من أجل التوثيق و أغراض المعالجة.

2 1 المرقدام الأشعة السينية في التحليل:

عرفت الأشعة السينية للمرة الأولى عام 1895م عندما اكتشفه ا عالم الفيزياء الألماني رونتجن، و الأشعة السينية لا تشبه الضوء العادي فهي غير منظورة و لكنها تسير في خطوط مستقيمة و تتمتع بقدرة نفاذ تفوق الضوء العادي لذا يمكنها اختراق

³⁰⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص86

³¹⁰نفسه، ص

الأجسام المعتمة، و تعرف كإشعاع كهرومغناطيسي يماثل طبيعة الأشعة العادية و لكن بطول موجي أقصر و يتخذ الأنجستروم $^{\circ}$ وحدة قياس للأشعة السينية و هو يعادل $^{\circ}$ و يقطع طول موجة الأشعة السينية المستخدمة في عمليات الحيود في حدود $^{\circ}$ و يقطع طول تحتل الأشعة السينية المنطقة الواقعة بين أشعة جاما و الأشعة فوق البنفسجية في الجدول الكامل للطيف الكهرومغناطيسي.

أ التحليل بطريقة حيود الأشعة السينية:

و تعتمد طريقة حيود الأشعة السينية على أساس غاية في الأهمية:

- الأبعاد العمودية للمسطحات الذرية المتوازية للبناء البلوري للمواد يتراوح بين أجزاء إلى عدد مضاعف و قليل من وحدات الأنجستروم.
- طبقا للنظرية الموجية فإن الأشعة السينية عبارة عن وح دات كهرومغناطيسية ذات طول موجي ينحصر في نفس القيمة بين أجزاء إلى ي عدد قليل من وحدات الأنجستروم، و تستخدم لتحليل المواد المتبلورة و في طريقة المسحوق تسجل الأشعة المنعكسة إما على جهاز الديفروكتومتر (diffractomètre) و يكون التسجيل عبارة عن رسم بياني لشدة الإنعكاس، و يسمى تسجيل الإنعكاسات سواء على فيلم حساس أو التسجيل البياني بنمط حيود الأشعة السينية و يتم التعرف على المواد بالرجوع إلى الجداول القياسية ، أو حاليا من خلال برامج خاصة موضوعة على الكمبيوتر للتعرف على المعادن. 312

ب - التحليل بطريقة تفلور الأشعة السينية:

يعتمد الأساس العلمي في هذه الطريقة على إثارة ذرات العناصر التي تبعث الأشعة الخاصة و هي تتميز بأطوال موجات محددة و مميزة لذرات العنصر، و لا يشترط

³¹¹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص93

³¹²نفسه، ص93، 94

في هذه المادة أن تكون متبلورة أو أي حالة من حالاتها سواء صلبة أو سائلة ، و تستخدم الإلكترونات أو فوتونات الأشعة السينية الساقطة على العينة لإثارة ذر ات العينة وانبعاث أشعتها الخاصة ، والجهاز المستخدم في التحليل العنصري يسمى جهاز التحليل الطيفي للأشعة السينية أو جهاز تقلور الأشعة.

2 2 إستخدام المجهر في الفحوص:

أ المجهر المستقطب:

يستخدم للتعرف على المعادن و هو يتكون من الأجزاء الآتية:

- الحامل: يتكون من قاعدة فلزية ثقيلة يتصل بها أنبوب المجهر و المسرح الدائر.
- النظام البصري: يتكون من مرآة متحركة، عدسات تحت مسرحية مختلفة، عدسة مجمعة، عدسة شيئية عند الطرف الأسفل لأنبوبة المجهر و عدسة عينية عند الطرف الأعلى.
- أجهزة خاصة بإنتاج الضوء المستقطب: وهي تتكون من مستقطب و محلل موجود في أنبوبة المجهر فوق العدسة الشيئية، المستقطب مثبت دائما في الطريق العادي للضوء أما المحلل فهو مثبت على وحدة متحركة ، و يوجد في العدسة العينية خيطان متعامدان يعملان كخطي دليل لقياس الخواص الإتجاهية في المعادن، وتختبر المعادن بالضوء العادي و المستقطب لمعرفة أشكالها و مستويات الانفصام لها وكذلك يتعرف عليها من خلال معامل الإنكسار و كذلك من خلال اللون.

³¹³ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص94

³¹⁴نفسه، ص 94،95

ب جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح:

يستخدم جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح في فحص عينات الصخور للتعرف على التركيب الداخلي لها عن قرب و معرفة مدى تحطيمه و تلفه بواسطة عوامل التلف المختلفة.

3 - استعمالات الصخور:

لقد تعددت استخدامات الصخور باختلاف العصور و الحضارات بدءا بالصناعات الحجرية في عصور ما قبل التاريخ حيث صنع الإنسان مختلف متطلبات حياته في تلك الفترة من الحجر فصنع أدوات للاستعمال اليومي و كذا الأسلحة كرؤوس السهام التي استخدمها لصيد فرائسه، ثم تطور استخدام الحجر في العصور اللاحقة و شمل العديد من المجالات كالفحت و العمارة و الفسيفساء و غيرها.

3 1 العمارة:

استعملت الصخور منذ القدم في مجالات التشييد و البناء بأشكالها المختلفة، فقد قام الإنسان بتشييد المباني الضخمة باستعمال الحجارة مع مونة طينية أو جيرية، أو نحت الحجارة و وضع بعضها فوق بعض ، و بالتالي فقد تعددت طرق و كيفية استعمال الحجارة في العمارة و من هذه الإستعمالات نذكر:

أ تشبيد الجدران:

لقد تم استعمال الحجارة كلبنات توضع فوق بعضها البعض باستعمال مونة لملئ الفراغات بينها، و يكون هذا البناء رأسيا للجدران و أفقيا لفرش الأرضيات بمختلف أنواع

215

³¹⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 95

الحجارة، كما استعملت ال حجارة المنحوتة يدويا في بناء الجدران الحاملة و الأسقف والبلاطات.

و لقد سجل التاريخ استخدام مختلف أنواع الحجر في بناء المباني و المعابد القديمة وقصور الملوك و المباني الجنائزية، و غيرها من المرافق الضرورية لحياة الإنسان عبر مختلف الحضارات.

ب استعمالات في الزينة:

لقد استعملت الحجارة في إظهار زينة البيوت من الداخل و الخارج و خاصة تلبيس الحوائط الخرسانية في وقتنا الحالي، كما استخدمت في زينة الأرضيات كالفسيفساء.

و قد استعمل الرخام على الأخص في تجميل الواجهات كما غلب استخدامه في الأعمدة كالعمود الدوري و الأيوني و الكورنتي خلال الحضارة اليونانية و الرومانية، ومن الأمثلة الرائعة نجد معبد البارثينون في أثينا (433–432 ق.م) و يتبين من هذا المعبد مدى ما وصل إليه الإغريق من القدرة الفنية و وسامة الذوق في تصميم و إنشاء هذه المعابد.

أما في مصر فقد لعب الرخام دو را هاما في تجميل الواجهات و تزيين القصور الفاخرة، إضافة إلى دوره المعماري من خلال استخدامه في الأعمدة و تيجانها، كما استخدم أيضا في الفنون التطبيقية كالمنابر و الأحواض و الفسيفساء الرخامية وغيرها.

³¹⁶ المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، خواص و اختبارات المواد، المملكة العربية السعودية، دون تاريخ، ص 8

 $^{^{317}}$ المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، خواص و اختبارات المواد ، مرجع سبق ذكره ، 317

³¹⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 26

³¹⁹نفسه، ص 29

2 3 الخدت:

من أهم الحجارة التي استخدمت في هذا المجال نجد الرخام و ذلك لما يتميز به من الشكل الجميل و الرونق الجذاب، و لسهولة نحته و صقله و لما يتميز به لونه الأبيض إذا كان نقيا واتخاذه ألوانا متعددة إذا احتوى على بعض الشوائب.

أما بالنسبة للمراحل الفنية التي اتبعت في فن النحت فقد كان لا بد للفنان الذي يقوم بنحت الحجر أن يكون على دراية واسعة بفن الرسم لأن كل عمل من أعمال النحت الغائر أو النحت البارز أو الكامل كان يقوم على رسم الخطوط الأساسية و ذلك لإرشاد إزميل النحات، و قد وصل الفنانون في نحت التماثيل الكبيرة إلى مهارة فائقة و من مواد صلبة حتى وصلوا إلى أعلى قمة، و قد استعمل الرخام في الفن المصري لصناعة التماثيل بدءا من الأسرة الثامنة عشر و التاسعة عشر و هناك عدة نماذج ترجع إلى تلك الفترة مثل تمثال تحتمس الثالث المنحوت من رخام أبيض و الموجود حاليا بالمتحف المصري و عدد من التماثيل الكبيرة بمعبدي الأقصر و الكرنك. 321

و في فن النحت اليوناني كان الموضوع الرئيسي هو الجسم البشري بما فيه من نواحي جمالية و ذلك في عمل التماثيل، و أهم موضوعين عولجا في الفن اليوناني هما الأساطير و الحياة اليومية، و لكي نعرف ما تعنيه المناظر المنحوتة يجب الإلمام بالأساطير اليونانية و ما تحكيه عن الآلهة و الأبطال، و كان الغرض من فن النحت في العصر اليوناني دينيا و لا سيما في عصوره الأولى إذ كانت الأعمال الفنية من التماثيل و غيرها تزين المعابد، كما استخدم النحت أيضا في إحياء ذكرى الأحداث الهامة كالإنتصارات في الحروب أو في الألعاب الرياضية ، أما العادات الجنائزية فلقد كان من حق الفرد أن يكون له تمثال و شاهد ينصبان فوق قبره ، كما ظهرت ابتداءا من القرن

³²⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 25

³²¹ نفسه، ص 26، 27

الخامس قبل الميلاد عادة إقامة التماثيل للشخصيات الهامة بواسطة أقاربهم أو عن طريق الدولة و ذلك في الميادين و الأماكن العامة، و بينما نجد أن التماثيل ال مصرية القديمة بها عمود يسند الظهر كما يغطى الجسم على الأقل بإزار إذ بنا نجد التماثيل اليونانية خالية من هذا العمود و التمثال يظهر عاريا تماما، و قد حاول الفنان اليوناني إظهار التمثال في الشكل الطبيعي و أمكنه بعد إلمامه بتركيب الجسم البشري و تكوينه أن يصور الحركات و الأحاسيس و إظهار الملابس و تقاطيعها مما أدى إلى الإحساس بمعنى الحركة و التوازن.

قد عرف فن النحت في العصور الإسلامية الأولى من الزخارف التي بقيت في القصور والمنازل و المساجد التي أبدع فيها الفنان المسلم، و قد استمرت الأساليب الأموية في النحت على الحجر متبعة في العصر العباسي و من أهم الموضوعات الزخرفية تلك التي توضح نشأة أشكال التوريق، كما أن بعض تيجان الأعمدة زخرفت بأشكال المراوح النخيلية الكاملة أو أنصافها.

3 4 إستعمالات الصخور في الصناعة:

لقد استعملت الصخور بأنواعها و أشكالها المختلفة في الصناعة على نطاق واسع منذ القدم، و من أبرز استخداماتها نجد:

- صناعة الفخار و الأواني الطينية و الخزفية.
 - صناعة الطوب الأحمر بأنواعه.
 - صناعة بعض مواد البناء مثل الجص.

³²² إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 38

³²³ نفسه، ص 31

- إلى جانب ذلك ففي وقتنا الحالي تدخل الحجارة في صناعة الإسمنت والخرسانة. 324
- للصخور الجيرية استعمالات عدية أهما في صناعة الجير و الذي يتم في درجة حرارة ما بين 700 إلى 900°م داخل أفران خاصة، بحيث نحصل في النهاية على الجير الحي و هذا طبقا للمعادلة الكيميائية التالية:

حرق في 700 إلى 900°م

$$CaCO_3$$
 \longrightarrow CaO + CO_2 \Leftrightarrow CaO + CO_2 \Leftrightarrow CaO + CO_2 \Leftrightarrow CaO + CO_2

و يعتبر الرخام مصدر غير مناسب لكربونات الكالسيوم، لأن حبيباته الكبيرة تشكل كتل من الجير الحي صعبة الإطفاء. 325

324 المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، مرجع سبق ذكره، ص

Torraca (G), Matériaux de construction poreux, ICCROM, Italie, 1986. P 67

الخلاصة:

تشترك الصخور فيما بينها في مجموعة من الخصائص تشمل الخواص الطبيعية للأحجار كالكثافة و المسامية و نسبة الإمتصاص و التركيب الطبقي و المواد الرابطة، والخواص الميكانيكية كالصلادة و قوة التحمل الميكانيكي، و أخيرا الخواص الحرارية التي تتمثل في التوصيل الحراري و التمدد الحراري لمعادن الصخر، إلا أن قيم هذه الخصائص تختلف من صخر لآخر فبينما تتميز الصخور الرسوبية بالمسامية الكبيرة و بالتالي ارتفاع النفاذية نجد أن الصخور النارية ضعيفة أو منعدمة المسامية بحكم الترابط الشديد بين الحبيبات المكونة للصخر و بالتالي ضعيفة النفاذية.

و هذا الإختلاف في الخصائص جعلها تختلف أيضا في ميدان أو مجال استعمالها فقد استخدم الإنسان الحجر منذ فترة ما قبل التاريخ سواء لصناعة أدوات تساعده في حياته اليومية أو لبناء مسكنه لما تتميز به هذه المادة من مقاومة للظرو ف الطبيعية كالأمطار أو الحرارة كما أنه وفر له الحماية من الحيوانات المفترسة، و مع مرور الوقت و تطور الحضارات تعلم الإنسان كيف ينحت الحجر للبناء فبنى القصور والمنازل و المعابد والمساجد عند ظهور الإسلام و اهتم بتزيينها، و يختلف تأثير العوامل الطبيعية حسب طبيعة الصخور و بالتالي إختلاف في نتائج التلف و حالة الحفظ للمعالم الأثرية.

الزجل الزائد : عارق معالبة الجدر و تازياها الزباء

الفصل الثالث: طرق معالة الصخور و تقنيات البناء

تمهيد

- 1- التطور التكنولوجي في أدوات و أساليب استخراج الصخور خلال العصور التاريخية
 - 2- أساليب قطع واستخراج الأحجار
 - 3- تشكيل الحجر و نحته للبناء
 - 4- نقل الأحجار
 - 5- تقنيات البناء
 - 6- تقنيات البناء المستعملة في الأضرحة المدروسة

الخلاصة

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

تمهيد:

بدأ الإنسان في استخراج الأحجار على نطاق واسع لاستعمالها في أغراض البناء بعد أن تمكن من صناعة الأدوات المعدنية و خاصة البرونز الذي يتميز بالصلابة، ويمكن التعرف على الطرق المستعملة في استخراج الأحجار في الفترة القديمة عن طريق الشواهد التي لا تزال موجودة في المحاجر القديمة، و استغل الإنسان الحجر في بناء مساكنه وقبوره بعد أن أعطى له الشكل المناسب و بهذا طور الإنسان وسائل استخراج الحجر ونحتها عبر العصور، ما شكل تقنيات عديدة في البناء اختلفت حسب شكل وحجم الحجر و طريقة وضعه في الجدار.

1- التطور التكنولوجي في أدوات و أساليب الإستخراج خلال العصور التاريخية:

لقد تتوعت المواد و الطرق المستخدمة في عمليات الق طع و الإستخراج و النقش والتسوية و الصقل للأحجار تبعا للتقدم المعرفي و التكنولوجي في المواد و الخامات التي استخدمها الإنسان و من خلال كتابات العلماء و الباحثين في أساليب التحجير والمحاجر التي استخدمت في العصور القديمة، و كذا من خلال الشواهد الأثرية و اللقي و الأعمال النحتية غير الكاملة في المحاجر القديمة و العلامات التي وجدت بها و كذلك التقدم التكنولوجي للإنسان وإنتقاله من عصر الآخر تبعا الطبيعة المواد التي اكتشفها واستخدمها مثل المعادن بأنواعها المختلفة كمعدن النحاس و سبائكه (البرونز)، بالإضافة إلى اكتشاف الحديد و سبائكه، و التي دعت المؤرخين إلى تقسيم العصور التاريخية إلى ما يسمى اصطلاحا بالعصور الحجرية و العصر النحاسى و البرونزي و الحديدي تنعا لنوعية الأدوات التي استخدمها الإنسان في شتى نواحي الحياة سواء في السلم أو الحرب و في الحرف والصناعات و منها مواد البناء و أهمها الأحجار بأنواعها المختلفة و التي استخدمها أيضا في الفنون كالنحت ، و لذا فإن التقدم التكنولوجي للإنسان في المواد واكتشاف خامات جديدة تتعكس بالتالى على أوجه التقدم في الحرف و الصناعات و هو ما يعكس التقدم الحضاري للبشر ، و لذا يمكن تقسيم الأساليب التكنولوجية في عمليات استخراج الحجارة اعتمادا على نوعية المواد و الخامات التي عرفها الإنسان واستخدمها إلى:

- أساليب تعتمد على نوعية الأحجار الصلدة.
 - أساليب تعتمد على الأدوات النحاسية.
 - أساليب تعتمد على الأدوات البرونزية.
 - أساليب تعتمد على الأدوات الحديدية. 326

³²⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، مرجع سبق ذكره، ص 60

1-1- الأساليب التي تعتمد على نوعية الأحجار الصلدة:


و هي تعتمد على معرفة بخصائص الصخ ور و درجات صلادتها و تكوينها وكيفية تأثيرها في بعضها البعض من خلال الخدش و الحز و التسوية و الصقل مع استخدام بعض المواد الحكاكة مثل الرمل الخشن و الناعم ، و استخدام هذه الأحجار كأزاميل و أدوات في عمليات القطع و الإستخراج مثل استخدام صخور الغرانيت والبازلت والدوليريت و الجابرو ...إلخ، و قد استخدمت هذه الموط خلال الفترة التي سبقت اكتشاف النحاس و قد استمرت أيضا بجانب الأ دوات النحاسية في عمليات القطع و الإستخراج للأحجار و ذلك لانخفاض صلابة الأدوات النحاسية و ملاءمتها للأح جار اللينة فقط كالحجارة الجيرية ، و عدم كفايتها للأحجار الصلدة مثل الغرانيت و الباز لت والكوارتزية التي استخدمت في صناعة التوابيت و التماثيل و الأواني و اللوحات.

1-2-الأساليب التي تعتمد على الأدوات النحاسية:

لقد استمرت نفس الأساليب المعتمدة أيضا على استخدام الأحجار الصلدة مثل الغرانيت و الجابرو و الدولوييت في عمليات القطع و الاستخراج للأحجار، بالإضافة إلى استخدام الأدوات النحاسية مثل القادوم و الأزاميل و الشاكوش و المناشير ، و قد كانت الحجارة تستخرج بمواصفات تناسب الأغراض التي قطعت من أجلها ، كما أن الشقوق الرأسية تحدد أحجام الكتل السليمة و تساعد على فصلها رأسيا ، و عند قطع الكتل الكبيرة من الحجر فإن المسافات التي تترك بين السطوح الرأسية للكتلة و بين الأحجار المجاورة غالبا ما تكون ضيقة لا تتجاوز 10 - 11سم، و يأتي هذا باستخدام رأس شاكوش معدني (نحاس) ذي حافة مدببة مركب على يد خشبية طويلة كما يوضحه الشكل رقم (42) أو باستخدام أسافين نحاسية طويلة ، و إذا ما أريد زحزحة كتلة كبيرة من الحجر الجيري لصناعة أحد التوابيت مثلا فلا بد أن تكون المسافات بين الأسطح الرأسية لهذه

³²⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص55

الكتلة و ما يجاورها لا تقل عن 60 سم لتمكين العمال من النزول بها و تثبيت الروافع، وقد تصل فتحات المغارات التي يقتطع منها الحجر الجيري أكثر من 6 أمتار ارتفاعا، وتمتد بعض المغارات مئات الأمتار تحت الجبل، و تترك في الداخل أعمدة من الحجر غالبا ما تكون مربعة الأركان و بحجم مناسب و بتقارب بين بعضها البعض بما يكفي لحمل السقف و منعه من الإنهيار.



الشكل رقم (42): مخطط يمثل طريقة قطع الأحجار dans: Adam (J.P), p 29

1 3 الأساليب التي تعتمد على الأدوات البرونزية:

لم يعد الحجر الجيري في المقام الأول بين الأحجار المستخدمة في البناء ، بل بدأ الإهتمام بمحاجر الحجر الرملي و بهذا تطورت تكنولوجيا اقتطاعه باستخدام الأدوات المصنوعة من البرونز.

³²⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص55، 56

³²⁹نفسه، ص

1 4 الأساليب التي تعتمد على الأدوات الحديدية:

مع اكتشاف الحديد في الألفية الأولى قبل الميلاد بدأ إدخال الحديد في صناعة الأدوات المستعملة في عمليات قطع و استخراج الأحجار، و هذا في نهاية العصر الفرعوني والعصور التالية من العصر اليوناني و الروماني و العصور الإسلامية و ذلك مع عمليات التحديث و التقدم التكنولوجي في المواد و الطرق.

2 - طرق قطع و استخراج الأحجار:

يعتبر القدماء المصريون و الرومان و الصينيون من أوائل الذين عرفوا الأحجار الصلاة و اللينة و قاموا باستخدامها في الفنون و العمارة منذ عصور قديمة جدا لدرجة أن أطلق عليها المؤرخون اسم ال عصور الحجرية، و ذلك لكثرة استخدام الإنسان أدواته من الأحجار و بينت لنا الإكتشافات الأثرية سواء في الكهوف و المآوي الصخرية التي عاش فيها الإنسان منذ آلاف السنين طبيعة هذه الأدوات التي كان أغلبها مكونة من صخور نارية، و تختلف طرق فصل و تقطيع الأحجار باختلاف أنواعها و صلابتها والظروف الجيولوجية المحيطة بها، كما تلعب الخواص الميكانيكية دورا هاما في اختيار الطرق والأدوات و المعدات المناسبة للقطع في المحجر و طرق النشر و التلميع، و كذلك في اختيار المجال الذي سوف تستخدم فيه الأحجار مثل الأرضيات أو الجدران أو النحت أو التشكيل. 331


إن استعمال الحجارة كمادة للبناء بدأ عن طريق الجمع ، بحيث استغل الإنسان الحجارة التي يجدها على السطح و التي انقسمت من الصخرة الأصلية بفعل عوامل الجو المختلفة و النباتات ، و قد كانت هذه الحجارة مختلفة في المقاسات ، إلا أنه استطاع أن يشيد بها مساكنه ، و بالموازات إلى هذا الجمع الذي لا يزال يستعمل في بعض الأحيان


³³⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص59


³³¹نفسه، ص53، 54

إلى يومنا هذا، فقد اهتدى الإنسان إلى أهمية استخراج الصخور من الأرض بحيث يمكنه التحكم في شكلها حسب متطلباته.

و لاستخراج الحجارة من المحاجر يجب أولا إزالة الطبقة السطحية و التي تكون عادة عبارة عن تراب ، و بهذا يمكن رؤية الكتلة الصخرية و تبدأ عملية قلع الحجارة ، ولغرض فصل كتل الحجارة التي يتم نحتها فيما بعد و نقلها يتم الإعتماد على الشقوق المتواجدة أصلا في الصخر ، بحيث يتم إدخال مناقير حديدية في الشق ، إلا أنه لا يعتمد غالبا على هذه الشقوق بل يتم إحداث شق جديد باستعمال المناقير كما هو موضح في الشكل رقم (43) إذ أنه على الحجر الذي يتم استخراجه أن تكون مقاساته قريبة من مقاسات الحجر المراد الحصول علية كما يوضحه الشكل رقم (44)، وهذه الطريقة تمكننا من الإقتصاد في المادة الأولية وكذا اختصار الوقت عند نحت الحجارة بعد استخراجها.







شكل رقم **(43)** : قلع الحجارة Dans: Froidevaux (J.M), P 10

Rockwell (P), "Aspect techniques de la taille de la pierre», dans : <u>la dégradation et la</u> ³³² <u>conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985, p 45 Adam (J.P), <u>La construction romaine : matériaux et techniques</u>, troisième édition, ³³³ Paris, 1995, p 23-25

كما يجب عدم استعمال المتفجرات الاستخراج الحجارة في المحاجر، فهذا يغير من طبيعة الحجر، و يسبب نقص في مقاومته. 334

بعد قلع الحجارة يتم إعطاؤها الشكل النهائي و هذا بتسوية سطحها باستعمال أدوات متعددة ومختلفة الشكل و الحجم، نذكر منها الأزاميل سواء ذات الرؤوس المسننة أو المدببة، بالإضافة إلى المطارق و المناقير.

2 1 طرق استخراخ الأحجار اللهزة:

أ طريقة المحاجر المكشوفة:

و تتم هذه الطريقة بإزالة القشرة الهشة من الواجهة الصخرية المكشوفة للصخر ثم يتم اقتطاع الأوجه العمودية كما يوضحه الشكل رقم (45)، و كان إخلاء الوجه الأسفل يتم بدق مجموعة من الأسافين الخشبية 336، و كانت الأدوات المستخدمة في هذه العملية هي الإزميل الحجري ثم الإزميل المعدني (نحاس، برونز و حديد حسب فترات اكتشاف هذه المعادن) ومدقات الخشب ومطارق الحجر، وكان الحجر يرفع طبقة فطبقة من السطح إلى أسفل.


335

Froidevaux (J.M), <u>Techniques de l'architecture ancienne: construction et</u> ³³⁴ <u>restauration,</u> Pierre Margada éditeur, Paris, 1985, p 11.

Adam (J.P), op.cit, p35

³³⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص59

³³⁷ عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية ، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، دون تاريخ، ص54



الشكل رقم (45): المحاجر المكشوفة

dans: Adam (J.P), p 25

ب طريقة المحاجر تحت الأرضية:

فيها يتم إعداد الواجهة الأمامية للكتلة المراد قطعها و تحديد طولها و عرضها و يتم إخلاء الجانبين الرأسيين بتفريغ أخدود عرضه لا يقل عن 10سم و يمتد في العمق الرأسي و الهمق الأفقي حسب الأبعاد المطلوبة، ثم يتم إخلاء الجانب الأعلى للكتلة بعمل حجرة ارتفاعها متر و هي المسافة التي تسمح بدخول عامل ليقوم بتفريغ الجانب الرأسي الخلفي للكتلة بأخدود عرضه لا يقل عن 10 سم، و بعد إخلاء الجوانب الخمسة للكتلة (الجانبين الرأسيين و الواجهة و الجانب العلوي الأفقي و الجانب الرأسي الخلفي) يتبقى الجانب السفلي الذي يتم إخلاءه بدق مجموعة من الأسافين الخشبية المتتابعة التي تقوم بإخلاء الكتلة من جانبها السفلي و ترفعها بالقدر الذي وسمح بوثقها بالحبال لإخراجها من المحجر.

230

³³⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص59

2 2 طرق استخراج الأحجار الصلدة:

بعد أن تمكن الإنسان من استخراج الأحجار اللينة كالحجر الجيري و الحجر الرملي اتجه إلى استخراج الأحجار الصلدة كالغرانيت و الكوارتزيت و التي استعملت بدورها لصناعة الأواني الحجرية و النقائيل و كذا في العمارة.

أ طريقة القطع باستخدام الحفر و الطحن:

تعتمد هذه الطريقة على الحفر باستخدام آلة الحفر الحجرية و موسعات الثقوب و تعتمد أيضا على عمليات الدق و الطحن باستخدام المطارق الحجرية و الكرات الحجرية الهصنوعة من الغرانيت و الدولورايت. 340

ب طريقة القطع باستخدام الأسافين:

تدعى طريقة الأسافين و قد استخدمت هذه الطريقة قبل العصر الروماني ، و تتمثل في عمل أسافين يدوية في العديد من أنواع الصخور المختلفة كطريقة جيدة من طرق الإستخراج و التي مازالت تستخدم في بعض المحاجر.

3 - تشكيل الحجر و نحته للبناء:

لقد استعمل الرومان أساسا لنحت الحجارة، أدوات عديدة من بينها : الأزاميل، المناقير، المطارق ، المناشير و غيرها من الأدوات التي استعملت عبر مختلف العصور 342 و الشكل رقم (46) يمثل رسومات تخطيطية لبعض هذه الأدوات. وقد كانت هذه الأدوات في البداية بسيطة فقد استعملت الحجارة الطبيعية كمطارق يتم إمساكها بالأيدى دون أن تحتوى على مقابض ، وبعدها استعملت المطارق المعدنية إما


³³⁹ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص55

³⁴⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص60

⁶⁰نفسه، ص 341

Lezine (A), <u>Note sur la consolidation des monuments historiques de Tunisie</u>, imprimerie³⁴² officielle de la Tunisie, Tunis, 1953, p.11

من الفولاذ أو الحديد و هي ذات مقابض من الخشب ، وتكون هذه المطارق إما مربعة الشكل أو مستطيلة كما يمكن أن تكون مستديرة. 343



الشكل رقم (46): رسومات تخطيطية الأدوات نحت الحجر dans: Adam (J.P), p 34

هيأت لنا العلامات التي احتفظت بها بعض التماثيل الغير تامة الصنع و التي خلفتها الأدوات التي استعملت في تشكيلها ، و كذلك النقوش الجدارية التي حليت بها جدران بعض المقابر و التي مثلت بعض عمليات تشكيل الحجر ، إمكانية استنباط الطريقة التي كانت تستخدم قديما في عمليات التشكيل ، و حسب الباحثين في هذا المجال فإن أهم الطرق التي اتبعها القدماء في تشكيل الأحجار هي:


- الدق بحجر ، و يستدل على هذه الطريقة من الرسوم الجدارية في مقبرة الأسرة الخامسة بسقارة.

³⁴³

- الحك بأحجار يقبض عليها باليد، و ربما كان ذلك مصحوبا باستعمال مسحوق حكاك.
 - القطع بمنشار من نحاس مع استعمال مسحوق حكاك.
- الثقب بمثقاب أنبوبي و مسحوق حكاك، و المثقاب الأنبوبي عبارة عن أنبوبة مجوفة من النحاس تدار إما ببرمها بين اليدين أو باستعمال قوس، و كان المثقاب الأنبوبي يستخدم أيضا في تجويف الأواني الحجرية
 - الثقب بسن من النحاس أو الحجر مع استعمال مسحوق حكاك. 344

4 - نقل الحجارة من المحاجر إلى أماكن البناء:

لما يصير الحجر جاهز للبناء، تأتي مرحلة نقله من المحجرة إلى موقع البناء، وهناك طرق عديدة تتم بها عملية النقل، عادة ما يتم وضع الحجر على أعمدة خشبية، ويقوم الأشخاص بجر الحجر فوقها 345 كما يوضحه الشكل رقم (47).




الشكل رقم (47): عملية نقل الحجر dans: Adam (J.P), p 45

3/15

³⁴⁴عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 56، 57


كما اكتشف الإنسان في الفترة القديمة طرقا أخرى لنقل الحجر إلى موقع البناء حيث هيأ طرق منحدرة خاصة لذلك الغرض، حيث يوضع الحجر فوق عربات من الخشب و تجر بالحبال كما يوضحه الشكل رقم (48).



الشكل رقم (48) : عملية نقل الحجر بالحبال dans: Adam (J.P), p 30

أما لرفع الحجر أثن اء بناء الجدران فتستعمل الرافعة ، بحيث يتم إمساك الحجارة بعدة طرق منها استعمال ملقط خاص أين يتم إدخال فكي الملقط داخل ثقوب مجهزة من قبل لهذا الغرض على جانبي الحجر و تكونان متوازيبتن و أثناء الرفع يقوم الملقط بشد الحجر جيدا ، كما يمكن ترك جزء من الحجارة على جانبي الحجر أثناء النحت ليتم ربط الحبل فيه عند الرفع 346 و هذه الطرق و أخرى ممثلة في الشكل رقم (49).

346



الشكل رقم (49): الطرق المختلفة لرفع الأحجار Dans: Adam (J.P), p 52

5 تقنيات البناء:

لقد تعددت التقنيات المس تعملة في البناء منذ القديم، و تعتبر دراسة هذا الجانب جد ضرورية خاصة أثناء عملية الترميم قصد إعادة الوجه الأصلي للمعلم الأثري، وأهم هذه التقنيات هي:


5 1 ترتيب الحجارة الكبيرة:

تعتمد هذه الطرق على حجارة كبيرة الحجم و أهم التقنيات التي استعملت فيها نجد:

:Opus siliceum -1-1-5

يمكن اعتبار هذه التقنية كنقطة انطلاق لمختلف تقنيات البناء الأخرى يتم التعرف على هذه التقنية بملاحظة طريقة نحت الحجارة، بحيث تمتاز جدرانها باستعمال حجارة

كبيرة، ذات أحجام و أشكال مختلفة، و هي موضوعة بشكل غير منتظم ³⁴⁷، كما توضحه الصورة رقم (23).



صورة رقم (23): Opus siliceum Dans : Adam (J.P), p 113


:Opus quadratum تقنية النظام الكبير-2-1-5

تستعمل في هذه التقنية حجارة كب يرة و توضع على شكل مداميك أفقية ، وقد استعملت هذه التقنية كثير ا خلال القرن الرابع قبل الميلاد، و تأخذ الحجارة كل سمك الجدار، أي أن لها واجهتين ظاهرتين نحو الخارج، و قد كانت هذه التقنية في البداية غير متقنة ، بحيث استعملت حجارة مستطيلة الشكل و كبيرة ، ذات فواصل منحرفة ومقوسة الخطوط في الكثير من الأحيان كما توضحه الصورة رقم (24)، و بمرور الوقت تطورت هذه التقنية ، بحيث صارت الواجهات مبنية بشكل متناسق ، لها فواصل بارزة ذات نقش رفيع للتأطير و لا تكون عميقة ، وهذه الطريقة مبينة في ال صورة رقم (25) وفي نفس الفترة استعملت طريقة رسم الفواصل الكاذبة و الدقيقة على الحجارة بحيث يكون لها بعد متساوى حتى يعطى للواجهة تناسق أكبر.

³⁴⁷

³⁴⁸

Adam (J.P), op.cit, p 114 Adam (J.P), op.cit, p120-122





صورة رقم (25): Opus quadratum بفواصل بارزة و مؤطرة Dans : Adam (J.P), p 121

صورة رقم (24) صورة رقم بفواصل منحرفة Dans : Adam (J.P), p 117

5 ترتي الحجارة الكبيرة و الصغيرة معا:

يمكن اعتبار هذه المرحلة كمرحلة انتقالية من استعمال الحجارة الكبيرة إلى استعمال الحجارة الكبيرة الكبيرة المتعمال الحجارة الصغيرة، و في هذه المرحلة قد نجد تقنيات أدمجت فيه الحجارة الكبيرة و الصغيرة معا، و تتمثل هذه التقنيات في:

Opus africanum التقنية الإفريقية -1-2-5

ظهرت هذه التقنية با لتوازي مع ترتيب الحجارة الكبيرة ، و قد سميت بهذا الاسم نظرا للفرة انتشارها في الشمال الإفريقي، و من ثم نقلها القرطاجيون إلى صقلية وإيطاليا تتميز هذه التقنية بتعاقب عناصر عم ودية موصولة ببناء من الدبش ما يعطي ترابط وصلابة للبناء 349، كما توضحه الصورة رقم (26).



صورة رقم (26): Opus africanum Dans : Adam (J.P), p 130

:Appareil en damier -2-2-5

يتم بناء الجدران بهذه الطريقة باستعمال حجارة كبيرة توضع فوق بعضها البعض بحيث يتم ترك فراغ بين كل حجرين في المدماك الواحد، و هذا الفراغ يملأ بحشو من الدبش مع الملاط كما توضحه الصورة رقم (27)، و قد انتشرت هذه التقنية في حدود القرن الثالث و بداية القرن الثاني قبل الميلاد، و تكمن أهمية هذه الطريقة في الإقتصاد في مادة البناء و تحضيرها و بالتالي ربح الوقت بحيث يتم تحضير الحجارة الكبيرة فقط وتستغل الأجزاء الصغيرة الناتجة عن النحت كدبش لملئ الفراغات بين الحجارة.




صورة رقم (27): Appareil en damier Dans : Adam (J.P), p 129

5 3 ترتيب الحجارة الصغيرة:

يستعمل في هذا الترتيب قطع حجرية بأحجام صغيرة ملتحمة فيما بينها، مشكلة بذلك كتلة واحدة متجانسة و متماسكة، و هناك عدة تقنيات في هذا الترتيب أهمها:

:Opus incertum -1-3-5

يستعمل في هذا الترتيب دبش بأشكال مختلفة كما هو موضح في الصورة رقم (28)، و قد بدأ استعمال هذه التقنية خلال القرن III ق.م.




صورة رقم (28): Dans : Adam (J.P) , p 140

2-3-5 التقنية الشبكية -2-3-5

إستعملت هذه التقنية خلال القرن II ق.م، و في البداية كانت تسمى بالترتيب شبه الشبكي (opus quasi réticulatum) لكن سرعان ما تطورت لتصير أكثر إتقانا بحيث سميت بالترتيب الشبكي ، و تتميز الواجهات في هذا الترتيب باستعمال حجارة صغيرة ذات شكل مربع موضو عة بشكل مائل تبعا لخط ميل 45°، أما الحواف فيتم إنجازها باستعمال الآجر 352°، و هذه التقنية موضحة في الصورة رقم (29).

صورة رقم (**29**): Opus réticulatum Dans : Adam (J.P), p 146



Opus vitatum: تقنية النظام الصغير –3-3

يستعمل في هذا الترتيب حجارة صغيرة مستطيلة الشكل، و توضع على شكل مداميك أفقية 353 ، كما تقضحه الصورة رقم (30).

صورة رقم (30): Opus vitatum Dans : Adam (J.P), p 150



:Opus mixtum -4-3-5

من خلال التسمية يتضح أنه يستعمل في هذا الترتيب أنواع عديدة من طرق البناء في آن واحد ، أين نجد مزيج من الدبش و الآجر ، بحيث تتجز الحواف عن طريق سلاسل عمودية من الآجر موضوعة أفقيا بانتظام بشكل يشبه أسنان المنشار.

:Opus spicatum -5-3-5

تتمثل هذه التقنية في ترتيب الحجارة الحاد، و تسمى أيضا بترتيب الحجارة ذات الزوايا البارزة ، يتم وضع الحجارة بشكل مائل وفق خط ميل 45°، كما توضع هذه الحجارة بشكل متتالي بحيث يكون أسفله. 355

³⁵³


³⁵⁴

³⁵⁵

Adam (J.P), op.cit, p144-147 Idem, p 151 Ibidem, p 156

:Opus testaceum على الآجر-6-3-5

يعتمد في هذه الت قنية على الآجر منفردا في البناء، سواء في الجدران أو الأعمدة، و يكون محدد القياسات ، إما بشكل رباعي أو مثلث 356، و هذه التقنية موضحة في الصورة رقم (31).



صورة رقم (31): Opus testaceum


Dans: Adam (J.P), p 157

6 - تقنية بناء الأضريحة المدروسة:

6 1 تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني:

من خلال دراستنا لمختلف تق نيات البناء المستعملة في القديم ، نستنتج أن التقنية المستعملة لبناء الجدار الخارجي ل لضريح الملكي الموريطاني هي: " Opus " والمتمثلة في استعمال حجارة مصقولة كبيرة الحجم موضوعة على شكل

مداميك أفقية كما توضحه الصورة رقم (32)، و ترتبط هذه الحجارة مع بعضها البعض بواسطة مشابك من الرصاص.



الصورة رقم (32): تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة

2 6 تقنية بناء ضريح الخروب:


في هذا الضريح استعملت الحجارة الكبيرة المصقولة موضوعة على شكل مداميك أفقية بتقنية "Opus quadratum"، كما توضحه الصورة رقم (33).



الصورة رقم (33): تقنية بناء ضريح الخروب عن الطالبة

3-6 تقنية بناء ضريح المدغاسن:

لقد استعمل في بناء ضريح المدغاسن حجارة كبيرة مصقولة موضوعة على شكل مداميك أفقية دون ملاط بتقنية "Opus quadratum"، كما توضحه الصورة رقم (34)، وكانت هذه الحجارة مرتبطة ببعضها البعض بمشابك من الرصاص.



الصورة رقم (34): تقنية بناء ضريح المدغاسن عن الطالبة

الخلاصة:

يمر الحجر بعدة مراحل منذ استخراجه من المحاجر إلى غاية استعماله للبناء، والمرحلة الأولى هي عملية الإستخراج و التي بدأت بطرق بدائية سرعان ما تطورت مع اكتشاف المعادن و بالتالي استغلاله في صنع أدوات القطع و كذا النحت للحصول على الشكل أو الزخارف المناسبة حسب موقع الحجر في المبنى، و بعد استخراج الحجر ينقل إلى ورشات البناء لإعطائه الشكل المناسب و من ثم يرص بتتابع في الجدران، و قد ظهرت تقنيات عديدة للبناء تميزت بعضها باستعمال حجارة ذات مقاسات موحدة، وتقنيات أخرى اختلف فيها شكل و حجم الحجر دون أن ننسى استعمال الآجر كتقنية خاصة في بناء الحمامات أو في الأقواس و الزوايا، و قد استعمل في كل من الضريح الملكي الموريطاني و ضريح الخروب وإمدغاسن نفس تقنية البناء وهي "Opus quadratum"، حيث استعملت حجارة كلسية كبيرة الحجم و ذات قساوة مختلفة.

الخانقة:

يعد الحجر من أهم مواد البناء الأساسية التي استعملها الإنسان منذ القدم لبناء مساكنه و قبوره نظرا لتحمله الجيد للتغيرات المناخية و الظروف الطبيعية القاسية، وينقسم الحجر إلى ثلاثة أنواع رئيسة تختلف فيما بينها من ناحية المنشأ و الخصائص و هذه الأنواع هي:

- الصخور النارية: تتشأ بتبرد و تصلب الماجما داخل القشرة الأرضية أو على السطح و تتقسم بدورها إلى عدة أنواع و هي: الصخور النارية الجوفية، الصخور النارية المتداخلة و الصخور النارية السطحية.
- الصخور الرسوبية: تتواجد عادة على السطح و تنشأ من تفتيت و تحطم صخور أخرى موجودة من قبل ثم ينقل ذلك الفتات الصلب بواسطة عوامل النقل المختلفة إلى بيئة الترسيب و تتحول هذه الرواسب إلى صخور بعد تحجرها، و هناك ثلاثة أنواع من الصخور الرسوبية هي الصخور الرسوبية الفتاتية، الصخور الرسوبية الكيميائية النشأة و الصخور الرسوبية العضوية المنشأة، و من أهم الصخور الرسوبية نجد الحجر الجيري.
- الصخور المتحولة: تنشأ الصخور المتحولة من تحول الصخور النارية والرسوبية و المتحولة تحت تأثير الحرارة و الضغط و المحاليل الكيميائية النشطة، وتنقسم الصخور المتحولة إلى ثلاثة أنواع هي: الصخور المتحولة بالحرارة، الصخور المتحولة بالضغط و الحرارة معا.

و لكل هذه الأنواع المذكورة عدة خصائص قد تشترك في بعضها و تختلف في البعض الآخر كالمسامية، النفاذية و الصلابة و التركيب الكيميائي و غيرها، و لقد تعددت مجالات استعمال الصخور كالنحت و التزيين و الصناعة و العمارة، و قد استعملت عدة تقنيات في البناء استعملت فيها الصخور بمختلف الأحجام.

فهرس أشكال الباب الثاني:

الصفحة	العنوان	رقم الشكل
188	نسيج دقيق	37
194	رسم تخطيطي يوضح طرق تكوين الصخور الرسوبية	38
215	دورة الصخور في الطبيعة	39
224	تأثير التحميل الكبير و المتغيرات الجوية على الطبقات	40
	الرأسية	
225	تأثير المتغيرات الجوية على الطبقات الأفقية	41
243	قلع الحجارة	42
245	الحجارة بعد استخراجها من المحجرة	43
245	مخطط يمثل طريقة قلع الأحجار	44
247	المحاجر المكشوفة	45
249	رسومات تخطيطية لأدوات نحت الحجر	46
250	عملية نقل الحجر	47
251	عملية نقل الحجر بالحبال	48
252	الطرق المختلفة لرفع الأحجار	49

فهرس صور الباب الثاني

الصفحة	العنوان	رقم الصورة
187	نسيج خشن	17
188	نسیج خشن نسیج بورفیر <i>ي</i>	18
203	حجر جيري سرئي	19
211	نسيج متورق	20
212	نسيج مخطط	21
212	نسيج محبب	22
253	Opus siliceum	23
254	Opus quadratum بفواصل منحرفة	24
254	Opus quadratum بفواصل منحرفة و مؤطرة	25
255	Opus africanum	26
256	Appareil en damier	27
257	Opus incertum	28
257	Opus réticulatum	29
258	Opus vitatum	30
259	Opus testaceum	31
260	تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني	32
261	تقنية بناء ضريح الخروب	33
262	تقنية بناء ضريح المدغاسن	34

قائمة مصادر و مراجع الباب الثانى

قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية:

- 1 -إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية، مصر، 2014م.
- 2 إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، دار المعرفة الجامعية، جمهورية مصر العربية، 2014م.
- 3 الموسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، خواص و اختبارات المواد، المملكة العربية السعودية، دون تاريخ.
- 4 عبد الإله (أحمد أبو غانم)، <u>الجيولوجيا العامة: الجزء النظري</u>، الطبعة الأولى، المعتق للنشر و التوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م.
- 5 عبد الله (يوسف الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 3، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قادوس، دون تاريخ.
- 6 عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، دون تاريخ.
- 7 فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، كوكب الأرض معالم سطحه و أغلفته الكبرى دراسة في أسس الجغرافية الطبيعية ، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر والتوزيع، الإسكندرية، 2013م.
- 8 -عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف ، مطبعة الحضري، الإسكندرية، 2005م
- 9 محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير
 العضوية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، دون تاريخ .
 - 10 -محمد صبري (محسوب)، مبادئ الجغرافية الطبيعية، القاهرة، دون تاريخ

قائمة المصادر و المراجع باللغة الأجبية:

- 1- Adam (J.P), <u>La construction romaine : matériaux et</u> techniques, troisième édition, Paris , 1995
- 2- Cailleux (A), <u>les roches</u>, presses universitaires de France, Paris, 1952
- 3- Froidevaux (J.M), <u>Techniques de l'architecture ancienne :</u> <u>construction et restauration</u>, Pierre Margada éditeur, Paris, 1985
- 4- Lazzarini (L), «Genèse et classification des roches», dans : <u>la degradation et la conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985
- 5- Lezine (A), <u>Note sur la consolidation des monuments historiques de</u> <u>Tunisie</u>, imprimerie¹ officielle de la Tunisie, Tunis, 1953
- 6- Pomerol (CH), Fouet (R), <u>Les roches sédimentaires</u>, presses universitaires de France, Paris, 1953
- 7- Rockwell (P), " Aspect techniques de la taille de la pierre», dans : <u>la dégradation et la conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985
- 8- Torraca (G), Matériaux de construction poreux, ICCROM, Italie. 1986

عرالي التاني و عارق الحيانة و الترميو

البابد الثالث: عوامل التلغم و طرق الصيانة و الترميم

مقدمة

الغدل الأول: عوامل التلغم

تمهيد

أولا: العوامل الداخلية

- 1 التغير في التركيب المعدني
 - 2 +لإجهادات الداخلية
- 3 الخصائص الفيزيوكيميائية و الميكانيكية للأحجار

ثانيا: العوامل الخارجية

1- العوامل الفيزيوكيميائية

- 1 الحرارة (التغيرات اليومية الكبيرة و المفاجئة في درجات الحرارة)
 - 2 1 التغيرات المستمرة في الرطوبة النسبية
 - 1 3 −التلوث
 - 4 1 الأملاح

2- العوامل الميكانيكية

- 2 1 -الرياح و العواصف
 - 2 − الإهتزازات
 - 3 − الزلازل
 - 2 4 الصواعق
 - 2 5 -العامل البشري

3- العوامل البيولوجية

- 1 3 النباتات
- 2 3 الكائنات الحية الدقيقة
 - 3 الحيوانات

الخلاصة

الغدل الثاني مظامر التلغد

تمهيد

- 1 التقشر
- 2 تقتت الحجر
- 3 التلف البيولوجي
- 4 التشققات أو الشروخ
 - 5 التجوف
 - 6 خخشن السطح
- 7 الإضرار بالأساسات
 - 8 خير اللون
- 9 الطفح الملحي و التزهر
- 10 الكتابة على الحجارة (الخربشات)
 - 11 فقدان بعض الأجزاء

الخلاصة

الغدل الثالث طرق الحيانة و الترميم

تمهيد

أولا: التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من أخطار التلف المختلفة

1-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الفيزيوكيميائية

- 1-1- الرطوبة الناتجة عن الأمطار
- -2-1 الحماية من عوامل التجوية باستخدام الأغشية السطحية
- 2- التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الميكانيكية
 - 2 1 −الرياح
 - 2 الزلازل 2 − الزلازل
 - 2 3 ⊢لصواعق
 - 2 4 العامل البشري

3-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل البيولوجية

- 1 النباتات
- 2 3 الكائنات الحية الدقيقة
 - 3 الحيوانات 3 €

ثانيا: التقنيات العلمية المستخدمة في علاج و صيانة الأحجار

1-عمليات التنظيف

- 1 1 -مفهوم التنظيف
- 2 1 طبيعة الإتساخات
- 1 3 الأساليب المختلة للتنظيف

2-إزالة الأملاح

- 2 1 الأملاح التي تذوب في الماء
- 2 2 ⊢الأملاح التي لا تذوب في الماء

3-التقوية

- 3 أ أهم المواد الكيميائية المستخدمة في تقوية الأحجار
 - 3 - طرق التقوية


4-الترميم

- 1 أسس و قواعد الإستكمال
- 2 استكمال الأجزاء الناقصة
- 3 استكمال مواد البناء البسيطة
- 4 حملء التجاويف و أماكن الربط المفتوحة

5-تأهيل المبانى الأثرية

الخلاصة

الخاتمة



مقدمة:

تتعرض المعالم الجنائزية كغيرها من المباني الأثرية الحجرية إلى عوامل التلف المختلفة التي تؤثر عليها حسب خواص المواد المستعملة في البناء، و بما أنه لا يمكن عزل المبنى الأثري عن محيطه الطبيعي و بالتالي لا يمكن تطويع العوامل الطبيعية كالرطوبة حسب متطلبات الحفظ كما هو الحال في المتاح ف، لذا وجب القيام بإجراءات وقائية للتقليل من حدة هذه العوامل، كالصيانة الدورية للمباني و المراقبة المستمرة لها حتى نستطيع الحفاظ عليها.

و يعد ترميم المباني الأثرية من أهم الإجراءات و أكثرها دقة و تعقيدا ، لذا فهي تتطلب خبرة فنية و علمية عالية المستوى و إلى تجربة و ممارسة طويلة، و لقد تطورت مع الزمن المبادئ العامة التي تحكم عمليات صيانة و ترميم المباني الأثرية و التي يجب على المرمم احترامها للوصول إلى نتائج تضمن حماية المبنى الأثري من جهة و لا يترتب عنها محو أو تغيير أو تشويه أو طمس الخصائص المادية و المعنوي ة للمبنى الأثري من حيث الشكل و المظهر و الخصائص المعمارية و الفنية.

و بهذا تمحورت الإشكالية في هذا الباب حول ماهية العوامل التي تسبب تلف المعالم الجنائزية، و أهم مظاهر التلف التي تنتشر على تلك المعالم، و أخيرا أهم إجراءات الحفظ و الترميم.

و للإجابة على هذه الأسئلة قسمنا الباب إلى ثلاثة فصول، مقدمة و خاتمة المقدمة: عرفنا فيها بمحتوى الباب

الفصل الأول: عوامل التلف

الفصل الثاني: مظاهر التلف

الفصل الثالث: طرق الحفظ و الترميم

الخاتمة: حوصلة لأهم النتائج المستخلصة من خلال الباب

القطل الأول: : عرامل التاشي

الغدل الأول: عوامل التلغم

تمهيد

أولا: العوامل الداخلية

- 1 التغير في التركيب المعدني
 - 2 الإجهادات الداخلية
- 3 الخصائص الفيزيوكيميائية و الميكانيكية

ثانيا: العوامل الخارجية

- 1 العوامل الفيزيوكيميائية
 - 2 العوامل الميكانيكية
 - 3 العوامل البيولوجية

الخلاصة

تمهيد:

تختلف و تتنوع عوامل و أسباب تلف المباني الأثرية باختلاف الظروف التي توجد فيها تلك المباني، سواء من ناحية الموقع الجغرافي أو المناخ السائد بالمنطقة، لكن حتى و لو تواجدت تلك المباني الأثرية في نفس المنطقة قد نجدها مختلفة في درجة الحفظ وهذا راجع إلى عوامل التلف الهاخلية لمادة البناء التي تتمثل أساسا في خواص تلك المواد كالتركيبة الكيميائية و المسامية و غيرها، و بهذا يمكن تقسيم عوامل تلف الصخور إلى قسمكن:

أ -عوامل داخلية: تتعلق بخواص الصخور

ب- عوامل خارجية: تشمل المحيط الخارجي كالمناخ بعناصره، العامل البشري والعوامل الطبيعية.

أولا: العوامل الداخلية:

و تشمل كل ما يتعلق بالخواص الطبيعية و الكيميائية للصخر مثل تركيبه الكيميائي و البلوري و مساميته و نفاذيته و صلابته و الم واد الرابطة الداخلة في تكوينه وقوة التحمل الميكانيكي، إذ أن الخواص تتحكم في درجة تلف الصخور ما لم تكن تلك الصخور له القدرة على مقاومة عوامل التلف، هذا بالإضافة إلى ظروف نشأة الصخور التي تظهر بوضوح في بعض الصخور النارية حيث تنشأ بعض المكونات المعدنية الضعيفة أثناء تصاعد الماغما في القشرة الأرضية و الناتجة عن عدم مقدرة الماغما من التخلص من غازاتها و أبخرتها و تتميز هذه المكونات بالتركيب الفقاعي و التركيب الخلوي 357 و من أهم عوامل التلف الداخلية نذكر:

1-التغير في التركيب المعدني:

تعتبر المكونات المعدنية للصخور الن ارية و المتحولة التي نشأت تحت ظروف غير عادية من الحرارة و الضغط غير ثابتة تحت الظروف العادية ، بالإضافة إلى ما قد تتعرض له من ضغوط غير محسوبة نتيجة للتحميل في الأحجار التي فقدت الحبيبات المكونة لها ، و تظهر هذه الحالة بوضوح على أسطح الصخور الغرانيتية خاصة القريبة من الأراضي الزراعية التي تمدها بالرطوبة حيث يلعب الماء دورا هاما و خطيرا على بعض المعادن المكونة للغرانيت مما يؤدي إلى تحللها إلى معادن أخ رى تختلف في التركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية عن المعادن الأصلية خاصة إذا احتوى الماء على حمض ضعيف، ومن أهم الأمثلة على عملية التغير المعدني تحول معادن الفلسبار إلى معدن الكاولينيت، و تظهر هذه الحالة في الأحجار الرملية المحتوية على نسبة عالية من معادن الفلسبارات حيث تتحول إلى المعادن الطينية التي بتعرضها لمصادر المياه تتزح

³⁵⁷ محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دون تاريخ، ص91

إلى الخارج مؤدية في النهاية إلى ضعف الت رابط بين الحبيبات و تفتت مكونات الحجر.

و تؤثر عملية التميؤ (اكتساب ماء التبلور) في تغيير التركيب المعدني و خواص المعادن المكونة للصخور، و ترتبط هذه العملية ببعض المعادن كمعدن الأنه يدريت الذي يتحول إلى معدن الجبس، و الزيادة التي تحدث نتيجة لاكتساب ماء التبلور تؤدي إلى زيادة البلورة المعدنية بمقدار 20,5% من حجمها مما ينشأ عنه ضغوط مختلفة الإتجاهات طبقا لموقع البلورة في تركيب البنية الصخرية، و ينشأ عنها تشققات دقيقة وشروخ تزيد من معدل المسامية للحجر.

كما تؤثر عملية التأكسد بصورة رئيسية على المعادن المحت وية على مركبات الحديدوز التي تتأكسد إلى حديديك باكتسابها لماء التبلور و يزداد حجمها و تضيف إجهادات أخرى على بنية الحجر ، بالإضافة إلى تغير لون الحجر الذي تتلون أسطحه باللون البني أو الأصفر، و من جهة أخرى ينتج عن عملية التأكسد لمعدن البيريت الذي يوجد كمكون طبيعي في بعض الأحجار إلى تكون حمض الكبريتيك الذي يتفاعل مع معادن الحجر مؤديا إلى تحلله.

كما أن التركيب المعدني لبعض الصخور الرسوبية يتعرض لبعض التغيرات الفيزيوكيميائية الضارة أثناء عمليات التكوين و التي تلعب بعد ذلك دورا هاما في تلف هذه الصخور إذا ما استخدمت كأحجار بناء أو زينة في المنشآت الأثرية المختلفة.

³⁵⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، 2014م، ص90

³⁵⁹ مرفت (ثابت صليب)، تأثير المياه الجوفية على المباني الأثرية ، الطبعة الأولى، الدار العالمية للنشر و التوزيع، الجيزة، 2008م، ص147

³⁶⁰ مرفت (ثابت صليب)، تأثير المياه الجوفية على المباني الأثرية، مرجع سبق ذكره، ص 147

³⁶¹ محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مرجع سبق ذكره، ص

2-الإجهادات الداخلية:


تتشأ الإجهادات الداخلية بشكل واضح في الصخور المسامية، و تتكون الإجهادات الفعالة داخل مادة الصخر من نوعين رئيسيين:

أولهما: ضغط الماء المسامي بما يسمى الضغط المتعادل الذي يؤثر بصورة متساوية وبنفس الشدة في جميع الإتجاهات و ذلك نتيجة لوجود شبكة من التشققات الدقيقة في بنية الصخور المتبلورة و الهشة.

و نتيجة للمد المتواصل من المسام الدقيقة المحتوية على المحاليل الملحية إلى الفجوات و التشققات يبدأ نمو البلورات الملحية إلى أن تملأ الحيز المتاح لها و يتوقف نمو البلورة نتيجة لصلابة المادة الرابطة و الضغوط الناتجة عن الماء المسامي المحيط بالفجوات و ما ينتج عنها من ضغوط داخلية ، و يتلاشى تأثير الإجهادات نتيجة التوازن الواقع بينها و بين الضغوط الخارجية الناتجة عن الماء المسامي مما يؤدي إلى ثبات الحالة في عمق الحجر ، كما تحدث هذه العملية بنفس الصورة بالقرب من الأسطح الخارجية مما يؤدي إلى ترسب الأملاح و تبلورها على الطبقة السطحية أو تحتها، ونتيجة لضغوط تبلور الأملاح بالإضافة إلى ضعف المادة الرابطة يساعد ذلك على ظهور التشققات الدقيقة في الأماكن الهشة من السطح و تزداد حدتها باستمرار هذه العملية كما يوضحه الشكل رقم(50).

363 مرفت (ثابت صلیب)، مرجع سبق ذکره، ص 148، 149

⁹⁰ محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 90 المحمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية،



شكل رقم (50): ميكانيكا نمو البلورة الملحية في عمق الحجر و بالقرب من السطح عن :مرفت (ثابت صليب)، تأثير المياه الجوفية على المباني الأثرية، ص 149

النوع الثاني: الأملاح المتبلورة (المتميعة و قليلة التميع)

و هي الأملاح التي يدخل ضمن تركيبها البلوري بعض جزيئات الماء، و أخطرها الأملاح قليلة التميع أو الغير مائية لأنها عند اتصالها بالماء المجاور لها تنقسم البلورة الواحدة لأكثر من بلورة و يحدث ضغوط موجهة في جميع الإتجاهات ينتج عنها تمزق المواد الرابطة، و باستمرار هذه العملية تتسع التمزقات و التشققات و تكون محصلتها الإنهيار الكامل لبنية الحجر الأساسية.

3-الخصائص الفيزيوكيميائية و الميكانيكية للأحجار:

لا تتفاعل الأنواع المختلفة للصخور بنفس الطريقة مع الظروف الجوية، حيث أن أشكال ودرجة التلف تكون مرتبطة ببعض الخواص الجوهرية للصخر، و هنا نتحدث عن عوامل التلف الداخلية.

1-3-الخصائص الميكانيكية:

كقاعدة عامة، لقد عرف البناؤون القدماء أنه يجب استخدام المواد الأكثر مق اومة في الأجزاء الهيكلية للمبنى، و التي تتحمل أثقال كبيرة، و في كثير من الأحيان يلاحظ

مرفت (ثابت صلیب)، مرجع سبق ذکرہ، ص 364

أن مداميك الأساس تم بناؤها باستعمال حجارة أكثر متانة من باقي أجزاء البناء، وعادة ما ترتبط هذه المتانة بصلابة كبيرة للسطح وانخفاض المسامية، حتى تتحمل مداميك الأساسات ثقل المبنى من جهة ، و من جهة أخرى تكون حاجز ضد صعود الماء والمحاليل من الأرض بالخاصية الشعرية، كما توفر مقاومة جيدة ضد التآكل و الكشط.

كما أن التركيب الطبقي الذي يميز الصخور الرسوبية، و الذي يتميز بوجوده في اتجاهين إحداهما موازي أو في اتجاه الطبقات و الآخر عمودي، يؤثر على مقدرة الصخور على تحمل الضغوط الرأسية و مقاومته المتغيرات الجوية في الإتجاهين، ونتيجة لارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يحدث انسلاخ لبعض القشور وانفصال ها وسقوطها بما عليها من نقوش و ذلك في الترسيب الطبقي الرأسي ، أما في حالات الترسيب الأفقي فيحدث إتلاف ذو شكل متعرج تكون فيها مناطق اتص ال المسطحات الأفقية هي أضعفها وأعمقها في التآكل.

2-3-التركيبة الكيميائية و المعدنية للصخور:

تعبر التركيبة الكيميائية للص خور عن مدى مقاومتها لعوامل التلف ، فهناك مكونات تتفاعل مع الأحماض تتفاعل مع الأملاح القابلة للذوبان ، و هناك مكونات تتفاعل مع الأحماض المتواجدة في الجو و هي كربونات الكالسيوم و المغنيزيوم، ففي حالة حجارة تحتوي على العناصر السابقة الذكر بنسب ضعيفة أو منعدمة ستكون مقاومتها الكيميائية كبيرة.

نجد أن الصخور الجيرية أكثر قابلية للذوبان م ن الصخور السيليكاتية (الغرانيت، الحجر الرملي...إلخ)، كما أن وجود الطين يساهم في تلف الحجر خاصة عندما يتشبع

Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations de la pierre »</u>, 2010, p18

³⁶⁵

مرفت (ثابت صلیب)، مرجع سبق ذکرہ، ص 366

Torraca (G)," l'état actuel des connaissances sur les altérations des pierres : causes et ³⁶⁷ méthodes de traitement", dans: **matériaux et constructions**, vol.7, N 42, 1974, p 376

هذا الأخير بالرطوبة ما يسبب في إحداث تغييرات كبيرة في الحجم (حالة بعض أنواع الحجارة الرملية)، حيث يمكن أن نسجل فقدان لمقاومة الضغط يم كن أن يتجاوز 30% في بعض الأنواع، و بتكرار العملية يمكن أن يسبب في فقدان بعض الأجزاء من الحجر أو تكسره خاصة إذا كانت تحت أثقال معتبرة 368 كما توضحه الصورة رقم (35).



صورة رقم (35): تقشر سطح الحجر الاحتوائه على الطين

Dans: Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations</u> <u>de la pierre »</u>, 2010, p18

تكون بعض حجارة البناء قد تشبعت بالأملاح القابلة للذوبان في المحاجر (ترسيب الأملاح القريبة، التلوث الزراعي، القرب من البحر)، كما أن احتواء الحجر على معدن البيريت (كبريتيد الحديد FeS₂) و الذي يتواجد خاصة في الشيست و بعض أنواع الصخور الجيرية يساهم في التلف حيث يتأكسد كبريتيد الحديد على سطح الحجر لينتج كبريتات و أكسيد الحديد، هذا التحول يولد بقع بلون الصدأ يصاحبه زيادة في الحجم م ايؤدي إلى تكسر الحجر أو تشكل حفر مختلفة العمق على السطح.

3-3-المسامية:

للمسلمية أيضا دور مهم في تلف الصخور ، فالحجارة التي تحتوي على عدد كبير من المسامات الصغيرة تكون أقل مقاومة لعوامل التلف، أما المسامات الألفش اتساعا فهي تسبب في أخطار أقل ، فيمكن القول إذا أن الحجارة التي تحتوي على عدد أقل من

368

Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations de la pierre »</u>, op.cit, p 19 Idem, p 19

المسامات تكون أكثر مقاوم ة، حيث يؤدي تغير الماء من الطور السائل إلى الصلب داخل المسامات عند انخفاض درجة الحرارة إلى زيادة في حجمه، ما يسبب في ضغوط داخل الحجر و بالتالي حدوث تشققات دقيقة تتسع بتكرار العملية 370، كما أن تخزين الماء داخل مسامات الحجر يكون حافزا لنمو النباتات.

3-4- نسيج الصخر:

كقاعدة عامة، كلما كانت الحبيبات المكونة للصخر كبيرة كلما كانت أكثر تعرضا للتلف، وكذالك عند وجود مسامية معتبرة تكون الروابط بين الحبيبات أقل ، و بالتالي تماسك الحجر يكون ضعيف جدا و فعل عوامل التلف في الفراغات و المسامات الموجودة بين الحبيبات يكون أكثر فعالية.

ثانيا: العوامل الخارجية:

لاشك أن العوامل الخارجية المحيطة بالآثار الحجرية تتسبب في عمليات تلف مستمرة و مختلفة في تلك الأحجار، و يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل فيزيوكيميائية، عوامل ميكانيكية و عوامل بيولوجية.

1- العوامل الفيزيوكيميائية:

1 1 الحرارة (التغيرات اليومية الكبيرة و المفاجئة في درجات الحرارة):

تعتبر التغيرات المستمرة في معدلات الحرارة يوميا و موسميا و سنويا من أسباب تلف مواد البناء المختلفة ، كما تشترك الحرارة مع عوامل الت لف الأخرى في زيادة معدلات التلف، و يؤدي التأثير الحراري على الأحجار إلى زيادة حجم البلورات المعدنية التي تتكون منها نتيجة عمليات التمدد الحراري و عندما تتخفض درجة الحرارة يحدث انكماش

Torraca (G)," l'état actuel ...", op.cit, p 376

³⁷⁰ 371

Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations de la pierre »</u>, op.cit, p 20 Idem, p 20

³⁷²

في أبعاد هذه البلورات ، و تختلف معاملات التمدد الحراري باختلاف المعادن فيع طي الدلوميت تمدد أكثر من الكالسيت ، كما يعطي الجبس معامل تمدد أكثر من الكالسيت بخمس مرات، و هذا التمدد و الانكماش قد يسبب في إحداث الشقوق داخل الحجر.

جدير بالذكر أن الطبقات السطحية للأسطح المكشوفة، عندما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة فإنها تمتص و تختزن طاقة حرارية عالية نتيجة لعجز الأحجار بصفة عامة عن التوصيل الحراري، و أنه على مدار ساعات النهار يسري جزء كبير من الحرارة التي اخترنت و ببطء إلى الطبقات الداخلية ، خاصة و أنه عند ساعات الليل ينقطع المصدر الحراري و هو الشمس و تتخفض درجات الحرارة و تصبح الطبقات الخار جية أبرد من الداخل لكونها تفقد حرارتها سريعا لاتصالها المباشر بالهواء البارد أي أن معدل تعامل الطبقات الخارجية من الأسطح المكشوفة مع التغيير الكثير في درجة حرارة الجو المحيط يختلف تماما عن الطبقات الداخلية.

و من ناحية أخرى فقد اتضح لنا أن تأثير عامل الحرارة يزداد خطورة في الأحجار النارية و كثير من الأحجار المتحولة، في حين يقل نسبيا في الأحجار الرسوبية المسامية وقوالب اللبن إذ يقوم الهواء المحتبس في مسامها بدور كبير في عم لية التوصيل الحراري ويكفل عدم اختزان الحرارة العالية بالطبقات السطحية.

يجب الوضع في الاعتبار أن معاملات التمدد الحراري للحديد و الخرسانة تقريبا ضعف معاملات تمدد الطوب و الحجر الجيري و الحجر الرملي و مونة الجير، و مثل هذا الاعتبار هام جدا خاصة عندما يتم وضع مخطط إنشائي لتسليح المباني القديمة باستخدام مواد مثل الحديد و الخرسانة، إذ أنه عندما يتصل هذين العنصرين بمواد البناء

³⁷³ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار. دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 2012م، صر8، 88

³⁷⁴ عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، الإسكندرية 2005م، ص197، 198

و يتجهان نحو التمدد أو الانكماش بطريقة أو بأخرى فإن الاجهادات سوف تزداد في كل منهما لكن المادة الضعيفة سوف تتكسر أو تتشوه بسرعة أكثر ، و يحدث فيها شروخ مجهرية، و في الغالب فإن عناصر البناء القديم القريبة من المنشات المسل حة الحديثة تتعرض للتلف المتزايد باستمرار.

1 2 التغيرات المستمرة في الرطوبة النسبية:

إن التغيرات المستمرة في معدلات الرطوبة النسبية في صورها اليومية و الموسمية والسنوية في الوسط المحيط بالأحجار الأثرية يشكل خطورة ب الغة على مواد البناء المختلفة وخصوصا تلك المكورات التي تتأثر بالمياه و الرطوبة ، و من المعروف أن التغيرات المستمرة في معدلات الرطوبة النسبية في صورها اليومية تعتبر أخطر من تغيرات الرطوبة النسبية في صورها الموسمية و السنوية على المكونات المعدنية لمواد البناء و يبلغ التأثير الضار للرطوبة النسبية مدا ه في الفترة التي تسبق شروق الشمس وخصوصا في موسم الشتاء البارد.

1-2-1 مصادر الرطوية:

تتنوع مصادر الرطوبة في المباني الأثرية حسب تنوع الموقع الجغرافي و الظروف الطبيعية المحيطة بالأثر و هيكلة المجاري المائية و من أكثر مصادرها أهمية نذكر:

- مباه المطر
- المياه الأرضية
 - التكثيف
 - البحر

Torraca (G), <u>matériaux de construction poreux</u>, ICCROM, Italie, 1986, p30

^{3&}lt;sup>76</sup>إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 93، 94

³⁷⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 89

أ -مياه الأمطار:

من المعروف أن الأمطار التي تهطل على أسطح المباني الأثرية تعتبر أحد مصادر الرطوبة داخل مواد البناء، وهي تتغلغل و تتسرب داخلها عبر الشقوق و المسامات، وتتوقف عملية تغلغل المطر في جدران المباني على معدل التساقط و سرعة الرياح والتركيب المسامي لمواد البناء ووجود الشروخ و الفلوق في المونات بالإضافة إلى التصميم المعماري و الزخرفي للجدار.

يساعد على عملية الانتقال و التغلغل أيضا: الخاصية الشعرية و الجاذبية الأرضية والشد السطحي مما يؤدي إلى ارتفاع المحتوى المائي لمواد البناء. 378

و من أخطار الأمطار أيضا تفكك مونة البناء و تساقط ملاط الجدران و ضياع النقوش والألوان و تحرك الأساسات و إذابة و نزح المواد الرابطة لحبيبات الكتل الحجرية، و إذابة الأملاح و حملها إلى أماكن مختلفة من الجدران ثم تبلورها عند جفاف محاليلها مؤدية إلى تقشر الكتل الحجرية و تفتت سطوحها و سقوط ما تحمله من نقوش و كتابات وزخارف.

و تعد كبريتات الكالسيوم من أشهر أنواع الأملاح المتبلورة على أسطح المباني و هي تساهم في تكوين القشرة السوداء مع الملوثات الأخرى كما تزداد خطورة الأمطار في المناطق الساحلية حيث تمتزج مياهه ا ببخار البحر المحمل بالأملاح ثم تتقل بعد ذلك مع مياه الأمطار إلى داخل مواد البناء، فتسبب لها أضرار جسيمة و تتميز مظاهر التلف الناشئة عن تأثير هذه العوامل المتلفة بخطورتها البالغة على العناصر المعمارية والزخرفية.

³⁷⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 90

³⁷⁹ عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، ص

³⁸⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص89، 90

غالبا ما تكون مياه الأمطار حمضية لأن الهو اء يحتوي على ثاني أكسيد الكربون الذي يذوب في الماء مكونا حمض كربونيك و هو حمض ضعيف جدا ، حسب للمعادلة التالية:

$$CO_2$$
 + H_2O _____ H_2CO_3 حمض کربونیك ماء ثانی أکسید الکربون

و في مثل هذه الظروف فإن كربونات الكالسيوم و المغنيزيوم الموجودة في بعض مواد البناء مثل: مونة و ملاط الجير، الحجر الجيري و الرخام ربما تتحول إلى بيكربونات وتتحلل ببطء.

في المناطق الريفية يلاحظ كثرة النباتات التي تنموا بين حجارة البناء عندما تتعرض لمياه الأمطار. 382

ب المياه الأرضية:

تتمثل في المياه التي تتسرب إلى أساسات المباني الأثرية من التربة أي المياه التي توجد تحت سطح التربة و هي لا تختلف عن المياه الجوفية التي توجد في الغال ب على أعماق بعيدة من سطح التربة ، و المياه تحت السطحية قد تختلط و تتلوث بمكونات مصادر المياه الأخرى كمياه الصرف الصحي و قد تتلوث المياه الجوفية و ذلك إذا غذتها أمطار حمضية أو تسرب إليها الصرف الصحي عبر الشقوق و الفواصل ، و من المعروف أن المياه الأرضية تتسرب من التربة إلى أساسات المباني الأثرية عبر المسامات و الشقوق والشروخ الدقيقة في مواد البناء بواسطة الخاصية الشعرية و قوة الامتصاص و قوة الانتشار ، و تتفاوت الارتفاعات التي تبلغها هذه المياه اعتمادا على مقدارها وحجم مسامات مواد البناء و توزيعها واستمراريتها و يحد الضغط الجوى من هذه

381

Torraca (G), <u>matériaux de construction poreux</u>, op.cit, p 39 Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations de la pierre »</u>, op.cit, p 5

الظاهرة فلا يزيد الارتفاع التقريبي الذي تبلغه أربعة أمتار و يز يد هذا الارتفاع عند تقاطعات الجدران أي الزوايا. 383

عندما تتسرب المياه الأرضية إلى مواد البناء تظهر عليها بقع من الرطوبة مختلفة اللون، و بتمركز هذه المياة على السطح و تبخرها عند ارتفاع درجة الحرارة تخلف وراءها الأملاح القابلة للذوبان لتتبلور و تشكل ما يعرف بالتزهر.

ت- التكثف:

يعرف التكثف بأنه النسبة الزائدة من بخار الماء في صورة سائل و ذلك عند حدوث تشبع الهواء، حيث أن الهواء الدافئ يكون قادرا على حمل كمية كبيرة من بخار الماء والتي تعرف بالرطوبة النسبية، و يعمل التكثف على زيادة المحتوى الرطوبي لمواد البناء وهذا يعتمد على درجة الرطوبة النسبية المحيطة و درجة الحرارة و درجة مسامية مواد النناء.

يمكن تقسيم تأثير التكثف على مواد البناء إلى ثلاث تأثيرات و هي:

تأثيرات فيزيائية:

حيث أن قطرات الماء الناشئة عن عملية التكثف تعمل على تمدد مواد البناء وظهور الشروخ الدقيقة.

تأثيرات كيميائية:

غالبا ما يحتوي الماء المتغلغل داخل الجدران على أملاح قابلة للذوبان إما آتية من إذابته للأملاح الموجودة في مواد البناء أو آتية من تفاعل الغازات الجوية مع مواد

Bromblet (Ph), Guide « Altérations de la pierre », op.cit, p 5

⁹¹رم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص91

³⁸⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص91، 92

البناء مثل CO_2 و عند حدوث الجفاف تبدأ هذه الأملاح في الت بلور و تتزهر خارجيا أو داخليا مسببة تشويه و تلف لمواد البناء. 386

تأثيرات بيولوجية:

زيادة رطوبة مواد البناء يساعد على نمو الفطريات ، و نعلم أن النمو الفطري يبدأ عند ارتفاع الرطوبة النسبية أكثر من70% حيث أن جراثيم الفطريات الهوجودة في الهواء وعلى سطح المباني تبدأ مستعمراتها في النمو بألوان مختلفة منها البني و الأسود والأخضر و الأصفر ما يؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي للمباني كما يساعد على نمو الطحالب و ذلك لقدرتها على امتصاص الرطوبة من الهواء و نموها بسهولة على الجدران الخارجية للمباني.

1-2-2- تأثير تغيرات الرطوبة النسبية على المبانى الأثرية:

من أهم أنماط التلف المرتبطة بالتغيرات الكبيرة في معدلات الرطوبة النسبية ما يلى:

الرطوية النسبية المرتفعة: تؤدي إلى:

- إذابة الأملاح القابلة للذوبان في الماء ، و التي توجد عادة في الأحجار الرسوبية (الحجر الجيري و الحجر الرملي) و قوالب اللين و مونات البناء و ملاط الجدران، و حملها إلى الأسطح المكشوفة حيث تتبلور في الطبقات الخارجية لهذه الأسطح عند جفاف محاليلها بالبخر ، و بفعل الضغوط الموضعية الهائلة التي تصاحب النمو البلوري للأملاح تتقتت السطوح الخارجية للأحجار و قوالب اللبن و ينفصل الملاط عن الجدران و يضيع ما قد يكون عليها من نقوش و كتابات و زخارف.

³⁸⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص91، 92

³⁸⁷نفسه، ص92، 93

- إذابة المواد الرابطة لحبيبات الأحجار الرسوبية، و خاصة الحجر الرملي، سواء كانت من مركبات الحديد أو مركبات الكالسيوم و حملها إلى الأسطح المكشوف حيث تترسب على هذه الأسطح عند جفاف محال يلها مكونة ما اصطلح على تسميته بالقشرة الصلبة، و الواقع أن هذه القشرة الصلبة تعمل على حماية أسطح الكثل الحجرية من عوامل التلف الميكانيكي (الرياح و العواصف)، إلا أن الطبقات الواقعة أسفلها تكون هشة جدا نتيجة لسحب المواد الرابطة منها ، بحيث تتفرط حبيباتها، إذا حدث و ضاعت هذه القشرة الصلبة ، في صورة نزيف من الحبيبات المكونة للكثل الحجرية.

الرطوبة النسبية المنخفضة: تؤدي إلى:

- حدوث تحولات طورية في بعض مكونات ملاط الجدران، خاصة إذا كان من الجبس، الذي يتحول إلى الطور المسمى ب الأنهدريت، و يصاحب هذا التحول فقدان الماء المتحد كيميائيا مع كبريتات الكالسيوم، و بالتالي حدوث انكماش في أبعاد الخلية البنائية للجبس، ينتج عنه انفعال شديد في طبقة الملاط مؤديا إلى حدوث شروخ و تشققات غير منتظمة و مختلفة الشكل بها.
- تزهر و تبلور الأملاح نتيجة للإنخفاض الكبير في الرطوبة النسبية إلى معدلات شبه ثابتة داخل المباني، و في هذه الحالة تكون أسطح الجدران المنقوشة وطبقات الملاط منطقة جذب لمحاليل الأملاح، و عندما تجف المحاليل الملحية بالبخر تتبلور الأملاح و تحدث ضغوطا موضعية هائلة تؤدي إلى تفتت السطوح الحجرية و ملاط الحوائط و ضياع ما تحمله من نقوش و كتابات و زخارف.

³⁸⁸عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 177.

- إضعاف صلابة الأحجار و قوالب اللبن و مونة البناء و ملاط الجدران ، إذ أنه من الثابت أن قوة المواد الرابطة و فعاليتها ، سواء في كتل الأحجار الرسوبية وغيرها من مواد البناء تعتمد على احتوائها على نهبة معينة من الرطوبة.

3 التلوث:

يمكن تعريف الملوثات على أنها شوائب غازية أو صلبة أو سائلة توجد بتركيزات تبقى لفترات زمنية كافية لإحداث ضرر بصحة الإنسان أو ممتلكاته عن طريق ما تحدثه من تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي بالبيئة المحيطة به مما يؤدي إلى اخ تلال التوازن البيئي و عليه فإن التلوث كظاهرة بي ئية تشمل تلوث الهواء و المياه والتربة...إلخ.

و يعتبر التلوث البيئي إحدى المشكلات الهامة التي تواجهنا في حياتنا المعاصرة نتيجة النشاط المتزايد للإنسان في كافة مجالات الحياة فالبيئة الطبيعية تتميز بوجود توازن دقيق و صارم قائم و بصفة مستمرة بين عناصرها المختلفة و يعرف هذا التوازن بالنظام البيئي، و يمكن أن نقسم الملوثات طبقا لمصدرها إلى:

أ الملوثات الطبيعية:

و هي التي تنتج عن مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان فيها و تتمثل في الحبيبات الصلبة الملوثة للهواء و هي حبيبات الأتربة و الاتساخات و الرمال الدقيقة وكربونات الكالسيوم المتطايرة و كبريتات المعادن القلوية المتصاعدة من بخار البحر، وأكاسيد النتروجين التي تتكون في الهواء و مركبات الكبريت الناتجة عن المصادر الطبيعية.

³⁸⁹عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 177، 178.

³⁹⁰ إبراهيم محمد (عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 97

³⁹¹ نفسه، ص 97، 98

ب - الملوثات الصناعية:

و هي التي تتتج من فعل و تدخل الإنسان في الطبيعة و تتمثل في الحبيبات الكربونية المنبعثة من احتراق الزيوت المعدنية كما قد توجد معها حبيبات من التربة مثل الكواربز و الفلدسبارات و المعادن الطبيعية و المعادن ال صناعية الناتجة عن مداخن المصانع، بالإضافة إلى الأفران و المطابخ الم لحقة بالمنازل و محركات الحافلات، وكذلك حبيبات الكربون السوداء الناتجة عن احتراق المواد البترولية المخ تلفة وغالبا ما تكون هذه الجسيمات مختلطة بالأكاسيد المعدنية و الشعيرات و الشحوم والزيوت البترولية كما أنها تكون محملة بغاز ثاني أكسيد الكربون و بعض الغازات الصناعية الضارة. 392

و تتمثل مظاهر تلف المنشآت الأثرية بواسطة الملوثات في:

- ترسيب الحبيبات المعلقة.
- تكوين القشرة السوداء الصلبة على أسطح المباني.
- التأثير على المواد الملونة بزخارف الحوائط و الأسقف.
 - تجوية أسطح المباني الأثرية. ³⁹³

ت الملوثات الغازية:

تختلف طبيعة الملوثات الغازية حيث نجد: أول أكسيد الكربون (CO)، ثاني أكسيد الكربون ((CO_2))، الميثان ((CH_4))، أكاسيد النتروجين ((SO_2))، و أكثر هذه الغازات إتلافا للحجر هي غاز ثا نبي ألكسيد الكبريت و أكاسيد النيتروجين، بحيث تسبب بالدرجة الأولى في حموضة الأمطار كما يمكنها التأثير مباشرة على الحجر في صيغتها الغازية.

394

³⁹² إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار.، مرجع سبق ذكره، ص97، 98

³⁹³نفسه، ص

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت أهم غازات التلوث الجوي و أكثرها خطورة على مواد البناء المختلفة، و هو يتولد من احتراق الكبريت و المواد المحتوية عليه مثل الفحم الذي تتراوح فيه نسبة الكبريت 1,3 - 1,5% و البترول 0,1% و زيت الوقود بنسبة 1,5 - 1,5% و الغاز الطبيعي بنسبة 0,00%، كما يتولد هذا الغاز من مخلفات الأفران والمداخن و مصانع الكيماويات و تزداد نسبته بصفة عامة في المدن الصناعية والأماكن المزدحمة بالسيارات، و في ظل وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة الجوية و تواجد أكاسيد الحديد على سطح الحجر يتم تحول أكاسيد الكبريت إلى حمض الكبريتيك الذي يت فاعل مع كربونات الكالسيوم (CaCO) المكون الرئيسي للأحجار الجيرية مكونا كبريتات الكالسيوم الكالسيوم و هي مادة قابلة للذوبان و الإزاحة بسهولة ، و قد تتحول كبريتات الكالسيوم المتكونة إلى اللون الأسود نتيجة لامتصاص الإتساخات مكونة قشرة سوداء مشوهة لسطح الأثر. 395

كما يحتوي الهواء الجوي على مركبات نتروجينية عضوية مختلفة بعضها يكون في حالة غ ازية و الباقي يكون في حالة تكثف ، و تشمل هذه الغازات أكاسيد متعددة للنيتروجين منها أكسيد النيتروز الاكاسيد النيتروجين منها أكسيد النيتروز و المحابر و الورش و الفنادق إلا الأكاسيد إلى حرق الوقود في المناطق السكنية و كذلك المخابر و الورش و الفنادق إلا أن جانب منها منقول من أماكن بعيدة عن طريق الرياح، و قد تتفاعل غازات النيتروجين مع الرطوبة الجوية لتكون حمض النيترون و حمض النيتريك حيث يتفاعل هذا الحمض مع مواد البناء الكربوناتية ليكون أملاح التيتريك و النترات و هي طبقة ملحية هيجروسكوبية سهلة الذوبان و تكون أسرع غسلا من فوق أسطح الأحجار الأثرية و حتى في الطبقات الصلبة منها ، كذلك يمكن لنترات الكالسوم ((NO3)2) المتكونة أن تتسرب إلى أسفل أسطح الأحجار مع مياه المطر و التكثف ، و عند امتصاص الحجر لها يشكل

277

^{110 ،109} مرجع سبق ذكره، ص 395 براهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية مرجع سبق ذكره، ص

خطرا كبيرا عليه و ذلك بسبب تح ولها سريعا من الطور الرطب إلى الطور الجاف أي تبلور و إعادة تبلور عند حدوث تغيير في معدلات الوطوبة و الحرارة في الوسط المحيط، هذا بالإضافة لكون النترات مصادر غذائية هامة لبعض الطحالب و الأشنات مما يسهل لهذه الكائنات القيام بدورها في عمليات التحلل.

4 1 الأملاح:

تعد الأملاح القابلة للذوبان من أكبر العوامل المسببة في تلف المباني الأثرية، وهذه الأملاح عبارة عن بلورات قابلة للذوبان في الماء و بالتالي تتحرك في المبنى مع المحاليل، ويعد الجبس أحد أقل هذه الأملاح ذوبانا (2,4 غ في لتر من الماء النقي) وهو أكثر ذوبانا ب 150 مرة من الكالسيت الذي يعد المكون الأساسي للحجر الجيري، وبعد ذوبان هذه الأملاح تتمركز في مناطق التبخر على سطح الحجر.

أ مصادر الأملاح:

من خلال الدراسات التي أجريت على الآثار الحجرية وجد أن مصادر هذه الأملاح متعددة، فمنها الأملاح الموجودة في مادة الحجر و ذلك قبل استخدامها في البناء، والأملاح الناتجة عن التحلل الكيميائي لمادة الحجر مثل الأملاح الناتجة عن التلوث الجوي و خاصة عن بعض الغازات التي تتحول بفعل الرطوبة إلى أحماض الكربونيك والكبريتيك و التي تؤثر و تتفاعل مع الأحجار وخاصة الأحجار الكربوناتية مثال ال حجر الجيري و الرخام حيث تتسبب هذه الأحماض في تحويل مادة كربونات الكالسيوم إلى أملاح، كذلك من المصادر الأخرى نجد المواد الرابطة المستخدمة في عمليات التشييد والبناء و عمليات الترميم ، هذا بالإضافة إلى الأملاح الموجودة في التربة و التي تنتقل مع الماء إلى الآبلو الحجرية عن طريق الخاصية الشعرية. 398

³⁹⁶ براهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 111

Bromblet (Ph)<u>, **Guide « Altérations de la pierre »**</u>, op.cit, p8

94 محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص

و بالنسبة للمواقع القريبة من البحر مثل الضريح الملكي الموريطاني يكون مصدر الأملاح هو رذاذ البحر الذي يتميز باحتوائه على نسب عالية من أنواع الأملاح و التي قامت الرياح بحملها إلى الأحجار و تترسب علها.

و ربما جاءت هذه الأملاح من مخلفات الحيوانات و الطيور سواءا التي كانت ذائبة في التربة أو التي تجمعت فوق أسطح الأحجار الأثرية و لعبت المياه دورا أساسيا في إذابتها وتحركها إلى داخل مكونات الأحجار و تعتبر النيترات من أهم هذه الأملاح.

و فيما يلي جدول رقم (27) يمثل المصادر الهختلفة المحتملة للأملاح: Bromblet (Ph), : بعض مصادر الأملاح القابلة للذوبان عن (27): بعض مصادر الأملاح القابلة للذوبان عن Guide « Altérations de la pierre », 2010, p9

مصادرها المحتملة	بعض أنواع الأملاح
الإسمنت البورتلاندي، ملاط الإسمنت،	سولفات الصوديوم
الخرسانة، ماء الغسيل، الطوب	
الإسمنت البورتلاندي، ملاط الإسمنت، الخرسانة،	كربونات الصوديوم ، البوتاسيوم
ماء الغسيل، مخلفات التنظيف الكيميائي.	
ماء البحر، الرذاذ، الأملاح الذائبة	كلورور الصوديوم
التربة	كلورور البوتاسيوم
الجص، الملاط الذي يحتوي على الجص،	سلقات الكلسيوم
الإسمنت، ملاط الإسمنت، SO ₂ الجوي،	
الرذاذ، الأنشطة البكتيرية.	
الحجارة الدولوميتية ، جير المغنيزيوم	سلفات المغنيزيوم
الأرض، الأسمدة، مواد عضوية متحللة،	نيترات الصوديوم

³⁹⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 101

	الأنشطة البكتيرية.
نيترات البوتاسيوم	مواد عضوية متحللة، الأرض، الأسمدة،
	الأنشطة البكتيرية.

ب - تأثير الأملاح على الحجارة:

تعتبر الأملاح من أهم عوامل تلف مكونات مواد البناء و هي في حد ذاتها لا تعتبر عامل متلف في ظل الظروف البيئية الثابتة فقد تقوم كعامل ربط بين مكونات و حبيبات مواد البناء مما يزيد من ق وتها و متانتها و لكن في ظل الظروف البيئية المتغيرة من رطوبة و جفاف و ما يتبعها من تبلور و إعادة التبلور بالإضافة إلى هجرتها وانتقالها من مكان لآخر تؤدي إلى التأثير على متانة و قوة الربط لمادة البناء.

يمكن أن تؤثر الأملاح على الحجارة بطريقة الضغط أو الدفع ، و هذا النموذج يشبه نموذج دفع الثلج ، و يعتمد على نمو بلورات الملح في المسام الواسعة أو الشروخ ، عندما تمتص هذه البلورات المحلول المائي من المسام الصغيرة ، و لو استمر مص الماء ستمتلئ المسام الواسعة بالبلورات مسببة ضغوط داخلية متلفة في المواد.

المظهر الثاني الناتج عن الأملاح يتمثل في تزهر هذه الأخيرة، فعندما يكون الهواء جافا تبدأ عملية تبخر الماء الموجود داخل المسامات ، و بهذا يطفوا الماء على السطح ببطء ساحبا معه الأملاح المنحلة فيه، و من الم عروف أن تبخر الأملاح أمر مستحيل، لذا يتم تبلورها و يزداد حجمها فوق سطح الحجارة و ينتج عن ذلك تشكل رواسب مائلة إلى البياض.

⁹⁹ محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار ، مرجع سبق ذكره، ص 400

Torraca(G), matériaux de construction poreux, op.cit, p 32

⁴⁰² خالد (غنيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، علم الآثار و صيانة الأدوات و المواقع الأثرية و ترميمها، تعريب: خالد (غنيم)، بيسان للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 2002م، ص 50

علينا أن نتذكر دائما أنه ما دام هناك أداة مسامية تحتوي بداخلها على أملاح ذائبة ، فإنه و طبقا للتغيرات الطارئة على الرطوبة في الهواء ، فإن تلك الأملاح ستنقل ضمن الأداة نفسها نحو الخارج و إن عمليات التحلل و التبلور و إعادة التحلل و إعادة التبلور هذه ينتج عنها بصورة بطيئة تدريجية تشققات دقيقة يمكن أن تفتت الأداة تفتيتا كاملا. 403

ت أشهر أنواع الأملاح المتبلورة داخل الأحجار أو فوق سطحها:

• الكلوريدات:

ليس من شك في أن الكلوريدات مثل كلوريد الصوديوم ، كلوريد البوتاسيوم و كلوريد الكالسيوم تمثل أنواع الكلوريدات التي توجد متبلورة بصورة مختلفة داخل الأحجار أو فوق أسطحها ، و تعتبر الكلوريدات من أخطر أنواع الأملاح التي تسبب في تلف المنشآت الأثرية لما تتمتع به من درجة ذوبان عالية في الماء تمكنها من الإنتقا ل إلى أماكن مختلفة داخل الأحجار ، بالإضافة إلى أنها تعتبر أملاحا هيجروسكوبية لها القدرة على امتصاص كميات كبيرة من الماء ، و على هذا الأساس يعتبر هذا النوع من الأملاح من مصادر جذب المياه داخل الأحجار و التي يترتب عليها تبلور أو إعادة تبلور عند ارتفاع معدلات الحرارة في الوسط المحيط ، و في مثل هذه الظروف تحدث تغيرات في أشكال وأحجام البلورات الملحية لهذا النوع من الأملاح و تسبب ضغوط داخل الحجر ما يؤدي إلى انتشار الشقوق و الشروخ ذات الأشكال والأعماق المختلفة.

• الكبريتات:

تعتبر كبريتات الكالسيوم المائية CaSO₄.2H₂O و اللامائية CaSO₄ و كذلك كبريتات الصوديوم NaSO₄ بدرجات تميؤها المختلفة من أشهر أنواع الكبريتات التي غالبا ما توجد في صور تبلور مختلفة داخل الأحجار أو فوق أسطحها ، و من الجدير

⁴⁰³ أندم (غنيم) ، برخينيا (باخ هديل بوثو)، مرجع سبق ذكره، ص 50

⁴⁰⁴ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، 103، 104

بالذكر أن المياه الأرضية و مياه البحار تعتبر من المصادر المائية التي تحتوي على أملاح الكبريتات الذائبة، كما أن أنواع الكبريتات و خاصة كبريتات الكالسيوم التي تكونت فوق أسطح الحجر الجيري جاءت نتيجة التفاعل الكيميائي ب لل كربونات الكالسيوم وحمض الكبريتيك الذي تكون بفعل غازات التلوث الجوي في ظل وجود الرطوبة، و لقد أثبتت التجارب أن كبريتات الكالسيوم المائ ية و كبريتات الصوديوم المائية تتبلور من المحاليل الملحية التي وصلت إلى حالة التشبع القصوى ، و من المعروف أن أملاح الكبريتات أقل ذوبانا في الماء و أقل حركة داخل الأحجار من أملاح الكلوريدات و لهذا فإن حركتها د اخل الأحجار تتم في الطور المائي ، و عندما تمتص هذه الأملاح المياه تتحول إلى أملاح متميئة حيث تشغل هذه المياه جزءا في تركيبها البلوري و بارتفاع درجات الحرارة في الوسط المحيط و عندما تصل معدلات الضغط البخاري للهواء إلى معدلات الضغط البخاري لهذه الأملاح المتميئة تبدأ هذه الأملاح في التخلص من المياه التي امتصتها حيث تتحول في النهاية إلى أملاح فاقد ٪ ة للماء ، و التغير المستمر في أشكال و أحجام بلورات الكبريتات نتيجة امتصاص الماء أو فقدانه بسبب التغيرات الجوية في الوسط المحيط تنشأ الضغوط داخل الأحجار و بالتالي انتشار الشقوق و الشروخ المختلفة بها. 405

• النيترات:

أملاح النيترات و خاصة نيترات البوتاسيوم و نيترات الصوديوم القلوية و نيترات الكالسيوم توجد بنسب ضئيلة بين الأملاح المتزهرة التي تترسب فوق أسطح الأحجار الأثرية نظرا لسهولة ذوبانها في الماء عند تعرضها لسقوط الأمطار أو الرطوبة النسبية العالية التي تقوم بإذابتها و نز حها من فوق أسطح الأحجار، و قد لوحظ أن النيترات تتركز فوق أسطح الأحجار و خاصة عند المناطق التي تحت وي على مخلفات الطيور

⁴⁰⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 104، 105

وأعشاش النحل البري التي تحتوي على نسبة عالية من النيترات ، كما يكثر وجود هذه الأملاح فوق أسطح الأحجار التي شيدت فوق الأراضي الزراعية عالية الخصوبة أو التي شيدت فوق المقابر لأن هذه الأماكن غنية بأملاح النيترات التي تتسرب إلى الأحجار الأثرية مع المياه القادمة إليها من التربة، و هناك بعض أنواع النيترات مصدرها التلوث الجوي الذي يحتوي على أكاسيد النيتروجين بنسب مختلفة ففي و جود الرطوبة تتشط هذه الأكاسيد و تتحول إلى حمض الن يتريك الضعيف ، الذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الجيري و يتحول إلى نيترات الكالسيوم التي توجد على هيئة بلورات ملحية ذات شكل إبري.

و لا شك أن النيترات تلعب مع غيرها من الأملاح دورا هاما في تلف التركيب الداخلي للأحجار لأن هذه الأملاح تتميز بسهولة ذوبانها في الماء و حركتها المستمرة مع المحاليل الملحية داخل الأحجار من منطقة إلى أخرى ، كما تتميز بلورات النيترات باختلاف أشكالها و أحجامها الأمر الذي يترتب عليه نشأة الضغوط المختلفة داخل الأحجار التي تسبب في انتشار الشقوق و الشروخ المختلفة بها.

• الكربونات:

تعتبر كربونات الصوديوم من الأملاح التي يندر وجودها كأملاح متزهرة فوق أسطح الأحجار التي تتعرض لسقوط الأمطار أو الرطوبة النسبية العالية التي تقوم بإذابة هذه الأملاح و إزالتها من فوق أسطح الأحجار و تفاعلات كربونات الصوديوم تشبه إلى حد كبير تفاعلات كبريتات الصوديوم ، و نتيجة هذه التفاعلات داخل الأحجار متشابهة ،

⁴⁰⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 105

⁴⁰⁷نفسه، ص 105، 106

وبلورات الكربونات تتميز مثل غيرها من البلورات الملحية السابقة بالتغير المستمر في أشكالها و أحجامها البلورية. 408

2-العوامل الميكانيكية:

2 1 الحرياح و العواصف:

من المعروف أن الرياح لها تأثيرها المباشر و غير المباشر في تلف الأحجار ، فتأثيرها المباشر يتركز في قدرة هذه الرياح على حمل كميات كبيرة من الرمال التي تتسبب في تلف و نحر الحجر أثناء الدوامات و العواصف الرملية ، و في هذه الحالة تكون العواصف الرملية الشديدة بمثابة مناشير متحر كة تشوه و تتلف الأسطح الحجرية بدرجات متفاوتة تختلف حسب صلابة الحجر و نوعية الترابط بين حبيباته متسببة في النهاية تآكل و تعرج الأسطح الحجرية و يعرف هذا التآكل بالتآكل ذو النقر و هذا النوع من التلف يحدث في حالة الرياح الشديدة و المستمرة.

و الواقع أن معدل تآكل المباني الأثرية بفعل الرياح و العواصف يزداد بدرجة ملحوظة إذا حدث و فقدت مواد البناء صلابة سطوحها نتيجة لوقوعها أزمانا طويلة تحت تأثير التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة خلال ساعات الليل و النهار و في فصول السنة المختلفة أو نتيجة للتحولات الكيميائية و المعدنية التي تصاحب تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.

كما أن الرياح تلعب دورا هاما في التجوية الكيميائية للأحجار الأثرية حيث تقوم بنقل الغازات الملوثة مثل SO_2 و غاز كبريتيد الهيدروجين H_2S و غاز ثاني أكسيد الكربون

محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 408

⁴⁰⁹ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 92

⁴¹⁰ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 169، 170

ركم الناتجة عن مداخن المصانع و عوادم السيارات حيث 411 تتحول هذه الغازات إلى أحماض في وجود الرطوبة و تتسبب في تلف تلك الأحجار.

كما أن الرياح يمكن أن تساعد على رفع رطوبة المبنى فالرياح التي تهب من مناطق باردة تتسبب في انخفاض درجات الحرارة للوسط المحيط بالمباني الأثرية، و هكذا تلعب الرياح دورا خطيرا في اختلال التوازن الطبيعي في معدلات الحرارة المحيطة بالمباني الأثرية الأمر الذي ينجم عنه تلف المكونات المعدنية التي تتكون منها أحجار تلك المباني، كما تقوم الرياح بدور خطير يتمثل في نقل التلوث الجوي و بخار البحر المشبع بالأملاح إلى أسطح المباني الأثرية، حيث يعتمد انتشار هذه الملوثات على سرعة الرياح و شدتها واضطرابها و التي تتأثر بطبوغرافية المكان، حيث تحمل الرياح السناج ومخلفات المصانع مسببة غمقان واسوداد السطح مما يصعب إزالته، كما تلعب الرياح دورا هاما في زيادة تبخر المياه عن طريق التيارات الهوائية و تولد قوى السحب و التي تعمل على زيادة تبلور الأملاح فوق السطح ، كما تعمل الرياح على نقل الجراثيم الفطرية و البكتيرية وترسبها على أسطح المباني و في حالة توفر الظروف البيئية المناسبة تبدأ بالنمو مسببة التلف البيولوجي للمنشآت الأثرية. 412

2 ك الإهتزازات:

يحدث الإهتزاز بسبب حركة النقل الثقيل و القطارات أو صدى الصوت، و نتيجة ذلك يتناوب في عناصر المباني إجهادات شد و ضغط سري عة و متتابعة، يكون لها تأثيرات خطيرة في العناصر المتشابكة ليس من السهل تحليلها على وجه الدقة ، و نظريا هناك حالات متعددة تسبب تلف خطير أو انهيارات للمباني أمكن تفسيرها أو إرجاع أسبابها إلى الإهتزازات الناتجة عن حركة المرور ، و التجارب التي تمت في الماضى استطاعت

⁹² محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 411

^{97، 96} محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 96، 97

حساب الإجهادات التي حدثت بفعل الاهتزازات في المباني و قام العلماء بتعريفهما ، ومعرفة حدود الأمان لهذه المباني ، و في حالات كثيرة ثبت أن الإجهادات قد تحدث بسبب تتابع نماذج من الاهتزازات حدثت بفعل توالي حركة المرور السريع ، و إن كان السبب الأخير غير كاف لإحداث التلف في المباني لو أخذ وحده في الاعتبار لكن يشترك مع ضغوط أخرى مثل زيادة الأحمال على عناصر الإنشاء. 413

إن حركة مرور وسائل النقل الثقيل في شوارع المدن يسبب اهتزاز الأرض و كذلك الأبنية و يعد عدم استواء سطح الطريق أحد الأسباب الرئيسية للإهتزازات الناتجة عن حركة المرور و هناك عامل آخر شديد الأهمية و هو الم سافة بين المبنى و الطريق الوعرة.

و قد تحدث الإهتزازات أيضا نتيجة بواعث فردية مثل التفجيرات التي تحدث إثناء الحروب، أو التفجيرات النووية أو تفجيرات المحاجر و آلات الحفر مثل تلك المستخدمة في الحفر لاستخراج البترول أو الكشف عن المياه الجوفية حيث تسبب اهتزاز المباني مع ترددها الطبيعي الناتج عن تشغيلها، و يلاحظ أن كل الإهتزازات تستمر مع استمرار تشغيل الماكينات أي مع استمرار بواعثها، و كلما زادت قوى التردد الناتجة عن التشغيل كلما زادت الذبذبات الناتجة عن هذه الترددات و زادت بالتالي في المباني المعرضة لبواعث الإهتزاز.

2-3- الزلازل:

2-3-2 ظاهرة الزلزال:

تعد الزلازل من أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا و بالرغم من أنها نادرا ما تستمر لأكثر من ثواني معدودة إلا أنها تصدر طاقة تفوق طاقة التفجيرات القوية، و يرجع التأثير

413

414

Torraca (G), <u>matériaux de construction poreux</u>, op.cit, p 53. Idem, p 55- 60

المدمر لأي زلزال نتيجة الذبذبات (الموجات السيزمية) المنبعثة من الهزة و للحظة قصيرة تهز الذبذبات الأرض القريبة من الزلزال ، و بالرغم من أن الزلزال يمكن أن يقع على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض على عمق قد يصل إلى ما يزيد على 600 كم إلا أن معظمها يحدث عند عمق حوالي 60 كم من سطح الأرض و تسمى النقطة التي يبدأ من عندها الزلزال ببؤرة الزلزال أما النقطة الموجودة فوقها تماما فوق سطح الأرض تسمى بالمركز السطحي للزلزال ، و تنتقل الطاقة المنبعثة من الزلزال من البؤرة إلى جميع الإتجاهات على هيئة موجات سيزمية (زلزالية) حيث تنتقل بعض هذه الموجات أسفل الأرض وينتقل البعض الآخر فوق سطح الأرض بصورة أسرع من الموجات الداخلية، ورغم تقدم العلوم الهندسية في تصميم و تشبيد المباني المقاومة للزلزال فإن المباني الأثرية قد لا تتحمل هزة أرضية جديدة خصوصا أنها شيدت قبل صدور المواصفات الحديثة لهندسة الزلازل لذا من الضروري دراسة مدى تأثير الزلازل عليها لتقويتها وتأهيلها لمقاومة الزلازل و مراق بة حالتها بشكل دوري للحفاظ على الحد المقبول من الأمان في المباني لتقابل نسبة المخاطر في حال حدوث هزات أرضية مستقبلية.

2-3-2 تأثير الزلازل على المباني الأثرية:


لا شك أن قدرة المبنى على مقاومة التأثيرات الزلزالية يتوقف على عدة اعتبارات أهمها ما يلى:

- نوعية المبنى.
- مدى ارتباط و تماسك عناصره المعمارية .
- النظام الإنشائي لهذا المبنى من حيث توزيع الضغوط و الأحمال على العناصر المعمارية. 416

^{101، 100} مبادئ ترميم و حماية الآثار ، مرجع سبق ذكره، ص 415 الأثار ، مرجع سبق أكده، ص 415

⁴¹⁶نفسه، ص 102

من المعروف أن المباني بوجه عام تكون عرضة باستمرار لتأثير حركات الجاذبية الأرضية وهي عبلوة عن حركات رأسية ثابتة المعدل، وعند تعرض هذه المباني للزلازل فإنها تتعرض لحركات واهتزازات فجائية غير منتظمة و تتميز بتغير معدلاتها وشدتها عدة مرات في الثانية الواحدة مما يؤدي إلى تعرض كثير من العناصر المعمارية للإنفصال عن بعضها أو تصدعها كليا أو جزئيا ، و لا شك أن التأثيرات الأفقية للإهتزازات الزلزالية هي التي تشكل خطورة بالغة على تلك العناصر لأنها تعرضها لقوى أفقية لا تستطيع تحملها، كما أن تأثيرات التحركات الرأسي ة نقلل أو تلغي تأثير الجاذبية وقوى الضغط التي تدعم ارتباط هذه المباني بالتربة التي أقيمت فوقها ، و في مثل هذه الظروف تولد التأثيرات المدمرة لقوى الشد التي ينتج عنها أضرار متفاوتة الخطورة مثل ظهور شروخ في الجدران تتميز باختلاف عمقها أو تعرض العناصر المعمارية للإنفصال والتصدع أو الانهيار الكامل 417 كما يوضحه الشكل رقم (51).



شكل رقم (51): الحالات المختلفة للجدران التي تأثرت بالزلازل عن: محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، ص 257

288

⁴¹⁷ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 256

المباني الأثرية معظمها لا تتحمل التأثيرات الناتجة عن الإهتزازات الزلزالية لعدة أساب منها:

- أن هذه المبانى لم تصمم عناصرها المعمارية لكى تقاوم الإهتزازات الزلزالية.
- أن المباني الأثرية شيدت من مواد بناء مختلفة في خواصها الفيزيوكيميائية بالتالي فإن تلك المواد تختلف في درجة تأثرها بالهزات الأرضية الأمر الذي ينشأ عنه أضرار بالغة في مواد البناء الضعيفة و أضرار متفاوتة في بعض المواد الأخرى.
- أن المباني الأثرية تعرضت طوال فترات التاريخ التي مرت بها للعديد من العوامل و القوى المتلفة التي تسببت في تلف مواد البناء المستخدمة فيها، و التي تحولت بمرور الوقت إلى مواد فاقدة للقوى الميكانيكية و لهذا السبب لا تستطيع تحمل الإهتزازات الزلزالية.
 - أن المباني الأثرية تعرضت للعديد من الهزات الأرضية التي تسببت في انفصال الجدران عن بعضها و تصدعها كليا أو جزئيا و ظهور الشقوق و الشروخ في كثير من العناصر المعمارية. 418

لا شك أن هنا العديد من العوامل التي يعتمد بها في تحديد مواطن الضعف و القوة في المباني الأثرية التي تتعرض للزلازل و تنقثل هذه العوامل في شكل المبنى وخصائصه الإنشائية:

- فعلى سبيل المثال نجد أن المباني مربعة الشكل أو مستديرة الشكل تكون متساوية في قدرتها على مقاومة ما يقع عليها من إجهادات و ضغوط من أي اتجاه، أما المباني الأثرية مستطيلة الشكل فتك ون قادرة على مقاومة الإجهادات و الأحمال في الإتجاه الطولي.

²⁵⁸ ، (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذکره، ص 418

- المباني التي تتميز باحتوائها على عناصر معمارية كثيرة التفاصيل وعدم انتظام أشكالها و تعدد مواد البناء المستخدمة فيها تعتبر أكثر أنواع المباني تأثرا بالهزات الزلزالية لعدم تجانسها و قلة تماسك عناصره ا المعمارية.

2 4 الصواعق:

تسبب الصواعق انهدام الجانب المصاب من المبنى إصابة مباشرة، و تحدث الحرائق في الأجزاء القابلة للإشتعال، و من الثابت أن المباني المقامة في أعالي الجبال و المرتفعات تتأثر أكثر من غيرها بالصواعق.

2 5 العامل البشري:

يعتبر الإنسان عامل لا يقل أهمية و خطورة عن العوامل السابقة فلا يقتصر دوره على تشويه و ضياع المعالم الأثرية بل قد يتعدى إلى ضياع الأثر كلية و دور الإنسان في تلف المباني الأثرية ينتج عن قلة الوعي الأثري و الحضاري و الثقافي بقيمة هذه المباني الأثرية و كذلك لقلة الدراسات العلمية المتخصصة في حقل ترميم الآثار و عدم تطبيقها لانعدام التخطيط السليم العام و عدم وضوح الرؤية الحضارية و ضعف الانتماء و عدم المعرفة بالتاريخ و التراث و غياب سهاسة واقعية تشجع البحث العلمي و يمكن أن نلخص التلف الذي يرجع للإنسان فيما يلى:

أ الحرائق:

تتضرر مواد البناء على اختلافها بالحرائق ، فالنار تأتي قبل كل شيء على مادة الخشب المستعملة في الأبواب و النوافذ و الأسقف ، و تحرق الحجر الكلسي وتحوله إلى كلس قليل المقاومة قابل للتفتت و الذوبان في الماء ، و تؤدي الحرائق بصفة عامة إلى

^{259 ،258} صحمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 419

⁴²⁰عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 173.

تصدع البناء بكامل وانهياره كليا أحيانا وقد ذهب ضحية الحرائق الكثير من المباني الأثرية. 421

ب - الحروب:

الحروب أشد الأخطار التي يلحقها الإنسان بآثار الحضارات، و يزداد خطرها كلما تقدمت أداة الحرب و أسلحتها ، كانت الحروب و الغزوات منذ القديم تستهدف تخريب المدن و ما فيها من مظاهر العمران، و يلجأ العدو إلى إشعال النار فيها و يعمل على تخريبها بوسائل مختلفة كالمنجانيقات و المعاول، أما في العصر الحديث فقد أصبحت الأسلحة الجوية أخطر أسلحة التدمير لما تلقيه من قنابل ثقيلة و من صواريخ و قنابل ذرية و هيدروجينية، و لقد تهدمت خلال الحرب العال مية الثانية ألوف المباني التاريخية وذهبت معها كنوز و ثروات حضارية لا تقدر بثمن.

لقد ذاعت الأساطير بين الناس حول الكنوز التي يحويها الضريح الملكي الموريطاني، إلى حد أن الأتراك الحاكمين للبلاد سنة 1555م كانوا على علم بها، و قد أقدم الباشا صالح رايس في تلك الهنة على تدمير هذا الضريح العتيق، عساه يجد في أنقاضه الكنوز التي كان يتحدث عنها الخاص و ال عام، واستعمل المدفع لذلك فلم يصل إلى أكثر من إلحاق بعض الأضرار بالباب الوهمي بالجهة الشرقية. 423

ت - أعمال الهدم و التخريب:

كثيرا ما تقدم السلطات أو الأفراد على هدم المباني التاريخية أو تشويهها أو تغيير معالمها لأسباب منها:

423 منير (بوشناقي)، الضريح الملكي الموريطاني، تعريب عبد الحميد (حاجيات)، الجزائر، 1979م، ص 10.

⁴²¹عبد القادر (الريحاوي)، المباني التاريخية، حمايتها و طرق صيانتها، منشورات المديرية العامة للآثار و المتاحف، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1972م، ص 20

⁴²²عبد القادر (الريحاوي)، مرجع سبق ذكره، ص²⁰، ص

- الرغبة في تجديد البناء القديم للحصول على عمارة حديثة تكون أكثر فائدة من الناحبة التجاربة.
 - الإهمال و الجهل بقيمة البناء التاريخي.

و يشجع ضعف الرقابة أحيانا على اتخاذ المباني المهجورة و الأطلال مقلعا يأخذ منها الطامعون حجارتها و مواد بنائها فيزيدونها تهديما أو يلجأ اللصوص إلى تخريبها لسرقة ما فيها من عناصر زخرفية و المتاجرة بها.

ولقد كان الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا عرضة لمحاولات اللصوص منذ زمن طويل، و لا شك أن المحاولات الأولى ترجع إلى العهد القديم، و لم يتأخر بعضهم عن إجراء حفريات موجهة من الرواق الداخلي نحو داخل المبنى بغية العثور على الغرفة الخفي المزعومة، فهناك حفر على شكل غيران المناجم كان الهدف من حفرها البحث عن الكنوز التي تتحدث عنها الأساطير فهناك حفرية يبلغ طولها 7 أمتار تنطلق من بهو الأسود و تتوجه نحو وسط المبنى و هناك أخرى في الجهة الغربية تبدأ من الرواق وتنفصل عنه على شكل زاوية قائمة يبلغ طولها 16 كما يوضحه الشكل رقم (52).

النقان الذان أحدثهما الباحثون عن الكنوز .

شكل رقم (52): مخطط يمثل أماكن التخريب البشري على شكل حفر داخل الضريح الملكي الموريطاني عن رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور، ص347

⁴²⁴عبد القادر (الريحاوي)، مرجع سبق ذكره، ص 15. ⁴²⁵منير (بوشناقي)، مرجع سبق ذكره، ص 15.

ث - الترميم الخاطئ:

من الأخطار التي تتعرض لها المباني الأثرية تلك الأخطاء التي يقع فيها المرممون قليلو الخبرة في التعامل مع المقتنيات الأثرية مما يؤدي إلى طمس معالم البناء أو تغيير عناصره أو إزالة عناصر كانت بالفعل موجودة أو استحداث عناصر أخرى ولعل من أهم الأمثلة التي تصاحب عمليات الترميم الخاطئ نذكر:

- استعمال مونة الجبس في المناطق الشديدة الرطوبة.
 - استعمال مونة الإسمنت.

ث1- استعمال مونة الجبس في المناطق الشديدة الرطوبة:

يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى إذابة جزء من كبريتات الكالسيوم المائية (الجبس) و تسرب محلوله إلى أماكن مختلفة من البناء ثم تبلور محاليله مما يؤدي إلى تفتيت السطوح و ضياع ما تحمله من نقوش و كتابات و ذلك بفعل الضغوط الموضعية التي تصاحب النمو البلوري.

293

⁴²⁶رابح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م، دار هومة، الجزائر، 2002م، ص105، 106

ث2- استعمال مونة الإسمنت:

يؤدي استخدام مونة الإسمنت إلى تسرب ما تحتويه من أملاح إلى سطح الجدران ثم تبلورها في أماكن مخ تلفة منها مما يؤدي إلى تفتت السطوح و ضياع ما تحمله من نقوش وكتابات و زخارف كما أن معامل التمدد الحراري للإسمنت ضعف معامل التمدد الحراري للإسمنت ضعف المعامل التمدد الحراري للحجر مما يؤدي إلى إزاحة كتل الكسوة الخارجية 427، و الأضرحة المدروسة لا تخلو من استعمال الإسمنت في الترميم كما توضحه الصورة رقم (36).



صورة رقم (36): إستعمال الإسمنت في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

3-العوامل البيولوجية:

و يقصد بها عوامل التلف المرتبطة بالنباتات و الحيوانات و الحشرات و الكائنات الحية الدقيقة نذكر منها ما يلى:

294

⁴²⁷عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص247، 248

1-3-النباتات:

عندما تتجمع مياه الأمطار في التربة التي تحتضن أساسات المباني الأثرية فإن بذور النباتات التي تحملها الرياح و الطيور والتي تستقر عادة في الشقوق و الفواصل ، تحيى وتتموا و قد تصبح أشجارا حقيقية ، و تتسبب هذه النباتات و خاصة عندما تخترق الفواصل و الشقوق في تصدع المباني إذا توفر لها الوقت اللازم لذلك، و من ناحية أخرى فقد لوحظ أن الأساسات المبنية من الأحجار الكربوناتية تتآكل بفعل الإفرازات الحمضية التي تفرزها خلايا الجذور 428، و قد تسبب جذور الأشجار تمزقا في مواد البناء حتى لو كانت المبانى تبعد قليلا عن هذه النباتات. 429

كما أن تكوين المواد الذبالية نتيجة عمليات التعفن التي تتعرض لها جذور النباتات تتحول إلى وسط ملائم لنمو الكائنات الحية الدقيقة التي تتسبب في تلف المكونات المعدنية والعضوية التي تتكون منها الأحجار و مواد البناء المختلفة.

2-3-الكائنات الحية الدقيقة:

تلعب الكائنات الحية الدقيقة دورا لا يقل أهمية و خطورة عن عوامل التل ف الفيزيوكيميائية و الميكانيكية، و هذه العوامل المختلفة تعمل متجمعة و تتكامل مع بعضها البعض، و تشمل الكائنات الحية الدقيقة البكتيريا و الفطريات و الأشنات و الطحالب، وتحتاج هذه الكائنات كافة إلى قدر من الماء و من ثم فإنها لا تتحمل حالة الجفاف، ولا البرودة أو الحرارة العالية، و العديد منها لا يعيش في المستويات العالية من الملوحة 431، وفيما يلى سوف يتم تناول تأثيره ا على مواد البناء تبعا لأنواعها:

مبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 428

Torraca (G), matériaux de construction poreux, op. cit, p51

⁴³⁰ ابراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص

⁴³¹ كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، أساسيات ترميم الآثار ، ترجمة الزهراني (عبد الناصر بن عبد الرحمن)، جامعة الملك سعود للنشر ، المملكة العربية السعودية، 2006م، ص 20

أ البكتيريا:

تعتبر البكتيريا من أصغر الكائنات الحية الدقيقة و هي كائنات وحيدة الخلية حيث تتركب من نواة يحيط بها السيتوبلازم و التركيبات الداخلية الأخرى 432، قد لا ترى بالعين المجردة و لكن في العادة يمكن شمها ، حيث أنها تفرز رائحة مميزة و عندما تتوفر بكميات كبيرة قد تظهر إما في شكل بقع ملونة ، حيث أن العديد منها ينتج جزئيات صبغية، أو في شكل قشريات أو في شكل مواد لزجة. 433

و تعتبر البكتيريا الضوئية والتي تستمد طاقتها من ضوء الشمس و من عمليات أكسدة واختزال المواد غير العضوية في الوسط المحيط ، و كذلك البكتيريا ذاتية التغذية التي تستمد طاقتها من أكسدة المواد العضوية في الوسط المحيط من أشهر أنواع البكتيريا التي تسبب أضرار خطيرة لمواد البناء و ذلك لإفرازها أحماضا عضوية مثل حمض الكبريتيك و الأكساليك و الكربونيك التي تتفاعل مع المكونات المعدنية المختلفة لمواد البناء وتتسبب في تلفها. 434

فللبكتيريا المؤكسدة للكبريت تفرز حمض الكبريتيك الذي يتفاعل مع مادة كربونات الكالسيوم سواء وجدت في المونة الجيرية أو في الأحجار الجيرية و يحولها إلى كبريتات بينما بكتيريا النيتروجين تفرز حمض النيتريك الذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم ويحولها إلى نيترات الكالسيوم القابلة للذوبان في الماء و التي تقوم الأمطار في معظم الأحوال بإزالتها، كما أن الأحماض التي تفرزها البكتيريا تتسبب في تلف المكونات المعدن ية مثل السليكا التي قد توجد في المونة أو الأحجار حيث ينتج عن هذا التفاعل ح دوث تكسير كيميائي لهذه السيليكا، و تعتبر البكتيريا الضوئية و ذاتية التغذية من أنواع البكتيريا التي

⁴³² إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 106

²³ كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، أساسيات ترميم الآثار، مرجع سبق ذكره، ص

⁴³⁴ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 106.

تسبب أضرار خطيرة بمواد البناء حيث ينتج بيكربونات الكالسيوم لتتفاعل كربونات الكالسيوم مع CO₂ بواسطة البكتيريا كما في المعادلة:

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O$$
 — $Ca(HCO_3)_2$

و كبريتات الكالسيوم التي تكونت نتيجة التفاعلات الكيميائية و العضوية تتميز بارتفاع معامل تمددها الحراري الذي يبلغ 5 أضعاف تمدد الكالسيت ، كما تؤثر بعض أنواع البكتيريا على الحجر الجيري المعالج بالبوليميرات حيث تعمل على انخفاض متانته وخواصه الميكانيكية.

ب الفطريات:

تعتبر الفطريات من أوسع الكائنات الحية انتشارا و تتكون الفطريات الأولية من خلية واحدة مستديرة و بيضوية الشكل، و لكن أغلب الفطريات يتكون الجسم الفطري لها من عديد من الخلايا تكون خيوط متفرعة ، و تؤثر درجة الحرارة و الرطوبة و الرقم الهيدروجيني عليها و لا شك أن الفطريات بأنواعها و أجناسها عندما تهاجم مواد البناء تسبب في تشويه المظهر الخارجي لها و ذلك لتكوينها تجمعات و مستعمرات ذات ألوان مختلفة خضراء أو رمادية أو بيضاء أو ذات لون بني، و قد ثبت أن الخلايا الفطرية تفرز أحماضا عضوية ذات درجة عالية مثل حمض اللكتيك و حمض الأكساليك و حمض الأستيك و حمض الجليكوليك و حمض البروفيك و هذه الأحماض تتفاعل مع مكونات مواد البناء و خاصة مادة كربونات الكالسيوم و تعمل على إذابتها، و يساعد التكثف على نمو العفن الفطري للمونات و مواد البناء و ذلك على الجدران و الأسقف، و لا يقتصر مهاجمة الفطريات لأسطح مواد البناء بل تتغلغل الخيوط الفطرية و تتمو داخل التركيب المسامي لمواد البناء ما يؤثر عليها ميكانيكيا و ذلك نتيجة الضغوط الموضعية الناشئة

⁴³⁵ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار.، مرجع سبق ذكره، ص 107، 108

عن النمو الطبيعي للخيوط الفطرية ، كما تؤثر أيضا على المكونات المعدنية من خلال تأثيرها على إذابة المواد الكربوناتية ومعادن السليكات خاصة الميكا و البيروكسين والأوليفين و ذلك لزيادة معدلات الحموضة في البيئة، كما أن هناك بعض الأنواع من الفطريات مثل Aspergillus nigar يمكنها إنتاج كمية كبيرة من حم ض الستريك والأكساليك و تكوين الأملاح.

ت الطحالب:

هي نباتات بسيطة جدا تعيش في الأماكن الرطبة أو في مياه البحر أو المياه العذبة، ويمكن أن تظهر في شكل وحل أخضر أو بني اللون أو عوالق في الماء، ويعد النوع البحري أكبر أنواع الطحالب. 437

تهاجم الطحالب باستمرار مواد البناء في الأجواء شديدة الرطوبة أو في الأقاليم الإستوائية أو الكهوف، و نادرا ما تتغلغل الطحالب في عمق مواد البناء، و بالرغم من ذلك فإنه تم الإستدلال على نوع من الطحالب يثقب الحجر ، و يسبب انتفاخ وا نفلاق الصخور.

إلا أن التلف الأكثر شيوعا الذي تسببه الطحالب النباتية هو تحلل الأسطح و يكون هذا التحلل خطير و يحدث أضرار بالغة ، إذا كانت أسطح المواد منحوتة أو مرسوم عليها، و تحتاج الغالبية العظمى من الطحالب إلى الطاقة الضوئية للقيام بوظائفها الحيوية، لذلك نجدها تنمو في الكهوف غالبا على الأسطح المعرضة للضوء فقط.

⁴³⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 108، 109.

⁴³⁷نفسه، ص 22

⁴³⁸

تعمل الطحالب على إفراز العديد من الأحماض مثل حمض الأكساليك و الكبريتيك التي تتفاعل مع المكونات المعدنية لمواد البناء مثل كربونات الكالسيوم مؤدية إلى تحولها إلى مواد قابلة للذوبان.

ث الأشنات:

و هي كائنات ذات ألوان متعددة تتكون من كائنين مختلفين (فطر و طحلب) يعيشان معيشة تكافلية، و هي تتميز ببطء نموها و قدرتها على تحمل الجفاف التام لفترة طويلة وكذلك البرودة و الحرارة و تتمو أفضل في الجو الرطب ، و العوامل المناخية المفضلة غالبا للأشنة هي الضوء الم باشر و درجة حرارة معتدلة و رطوبة ثابتة و هواء نقي، كما تؤثر الرياح على نموها ، حيث تستطيع الرياح و التيارات الهوائية حمل جراثيمها إلى مسافات بعيدة و في حالة توفر الظروف البيئية المناسبة للنمو تبدأ في النشاط و النمو ، وتلعب الأشنة دورا هاما في تلف مواد البناء المختلفة و التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة و لا يقتصر دورها على التلف الكيميائي السطحي بل يتع داه إلى التأثير الميكانيكي أيضا، و تقوم الأشنة بنكوين طبقات إسفنجية ذات لون رمادي أو أبيض فوق المسطح الأحجار و تتميز هذه الطبقات الإسفنجية بقدرتها على امتصاص الوطوبة من الجو و لهذا السبب فإن المناطق التي تحتوي على تجمعات للأشنات تتميز بارتفاع نسبة رطوبتها و حجز الماء حولها ما يؤدي إلى تلف مواد البناء.

و لا يتوقف نمو الأشنة على السطح بل يتغلغل داخل التركيب المسامي و الداخلي لمواد البناء و التي قد تصل إلى عدة مليم توات، بالإضافة إلى الأحماض العضوية التي تفرزها مثل حمض الأكساليك و النتريك مؤدية إلى تكون أكسلات الكالسيوم في حالة مهاجمة الأحجار الكربوناتية أو المونات المحتوية على مادة كربونات الكالسيوم و بالتالي تشكل حفر على أسطح الأحجار أو المونات و يحدث ذلك على الأسطح المعرضة

⁴³⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 112

لأشعة الشمس و ماء المطر و الرطوبة المرتفعة نتيجة المياه الأرضية ، و قد لوحظ أن نمو الأشنات وازدهارها يكون أكثر خلال أشهر الشتاء و ذلك لارتفاع معدلات الرطوبة.

3-3-الحيوانات:

أ الفئران:

عندما تغزو الفئران أحد المباني الأثرية و تستوطن به فإنها تصيبه بأضرار قد يصعب التغلب عليها خاصة و أنها تتوالد بأعداد كبيرة ، فالفئران تتخذ من الشقوق الموجودة عادة بالمباني القديمة مضاجع لها و قد تحفر جحورا تمتد إلى مسافات كب يرة في الجدران أو أسفل الأساسات ، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال توازن المبنى و تصدعه إذا ما توفر الوقت اللازم لذلك، و من ناحية أخرى فإن تكاثر الفئران بالمباني القديمة يحولها إلى أماكن قذرة كريهة الرائحة. 441

ب الوطاويط:

الوطواط حيوان ثدي عنتمي إلى رتبة الخفاشيات التي تتتمي للثديات المشيمية، وهي تتتشر في كل أنحاء العالم ومنها آكلات الحشرات و آكلات الثمار وتلك التي تمتص الدماء، وتتلف الوطاويط المباني الأثرية عن طريق تشويه جدرانها بما تخلفه من مخلفات يصعب إزالتها بالتنظيف.

ت-الطيور:

الفعل التخريبي للطيور ذو طبيعة كيميائية و ميكانيكية في نفس الوقت، الفعل الكيميائي ناتج عن فضلات هذه الطيور التي تحتوي على الأزوت العضوي، الفوسفات،

⁴⁴⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 110، 111

⁴⁴¹عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص 257

⁴⁴² إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص

الصوديوم، البوتاسيوم و الكالسيوم، درجة ال PH لفضلات الطيور يتراوح عادة ما بين 5 (HNO_3) لبعض الأحماض كحمض الفوسفوريك (H_3PO_4) و حمض النيتريك $(Ca(NO_3)_2)$ و تقاعل كيميائيا مع الكربونات لتشكل فوسفات $(Ca(NO_3)_2)$) أو نيترات $(Ca_3(PO_4)_2)$ وتسبب في تآكل الحجارة.

ث- الحشرات:

النمل الأبيض: يعتبر النمل الأبيض حشرة مدمرة للمباني الأثرية فهي تحفر أنفاقا عادة تحت الأساسات و يتسبب بذلك في خلخلة التربة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلال المباني و يهاجم النمل الأبيض كذلك الأخشاب المستخدمة في المباني ليتخذ منها غذاء له فيفتتها ويفقدها صلابتها. 444

النحل البري: لا يحدث النحل البري تلفا مباشرا بالمباني الأثرية، لكنه يبني أعشاشا شديدة الصلابة من الطين على جدران المباني الموجودة بالم ناطق النائية البعيدة عن العمران، وبعض الإفرازات العضوية تتسبب في تشويه مظهر الجدران و إتلاف ما تحمله من نقوش و كتابات.

Caneva (G), Salvadori (O), "altération biologique de la pierre" dans: <u>La dégradation et 443</u> <u>la conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985, p.159

⁴⁴⁴عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص257

⁴⁴⁵عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 180

الخلاصة:

تتأثر مواد البناء بصفة عامة و الصخور بصفة خاصة بعوامل التلف المختلفة التي تتعلق أساسا بخصائص المادة كالتغير في التركيب المعدني للصخر و المسامية عن طريق نفاذ الماء و الأملاح إلى داخل الصخر، حيث يزداد حجم الماء بتغيره من الطور السائل إلى الصلب و كذا تتموا البلورات الملحية نتيجة تغذيتها بالمحاليل الملحية ما يسبب ضغوط داخلية في الصخر ما يعمل على ظهور التشققات الدقيقة في الأماكن الهشة من السطح و تزداد هذه التشققات اتساعا بتكرار هذه العملية.

أما العوامل الخارجية فيمكن تلخيصها في العوامل الفيزيوكيميائية كالرطوبة الناتجة عن مياه الأمطار أو بخار الماء في المناطق الساحلية أو المياه الأرضية، و تساهم الرطوبة في تتشيط نمو النباتات على المباني الأثرية التي سوف ت وثر بدورها في تلف المبنى من خلال الأحماض التي تفرزها الجذور، أو التشققات نتيجة نموها، أما العوامل الميكانيكية فتشمل كل من الرياح و الإهتزازات نتيجة حركة النقل الثقيل و الزلازل بالإضافة إلى العامل البشري الناتج عن قلة الوعي بقيمة تلك المباني الأثرية، و أخير العوامل البيولوجية التي تتمثل في النباتات و الطحالب و الأشنات و غيرها.

: will deall

الغدل الثاني مظامر التلغم

تمهيد

- 1 التقشر
- 2 تقتت الصخر
- 3 التلف البيولوجي
- 4 التشققات و الشروخ
 - 5 التجوف
 - 6 تخشن السطح
- 7 الإضرار بالأساسات
 - 8 تخير اللون
- 9 الطفح الملحي و التزهر
 - 10-الكتابة على الحجر
 - 11-فقدان بعض الأجزاء

الخلاصة


دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

تمهيد:

تتسبب عوامل التلف المختلفة في أضرار على المباني الأثرية تختلف درجتها حسب طبيعة مادة البناء و كذا حدة العوامل المؤثرة على المبنى، فالأمطار مثلا عادة ما تسبب في تغير لون الصخر و لكنها أيضا تسبب في حدوث تخشن للسطح نتيجة حموضتها، و يمكن أن يكون تخشن السطح أيضا ناتج عن الرياح المحملة بالرمال أو الأحماض العضوية التي تفرزها الأشنات، و نتيجة تغير العوامل المؤثرة على المباني الأثرية تختلف مظاهر التلف التي نصادفها على السطح و أهم هذه المظاهر نجد: التقشر، التشققات، تغير اللون، تزهر الأملاح، تخشن السطح و غيرها.

1-التقشر:

تقشر السطح هي عملية من عمليات التجوية الميكانيكية تؤدي إلى تفكيك سطح الكتل الصخرية إلى قشور أو رقائق صلبة كما توضحه الصور رقم (37)، و هناك ثلا ثة تفسيرات مقبولة لعملية التقشر:



صورة رقم (37): تقشر السطح عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، النسخة الإنجليزية العربية، ص 25

- التغيرات اليومية و الفصلية في درجات الحرارة مما ينتج عنه تمدد و ت قلص الصخر لدرجة تكفي لتقشر سطحه، و نظرا لأن الصخور تتألف من معادن تختلف معدلات تمددها وانكماشها فإن قوى الضغط المولدة تكون متغايرة في جسم الصخر مما يؤدي إلى تكوين بعض الشر وخ و الشقوق في الكتلة الصخرية وتسبب تساقط أجزاء من هذا الصخر.
 - تمدد سطح الصخر بسبب تميؤ الفلسبار ليكون كاولين. 446
 - خفة الضغط الداخلي بسبب تعرية الكتل السطحية و تحدث هذه العملية في المناطق الحارة نتيجة ارتفاع درجة حرارة الصخر أثناء النهار و برودته أثناء

⁴⁴⁶عبد الله يوسف (الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 2، مؤسسو الكويت التقدم العلمي، الطبعة الأولى، الكويت، 1998م، ص 95


الليل، مما يؤدي إلى تمدد و تقلص السطوح الصخرية بناءا على معامل التمدد والتقلص، و بتوالي عملية التمدد و التقلص تتكسر الكتل على شكل قشور صخرية خاصة عند الأركان و تأخذ شكلا مستديرا.

و هذه العملية غالبا ما تساعدها عوامل أخرى كالتجوي ة الكيميائية (التحلل الكيميائية)، و هي شائعة الحدوث في المناخ الرطب فتميؤ معادن السليكا في الصخر قرب السطح خلال رشح الماء بما يحمله من ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى تمدد السطح الخارجي للصخر خاصة عند أطراف و أركان فواصل الكتل الصخرية حيث يمكن توغل الرشح من عدة اتجاهات و بالتالي يتوالى انفصال القشور الصخرية التي تميل إلى تكوين أشكال مستديرة.

إنفصال الحجر كقشرة أو كومة من القشور لا تتبع بنية الحجر و تتفصل مثل قشرة السمك أو قد تكون متوازية مع سطح الحجر، و تكون سماكة القشرة عادة ما بين بضعة ميليمترات و بضعة سنتمترات ⁴⁴⁸، و تقشر الصخور يبدو جد واضح في الأضرحة المدروسة كما هو مبين في الصور رقم (38، 39، 40).







صورة رقم (38): تقشر السطح في ضريح الخروب عن الطالبة (2015م)

⁴⁴⁷ عبد الله يوسف (الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 2، مرجع سبق ذكره، ص 95،96

⁴⁴⁸ مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأتماط تلف الحجارة ، النسخة الإنجليزية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2016م، ص 26



صورة رقم (40): تقشر السطح في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2015م)

2-تفتت الحجر:

تفتت الحجر هو انفصال مجموعات من الحبيبات من طبقة الحجر السفلى الأساسية، وتكون عادة محدودة الحجم (أقل من 2 سم) و يعتمد الحجم على طبيعة الحجر وبيئته.

يتفتت الحجر و يتحول إلى مسحوق في كثير من الأحيان عند السطح فقط كما توضحه الصور رقم (41، 42، 43)، و هذا أشبه بالتعرية الجيولوجية التي تحدث نتيجة لفعل الصقيع و الغزو الملحي، و هي مشكلة عامة في الصخور الرسوبية.



صورة رقم (42): تفتت الحجر في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)



صورة رقم (41): تفتت الصخر عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 45

⁴⁴⁹ مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور الأنماط تلف الحجارة، النسخة الإنجليزية العربية، مرجع سبق ذكره، ص 20

⁴⁵⁰ كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، أساسيات ترميم الآثار، ترجمة الزهراني (عبد الناصر بن عبد الرحمن)، جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربية السعودية، 2006م، ص 157



صورة رقم (43): تفتت الحجر في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)

3-التلف البيولوجي:

3 أنمو النباتات:

إذا لم تكن هناك صيانة دورية للمعلم الأثري سوف يتعرض في نهاية المطاف إلى الغزو من طرف مختلف أنواع النباتات و الحشائش كما توضحه الصور رقم (44، 45، 46، 46)، حيث تتوغل جذورها داخل الفراغ ات و الشقوق أين يتوفر لها الماء ، و أثناء نموها ستساهم في تشقق الحجر ، كما تؤثر النباتات على مختلف عوامل التلف الأخرى كالرطوبة والأملاح.



صورة رقم (45): نمو النباتات في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (44): نمو النباتات عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة ، ص 75

⁴⁵¹مسعود(حمیان) و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 74



صورة رقم (47): نمو النباتات في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)



صورة رقم (46): نمو النباتات في ضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

2 3 الأشنات:

هي كائنات حية تتمو في مستعمرات ترى بالعين المجردة، مرتبطة بالطحلب والفطر، لها القدرة على تحمل درجات عالية من الجفاف و الرطوبة، ومثل الكائنات الحية الفردية الأخرى، فهي هوائية و تفرز كمية كبيرة من الأحماض العضوية 452، والصور رقم (48، 49، 50، 51) توضح مظهر الأشنات على سطح الحجارة.




صورة رقم (49): نمو الاشنات في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (48): الأشنات عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور الأنماط تلف الحجارة، ص 69

452 كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، مرجع سبق ذكره، ص 23







صورة رقم (50): نمو الأشنات في ضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

تشكل الأشنات بقع قشرية أو كثيفة و تكون دائرية الشكل بحجم يبلغ عدة ملمترات أو سنتمترات ، و غالبا لها مظهر جلدي ، و تتمواع ادة على الأجزاء الخارجية للمبنى ، ويمكن أن تكون على عدة ألوان كالرمادي أو الأصفر أو البرتقالي أو الأخضر أو الأسود.

: الطحالب:

الطحالب هي كائنات نباتية مجهرية ، ليس لها جذع أو أوراق ، يمكن مشاهدتها في الخارج أو الداخل كتر سبات على شكل مسحوق أو تكون لزجة ، سماكتها ما بين عشر المليمتر و عدة مليمترات ، و تشكل الطحالب مناطق خضراء أو حمراء أو بنية أو سوداء اللون تشبه العروق حيث تكون الطبقة الحجرية السفلى رطبة لفترات زمنية طويلة ، واعتمادا على الأحوال البيئية و نوع طبقة الحجر السفلى قد تشكل الطحالب طبقات متينة

⁴⁵³مسعود حمين و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 69

أو غشائية ناعمة ، و تتكون الطحالب الموجودة على المباني من كتل أحادية الخلية أو مجموعات متعددة الخلية، و لا تشكل أبدا كائنات كبيرة. 454


يمكن أن تظهر الطحالب في شكل وحل أخضر أو بني اللون أو عوالق في الماء ، وتعطي الزيادة المفاجئة في أعدادها لونا ناصعا كثيفا يعرف بالتزهر 455، و الصور رقم (52، 53، 54) توضح نمو الطحالب على مواد البناء.





صورة رقم (53): نمو الطحالب في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)

صورة رقم (52): الطحالب عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 67





مسعود (حمیان) و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 66 مسعود (جمیان) و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 22 455

:4-3 العفن

عبارة عن فطريات مجهرية، تبدو من خلال العين المجردة كغشاء ناعم أو كشبكة من البقع ذات الخيوط الدقيقة المتعددة الألوان (الأبيض، الرمادي و الأسود) كما توضحه الصور رقم (55، 56)، و يؤدي العفن إلى أضرار خطيرة من خلال النشاط الكيميائي بالإضافة إلى تغيير اللون، و بما أن العفن يحتاج إلى مواد عضوية فإنه غالبا ما ينموا على نتاج الطحالب الموجودة في الحجر ، كما يساهم التلوث العضوي للجو في نمو العفن أيضا.



صورة رقم (55): انتشار العفن عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور

لأنماط تلف الحجارة، ص67

صورة رقم (56): انتشار العفن في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)

4-التشققات أو الشروخ:

تحدث التشققات عندما يتأثر الحجر المسامي بالصقيع كما توضحه الصورة رقم (57)، أو صدأ الأوتاد الحديدية التي تغرس داخل الحجارة أثناء الترميمات بالإضافة إلى جذور النباتات التي تخترق الحجر المسامي بالتالي تشقق المناطق المحيطة بها 457 كما قد تتسبب الزلازل في إحداث شروخ في المبنى الأثري.

⁴⁵⁶ مسعود (حميان)، مرجع سبق ذكره، ص 72

⁴⁵⁷ درونین (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، مرجع سبق ذکره، ص



صورة رقم (57): تشقق الصخر عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة ، ص 11

يمكن تقسيم هذه الشروخ على النحو الآتى:

أ -شروخ دقيقة (شعرية):

و هي شروخ سطحية لا تمثل خطورة بالغة على العناصر المعمارية.

ب - شروخ عرضية:

يوجد هذا النوع من الشروخ في عرض الجدران و وجودها يعبر عن تزحزح الأحجار ومواد البناء المستخدمة في هذه الجدران.

ت - شروخ عميقة:


يظهر هذا النوع من الشروخ في المباني التي تتعرض للزلازل أو التفجيرات المختلفة أو تتعرض لتذبذب مستوى المياه في التربة التي شيدت فوقها و هذه الشروخ تعتبر من أهم الدلائل على أن العناصر المعمارية التي يتكون منها المبنى معرضة للتصدع أو الإنهيار الكلي أو الجزئي . 458

⁴⁵⁸ محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دون تاريخ، ص 267، 268

ث - شروخ عرضية مفتوحة:

يعتبر هذا النوع من الشروخ الخطيرة التي تكاد تشق بعض العناصر المعمارية كلية وتسبب في زحزحة مداميك الحجر المستخدمة في البناء.


و نجد التشققات واضحة على كل المعالم الجنائزية المدروسة كما توضحه الصور رقم (58، 59، 60).



صورة رقم (59): التشققات في ضريح الخروب عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (58): التشققات في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)



صورة رقم (60): التشققات في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)

5-التجوف:

عبارة عن تشكيل فجوات أو نخاريب على سطح الحجر التي قد تكون مترابطة مع بعضها، و قد يكون لها عدة أشكال و أحجام كما توضحه الصور رقم (61، 62، 63،64)، و التجوف هو نوع من التجوية المتباينة التي قد تكون نتيجة عدم التجانس في الخصاعض الفيزيائية و الكيميائية للحجر ، و قد تحصل الفجوات مع أنما ط أخرى من الضرر مثل التفكك الحبيبي والتقشر.



0 10 cm

صورة رقم (62): التجوف في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (61): تجوف الصخر عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 29





صورة رقم (64): التجوف في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)

صورة رقم (63): التجوف في ضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

 $^{^{459}}$ مسعود (حمیان) و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 459

6-تخشن السطح:

التخشن هو فقدان انتقائي لجسيمات من مسطح حجري أملس، بينما تكون بنية الحجر تحت السطح سليمة، و قد يظهر هذا النوع تدريجيا في حال التلف على المدى البعيد أو على الفور في حال إجراء الأعمال غير الملائمة مثل التنظيف الحاد.

كما يتسبب الحمض في ذوبان الحجارة الجيرية و الرخام عندما يت راوح الرقم الهدروجيني بين 4 و 7، و كذلك يسبب ماء المطر الملوث و الأحماض العضوية التي تفرزها الأشنات تخشن السطوح الحجرية 461، و الصور رقم (65، 66، 66، 65) توضح تخشن السطح.





صورة رقم (66): تخشن السطح في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (65): تخشن السطح عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور الأنماط تلف الحجارة ، ص 31

⁴⁶⁰مسعود (حمیان و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 30

¹⁶³ رونین (ج.أم) ، روبنسون (و.س.)، مرجع سبق ذکره، ص461






صورة رقم (68): تخشن السطح في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (أوت 2009)

صورة رقم (67): تخشن السطح في ضريح الخروب عن الطالبة (2015م)

7-الإضرار بالأساسات:

يحدث هبوط في الأرضيات أو تكسر للأعمدة و الدعامات كما يوضحه الشكل رقم (53) نتيجة تعرض المباني الأثرية للهزات الأرضية، و خاصة عندما لا تكون الأعمدة والدعامات مثبتة جيدا في تلك الأرضيات، ففي مثل هذه الظروف يحدث انفصال بين الأرضيات و الأعمدة و الدعامات الأمر الذي يؤدي إلى تعرض العناصر المع مارية للإنهيار الكلي أو التصدع الجزئي، و يمكن التعرف على مدى الأضرار التي حدثت للأساسات من خلال الميل الذي حدث للجدران و الأ عمدة بدءا من أقصى ارتفاع لها وحتى قواعدها نتيجة هبوط الأرضيات، كما تعتبر الشروخ الموجودة في الأجزاء السفلية من المباني الأثرية و التي نشأت بفعل الزلازل من أهم الدلائل على تلف أساسات تلك المباني. 462

²⁶⁷ حمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 462



شكل رقم (53): الإضرار بالأساسات عن دمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، ص 260

8-تغير اللون:

من المحتمل أثناء تنظيف الحجر الأثري المسامي أن تنتقل الأوساخ من سطح الحجر إلى د اخله، حيث يغدو من المستحيل إز التها، كما أنه ليس من السهل إزالة الأوساخ اللزجة و السناج، و لربما أصبحت جزءا منه، ففي البيئات الملوثة بكثافة يتفاعل الحجر الجيري و الرخام مع ثاني أكسيد الكبريت في الهواء ، منتجا بلورات كبريتات الكالسيوم التي تحبس جزيئات السناج في شكل طبقة مسودة السطح.

و قد يكون تغير اللون ناتج عن وجود الأملاح، أو تآكل المعادن (مثل الحديد، المنغنيز، الرصاص و النحاس) أو الكائنات المجهرية، أو نتيجة التعرض للحرائق. إن بعض الأنماط النموذجية لتغير اللون للأصفر و البرتقالي و البني و الأسود هي نتيجة وجود الجزريات و الميلانين التي تتتجها الفطريات و البكتيريا الزرقاء، و قد يكون للأماكن التي تصبح داكنة بسبب الرطوبة أشكال مختلفة وامتداد حسب مصدرها: تسرب

319

¹⁶³ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 463

الأنابيب، الرطوبة الصاعدة، السلوك الرطوبي نتيجة وجود الأملاح و التكثيف 464، كما توضحه الصور رقم (69، 70، 71، 80).



صورة رقم (70): تغير اللون في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (مارس 2016)



صورة رقم (69): تغير اللون عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 47



صورة رقم (72): تغير اللون في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)



صورة رقم (71): تغير اللون في ضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

⁴⁶⁴ مسعود (حميان) و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 46

9-الطفح الملحى و التزهر:

الطفح الملحي عبارة عن بلورات على السطح عادة ما تكون بيضاء اللون كما توضحه الصور رقم (73، 74، 75)، و على شكل مسحوق أو خطوط طولية ، و هي عادة غير متماسكة بشكل جيد مع سطح الحجر، يتكون الطفح الملحي نتيجة تبخر مياه ملحية موجودة في مسامات الحجر، و في أغلب الأحيان تتكون من الأملاح الذائبة مثل كلوريد الصوديوم أو كبريتات الصوديوم، أو كبريتات المغنيزيوم، إلا أنها قد تتكون أيضا من معادن ذات قابلية أقل للذوبان مثل الكالسيت و كبريتات الباريوم و السيليكا الغير متبلورة، أما التزهر فهو مصطلح يستخدم في حال حدوث التبلور داخل المادة. 465





صورة رقم (74): الطفح الملحي في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2016م)

صورة رقم (73): الطفح الملحي عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 49

صورة رقم (75): الطفح الملحي في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)



⁴⁶⁵مسعود (حمیان) و آخرون، مرجع سبق ذکره، ص 48

10-الكتابة على الحجارة:

من السلوكات السلبية الصادرة عن رواد المعالم و المواقع الأثرية نج د الملامسة والكتابة على الآثار، و تعد هذه الأخيرة ظاهرة شائعة فلا تكاد تزور موقعا أو معلما أثريا إلا وتجد على جدرانه هذه الكتابات المختلفة.

و تعرف هذه الكتابات على أنها حفر أو خدش أو استخدام الدهان أو الحبر أو مواد أخرى مشابهة على سطح الحجر 467، و الصور رقم (76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83) نموذج عن هذه الكتابات.






صورة رقم (77):الكتابة على الحجر باستعمال الألوان عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ، ص 57

صورة رقم (76):الكتابة على الحجر عن طريق الخدش عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 57

⁴⁶⁶ عبد القادر (دحدوح)، <<أثر العوامل البشرية في تلف المعالم و المواقع الأثرية >>، مجلة آثار العدد 07 ، جامعة الجزائر 2008، ص137

⁴⁶⁷مسعود (حميان و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 56



صورة رقم (79): الكتابة على الحجر بالألوان في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (78): الكتابة على الحجر بالخدش في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)



صورة رقم (81): الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح الخروب عن الطالبة (2015)

صورة رقم (80): الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح الخروب عن الطالبة (سبتمبر 2015))






صورة رقم (83): الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)

صورة رقم (82) :الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009م)

11-فقدان بعض الأجزاء:

مساحات فارغة تمثل بشكل واضح منطقة كانت سابقا جزءا من الحجر، و تكون الأجزاء البارزة لمنحوتات و خاصة المكشوفة منها أماكن نموذجية لفقدان المواد مما يشكل أجزاء مفقودة ⁴⁶⁸. و الصور رقم (84، 85، 86، 87) تمثل بعض الأجزاء المفقودة في الأضرحة المدروسة.



صورة رقم (85): فقدان الباب الوهمي الجنوبي في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (84): فقدان جزء من المبنى عن: مسعود (حميان) و آخرون، المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة، ص 37



صورة رقم (86): فقدان الجزء العلوي في ضريح الخروب عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (87): فقدان بعض حجارة البناء في ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2009)

⁴⁶⁸ مسعود (حميان)، مرجع سبق ذكره، ص 36

الخلاصة:

تتعدد مظاهر التلف على المعالم الأثرية باختلاف موقعها الجغرافي، أو حسب العوامل المؤثرة عليها، و يعد العامل الطبيعي من أشد هذه العوامل خطورة لصعوبة أو استحالة التحكم فيه في معظم الأحيان، كالتغير المستمر في درجات الحرارة و الرطوبة والأمطار و غيرها، و نظرا لموقع ال ضريح الملكي الموريطاني الذي يتواجد بقمة تشرف على البحر فقد تأثرا كثيرا بالأملاح و رذاذ البحر بالإضافة إلى الرطوبة العالية التي تتميز بها المنطقة على مدار العام ما جعل الضريح عرضة للإستيطان البيولوجي خاصة على مستوى الهرم المدرج و كذا بين حجارة القاعدة، كما يلاحظ في الواجهة الشمالية للضريح و التي نقابل البحر تلون حجارتها بالأبيض نتيجة الأملاح، أما ضريح الخروب فتكثر فيه التجاويف على الصخور التي بني بها الضريح بالإضافة إلى كثرة الأشنات عليها، كما لم يسلم ضريح إمدغاسن من مظاهر التلف المتلفة خاصة الكتابات و الخدش على حجارة البناء و كذا التشققات و تغير لون الصخر نتيجة الأمطار.

الفطل الثالث: طرق الحيانة و الترميو

الغدل الثالث طرق الحيانة و الترميم

تمهيد

أولا: التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من أخطار التلف المختلفة

1-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الفيزيوكيميائية

2-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الميكانيكية

3-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل البيولوجية

ثانيا: التقنيات العلمية المستخدمة في علاج و صيانة الأحجار

1-عمليات التنظيف

2-إزالة الأملاح

3-التقوية

4-الترميم

5-تأهيل المباني الأثرية

الخلاصة

تمهيد:

إن عملية الصيانة و الترميم للمباني الحجرية أكانت أضرحة جنائزية أو مباني تاريخية هي عملية ذات طبيعة خاصة لابد أن تمارس من منطلق الخبرة الواسعة والدراسة الكاملة لطبيعة و خصائص مادة البناء حتى لا تفقد هذه العملية الغرض منها، فكم أضاع الترميم الخاطئ آثارا نادرة، و انطلاقا من هذا لا بد أن تتلاءم و تتنوع عمليات الترميم حسب نوعية و خصائص الحالة المطلوب ترميمها من حيث مادتها و شكلها ومظهرها وسماتها الفنية و ذلك عن طريق احترام مبادئ الحفظ و الترميم، و لحماية المباني الأثرية من أخطاء الترميم الخاطئ يجب أن تتم أعمال الصيانة و الترميم في إطار القواعد الآتية:

- تحديد خصائص المادة المستعملة في البناء
- تحديد عوامل التلف لدراسة تأثيرها و كيفية الحماية منها
- تحديد مظاهر التلف و دراسة الظروف الطبيعية التي يوجد فيها الأثر
- دراسة الأساليب المتبعة في الصيانة و الترميم لاختيار أنسب أسلوب

أولا: التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من أخطار التلف المختلفة:

تتفاوت المباني التاريخية من حيث عمرها، و كذلك من حيث حالتها قوة و ضعفا، و لا أنها جميعها تحتاج إلى تدابير وقائية و علاج بصورة مستمرة، لحمايتها من الزوال والإندثار، و مده ا بأسباب القوة و البقاء.

1-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الفيزيوكيميائية:

1 1 الرطوبة الناتجة عن الأمطار:

من الصعب تجنب أخطار الأمطار أو اتخاذ تدابير للوقاية منها إلا في أحوال محدودة جدا، و أهم شيء في هذا المجال هو التخفيف من تأثيرها و ذلك بزيادة مقاومة البناء وإزالة نقاط الضعف التي تنفذ منها مثل هذه التأثيرات.

لحماية المبنى من تأثير مياه الأمطار يجب:

- إنشاء شبكة من المجاري لتصريف مياه الأمطار و حملها بعيدا عن المبنى حتى لا تتجمع حول الجدران و نحرها.
 - زيادة مقاومة المبنى و إزالة نقاط الضعف فيه و ذلك عن طريق سد الشقوق والفجوات التي قد توجد في الجدران أو السقف.
 - تكحيل الفواصل بمونة قوية لا تتأثر بالمياه.
 - تغطية بلاطات الأسقف بطبقة عازلة تمنع تسرب المياه.
- تغطية قمم الجدران غير المسقوفة بطبقة عازلة من مونة تقاوم تأثير المياه و تمنع تسربها إلى داخل الجدران.

470 عزت زكى حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، الإسكندرية 2005م، ص203، 204

عبد القادر (الريحاوي)، المباني التاريخية، حمايتها و طرق صيانتها، منشورات المديرية العامة للآثار و المتاحف،

⁴⁶⁹ الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1972م، ص 22

1 ك الحماية من عوامل التجوية باستخدام الأغشية السطحية:

طريقة استخدام الأغشية السطحية لحماية سطح الحجر طريقة قديمة استخدمت في الماضي و مازالت تستخدم حتى الآن، و لكي يتم استخدام الأغشية السطحية لحماية الأحجار يجب تنفيذها فوق سطح قوي و نظيف، و عادة ما يكون العلاج جيدا إذا كان سطح الح جر لم يتعرض مسبقا لظروف التجوية ، أما الحجر الذي تعرض للتلف بسبب التجوية، فيجب أولا تنظيفه إذا كان متسخا و تقويته إذا كان ضعيفا. 471

و بالرغم من ظهور مواد كثيرة لها خواص جيدة و أنواع تجارية من ها تعطي درجات مختلفة من التقوية ، إلا أن شمع البرافين مازال مستخدما كمادة حماية جنبا إلى جنب مع شمع الميكروكريستالين، كما أن راتتجات الأكريليك و السيليكونات أيضا تستخدم كمواد حماية سطحية لأسطح الأحجار.

و بصفة عامة فإن الإتفاق على استخدام المواد الكيميائية في عملية التغطية السطحية، يجب أولا اختبارها لمعرفة قدرتها على حماية سطح الحجر ضد عوامل التجوية من عدمه، وذلك قبل استخدامها كمادة تغطية سطحية، مع مقارنة نتائج الإختبارات ، واختيار أفضل المواد التي تحقق الغرض، وقد يكون من الأفضل اختيار مادة حماية لها عمر محدد، أو عمر افتراضي معروف وذلك لاستخدامها كطبقة حماية قربانية ، مع مراعاة اتخاذ الإحتياطات اللازمة لتكرار عملية التغطية فور انتهاء العمر الإفتراضي للمادة المستخدمة في الحماية.

⁴⁷¹

2-التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الميكانيكية:

2 1 الحرياح:

في الواقع إن صيانة المباني الأثرية و التاريخية من خطر الرياح يعد من أصعب المشاكل التي تواجه المرممين إذ تتطلب جهدا كبيرا و تكاليف باهظة الثمن، و على أية حال فقد توصل العاملون في حقل الآثار إلى بعض الطرق و الأساليب التي تمكنوا بها من الإقلال من أخطار الرياح و التلف المصاحب لها:

- إزالة الرمال من حول المبانى الأثرية و التاريخية.
 - إقامة مصدات للرمال المتحركة.
- تثبيت الأرض من حول المباني الأثرية و التاريخية عن طريق رشه ا بالراتينجات واللدائن الصناعية.
- تشجير المناطق المحيطة بالمباني الأثرية و التاريخية لصد الرياح والعواصف. 473

2 الزلازل:

ليس في مقدور أحد بطبيعة الحال اتقاء أضرار الزلزال، لكن هناك مجموعة من الإجراءات لتأمين العناصر المعمارية التي تأثرت بالهزات الأرضية حتى لا تتعرض لمزيد من التلف و التصدع و من بين هذه الإجراءات نذكر:

أ -علاج و تثبيت التربة:

من المعروف أن التربة تعتبر جزءا لا يتجزء من المنشآت الأثرية بل هي أهم أجزائها التي تتحمل ما يقع عليها من ضغوط و أحمال و إن لم تكن قادرة على ذلك فإنها تصبح مصدرا من مصادر التلف لهذا المبنى، و لا شك أن اتزان التربة و قدرتها على تحمل الضغوط و الأحمال التي تقع فوقها يتوقف على طبيعة مكونات التربة وخصائصها الفيزيوكيميائية و درجة تماسك طبقاتها فضلا عن مقدار ما تحتويه مسامها من مياه

331

²⁰² ، 201عزت زکي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذکره، ص401، عزت زکي

أرضية، و عند تعرض التربة للهزات الأرضية و عوامل التلف المختلفة كالمياه الأرضية يحدث هناك هبوط خطير تحت أساسات المباني الأثرية، و لا شك أن هناك العديد من طرق العلاج التي تتبع في تثبيت التربة و تقوية مكوناتها و طبقاتها و إعادة الإتزان المفقود إليها و من أهم هذه الطرق ما لطي:

- التربة التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن الطفلية تحقن عدة مرات بماء الجير المختلط بالرماد الناشئ عن احتراق المواد العضوية المختلطة بالمواد السيليكاتية حيث أن هذا الخليط يؤدي إلى تكوين سيليكات الكالسيوم بين حبيبات التربة فيزيد من تماسكها و قدرتها الميكانيكية.
- و من أهم الطرق الحديثة المتبعة في حقن التربة استخدام الراتنجات السيليكونية الحديثة الطاردة للماء و خاصة التربة التي تتعرض لتسرب المياه الأرضية إذ أن هذه النوعية من الراتنجات تغلف الحبيبات المعدنية التي تتكون منها التربة بطبقة رقيقة طاردة للماء، و غالبا ما تستخدم هذه الراتنجات مع خليط مكون من نوعين من الرمال التي تتميز بصغر حجم حبيباتها بالإضافة إلى الإسمنت الذي يخلو من الأملاح.

ب - علاج الشروخ و التشققات:

تتوقف عمليات علاج الشروخ و التشققات على مدى عمقها واتساعها داخل العناصر المعمارية و مدى خطورتها على تلك العناصر، فإذا كانت هذه الشروخ و التشققات لا تشكل خطورة بالغة على تلك العناصر فيكفي ملئها بالمونات المناسبة المختلطة بالراتنجات الصناعية الصالحة للإستخدام في مثل هذه الأغراض.

⁴⁷⁴ محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص 271، 272

⁴⁷⁵نفسه، ص 273

و سنعرض هنا طريقة استخدمت لعلاج الشقوق لحجارة كلسية استخدمت لبناء جدار المعبب السيفيري بجميلة ، إذ يمكن استخدام نفس الطريقة لعلاج الشقوق في الأضرحة المدروسة.

ب1- المواد المستعملة لملئ الشروخ و التشققات:

- الجير الهوائي أو الجير قليل التميه
 - الرمل الأصفر و الرمادي
- مسحوق من الحجارة المستعملة للبناء
- مسحوق من الحجارة الكلسية جلبت من المسيلة
- البوزولان (رماد بركاني يتكون أساسا من الكوارتز يستعمل لتحسين خاصية التميه للملاط، و يمكن تعويضه بمسحوق الآجر)
- LEDAN TA1 و هي مواد غرائية إيطالية الصنع ، موصى LEDAN TA1: و هي مواد غرائية إيطالية الصنع ، موصى بها للتثبيت و لصق الشقوق و الفجوات الصغيرة و قد استعملت منذ أكثر من 20 سنة في مجال ترميم الآثار و فيما يلي جدول رقم (28) يلخص أهم خواص هذه المواد.

جدول رقم (28): الخصائص العامة لراتنجي LEDAN TA1 و LEDAN TA2

الغراء ذو الحبيبات الدقيقة	الغراء ذو الحبيبات الصغيرة	اسم الغراء
LEDAN TA1	LEDAN TA2	الخصائص
أبيض صافي	أبيض صافي	اللون
يتم تحضيره بخلطه مع ماء خالي من	يتم تحضيره بخلطه مع ماء	التحضير
العناصر المعدنية إلى أن يصبح	خالي من العناصر المعدنية	
لزجا.	إلى أن يصبح لزجا.	
حوالي 3 دقائق	حوالي 3 دقائق	مدة الخلط
له لزوجة ممتازة.	له لزوجة ممتازة.	الخصائص
يحتفظ بلزوجته لمدة طويلة لذلك لا	يحتفظ بلزوجته لمدة طويلة	
يستلزم السرعة في اسخدامه.	لذلك لا يستلزم السرعة في	
ملائم و مناسب كيميائيا وفيزيا ئيا مع	اسخدامه.	
الجير الهوائي و الجير الهيدروليكي.	ملائم و مناسب كيميائيا	
استقرار ميكانيكي عالي.	وفيزيائيا مع الجير الهوائي	
لا يحدث تزهر لخلوه من الأملاح .	والجير الهيدروليكي.	
يمكن أن يخلط مع الرمل أو مسحوق	يمكن أن يخلط مع الرمل	ملاحظات
الرخام		
ينصح بتصفيته قبل الإستعمال		

ب2- تحضير الملاط الأول لسد فتحات الشروخ و الكسور:

عادة ما يستعمل لتحضير الملاط نسبة 1/3 بمعنى حجم واحد من الجير مع ثلاث أحجام من مادة مساعدة و احدة أو مواد مختلفة و هذا بحسب المقاومة ، القدرة على امتصاص الماء و لون الملاط المراد تحضيره

قبل البدء بتحضير الملاط نقوم بغربلة كل من الجير و مسحوق الحجارة و هذا لتفادي الأجزاء الصلبة.

لتحضير الملاط استعمل حجمين من الجير، أربعة أحجام من الرمل الرطب، حجم من مسحوق حجارة الموقع وحجم من البوزولان وكمية من الماء، يتم خلط المواد في إناء بلاستيكي إلى أن يصبح على شكل ملاط.

ب3- تحضير الملاط الثاني المخصص للحقن داخل الشقوق و الكسور:

تم استعمال أربعة أحجام من الجير، أربعة أحجام من مسحوق الحجارة، ثمانية أحجام من البوزولان، 11,2ملل من غراء أكريليكي ACRILYQUE E330 حتى نبطئ من سرعة القبض أي نطيل من مدة تصلبه، و نسبة من الماء، بعد خلط هذه المواد نحصل على ملاط، و قبل استخدامه نقوم بتصفيته بواسطة غربال، و يجب استعماله بسرعة لتفادي جفافه في داخل الشق مما يعيق عملية الحقن على عمق أكبر.

ب3- التقنية المتبعة لملئ الشقوق:

- نقوم أولا بتنظيف أماكن الحقن أولا يدويا للتخلص من الأجزاء الهشة و الغير متماسكة مع الحجر جيدا، ثم نقوم بالهظيف باستعمال المنظف الهوائي للتنظيف الجيد من الغبار سواء على السطح أو داخل الشقوق.

- باستعمال مثقب يدوي نقوم بحفر أماكن تثبيت الأنابيب البلاستيكية حيث استعملنا أنابيب متوسطة للشق الكبير و أنابيب صغيرة للشقوق الضيقة أما الشقوق الدقيقة فقد ثبتنا فيها مجموعة من الإبر كما توضحه في الصورة رقم (88).
- نقوم أولا بحقن الماء و هذا في كل الأنابيب البلاستيكية لمعرفة امتداد الشقوق وكذا من أجل ترطيب الحجر.
 - بالنسبة للفتحات أو الشقوق الواسعة استعمل لسدها الملاط الأول حيث تم إدخاله بواسطة ملواق متوسط الحجم.



- بالنسبة للشقوق المتوسطة استعمل أيضا الملاط الأول و تم إدخاله بواسطة ملواق صغير الحجم.
- نأخذ إبرة الحقن و نملؤها بالملاط الثاني و نضع رأسها داخل الأنبوب البلاستيكي مع إحاطته بالقطن و الضغط عليه حتى لا يت سرب الملاط إلى سطح الصخرة، ونعيد العملية عدة مرات إلى أن يتشبع الشق (حين يصعب إدخال كمية أخرى)، حيث يلاحظ خروجه من الأنبوب الذي يليه و هذا دليل على نفوذ المادة جيدا في الشق.

- نقوم بنزع الأنبوب البلاستيكي الذي خرج منه الملاط و سده باستعمال قطن مبلل بالماء، ثم نواصل الحقن في الأنبوب الأول إلى أن يخرج الملاط من الأنابيب الأخرى، و في حالة عدم القدرة على حقن كمية أكبر من الملاط في الأنبوب الأول نقوم بنزعه و سد الفتحة باستخدام قطن مبلل، ثم نواصل الحقن في الأنابيب المتبقية حتى يتشبع الشق كلية بالملاط.
- يجب تنظيف الهادة في حالة خروجها على السطح مباشرة باستعمال إسفنجة مبللة بالماء.
- بالنسبة للشقوق الدقيقة و التقشرات نقوم بنفس المراحل السابقة مع تعويض الملاط المستعمل بالغراء ذو الحبيبات الصغيرة المركب من LEDAN TA2 و في حالة عدم دخوله نعوضه بالغراء ذو الحبيبا ت الدقيقة المركب من LEDAN TA1 باستعمال إبرة دقيقة كما توضحه الصورة رقم (89).

صورة رقم (89): طريقة الحقن



- بعد الفراغ من عملية الحقن و بعد مرور مدة زمنية نقوم بنزع القطن الذي وضعناه على الحجر لسد مناطق الحقن ، كما نقوم بالكشط باستعمال فرشاة معدنية لنزع الأجزاء الصلبة من الملاط الذي التصق بالسطح ثم نستعمل فرشاة الأسنان.

ت - استكمال الأجزاء الناقصة في الجدران:

تتسبب الهزات الزلزالية أو هبوط التربة في تهدم أجزاء من الجدران ، و من أجل حمايتها من التصدع يرى المختصون في مجال الترميم ضرورة استكمال الأجزاء الناقصة في تلك الجدران بمواد بناء جيدة في خواصها الفيزيوكيميائية.

ث - فك العناصر المعمارية الآيلة للسقوط و إعادة بنائها:

عندما يلاحظ المرممون أن هناك بعض العناصر المعمارية آيلة للسقوط نتيجة تأثرها بالهزات الزلزالية فإنهم يلجئون إلى فك هذه العناصر و يتبعون في ذلك الخطوات الآتية:

- قبل فك هذه العناصر لا بد من تصويرها فوتوغرافيا و بأجهزة الفيديو.
- تسجيل هذه العناصر تسجيلا هندسيا و توقيع مظاهر التلف المختلفة على الرسم.
 - ترقيم كتل الأحجار المستخدمة في الجدران حسب أماكن وجودها حتى يمكن التعرف على أماكنها الصحيحة أثناء إعادة بناء الجدران.

3 2 الصواعق:

لحماية المبنى الأثري من أخطار الصواعق يمكن استخدام مانعات الصواعق للتخفيف إلى حد كبير من أضرارها ، و من الضروري توزيع هذه المانعات بحيث يشمل مفعولها سائر أقسام المبنى، و أن يجري فحصها من حين لآخر للتأكد من سلامتها.

2 4 العامل البشري:

لقد ذكرنا بأن الأخطار التي يلحقها الإنسان بالمباني التاريخية ناتجة عن الحرائق وأعمال الهدم و التخريب المقصودة أو لدى القيام بالمشاريع العمرانية و الإنشائية المختلفة، و قد حدت التشريعات و قوانين حماية الآثار التي سنتها الدول المتقدمة من

⁴⁷⁶ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 478

⁴⁷⁷ عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، ص212

هذه الأضرار، لكنها لم تقض عليها و لا بد من اتخاذ إجراءات وقائية أو علاجية تتاسب كل حالة. 478

أ الحرائق:

يجب العمل على إبعاد مسببات الحريق عن المباني التاريخية ما أمكن و يكون ذلك بتجنب استخدام النار فيها، و عدم التخاذها لإيداع مواد سهلة الإشتعال، و كذلك يمنع قيام صناعات تعتمد على النار كالأفران و غيرها إلى جوار المباني التاريخية، و في حال حدوث الحريق يجب أن تكون الإحتياطات المتخذة كفيلة بإخماده في الحال، و ذلك ببقفر المياه و الطفايات الكيماوية، و نلفت الإنتباه هنا إلى أن مياه الإطفاء بالرغم من فائدتها في إخماد النار فإنها تلحق أضرارا في بعض الحالات، لاسيما عندما تقذف المياه بقوة على العناصر الأثرية غير الصلبة، فتخربها أو تغسل ألوانها. 479

ب- أعمال الهدم و التخريب:

نعني بها الأضرار الناجمة عن إعتداء الأفراد على المباني أو تغيير معالمها بدافع من مصلحة شخصية أو بسبب الجهل بأهمية هذه الممتلكات، أو عن تنفيذ المشاريع العمرانية و الإنشائية أو مشاريع تنظيم و تجميل المدن و القرى.

و تستوجب صيانة المباني الأثرية والتاريخية من الأخطار السابقة الذكر، توعية المواطنين من جهة، و إحكام المراقبة من جهة ثانية، و ذلك بتفقد المباني بشكل منتظم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قوانين حماية الآثار بصرامة و جدية.

أما من حيث المشاريع العمرانية و الإنشائية التي تهدف إلى تطوير المدن و خدمة السكان فيمكن التخفيف من أضرارها باتباع الخطوات التالية:

 ²⁴ عبد القادر (الريحاوي)، مرجع سبق ذكره، ص 478

⁴⁷⁹ نفسه، ص 24، 25

- دراسة منطقة المشروع دراسة أثرية علمية متكاملة للتعرف على ما تحتوي عليه من آثار و ممتلكات ثقافية ظاهرة أو مطمورة و تقييمها و إصدار ما يلزم حيالها من تشريعات.
- السعي مع الجهات المنفذة للمشاريع للعمل على الإبتعاد عن المواقع الأثرية والتاريخية ، والتاريخية قدر المستطاع أو التخاذ تدابير صيانة المباني الأثرية والتاريخية ، وخاصة عند وضع الدراسات المبدئية للمشاريع
- إذا تعذر تعديل الدراسات بما يضمن سلامة المباني، و لاسيما في حالة مشاريع السدود، يصبح من الضروري المبادرة إلى وضع خطة للإنقاذ و تنفيذ مراحلها بما يتناسب مع مراحل التنفيذ، و تتضمن عمليا الإنقاذ عادة:
 - ✓ التنقيب عن العناصر التي قد تكون مطمورة في باطن الأرض.
 - ✓ التقويم و الترميم.
 - ✓ الدراسات الميدانية و أعمال التسجيل.
 - ✓ تجميع العناصر الزخرفية و المعمارية المبعثرة و نقلها إلى المتاحف.
 - ✓ نقل المباني إلى خارج منطقة المشروع، و يفضل أن يكون المكان الجديد
 للمباني قريبا قدر المستطاع من موقعها الأصلى و في بيئة مشابهة. 480
- و في هذا الخصوص يجدر التنويه إلى التوصية الدولية الخاصة بإنقاذ الممتلكات الثقافية و التي تقضي بوضع نفقات الإنقاذ في ميزانية المشاريع حتى يسهل على السلطات المسؤولة عن الآثار الحصول على الأموال اللازمة لعمليات الإنقاذ.
- و لاستكمال إجراءات الصيانة، يجب إعداد ملف لكل بناء أو منطقة أثرية عضمن الوثائق و المعلومات الآتية:
 - الصور الفوتوغرافية التي تمثل كل عناصر البناء بدقة و تفصيل.

¹⁰⁵ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 480

- الخرائط المساحية و العقارية للمنطقة الأثرية أو المبنى الأثري أو التاريخي.
- المخططات الهندسية المشتملة على المساقط الأفقية و المقاطع و تفا صيل الزخارف و العناصر المعمارية.
- النصوص التاريخية التي تجمع من المصادر أو من الكتابات المنقوشة على البناء نفسه، و الصور و الرسوم الوثائقية التي يع ثر عليها في المخط وطات القديمة وكتب الرحلات. 481

3- التدابير الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل البيولوجية:

3 النباتات:

تعتبر مشكلة النباتات الطفيلية التي تتموا في المباني الأثرية و التاريخية ، لا سيما في الأقاليم الكثيرة الرطوبة ، من أصعب المشكلات التي تواجه العاملين في مجال الصيانة ، والواقع أن اجبثاث هذه النباتات لا يحل المشكلة، حيث تعود النباتات إلى النمو من جديد، بل تصبح أكثر قوة ، و لم يعط استعمال اللهب لحرق النباتات و لا المواد الكيم يائية المبيدة للجذور نتيجة تذكر ، ومازال الخبراء يبحثون عن الطريقة و المواد المناسبة للتخلص من هذه النباتات ، وتبقى دائما الوقاية خير من العلاج أي الحيلولة منذ البداية دون نمو هذه النباتات و ذلك بسد الشروخ و الشقوق و كذا تكحيل الفواصل الموجودة بين حجارة البناء تكحيلا متقنا، و في تلك الحالة لا تجد بذور النباتات المرتع الخصب للزمو، و لا يفوتنا أن ننوه إلى أن الإهمال في مجابهة مشكلة النباتات الطفيلية و تركها حتى تتمو يؤدي إلى استفحال أمرها و يصبح التخلص منها أمرا شديد التعقيد قد يستدعي في بعض الحالات فك حجارة البناء لاستئصال الجذور ، أما في الحالات العادية فمن السهل اجتثاث الأعشاب و النباتات بين حين و آخر . 482

²⁰⁶ ص ذكره، ص نحج سبق كرم، ص 481

²¹⁷ نفسه، ص 482

3 الكائنات الحية الدقيقة:

تقاوم الكائنات الحية الدقيقة باتباع الطرق الآتية:

- تفادي التغيرات المستمرة و المفاجئة في الرطوبة النسبية في أجواء المباني الأثرية و التاريخية.
- رش أسفل الجدران و الأجزاء المصابة بمحاليل المبيدات الكيميائية ، و يمكن استخدام محلول فلوريد الصوديوم التجاري و يحضر بإذابة 5 غ في كل لتر من الماء، أو فلوريد المغنيزيوم التجاري و يحضر بإذابة 25غ في كل لتر من الماء، و يقلب بأداة خشبية.

3 الحيوانات:

أ الفئران:

تقاوم الفئران بالطرق التالية:

- أن يغمر الضوء المكان.
- سد الفجوات و الشروخ التي يمكن أن تتخذها الفئران مكان لها.
 - تزويد الأماكن بالعدد الكافي من المصائد.
 - الحرص على نظافة المباني بصورة دائمة. 484

ب - الوطاويط:

تقاوم الوطاويط بالطرق التالية:

- أن يغمر الضوء المكان.
- سد الفجوات و الشروخ التي عيكن أن تتخذها الوطاويط مكان لها.
 - تبخير الأماكن بأبخرة الكبريت. 485

²¹⁹ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 483

⁴⁸⁴عزت زكى حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص209

⁴⁸⁵نفسه، ص

ت - الحشرات:

النمل الأبيض: لمقاومة النمل الأبيض تتبع الطرق الآتى:

- رش المستعمرات في الفجوات و الشروخ و الشقوق بالمبيد المناسب.
- حفر أنفاق حول الجدران و ملئها بمبيد الكيروزوت للقضاء على ال مستعمرات الموجودة أسفل الأساسات.
 - تبخير الأماكن الموبوءة بغاز بروميد المثيل.
- رش الأخشاب المصابة بالكيروزوت أو بالمحاليل المبيدة التي تحتوي على مبيدات الكلوروفينول أو النفتالينات المعدنية. 486

النحل البري: يقاوم النحل البري بالطرق الآتية:

- إزالة أعشاش النحل من جميع أرجاء المبنى، و تزال هذه الأعشاش يدويا باستخدام الأزاميل الدقيقة أو غيرها من الأدوات المناسبة ، ثم تنظف آثارها بالماء أو بالماء والكحول الإثيلي أو بالماء و النوشادر.
 - مطاردة النحل البري و إزالة أعشاشه في المساكن المح يطة بالمباني الأثرية والتاريخية.
- تزويد المباني بالعدد الكافي من المصائد، و يستعمل كطعم عسرل النحل المضاف إليه الماء ، إذ بثت أن رائحة التخمر تجذب النحل إلى المصائد.
 - سد الفتحات بسلك شبكي.

ثانيا: التقنيات العلمية المستخدمة في علاج و صيانة الأحجار:

تختلف طرق علاج و صيانة الآثار الحجرية طبقا لظروف و طبيعة و نوع الأحجار المكونة للأثر، فصيانة و علاج الآثار الحجرية المعروضة في المتاحف تختلف

²¹⁸ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 486

⁴⁸⁷نفسه، ص 218

عن مثيلاتها المكشوفة و الموجودة في أماكن مفتوحة مثل التم اثيل أو المباني الأثرية الثابتة، وأيا كانت طريقة المعالجة التي تتبع في المحافظة على الأثر الحجري فإن القاعدة تسير على خطوات محددة تتمثل في إعطاء وصف تفصيلي موضح عن حالة الأثر كتحديد أصل مكونات تلك الأحجار و أنواعها و مصادرها و كذلك العصر التاريخي الذي ينتمي له الأثر و أهم الزخارف التي يشتمل عليها ، كم ا يتم تعيين الخواص الفيزيائية والميكانيكية و الكيميائية لمادة الحجر، إلى جانب تحديد كمية الشروخ و حجمها و توزيعها ووضع رسومات توضيحية لها كلما أمكن ذلك.

كما يتم وضع دراسة شاملة للعوامل البيئية المحيطة بالأثر مثل المياه الجوفية ، الأم لاح في التربة المحيطة و نوعيتها ، التذبذب في المستوى المائي للتربة المحيطة ، دراسة لدرجات الحرارة و الرطوبة ليلا و نها را و مدى اختلافها في فصول السنة ، التلوث الجوي و أهم عناصره ، موقع الأثر من حيث تعرضه لأشعة الشمس المباشرة واتجاه الرياح و العواصف الرملية، هذا بالإضافة إلى تأثير الإهتزازات الناتجة حركة المرور.

كما أن معرفة الغرض من إقا مة الأثر الحجري واستخداماته في الماضي بجانب دراسة حالته والعوامل البيئية المحيطة تعطي القائمين بأعمال الصيانة فكرة واضحة عن عوامل التلف التي يرى أن لها تأثيرا على الأثر الحجري و بالتالي اقتراح الطرق التي يمكن أن تتبع و المواد التي تستخدم في عملية العلاج.

كما تراعى عمليات التسجيل الكامل و النتوين الدقيق أثناء مراحل العمل ومقارنتها بعمليات التسجيل التي تمت قبل الشروع في العمل بحيث لا يترتب على عملية الصيانة

⁴⁸⁸ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 2012م، ص119

⁴⁸⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص119

تغيير للمعالم الأثرية أو طمسها و يراعى أن يكون التدخل في أضيق الحدود و عند الضرورة القصوى لإتمام مراحل العلاج.

و غالبا ما يتم البدء في عمليات الصيانة بالقيام بالعديد من الفحوص و التحاليل بهدف التعرف على كل ما سبق في شكل علمي مبرهن بأساليب علمية و ذلك باستخدام الطرق المختلفة للفحص و التحليل.

عادة ما تبدأ أعمال صيانة الآثار الحجرية بالتنظيف الميكانيكي أو الكيميائي أو إزالة الأملاح، و لكن يجب أولا التأكد من أن حالة الحجر تسمح بذلك و بدون أن تتسبب هذه الأعمال في تساقط الأسطح المنقوشة ففي مثل هذه الحالات يتم البدء بعمليات التقوية المبدئية يعقبها عمليات التنظيف، أي أن ترتيب أعمال الصيانة و العلاج يتحكم فيها حالة الأثر و خبرة المرمم.

1 -عمليات التنظيف:

إن تنظيف أسطح المباني ليس من الضروري أن يكون لقيم جمالية بل يتعدى إلى متطلبات الصيانة للمواد.

1 مفهوم التنظيف:

يعتبر التنظيف من العمليات التي تلعب دورا هاما في إعادة الآثار الحجرية إلى رونقها و بهائها حيث يتم استخدام مختلف المواد و الطرق من أجل إزالة الإتساخات والأتربة و المواد الغريبة عن مادة الأثر الحجري التي تقلل من جاذبيته و جمال مادة الحجر الطبيعية مع مراعاة أن لا تغير هذه المواد و الطرق المستخدمة في التنظيف من الخواص الفيزيائية و الكيميائية و الميكانيكية للحجر، و لذا يشترط قبل القيام بعملية التنظيف التعرف على مواد الإتساخات و طبيعتها و خواصها الكيميائية، لمعرفة أفضل

⁴⁹⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص119، 120

الطرق و المواد الصالحة لإزالتها بدون التأثير على مادة الأثر و قيمته الفنية والجمالية. 491

و قبل البدء في عمليات القظيف المختلفة يجب مراعاة الآتي:

- أن يحافظ على الباتينا الأصلية.
- يجب التحكم في عمليات و طرق التنظيف بقدر الإمكان بالتدرج.
- يجب أن لا يتخلف عن عمليات التنظيف مواد قد يتسبب عنها تلف جديد.
- يجب أن يتم التنظيف دون إحداث أي نوع م ن الشقوق أو العيوب بقدر الإمكان وذلك لتفادي تلك التي قد ينتج عنها التعجيل في معدلات التلف.
- عند تنظيف الأملاح من الجدران الرأسية يجب أن نبدأ من أعلى إلى أسفل لتفادي المناطق التي تم تنظيفها من التلوث ثانية.
 - يجب أن تخضع أساليب التنظيف لتقييم مستمر في المباني الأثرية و قبل القيام باستخدام أساليب و طرق التنظيف المختلفة يجب التأكد أولا من أن حالة الحجر تسمح بذلك.
 - تجنب إدخال الأوساخ إلى مركز الحجر.
 - تجنب إدخال أملاح أخرى قابلة للذوبان. 493

1 2 طبيعة الاتساخات:

تعرف الإتساخات على أنها مواد موضوعة في موضع خاطئ و من أمثلتها الأتربة و السناج و المعلقات الهوائية و هذه المواد الغريبة عن مادة الأثر الأصلي إما مواد ناتجة عن تعلقها أو ترسبها على الأثر الحجري والتصقت به مثل الدخان و الأتربة والصبغات... إلخ أو عبارة عن مواد نتجت عن تفاعل المواد الغ ريبة عن الأثر الحجري

⁴⁹¹ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 120

⁴⁹²عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص218، 219

⁴⁹³ كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، مرجع سبق ذكره، ص

مع مادة الأثر نفسها، أو نتجت عن مادة الأثر نفسها نتيجة لتغير الظروف المحيطة ومن أمثلتها الأملاح المختلفة مثل أملاح الكبريتات و الكلوريدات و غيرها، و تلتصق هذه الإتساخات على سطح الحجر ميكانيكيا مثل تداخل حبيبات الأتربة في الحفر المجهرية الموجودة على سطح الحجر و كذلك الأملاح الموجودة على السطح و المتداخلة فيه، أو قد تكون مرتبطة كيميائيا مع السطح مثل الأملاح الكربوناتية الناتجة من التفاعل التبادلي بين البيئة المحيطة و أسطح الأحجار ، و قبل البدء في إزالة هذه المواد يجب معرفة الخواص الفيزيائية و الكيميائية للمواد المستخدمة في التنظيف و مدى نجاح الطرق المستخدمة في تحقيق الغرض المطلوب. 494

1 3 الأساليب المختلفة للتنظيف:

1-3-1 التنظيف باستعمال الماء:

يستعمل الماء للتنظيف بعد الإنتهاء من إزالة الأوساخ الموجودة على السطح بالطرق الآلية، ولكن بعد أن نكون قد تأكدنا أن الحجارة ليست مسامية أكثر من اللازم ولا سريعة التفتت ولا تتصدع أو تتحل بالماء، ولكي لا نعرض الحجارة لبعض الأضرار التي لا يمكن تجنبها من المستحسن القيام بإجراء اختبار لقوة الحجر على جزء صغير منها، و بعد أن نتأكد أنها لن تتعرض لأي ضرر تطبق الطريقة المستعملة على سائر الحجارة.

الطريقة الأولى: التنظيف باستعمال رذاذ الماء:

هي طريقة علمية متخصصة جدا ، و تؤدي إلى تحلل قشرة السناج التي قد تغطي الأحجار ، لأن نقط المياه الدقيقة جدا تتعلق في الهواء مكونة سطح نوعي كبير ، و خالقة لسطح بيني متسع عندما تترسب على سطح الحجر 496 ، و عندما تلين الطبقة السطحية

⁴⁹⁴ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 120، 121

⁴⁹⁵ خالد (غنيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، مرجع سبق ذكره، ص

تزال بالكشط بحيث تستخدم فرش النايلون و نتجنب فرش السلك المعدني، تاركة الباتينا وقشرة الحجر سليمة، لكن يعتقد أن العوالق السطحية لا تزال كلية و يمكن أن تحتاج ثانية إلى كمية من الماء. 497

و من سلبيات هذه الطريقة:

- ظهور بقع سمراء على السطح نتيجة الماء المتسخ الذي سيجف على سطح الحجارة.
 - فقدان بعض الأجزاء الصغيرة من الحجر نتيجة ذوبان الأملاح.
 - تسلل الماء و الأملاح إلى داخل المسام و الشقوق.
 - نمو الطحالب.
 - تجمد الماء داخل الحجر عند الإنخفاض الكبير لدرجة الحرارة. 498

الطريقة النئنية: طريقة البخار:

ينثر البخار فوق سطح الحجر لفترة، و هذه الطريقة تناسب الأسطح غير المستوية و قبل استخدام هذه الطريقة يجب القيام بإجراء اختبار لتحمل الحجر لدرجة الحرارة المرتفعة نسبيا للبخار، و هذه الطريقة لا ينصح باستخدامها في المباني الأثرية بسبب درجات الحرارة العالية و تأثيرها المتلف للحجر.

الطريقة الثالثة: ضخ الماء

استخدام طريقة ضخ الماء ربما يسبب توغل عم يق للمياه داخل مسام الحجر، خاصة إذا تم استخدام كميات كبيرة من المياه في هذه العملية، و إذا تسربت المياه إلى

Bromblet (PH), <u>guide sur les techniques de conservation de la pierre</u>, 2010, p6

220، صرحع سبق ذكره، ص220

²¹⁹مزت زکي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذکره، ص 497

داخل الحجر يؤدي هذا إلى زيادة الرطوبة داخل المباني الأثرية و ربما تعجل من تأثير بعض عمليات التلف أو تسبب هي بدورها في تلف تلك المباني الأثرية. 500

1-3-1 التنظيف الميكانيكي:

عندما يكون الحجر الأثري جافا ينظف ميكانيكيا ما أمكن ذلك، وهذا النوع من التنظيف يعمل على كسر الإتصال بين الأتربة و بين الأثر بدون التأثير على الأثر نفسه ومن مميزاته أنه لا يضيف أي مواد قد تتلف الأثر نفسه ، مثل المذيبات التي قد تحمل الأثربة و الإتساخات إلى داخل مسام الحجر ، أو المواد الكيميائية التي ربما تتفاعل مع الأثر و تتلفه أو أنها قد تضر المرمم نفسه 501، و هناك عدة طرق للتنظيف الميكانيكي نذكر منها:

الطريقة الأولى: التنظيف اليدوي

نستخدم هذا النوع من التنظيف لإزالة الأتربة و الغبار و جذور النباتات ...إلخ، وذلك باستعمال فرشاة ناعمة، لكن بعد أن يتم تجفيف الحجارة بشكل جيد ، كما يمكننا أن نستعين أيضا بملواق أو مثقب أو مشرط مع الإنتباه الشديد لعدم خدش الحجر ، و يجب أن يقتصر استخدام هذه المواد المساعدة بشكل خاص على إزالة أي كتلة من التراب الملتصق أو لتفريغ أي صدغ أو أي فجوة صغيرة، و في الحالة التي لا نتمكن فيها من الملتصق أو لتقريغ دون أن نعرض الحجر للضرر ، نقوم بترطيبه ببعض النقاط من الكحول (الذي سيتبخر بشكل سريع و لن يبلل الحجارة) و بهذه الطريقة تتم تطرية الأتربة ويسهل علينا إزالتها ببساطة. 502

⁵⁰⁰

Torraca (G), op.cit, p 85

¹²¹ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره ص 121

¹⁵⁴ صنبق ذكره، ص 502 خالد (غنيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، مرجع سبق ذكره، ص

كما يمكننا استعمال ماكينات ضغط الهواء أو شفطه و ذلك للتخلص من الأتربة ، بالإضافة إلى المثقب الكهربائي الذي يستعمل لإزالة بعض المواد الصلبة و الأملاح المتكلسة (المتزهرة) من سطح الحجر . 503

الطريقة الثانية: النسف بالحصى

يتم استعمال خليط من الرمل و الماء أو الرمل و الهواء، و يجب العناية و الحذر إلى:

- نسبة الماء.
- نسبة الرمل و كذلك حجم حبيباته الرمل.
 - ضغط الهواء.
 - المسافة بين مخرج الرمل و الحجر.

و تستخدم هذه الطريقة عندما تكون عوالق القشرة الضارة كثيرة، و لا ينصح باستخدامها في المباني الأثرية عالية القيمة لأنه يمكن أن ينتج عنها هجرة الأملاح إلى داخل مسام الحجر. 504

الحصى الرطب أو الجاف عند استخدامه في عمليات التنظيف بطريقة النسف قد يسبب ضياع سطح الحجر الذي يتم تنظيفه، و تعريض السطح الجديد لعمليات التلف، هذا بالإضافة إلى أن هذا السطح الجديد يكون غير منتظم و يحتوي على شروخ عديدة.

²²⁰ عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص 503

⁵⁰⁴ نفسه، ص 221

⁵⁰⁵

الطريقة الثالثة: النسف الدقيق (Le micro sablage)

تتمثل في استخدام ماكينات قذف الحبيبات الدقيقة الجافة المقترنة بالهواء المضغوط، وأهم المواد الكاشطة المستخدمة نجد: كربونات الكالسيوم و الماغنيزيوم، وبيكربونات الصوديوم، حبيبات الزجاج الدقيقة أو أكسيد الألمنيوم و هي تتفاوت في صلابتها و ذلك لتعدد استخداماتها حسب مواد الإتساخات الموجودة على الأثر، و تقذف هذه الحبيبات من خرطوم يبرز من ماكينة قذف هذه الحبيبات كما توضحه الصورة رقم (90) و تعتمد هذه الماكينات على الهواء في عملية القذف أو بعض الغازات الأخرى مثل النيتروجين أو ثاني أكسد الكربون.



صورة رقم (90) : االتنظيف بطريقة النسف الدقيق Dans: Bromblet (PH), guide sur les techniques de conservation de la pierre, p9

506 إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 121، 122

يتم التنظيف عن طريق النسف الدقيق باستعمال حبيبات قطرها أقل من 150-200 ميكرون مع احترام الشروط التالية:

- الضغط المستعمل أقل أو يساوي 5 بار
- حجم و قساوة و شكل الحبيبات (أنظر الجدول رقم29)
 - حجم مخرج أداة القذف⁵⁰⁷

جدول رقم (29): قساوة المواد المستعملة في التنظيف بطريقة النسف الدقيق

Dans: Bromblet (PH), guide sur les techniques de conservation de la pierre, 2010, p8

القساوة حسب سلم موهس	طبيعة الحبيبات
9	الألومين
7	الكوارتز
7-6	الزجاج
3	الكالسيت

يجب قبل الإقدام على هذه العملية معرفة درجة الصلابة المطلوبة للمواد الكاشطة المقذوفة، نوعها و شكلها و معدل الضغط، و كذا السرعة التي تقذف بها هذه الحبيبات حتى نضمن نجاح عملية التنظيف، لذلك يجب أن تتوفر للقائم بأعمال الصيانة بهذه الآلات و الأدوات الميكانيكية الخبرة اللازمة و المهارة الشخصية و الإلمام بطبيعة وحساسية الأسطح الأثرية التي يقوم بتنظيفها، كما يجب توفر معدل الأمان للعاملين من خلال استخدام القفازات و الملابس الواقية كما وضحته الصورة السابقة. 508

Bromblet (PH), <u>guide sur les techniques de conservation de la pierre</u>, 2010, p9 ⁵⁰⁷ _{122 محمد عبد الله)، <u>مبادئ ترميم و حماية الآثار</u>، مرجع سبق ذكره، ص}

و من مميزات هذه الطريقة أنه يمكن تطبيقها في المساحة المطلوب نظافتها فقط، وذلك حسب رغبة المرمم ، و يلاحظ أ نه إذا أحسن استخدام هذه ال طريقة، و أحسن توظيفها جيدا، فإنه يمكن التخلص أو إزالة الطبقات السميكة أو الصلبة من الرواسب غير المرغوب فيها فوق سطح الحجر أو الأعم ال الفنية، دون فقدان أي تفاصيل ، و دون إحداث أدنى تلف بسطح العمل الفني على وجه الخصوص.

و من إيجابيات هذه الطريقة أيضا أنها:

- لا تشكل خطر تسلل الماء إلى داخل الحجر ، أو ظهور النزه ر و الطفح الملحي، أو تشكل البقع.
- لا تشكل خطر تجمد الماء في المسام و الشقوق و بهذا يمكن استعمالها حتى في فصل الشتاء.
 - توجد العديد من الحبيبات و الآلات المستعملة للتنظيف. 510

1-3-3 التنظيف الكيميائي:

بعد الإنتهاء من عمليات التنظيف الميكانيكي، تبدأ عمليات التنظيف الكيميائي إذا سمحت حالة الأثر بذلك ، و ذلك باستخدام المنظفات المختلفة ، حيث يستخدم الماء المقطر في البداية إذ أن المياه غير النقية تضر بسطح الأثر و يمكن إضافة صابون متعادل مع الأمونيا أو منظف مثل الليسابون مع الماء للتنظيف. 511

و لا نلجأ إلى التنظيف الكيميائي إلا في حالات الضرورة القصوى و بأقل تركيز ممكن و يعتمد هذا الأسلوب على كسر الروابط الأولية لتك الإتساخات و بالتالي تصبح سهلة الإزالة من السطح، حيث تستخدم مختلف المذيبات و المواد الكيميائية لإزالة ب قايا

Torraca (G), op.cit, p 86

Bromblet (PH), <u>guide sur les techniques de conservation de la pierre</u>, 2010, p8 ⁵¹⁰ 96 محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص

الإتساخات الصعبة و يجب أن يتم استخدام هذه المواد و الطرق بمنتهى الدقة و الحذر وفي أضيق الحدود الممكنة حتى لا نعرض الأثر الحجري للتلف. 512

و يجب أن يتم التنظيف بالتدريج و على مساحات صغيرة ، و مراقبة أثر التنظيف حتى بعد التأكد من الأثر الجيد للتنظيف بجانب الملاحظة المستمرة حيث أن بعض المنظفات لها القدرة على التخلل بعمق داخل مسام الحجر آخذة معها العوالق الدقيقة 513، ومن المواد المستخدمة في التنظيف الكيميائي نجد:

- المذيبات الهلامية.
- المنظفات الصناعبة.
 - المذيبات العضوية.

أ-المذيبات الهلامية:

عبارة عن محاليل قاعدية ضعيفة تتميز بقيمة الأس الهيدروجيني بين 7و 8 ⁵¹⁴، تعالج الطبقات المترسبة على سطح الأحجار ، ت كون على شكل عجينة هلامية القوام ، تحتوي على بيكربونات و عوامل كيميائية أخرى تعمل على إزالة أيونات الكالس يوم، وتحتفظ بها ذائبة في الميه و تسمى هذه العوامل عوامل فصل

تتكون المادة الهلامية من لواصق ذائبة مثل ميثيل سيليلوز أو جال السليكا دقيقة الحبيبات، هذه اللواصق تجعل عجينة البيكربونات سهلة التطبيق على الأسطح الرأسية أو المتدلية دون أن تسمح للسائل بالجريان خارج المساحات المعالجة.

¹²³ صمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار ، مرجع سبق ذكره، ص 512 براهيم (محمد عبد الله)،

²²² مرد، ص نكره، ص وقادوس)، مرجع سبق ذكره، ص 513

⁵¹⁴ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص96

و بمقارنة كل طرق التنظيف الدقيقة، و المناسبة للإستخدام في تنظيف المواد الأثرية، نجد أنها بطيئة نسبيا، و تحتاج إلى شخص متخصص و متدرب تدريبا عاليا على استخدام هذه الطرق، و لهذا فإن عمليات تنظيف المباني الأثرية أو الآثار بصفة عامة، عمليات غالية الثمن جدا إذا ما قورنت بطرق التنظيف التجارية التي غالبا ما يتم تطبيقها عند الحفاظ على المباني غير الأثرية.

ب- المنظفات الصناعية:

توجد ثلاث أنواع من المنظفات الصناعية و هي مقسم ة طبقا لخواصها الكهربية كالتالى:

منظفات موجبة الشحنة: تذوب على الأحجار و لا تزيل العوالق.

منظفات سالبة الشحنة: أكثر فعالية لكنها قد تتفاعل مع بعض الأحجار مثل الحجر الجيري و الدولوميت.

منظفات غير أيونية (متعادلة): هي أفضل المواد و ذلك لأنها عبارة عن سلسلة طويلة من الهيدروجين لهذا يصبح لها القدرة على استخلاص الدهون و الزيوت. 516

ت- المذيبات العضوية:

تستخدم هذه المواد في التنظيف و ذلك لإزالة البقع العالقة بأسطح الأحجار الأثرية والتي فشلت معها طرق التنظيف الميكانيكي و يراعى في هذه الحالات تقوية الأسطح الهشة قبل القيام بعمليات التنظيف، كما يراعى عمل الاختبارات اللازمة في حالة الأسطح الملونة، و تستخدم المذيبات العضو ية في إزالة البقع بشكل موضعي حيث تتميز هذه المذيبات بقدرة كبيرة على إزالة العديد من البقع الناتجة عن مخلفات الطيور و الكائنات الدقيقة و البقع الدهنية و الدم و السناج و غيرها من البقع التي تشوه الأسطح الأثرية، هذا

Torraca (G), op.cit, p86

^{223 ،} عزت زكي حامد (قادوس)، مرجع سبق ذكره، ص 516

بالإضافة إلى سرعة تطاير هذه المذيبات ويعتمد الأساس العلمي لاستخدام هذه المذيبات على إذابة الإتساخات في المراحل الأولية في الإنتفاخ و التحول إلى مادة هلامية ثم الإذابة.

و يشترط عند استخدام المذيبات العضوية أن تتخذ الإجراءات الأمنية التي توفر الوقاية للقائمين بأعمال الصيانة و كذلك الأثر لما لهذه الم واد من خطورة فهي سري عة الإشتعال بالإضافة إلى سميتها ، و من المذيبات المستخدمة في عمليات التنظيف نجد البنزين، التوليان، الكحول الإيثيلي ، الكحول المينيلي، الأسيتون، تراي كلوروإيثيلين ، رابع كلوريد الكربون و البيريدين، و يفضل استخدام خليط من هذه المذيبات بنسب م تفاوتة أو متساوية حسب قوة التصاق البقع بالسطح حيث أن خليط المذيبات يعتبر أكثر فاعلية كما أنه ينظم عملية التبخر.

1-3-1 التنظيف بالليزر:

كلمة الليزر هي اختصار لجملة " تكبير الضوء بواسطة الشعاع المنبعث " د Light Amplifaction by Stimulated Emission of Radation » و الذي تم معرفته عام 1960م من طرف علماء الفيزياء الأمريكيين، و منذ ذلك الوقت و هو يستخدم في الجراحة و الصناعة ، و منذ 1972م أجريت البحوث لاستخدام الليزر في مجال تنظيف الأحجار و خاصة في مجال تنظيف ال تماثيل لإزالة القشرة المتسخة من على الأسطح الهشة ، و يمتاز بأنه لا يترك أي رواسب على السطح و يزيل بسهولة الأتربة والطبقات السوداء، و ينظف شعاع الليزر بواسطة تبخر المواد العضوية الموجودة في حرق القشرة الصلبة حتى يصل إلى سطح الأثر ال موجود أسفلها أين ينعكس الشعاع ويقطع الليزر أوبوماتيكيا، و يعتبر شعاع الليزر من وسائل التنظيف الآمنة و بالرغم من

¹²² مبيق ذكره، ص(محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار ، مرجع سبق ذكره، ص(

النتائج الجيدة التي حصل عليها من خلال التنظيف بالليزر و خاصة على الأسطح الهشة إلا أن ممارسته خارج معامل الترميم يحتاج إلى مزيد من الدراسة. 518

1-3-3 إزالة البقع:

أ جقع السناج:

تغسل بالماء المضاف إليه الصابون و النشادر بالنسب الآتية:

 3 سم من الماء

100غ من الصابون

 3 سم من النشادر 20

و يزال الجزء المتبقي بعد الغسيل باستخدام محلول مخفف من الكلورامين ت ، المحضر حديثا بنسبة 2% مع الماء ، و يتعين إزالة آثار الكلورامين ت بالماء العذب بعد إزالة البقع. 519

ب جقع الزيوت و الشحوم:

تنظف الزيوت و الشحوم إما باستخدام البيريدين أو باستخدام مزيج مكون من النشادر والبنزين و الكحول بنسب متساوية، و يتعين غسل أماكن البقع جيدا بالماء العذب.

ت صدأ الحديد و النحاس:

يمكن إزالة بقع صدأ الحديد و النحاس من أسطح الأحجار باستخدام محلول مائي نسبته 10% من حمض الفورميك و السلفانيك.

^{136، 135،} صد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار ، مرجع سبق ذكره، ص 518

²⁵³عبد المعز (شاهین)، مرجع سبق ذکره، ص 519

⁵²⁰نفسه، ص

ث جقع الحبر و الألوان الزيتية:

تعد الطريقة اليدوية المتمثلة في الكشط بحجارة من نفس النوع أفضل الطرق لإزالة مختلف بقع الأحبار و الألوان من سطح الحجارة، و هذه الطريقة تعوض النسف الدقيق في حال غياب الإمكانيات، و هذه الطرق ناجحة جدا في القضاء على الأصبغة التي تبقى على السطح و لم تتوغل داخل المسامات، رغم أن الكشط قد يسبب في فقدان جزء من السطح الأصلي للحجار.

كما يمكن إستعمال ورق الزجاج أو المشرط في حالة غياب حلول أخرى، و رغم أن هذا قد يسبب في خدش السطح قيليلا إلا أن الزمن كفيل بمحو هذه الآثار و إعطاء الحجارة مظهر كباقى حجارة المبنى.

ج إزالة العفن والطحالب و البقع الناتجة عنها:

تعالج تلك المنطقة قبل أي شيء بمضادات العفو نة و مبيدات الجراثيم و الفطريات ، لكن بنسب مخففة و يجب دائما القيام بإجراء اختبار على قطعة صغيرة و بتركيز منخفض، وفي حالة تأكدنا من عدم فعاليته نقوم برفع النسبة تدريجيا أو ربما تغيير المادة بأخرى أكثر قوة منها، و بعد ذلك تزال بطريقة آلية ، و أخيرا تغسل الحجارة بكمية كبيرة من الماء المقطر، و بعد أن تتم عملية التنظيف يجب مراق بة الحجر على مدى أسابيع للتحقق من أن التنظيف قد نفذ بطريقة مرضية.

أما إذا كانت الطحالب قديمة و متصلبة جدا و جافة فمن الممكن أن نعرضها لبخار الفورمالين الذي يسهل انحلال النسج المتيبسة (بنسبة 40%)، و يوجد في الأسواق المختصة ببيع المنتجات الكيميائية مبيدات الفطريات و البكتيريا على شكل سوائل مركزة يتم تخفيفها بالماء بنسب مختلفة (1– 19%) لهذا من الضروري إتباع تعليمات المؤسسة

التجارية المنتجة لهذه المواد، و تستعمل هذ ه المبيدات للتخلص من الفطريات والبكتيريا إضافة إلى إزالة الطحالب و الأشنات التي تتكاثر على الحجارة. 521

و هذه المنتجات خطيرة على الجلد و العيون لهذا ينصح باستعمال الأقنعة و القفازات أثناء استخدامها. 522

ح أعشاش النحل البري و غيره من الحشرات:

تزال أعشاش النحل البري يدويا باستخدام الأزاميل الدقي قة أو غيرها من الأدوات المناسبة، ثم تنظف آثارها بالماء أو بالماء و الكحول أو بالماء و النشادر.

2-إزالة الأملاح:

قبل البدء في استخلاص الأملاح يجب مراعاة الاعتبارات الآتية:

- عزل الأساسات عن التربة و الحيلولة دون وصول المياه الأرضية إليها.
- الكتل الحجرية المشبعة بالأملاح و التي لا تسمح حالتها بالعلاج، إذا وجدت في درجات ثابتة من الحرارة و الرطوبة النسبية، فلا خوف من تفاقم حالتها حيث تكون الأملاح قد تبلورت واكتسبت نوعا من الثبات و التوازن مع الظروف الغير متغيرة المحيطة بها، و الواجب في هذه الحالة هو المحافظة على ثبات الحرارة والرطوبة النسبية في الأجواء المحيطة بها.
- تقوى الكتل الحجرية الضعيفة قبل استخلاص الأملاح بمواد لا تسد مسامها، ومن أفضل المواد التي يمكن استخدامها في هذا الغرض محلول النيتروسيليلوز في الأسيتون أو محلول الكلاتون الذائب في الكحول الإيثيلي الساخن 90%.

⁵²¹ خالد (غنيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، مرجع سبق ذكره، ص 551

⁵²²نفسه، ص 156

⁵²³عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ⁵²³

- تزال الأملاح من السطوح الغير منقوشة و الغير ملونة، و إذا لم يتيسر ذلك تثبت الألوان قبل البدء في استخلاص الأملاح بالمحاليل التي لا تسد مسام الحجر.
- يستخلص ما قد يكون متبلورا على سطح الكتل الحجرية من أملاح يدويا باستخدام فرشاة ناعمة و جافة أو بأداة صغيرة، إذا كانت الحالة تسمح بذلك. 524
 - إجراء عدة اختبارات لمعرفة طبيعة الأملاح الموجودة بالأثر حيث يوجد منها نوعين: أملاح قابلة للذوبان في الماء و أملاح لا تذوب في الماء.

1-2 استخلاص الأملاح التي تذوب في الماء:

من بين الأملاح التي تذوب في الماء نجد كلوريدات أو نترات أو كبريتات الصوديوم، كذلك البوتاسيوم و الأمونيوم و الماغنيزيوم و الكالسيوم، و الطريق المتبعة في استخلاص مثل هذه الأملاح هي:

إزالة الأملاح و هي جافة و ذلك عند وجود بلورات الملح على السطح الحجري و تستخدم معها الطرق الميكانيكية، أما في حالة وجود الأملاح المتبلورة ذات الجذور المنتشرة في مسام الحجر فيمكن تنظيف السطح بالطرق الميكانيكية ثم استخلاص ما بالداخل من أملاح عن طريق عمل كمادات أو الغسيل المباشر بالماء في صورة حمامات مائية أو باستخدام أجهزة رذاذ الماء التي تدفع إلى سطح الحجر إذا كانت حالته تسمح بذلك.

2 1 1 طريقة الحمامات المائية:

تستعمل في حالة الكتل الحجرية المنفردة، و لا يمكن تطبيقها في حالة المباني ولذا لن نفصل فيها.

525 محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص97

⁵²⁴عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، 243، 244

2 1 2 طريقة الكمادات:

تتبع هذه الطريقة في الحالات التي يراد فيها استخلاص الأ ملاح من خلال السطوح الغير ملونة ، دون تعريض الأجزاء الملونة لتأثير المياه ، أو في الحالات التي يكون مطلوبا فيها استخلاص الأملاح من بعض الكتل الحجرية دون غيرها أو في حالة الكشف عن مباني في مناطق غير مزودة بمصادر المياه النقية.

- و تتلخص هذه الطريقة في الخطوات الآتية:
- تحضر عجينة من ورق النشاف و ذلك بغلي قصاصات الورق في ماء عذب حتى يتم استحلابها، أو تحضر عجينة من الطين و الرمل بنسبة 1/4 بعد استخلاص ما بهما من أملاح بالغسيل.
- تغطى الأماكن المراد استخلاص الأملاح منها بكمادات من هذه العجائن، وينتظر إلى أن تجف و إلى أن تتبلور على سطوحها الأملاح التي تحركت إليها من داخل الكتل الحجرية.
 - تستبدل الكمادات من وقت لآخر، و يستمر العمل بهذه الكيفية إلى أن يتم استخلاص الأملاح تماما، و إلى أن تصبح الكمادات هي الأخرى خالية من الأملاح التي تتحرك إليها من داخل الكتل الحجرية.
- و يمكن الكشف عن الأملاح بتقليب جزء من الكمادات بعد إزالتها مع قليل من الماء العذب، ثم يضاف إلى الماء بعد ترشيحه قليل من نترات الفضة في وجود نقطة من حمض النيتريك، و تكون راسب أبيض يدل على وجود الأملاح. 526

2 2 استخلاص الأملاح التي لا تذوب في الماء:

تتكون في بعض الأحيان على سطوح جدران المباني الأثرية و التاريخية قشرة صلبة لا تذوب في الماء عبارة عن كبريتات الكالسيوم المائية (الجبس) أو كربونات

⁵²⁶عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، 244، 245

الكالسيوم (الجير)، و تتسبب هذه القشرة في حجب الكتلبات و النقوش و ربما في إتلافها، إذا كانت الظروف مهيأة لتبلور هذه الأملاح. 527

2 2 أزالة كربونات الكالسيوم:

يستخدم في إزالة كربونات الكالسيوم التي تتكون على أسطح الكتل الحجرية محلول مخفف من حمض الهيدروكلوريك نسبته 5% و ذلك بالطريقة الآتية:

- تنظف أسطح الكتل الحجرية جيدا باستخدام فرشاة ناعمة
- تبلل السطوح بمحلول حمض الهيدروكل وريك و ينتظر حتى يتم التفاعل ، و من الضروري استخدام أقل قدر ممكن من هذا الحمض و أن يبدأ العمل في مساحة صغيرة ثم ينتقل بعدها إلى مساحة أخرى، و هكذا إلى أن يتم العمل جميعه.
- تزال كربونات الكالسيوم بعد أن تلين يدويا، باستخدام مشرط غير حاد أو غير ذلك من الأدوات المناسبة.
- بعد إزالة كربونات الكالسيوم تغسل الأماكن المعالجة جيدا بالماء للتخلص من آثار حمض الهيدروكلوريك، و يمكن الكشف عن ذلك بمحلول نترات الفضة.
- و يتعين على القائمين بالعمل عدم استخدام الأحماض بإفراط في حالة الحجر الجيري و الحجر الرملي الذي يحتوي على الجير كمادة رابطة لحبيباته ، و في حالة الضرورة القصوى تستخدم الأحماض محليا على أن يوقف استعمالها بالقرب من الكتل الجيرية. 528

2 2 2 إزالة كبريتات الكالسيوم:

يستخدم في إزالة كبريتات الكالسيوم، بنفس الطريقة السابقة، محلول من ثيوكبريتات الصوديوم نسبته 10% مع الماء أو محلول من كبريتات الأمونيوم نسبته 10% مع الماء

²⁴⁵ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، 527

⁵²⁸نفسه، 246

كذلك، و في هذه الحالة يجب غسل الأماكن المعالجة جيدا بالماء للتخلص من آثار المواد الكيميائية المستخدمة.

و في الآونة الأخيرة استخدمت طرق جديدة لإزالة كبريتات الكالسيوم، و تتأسس هذه الطرق على أن كبريتات الكالسيوم تحتوي على جزأين من ماء التبلور، و أنها إذا فقدت هذا الماء بالتسخين فإنها تتحول إلى مادة هشة يمكن إزالتها بالطرق اليدوية، و في هذه الحالة يجب عدم استخدام درجات حرارة عالية خاصة في حالة الحجر الجيري، وذلك لاحتمال تحوله إلى جير حي.

3-التقوية:

قبل القيام بعمليات التقوية فإنه من اللازم إزالة الأملاح و تنظيف السطح الحجري تماما من مخلفات التلف، هذا إذا كانت حالة الحجر تسمح بذلك و لكن عند وجود قشور منفصلة فيجب أولا تقوية هذه القشور بطريقة الرش بالمواد الكيميائية المقوية، و ذلك باستخدام المقويات المناسبة و المخففة، و عند الإنهاء من العلاج و تثبيت هذه القشور يمكن استخدام المذيبات و الطرق الميكانيكية المناسبة في تنظيف السطوح الحجرية، ومن النتائج غير الإيجابية هي استخدام مقويات كيميائية ذات لزوجة عالية مما يجعلها لا تستطيع التغلغل داخل مسام الحجر نتيجة تبخر المذيب بسرعة شديدة أثناء عمليات التقوية وقد يتسبب ذلك في تساقط القشرة السطحية، و لهذه الأسباب فإنه يجب عمل تجارب مبدئية و ذلك بغرض اختيار أرسب المواد لتقوية الأحجار و صيانتها حسب حالة كل أثر مع مراعاة الآتي:

- حالة الحجر و خواصه الطبيعية خاصة مساميته و نفاذيته.
 - طريقة التقوية المستخدمة.

²⁴⁷ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، 246، 529

دراسة تأثير العوامل الطبيعية على المعالم الجنائزية

- الظروف الجوية التي سيقاجد فيها الأثر بعد العلاج. 530
- و لكى تتم أعمال التقوية على النحو السليم يجب مراعاة الآتى:
 - إزالة الأملاح قبل البدء في عملية التقوية.
- استخدام محاليل التقوية بدرجات تركيز تكفل نفاذها إلى أعمق مسافة داخل الحجر إذ أن اكتساب القشرة السطحية خواصا طبيعية مخالفة للخواص الطبيعية لبقية جسم الحجر نتيجة لتقويتها سوف يؤدي إلى انفصالها عند تعرضها لد رجات مرتفعة من الحرارة والرطوبة، وأيضا نتيجة لتعرضها لضغط الهواء داخل مسام الحجر عند تمدده بالحرارة، ولهذا السبب فإنه يجب في الحالات التي لا تساعد فيها مسامية الأحجار لنفاذ محاليل التقوية إلى مسافة كبيرة داخل الحجر استخدام محاليل تسمح بنفاذ الهواء عند تم دده مثل محلول السيليكون أو محلول من المواد الأكريليكية، واستخدام هذه المحاليل بنسب تركيز منخفضة.
 - استخدام محاليل التقوية بدرجات تركيز مناسبة بحيث لا تسبب تغيير في لون الأحجار المعالجة و لا تكسبا لمعانا غير مستحب بعد العلاج.
 - القيام بعملية التقوية على م راحل و يجب البدء بمحاليل مخففة و بعد الجفاف تستخدم محاليل أكثر تركيزا و هكذا إلى إن تتم عملية التقوية.
 - القيام بأعمال التقوية في جو معتدل حيث أن سرعة تطاير المذيبات العضوية سوف تتسبب في تغيير نسب المحاليل ، كما أنها تؤدي إلى تراكم مواد التقوية على سطح الأثر .
- إضافة قليل من الرمل أو غيره من المواد المائنة إلى اللدائن الصناعية من فصائل الإيبوكسي و ما يشابهها ، حتى يمكن التقليل من انكماشها عند التصلب إلى أقصى قدر ممكن.

^{98 ،97} صحمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 530

⁵³¹نفسه، ص 98، 99

- الإقتصار على استعمال لدائن الإبوكسي و اللدائن المشابهة في تقوية الأحجار من الداخل بعيدا عن الأسطح.
- إزالة اللدائن الصناعية التي تسيل على أسطح الكتل الحجرية قبل تصلبها باستعمال قطعة من القطن ملفوفة بقماش الشاش و مبللة بالأسيتون.
- عدم الإفراط في استخدام اللدائن الصناعية في تقوية الكتل الحجرية المعرضة للشمس، والاقتصار في استخدامها على الحالات الضرورية. 532

1-3 أهم المواد الكيميائية المستخدمة في تقوية الأحجار:

يتوقف نجاح عملية التقوية على دراسة الأثر المراد ترميمه دراسة دقيقة إلى جانب دراسة خصائص المادة المستخدمة و الظروف المحيطة المؤثرة على الأثر، و يجب أن يتوفر في المقوى القوى عدة مواصفات منها:

- تميز مادة التقوية بعد الجفاف بالشفافية و التماسك مع التمتع بقدر من المرونة.
- يفضل أن تكون مقاومة للانكماش بنسبة لا تقل عن 80% حتى لا تسبب حدوث تشوه داخلى لمادة الأثر.
 - تسمح بقدر مناسب من النفاذية.
 - غير حساسة للتغير الضوئي و الأكسدة.
 - عكسية الإستخدام أي يمكن التخلص منها عند الحاجة بسهولة و بدون تعريض الأثر لأي تدهور أو تغير في التركيب الكيميائي.
 - ألا تسبب تغيرا كبيرا في المظهر و اللون الطبيعي للسطح أو لطبقات الألوان ويمكن استخدامها بدون أن يؤدي ذلك إلى منع استخدام مواد ترميم أخرى.
 - ألا تتحد كيميائيا مع الأثر بحيث تصبح جزء منه.

²⁵⁶ عبد المعز (شاهین)، مرجع سبق ذکره، ص 532

- أن تكون قابلة للذوبان في أكثر من مذيب عضوي. 533
 - أن تكون ذات قدرة عالية على الإلتصاق.
 - أن تكون مقاومة بيولوجيا.
 - أن تكون مقاومة للعوامل الجوية. 534
- و هناك مواد عديدة تستخدم لتقوية الأحجار و التي تقسم غالبا إلى مجموعتين رئيسيتين:
 - مقویات غیر عضویة
 - مقويات عضوية (الراتنجات الصناعية)
 - السيليكونات

3 1 1 المقويات غير العضوية:

و تشمل المواد التي لها القدرة على ربط حبيبات الحجر في حالة الأحجار الضعيفة، و يرجع فعل تقويتها إلى قدرتها على التغلغل داخل الأحجار و ربط حبيباتها المعدنية مع بعضها، و من أمثلة هذه المقويات نجد:

- سيلكات الصوديوم و البوتاسيوم
- ألومينات الصوديوم و البوتاسيوم
 - هيدروكسيد الباريوم
 - هيدروكسيد الكالسيوم
- فلوسيلكات الزنك الماغنيزيوم 535


من خصائص المقويات غير العضوية أنها تتمتع بخواص جيدة ضد القدم بواسطة الضوء و الأكسجين إلا أن أهم عيوبها أنها لا تقاوم الصدمات الميكانيكية كما يوضحه الشكل رقم (54)، بالإضافة إلى ذلك فبعض المقويات غير العضوية تكون أملاحا كمنتج

⁵³³ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 124

⁵³⁴ الله (غنيم) ، برخينيا (باخ ديل بوثو)، مرجع سبق ذكره، ص

⁵³⁵محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص99

جانبي في تفاعلات التقوية ، و يلاحظ أن مثل هذه المقويات التي تكون أملاح تستخدم فقط في حالة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإزالة أي أملاح ذائبة تتكون على سطح الحجر بعد التقوية. 536




شكل رقم(54): مقاومة المقويات غير العضوية لعامل القدم و عدم مقاومتها للصدمات الميكانيكية Dans: Torraca (G), op.cit, p89

3 1 2 المقويات العضوية (الراتنجات الصناعية):

تعمل الراتنجات الصناعية على زيادة مقاومة الآثار الحجرية للتأثيرات الميكانيكية الناتجة عن الضغوط الناشئة من تبلور الأملاح داخل المسام بالإضافة إلى مقاومتها للظروف البيئية المحيطة، و الراتنجات الصناعية عبارة عن مركبات عضوية مخلقة ذات أوزان جزيئية عالية التبلمر و ينتج من التفاعل الكيميائي لاثنين أو أكثر من نفس جزيئات المركب الواحد أو من جزيئات مركبات مختلفة و يطلق مصطلح البلمرة على التفاعل الذي يحدث للجزيء الابتدائي المعروف باسم المونيمر، حيث يتم اتحادها مكونة سلسلة طويلة لمادة جديدة تسمى بوليمر، و يجب قبل استخدام الراتنجات الصناعية لعلاج الآثار

الحجرية التعرف على خواصها الكيميائية و الفيزيائية و الحرارية و عمل تقييم لها لمعرفة مدى ملائمتها لعلاج و صيانة الآثار الحجرية و طرق تطبيقها و ذلك للوصول إلى أفضل النتائج.537

و يلاحظ أن المقويات العضوية تعمل على تحسين الخواص الميكانيكية للحجر المقوي، إلا أن هذه المقويات نفسها تتحلل ببطء تحت تأثير الأكسجين و الضوء كما هو موضح في الشكل رقم (55) على عكس المقويات غير العضوية، كما أن المقويات العضوية تبقى داخل مسام الحجر لفترة طويلة جدا ، و تعمل كمادة واقية أو حافظة ضد عوامل التجوية.



شكل رقم (55): مقاومة المقويات العضوية للصدمات الميكانيكية و عدم مقاومتها لعامل القدم Dans: Torraca (G), op.cit, p90

Torraca (G), op.cit, p 90

⁵³⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 125

3-1-2-1 أهم خواص الراتنجات الصناعية:

أ الخواص الميكانيكية:

و هناك عدة عوامل تتحكم فيما تتميز به الراتنجات من خصائص ميكانيكية لعل أهمها الوزن الجزيئي و حرارة التحول الزجاجية و طريقة إعدادها للاستخدام ، عوامل التقادم الزمني، و التلف الكيميائي الضوئي و كذلك على الطبيعة الكيميائية للبوليميرات، و تعتبر الصلادة من بين أهم الخصائص الميكانيكية و مصطلح الصلادة يعبر عن خصائص منها مقاومتها للخدش و الثني و الكسر كما يعبر عن مرونة و لدونة المادة الراتنجية.

ب -الخواص البصرية:

• معامل الإنعكاس الضوئي:

و هو يعبر عن قدرة الراتنجات على انعكاس أو تسريب الضوء خلال الأسطح الرقيقة التي تكونها، كما أنها تحدد مدى كفاءتها في العلاج، فالراتنجات التي تعكس الضوء أكثر كفاءة من التي تمتص الضوء أو يتسرب من خلالها، و يؤثر التلوث الجوي والرطوبة النسبية في الوسط المحيط على معامل الإنعكاس الضوئي للراتنجات.

• اللون:

معظم الراتنجات المستخدمة تعطي ألوان شفافة سواء أكانت منتجة على هيئة سوائل أو مواد صلبة ، إلا أن الكثير منها يتحول إلى اللون الأصفر غير المستحب بعد العلاج، وذلك نتيجة التغير في خصائصها الفيزيائية و الكيميائية لتعرضها لعوامل التلف المختلفة.

⁵⁴⁰نفسه ، ص 126

⁵³⁹إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار.، مرجع سبق ذكره، ص 125

• اللمعان:

يعبر مصطلح اللمعان على درجة لمعان أسطح الراتنجات عندما يسقط عليها الضوء سواء كان طبيعيا أو صناعيا، واختلاف درجة لمعان الراتنجات المستخدمة في العلاج بعد تعرضها فترة طويلة لعوامل التلف المختلفة يحدد مدى ما حدث لهذه الراتنجات من تغيرات في في خصائصها الميكانيكية و الكيميائية كما يحدد أيضا مدى كفاءتها في العلاج، فالراتنجات التي تعطي أسطح شديدة اللمعان غير مستحبة كما أنها تتعرض للتلف أكثر من الأسطح قليلة اللمعان. 541

و نظرا لأن معظم الراتنجات الصناعية لا يكشف المنتج عن تركيبها الكيميائي كلية (الإضافات التي تحدد و تميز إنتاجه)، لذلك فهناك سلسلة من الإختبارات ممكن تنفيذها لمعرفة مناسبة المادة الراتنجية لتقوية الآثار الحجرية و هذه الإختبارات هي:

• الإسترجاعية:

و الهي تختبر بعدد ملائم من المذيبات ، و الناتج الحاصل من إذابة المادة الصلبة بالسائلة يسمى المحلول و من الصعب استرجاع المادة سليمة غير متغيرة ، و أغلب المستويات الأساسية للإسترجاعية هي رجوع الأثر إلى حالته قبل العلاج ، و في حالة الراتنجات ذات الروابط المتقاطعة مثل الإيبوكسيات فلا توجد مذيبات لها و لإزالة سلسلة واحدة من أخرى تكسر الروابط الكيميائية و هذا يدمر الراتنج.542

• التقادم الحراري:

و تجري عمليات التقادم الحراري و ذلك للإسراع من أي تفاعلات و التي ربما تحدث عن درجة الحرارة المحيطة ، و يتم ذلك بتعريض العينة لدرجة حرارة عالية لمدة معينة

⁵⁴¹ محمد عبد الله (إبراهيم)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 526

⁵⁴²نفسه، ص 126

والخواص التي تتغير عند التقادم تكون عادة هي خاصية الإسترجاعية و اللون و تجري عملية التقادم الحراري باستخدام الأفران الكهربائية.

• التقادم الضوئي:

و يمكن استخدام الضوء المرئي أو مستويات الضوء فوق البنفسجي و يمكن أيضا استخدام الضوء الفلورسنتي حيث تعرض العينة لمدة 24 ساعة يوميا، و مستويات الضوء العادي 15 لوكس أما أنبوبة الفلورسنت فتعطي 400 لوكس على بعد 30 سم و هذا أيضا يعجل من التقادم، يمكن تقييم التقادم الضوئي عن طريق التغيرات اللونية و ذلك بإرجاعها إلى لون قياسي، و تحدث تغيرات في خاصية الذوبانية و المرونة و الوزن الجزيئي و تناقص اللزوجة للبوليمر بعد عملية التقادم الضوئي.

2-2-1-3 أنواع الراتنجات الصناعية المستخدمة في الصيانة و الترميم:

تنقسم الراتنجات الصناعية تبعا لاستخدامها في أعمال الصيانة و الترميم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

أ راتنجات أو لدائن الترمويلاستيك:

هي مواد صلبة تنصهر أو تلين بالحرارة ثم تتجمد ثانية عندما تبرد، و هي تتألف من سلاسل خطية طويلة من جزيئات متك ررة و لا توجد بينها وص لات عرضية، و هذه الأنواع تكون عادة قابلة للذوبان في المذيبات العضوية إلا إذا كانت ذات تبلمر عال جدا مثل خلات الفنيل المبلمرة، كحول البولي فينيل و البولي ماثا أكريلات و غيرها. 544

⁵⁴³ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 127

³⁰⁴ عبد المعز (شاهین)، مرجع سبق ذکره، ص 544

ب راتنجات الترموستنج:

تتتج هذه الراتنجات عن تفاعلات التكثيف بين جزيئات هذه الراتنجات في ظل معدلات حرارة عالية حتى تتصلب و تأخذ شكلها النهائي بعد التجم د، و لا يمكن تطريتها و صهرها بالحرارة بعد ذلك كما أنها تصبح غير قابل ة للذوبان في المذيبات العضوية وتكون فيها الجزيئات مرتبطة ببعضها على شكل نسيج شبكي. 545

يستخدم هذا النوع من الراتنجات في علاج الآثار و المقتنيات الحضارية و الثقافية ، وتتجمد هذه الراتنجات نتيجة لحدوث تفاعل كيميا ئي بينها و بين المجمد الخاص بها ، وتختلف طريقة استخدام هذا النوع من الراتنجات باختلاف الكيفية التي يمزج بها المجمد بالراتنج، و توجد ثلاثة أساليب لمزج الراتنج بالمجمد الخاص به و هي:

- يضاف المجمد إلى الراتنج السائل بنسبة معينة و يمزج به جيدا بحيث يمكن أن يتجمد المزيج بعد فترة وجيزة من عملية المزج.
- يدهن أحد الأسطح المراد لصقها بالمجمد بينما يدهن السطح الآخر بالراتنج ثم يوضع السطحان معا و يضغط فوقهما ببعض الأثقال أو بواسطة مكبس يدوي أو آلى، و بذلك يتجمد الراتنج و يلتصقا معا.
 - ينتج الراتنج ممزوجا المجمد الخاص به على هيئة مسحوق جاف يضاف إليها الماء قبل الإستعمال مباشرة، و بذلك ينشط التفاعل بينهما مما يؤدي إلى تجمد الراتنج.

و يتوفر حاليا في الأسواق ثلاثة أنواع من هذه الراتتجات:

• راتنجات الفينول: و تحضر بتكثيف الفينول مع الفورمالدهيد و قد توقف استعمالها في أغراض العلاج و الترميم ، و ذلك لكونها تكسب السطوح المعالجة بها لونا قاتما كريها.

⁵⁴⁵محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 101

- راتنجات اليوريافورمالدهيد: و تحضر بتكثيف البولينا و الفورمالدهيد، و هي من أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها في أغراض العلاج و الترميم.
 - راتنجات الميلامين: و تحضر بتكثيف الميلامين و الفورمالدهيد. 546

ت راتنجات الكولدسيتنج:

هي راتنجات ذات طبيعة خاصة و تصنع في درجة الحرارة العادية (23°مئوية) بنسب معينة حيث تتوقف هذه النسب و كذلك الوقت اللازم للتجمد على نوع المونيمر ونوع المجمد، و بعد التجمد لا يمكن تطرية الراتنج المتكون أو صهره بالتسخين كما أنه يصبح غير قابل للذوبان في المذيبات العضوية و تشمل راتنجات الإيبوكسي والبوليستير.

ومن مميزات راتنج الإيبوكسي أنه لاصق جيد لمعظم المواد و مقاوم للماء ، والعديد من الكيماويات و اللواصق و المقويات التي تعتمد في تركيبها على راتنجات الإيبوكسي، و هي منتشرة الاستعمال في صيانة و حفظ الأح جار حيث تستخدم في إعادة تثبيت وتجميع كتل الأحجار المكسورة و سد الشقوق بها و تقوية بنيتها الداخلية.

و من أهم رانتجات الإيبوكسي المستخدمة حاليا النوع المعروف باسم الأرالديت و هو ضمن أنواع و أصناف متعددة لها درجة لزوجة متفاوتة لاستخدامها في الأغراض المختلفة. 547

كما توجد أنواع أخرى من اللدائن الصناعية تنتج عن تحوير بعض المواد الطبيعية ، ومنها لدائن مشتقات السليلوز ، و هي مستخدمة بكث رة في مجال الصي انة و الترميم، والأنواع الشائعة الإستعمال هي:

- لدائن نترات السليلوز
- لدائن خلات السليلوز

^{212، 211،} مرجع سبق ذكره، ص 211، 212 مبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص

⁵⁴⁷ محمد (عبد الهادي محمد)، مرجع سبق ذكره، ص 101

- لدائن خلات بيوتيرات السليلوز

و رغم تميزها بالشفافية و كذا الثبات من الناحية الكيميائية ، إلا أن جميع لدائن السليلوز تتأثر بالضوء وتفقد صلابتها بمرور الوقت نتيجة لقابليته الفقد المواد الملدنة ، و من هذه الوجهة أثبتت التجارب أن لدائن خلات بيوتيرات السليلوز أكثر هذه اللد ائن احتفاظا بالشفافية و الصلابة ، و لهذا فهي أصلح هذه اللدائن لأعمال الصيانة و الترميم ، و هي تذوب في الأسيتون و التوليان و الكحول الإيثيلي. 548

3-1-2-3 تجوية اللدائن الصناعية:

اللدائن الصناعية تتحلل بفعل تأثير البيئة و العامل الأساسي في التحلل هو غاز الأكسجين، خاصة في وجود الضوء، إذ ثبت أن الأشعة فوق البنفسجية هي أخطر الإشعاعات على المواد المصنعة من اللدائن الصناعية.

و أكسدة اللدائن الصناعية يتم بأسلوبين:

- تكسر الجزيئات، و تكوين جزيئات صغيرة مؤكسدة
 - فك الإرتباط المستعرض بين السلاسل الطويلة

و تكون نتيجة هذه العمليات المعقدة ما يلي:

- تغير اللون
- فقدان قوى الشد
 - الهشاشة

و غالبا ما تصبح المواد قابلة للذوبان في الماء، و يسهل غسلها و نزحها من الأسطح الظاهرة. 549

⁵⁴⁸عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 212، 213

⁵⁴⁹

3 1 3 المسيليكونات:

تتميز السيليكونات بخواص المقويات العضوية و غير العضوي ة في نفس الوقت ، أي أن جزء منها عضوي و آخر غير عضوي ، لذلك فإن السيليكونات من الممكن أن تمثل حل وسط بين خواص كل من المقويات ال عضوية و غير العضوية عند التقوية، ومن أهم خواص السيليكونات الهامة جدا و المفيدة عند استخدامها في التقوية أنها مواد طاردة للماء، و بما أن الماء عامل أساسي من عوامل تلف المواد الأثرية ، فإن خاصية طرد الماء عامل هام يخفض معدلات تلف هذه المواد، كذلك فإن السليكونات تتأكسد بواسطة الأكسجين والضوء بصورة أكثر بطئا من راتنجات الترموسيتنج. 550

3 1 4 المقويات المؤقتة:

تستخدم المقويات المؤقتة عندما يكون المطلوب تقوية الحجر في الحال ، و لكن القرار النهائي في اتخاذ النوع الأمثل في عمليات الصيانة يجب أن يتخذ و يكون له الأولوية، وعادة تستخدم في مثل هذه الحالات أيا من راتنجات الترموبلاستيك أو راتنجا ت الترموسينج حسب الحالة التي يراها المرمم.

راتنجات الترموبلاستيك لا تتخلل مسام الحجر الصغيرة بسهولة، و ذلك لأن جزيئاتها كبيرة جدا، أيضا فإن خواصها الميكانيكية أقل من الخواص الميكانيكية لراتنجات الترموسيتنج، و بالرغم من ذلك فإن راتنجات الترموبلاستيك تتمتع بصفة العكسية حيث يمكن إذابتها و تحويلها إلى حالة السيولة باستخدام أحد المذيبات المناسبة، في حين أن راتنجات ترموسيتنج و السيليكونات، و المقهيات غير العضوية مواد غير عكسية، علاوة على ذلك فإن بعض راتنجات الترموبلاستيك و بصفة خاصة راتنجات الأكر يليك أكثر مقاومة لعملية الأكسدة.

⁵⁵⁰

و لا شك أن عملية اختيار المقوي المناسب للحجر المتحلل تظل عملية صعبة الحل في معظم الحالات، و يجب أن تتم على أسس سليمة ، و غالبا ما تتم عملية الإختبار بناءا على اختبارات التجوية المقارنة التي تتم على عينات من الأحجار، و في مثل هذه الإخ تبارات يتم عمل عينات من الأحجار ، و معالجة بعض منها بمقويات مختلفة و ترك بعضها دون علاج ، و تعريض الجميع في نفس الوقت لدورات التجوية وبعد ذلك مقارنة النتائج التي يتم الحصول عيها.

كما يعتمد اختيار نوع المقهي في بعض الأحيان على نوع الحجر ، فالحجر الرملي يفضل أن يعالج بمقويات من نوع السيليكا في حين يفضل معالجة الحجر الجيري باستخدام مقويات من نوع كربونات الكالسيوم أو كربون ات الباريوم، أما السيليكونات وراتنجات الترموسيتنج فيمكن تطبيقها على أي نوع من أنواع الحجر. 551

3 -طرق التقوية:

3 1 الإسقاء:

تسقى الكتل الحجرية بمحاليل المواد المقوية، إما باستخدام فرشاة ناعمة و مناسبة الحجم أو باستخدام مسدس رش مناسب القوة ، و في الواقع فإن درجة مسامية الأحجار سوف تتحكم في اختيار مواد التقوية و نسب تركيزها ، بل سوف تتحكم في طريقة العمل ذاتها.

و بصفة عامة فإنه يمكن استخدام محاليل المواد الآتية:

- لدائن خلات الفنيل المبلمرة الذائبة بنسبة من 3 إلى 7% في مزيج من المذيبات العضوية يتكون من الأسيتون و التوليان و خلات الأميل و الكحول الإيثيلي.
- راتنج البيداكريل الذائب بنسبة تتراوح من 3 إلى 7% في مزيج من المذيبات العضوية يتكون من الأسيتون و التوليان و البنزول و الكحول الإيثيلي.

- محلول البرالويد بنسبة تتراوح من 3 إلى 7% في مزيج من المذيبات العضوية يتكون من الأسيتون و التوليان و البنزول و الكحول الإيثيلي.
- مستحلب خلات الفنيل المبلمرة (الفينافيل) المخفف بالماء بنسبة 1/4 أو 1/5 أو 1/6 للمحجم.
- الأرالديت 335، 101، 102 بعد تخفيفه إلى النسب الملائمة بمزيج من المذيبات العضوية مكونة من الأسيتون و التوليان.
 - محلول النايلون القابل للذوبان في الكحول الإيثيلي المضاف إليه الماء بنسبة 552.

: 2 2 الحقن

تتم عملية التقوية بطريقة الحقن من خلال الشقوق و الشروخ و الفجوات الموجودة بالكتل الحجرية، و في حالة عدم وجود مثل هذه المن افذ تجهز للتقوية ثقوب رفيعة ، ويفضل أن تكون بعيدة عن النقوش و الكتابات، كما يفضل أن تتم عملية الحقن من السطوح الغير منقوشة إذا كان هذا م يسرا، و يستخدم في التقوية محاليل الم واد السابق ذكرها، ويتعين إزالة ما يخرج منها على السطوح فورا باستخدام قطعة من القطن مبللة بالأسيتون وملفوفة بقماش الشاش. 553

3 2 3 التقوية باستخدام أسياخ من الحديد:

و تتبع هذه الطريقة في حالة وجود شروخ كبيرة يخشى أن تتسبب في انفصال أجزاء الكتل الحجرية، و تتلخص هذه الطريقة في ربط الشروخ بأسياخ من الحديد، ويفضل الغير قابل للصدأ، و ذلك في ثقوب تعمل خصيصا لهذا الغرض بواسطة مثقاب

 ²⁵⁷ عبد المعز (شاهين)، مرجع سبق ذكره، ص 552

⁵⁵³نفسه، ص 212، 213

يدوي أو آلي، تثبت بأحد اللدائن الصناعية القوية مثل لدائن الإيبوكسي مخلوطا بمسحوق الحجر الذي يجري ترميمه. 554

4- الترميم:

1-4 أسس و قواعد الإستكمال للآثار:

نظرا لأهمية الإستكمال للأجزاء الناقصة فإن هذه الإجراءات من الضرور ي أن تقوم على أسس و قواعد محددة ، تلك القواعد التي أقرتها كثيرا من المؤتمرات العلمية والمواثيق الدولية و التي تكمن في:

- لا يجوز استكمال أجزاء مفقودة دون وجود نقاط إرشادية من جسم الأثر أو الإستناد إلى سند علمي أو تاريخي مؤكد و أن يكون ذلك بهدف صيانة الأثر والحفاظ عليه.
- يجب أن تدمج الأجزاء المستكملة بتوافق و تآلف مع الأثر و لكن في نفس الوقت يجب أن تكون مميزة عن الأصل، حيث أن الترميم ليس تزييفا للشواهد الفنية والتاريخية.
- يجب التوقف عن الترميم عندما يبدأ التخمين : أي أن الجزء المراد استكماله لا توجد له أي نقاط إرشادية تدل على تفاصيله أو أية وثائق أو صور أو أوصاف تاريخية.
- اعتبار كل أو معظم الأسس و القواعد التي يجب اتباعها في مجال الترميم بصفة عامة أساسا يعتمد عليه عند القيام باستكمال الأحجار الأثرية الناقصة.
- عندما يتميز الأثر بندرته و تمتعه بقيمة أثرية مميزة و عند تعذر وجود نقاط إرشادية فإنه يمكن الإعتماد على كافة الوسائل الممكنة لإ دراك حدود و تفاصيل

²⁵⁷عبد المعز (شاهین)، مرجع سبق ذکره، ص 554

الجزء الناقص من الأثر و خاصة الوثائق و الرسوم و الصور أو المصادر التاريخية أو الإستنتاج من مباني معاصرة لذلك العمل. 555

2-4 إستكمال الأجزاء الناقصة:

تعتبر عمليات الإستكمال للأجزاء الحجرية الناقصة من أهم و أدق العمليات في مجال ترميم الأحجار و ذلك نظرا لما تحققه هذه العمليات من استمرارية بقاء الأثر بتفاصيله المعمارية و الفنية ، و قد كانت هذه العملية تتم في البداية طبقا للإجتهادات الشخصية قبل أن يكون لهذه العمليات قواعدها و أسسها العلمية و التي نمت و تطورت من خلال مؤتمرات علمية و مواثيق دولية اتفق عليها و التي اتفق فيها على أن:

- الإستكمال هو أحد الوسائل الهامة لإطالة عمر الأثر الحجري ، أي القوة اللازمة للبقاء على المدى الزمني البعيد.
 - القضاء على نقاط الضعف للأثر الحجري حيث أن الأجزاء الناقصة ربما تكون في أحد أركانه السفلية إذا كان جدارا أو في منتصفه إذا كان تمثالا.
- إعطاء الأثر الحجري قوة الإحياء التاريخي من خلال شكله الأصلي سواء هيكل الأثر أم ما يحمله من زخارف و نقوش.
- و لما كان الغرض الأساسي من ترميم الآثار الحجرية هو حمايتها و الحفاظ عليها، و المبدأ الواجب التقيد به هو الحفاظ على البناء و ما به من فن معماري أو فنون زخرفية دون إدخال أي تعديل أو تجديد على الأثر سوف يغير من معالمه، ويتعارض بالتالى مع مفهوم الأصالة كثيرا أو قليلا.

⁵⁵⁵إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، 2014م، ص 162، 163

⁵⁵⁶ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 128، 129

و من هذا المفهوم برزت أمام المرممين و الأثريين قضية هامة اختلفت حيالها الآراء والإتجاهات، و هي قضية ذات شقين:

الأول: هو الإختيار ما بين ضرورة الإستكمال للأجزاء الناقصة للآثار و ما بين تركها دون استكمال.

الثاني: إذا ما تكرر القيام باستكمال الأجزاء الناقصة فكيف يتم التمييز بين الأجزاء القديمة و الأجزاء المستكملة.

و من هذا المنطلق ظهرت العديد من المدارس و الآراء التي تنادي بعضها بعدم الإستكمال تماما للأثر و البعض الآخر ينادي بالإستكمال التام لعناصر الأثر ، وبين هذين الرأيين آراء أخري.

و حلا لهذا التناقض في الآراء فإن عملية الإستكمال للآثار يفضل القيام بها متى كانت الأجزاء الناقصة معلومة في شكلها و تفاصيلها ، و متى كان استكمال الجزء الناقص يعطى للأثر قوة الإحياء الت اريخي و القوة اللازمة ل لبقاء على المدى الزمني الطويل وإظهار ما هو خفي للعين المجردة و يخدم في مجال الدراسات الأثرية.

أما من ناحية كيفية الإستكمال و التمييز بين الجزء المستكمل و الجزء الأثري فإن الأمر يختلف هنا من أثر لآخر، و غالبا ما تستكمل الأجزاء الناقصة باستخدام نفس مادة الحجر أو ما يشابهها من حيث مكوناتها المعدنية و خواصبها الطبيعية بحيث تكون مادة الإستكمال المختارة متوافقة في خواصها مع المادة الأصلية للأثر. 557

4-3- استكمال مواد البناء البسيطة:

إذا كانت العناصر الناقصة مؤلفة من مواد البناء العادية الخالية من الزخارف والنقوش كحجارة البناء، فمثل هذه الأجزاء يمكن استكمالها وفق الأصل القديم المتبقى أو

⁵⁵⁷ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 129

باستخدام نفس المواد و يفضل هنا التمييز بين القديم و الجزء المجدد و تجنب القيام بعملية تموه أو تعتيق الأجزاء الجديدة، كما يفعل بعض المرممين لإضفاء طابع الإنسجام و الوحدة على البناء المرمم، و بما أن الزمن كفيل بإزالة الفوارق فمن المستحسن كتابة تاريخ التجديد على الأقسام الجديدة في مكان مناسب، و قد يتشدد البعض و يعتبر التأريخ غير كاف لإزالة الشك فيعمد إلى تغيير طريقة نحت الحجر أو تغيير مقاييس المداميك من أجل القمييز بين القديم و المجدد. 558

4-4 ملء التجاويف و أماكن الربط المفتوحة:

الغرض من هذه العملية هو الحصول على سطح ناعم بدون شروخ أو فتحات للمحافظة على القيمة الجمالية للأثر الحجري ، و لملء الفتحات الواسعة تستخدم عجينة مناسبة و التي يجب أن يتوفر فيها قوة الإلتصاق العالية بالحجر و أن تتوافق خصائصها الفيزيائية و الميكانيكية للحجر ، و هي تتكون من مواد مالئة مثل الرمل أو حبيبات الزجاج أو مسحوق الحجر مع مواد رابطة مثل الجير أو الراتنجات الصناعية مثل مستحلبات الأكريليك و السيليكونات و لواصق الإيبوكسي.

5-تأهيل المبانى الأثرية:

لم تعد المباني الأثرية مجرد مباني مهجورة ليس لها دور في حياة المجتمع، بل إن المتخصصين في ترميم و صيانة التراث المعماري يرون أن إعادة تأهيل هذا التراث بحيث يلعب دورا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا في حياة المجتمع يضيف إلى هذا التراث قدرا كبيرا من الأهمية ، بل أن إعادة التأهيل تعتبر من أهم الوسائل في الحفاظ على هذا التراث من الإهمال و الدمار طالما أن القائمين على تنفيذ سياسة تأهيل المباني الأثرية يتمتعون بالخبرة الواسعة في هذا المجال و يتبعون الأسس و القواعد العل مية السليمة في

³⁴مبد القادر (الريحاوي)، مرجع سبق ذكره، ص 558

⁵⁵⁹ إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، مرجع سبق ذكره، ص 165

هذا الشأن و التي تحفظ لهذا التراث خصائصه و مميزاته التاريخية و الثقافية والجمالية. 560

إن من يتتبع جهود الدول المتقدمة في سبيل ترميم و صيانة تراثها المعماري يلاحظ أنها تولى موضوع تأهيل هذا التراث اهتماما خاصا و ذلك من منطلق الإتجاهات الآتية:

- أن هذا التراث يعتبر الدليل المادي الذي لا يتطرق إليه شك و الذي يبرز مدى التطور الذي حققته الشعوب في العمارة و الفنون.
- إن صيانة المباني الأثرية و الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة تنبع من تأهيلها وإزالة الغبار عنها.
- إن الهدف الأسمى من وراء تأهيل المباني الأثرية هو المحافظة على تطور الطراز المعماري و الزخرفي الذي تعكسه تلك المباني. 561
 - و يجب أن تهدف برامج تأهيل المباني الأثرية إلى تحقيق ما يلي:
- النهوض بالحرف و الصناعات و الفنون الأثرية التي كانت شائعة في العصور التي شيدت فيها تلك المباني مثل فنون نحت الأحجار و تزيينها بالزخارف النباتية والكتابية و الهندسية المختلفة.
- تهيئة بعض الأماكن المحيطة بالمباني الأثرية لكي تكون بمثابة مسارح في الهواء الطلق لعرض الفنون الإستعراضية التراثية و غيرها.
- تحويل الفراغ المحيط بالمباني الأثرية إلى مناطق خضراء بها بعض الأشجار والأزهار ما يلع ب دورا هاما في زيادة الإحساس بجمال هذه المباني في نفوس الزائرين و لا بد من أن يكون لهذه المناطق الخضراء نظام ري لا يتسبب في تلف هذه المباني.

⁵⁶⁰ إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 131

⁵⁶¹نفسه، ص 131، 132

- تزويد المناطق الأثرية بنظام إضاءة يصمم خصيصا لهذه المناطق و يختلف عن نظام الإضاءة في المناطق التي تحتوي على منشآت حيثة، بحيث تكون أعمدة الإضاءة و المصابيح الكهربائية ذات طابع كلاسيكي.
- إعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمباني الأثرية بحيث يسهل الوصول للآثار دون عناء أو مشقة و حتى لا تتحول هذه الآثار إلى مناطق منعزلة عن المدن بسبب صعوبة الوصول ليها عن طريق المواصلات. 562

⁵⁶²إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، مرجع سبق ذكره، ص 133– 135

الخلاصة:

تختلف طرق صيانة و علاج المباني الحجرية طبقا لطبيعة و نوع الأحجار المكونة للأثر، و غالبا ما نبدأ أعمال الصيانة و الترميم بأعمال التنظيف الميكانيكي أو الكيميائي أو إزالة الأملاح، لكن يجب التأكد أولا من أن حالة الحجر تسمح بذلك و بدون أن تسبب هذه الأعمال في تساقط أجزاء من الحجارة، و في مثل هذه الحالات يجب البدء بعمليات التقوية المبدئية يعقبها عمليات التنظيف و أعمال الترميم الأخرى كإكمال الأجزاء الناقصة و كذا عمليات التقوية النهائية.

لكن تبقى التدابير الوقائية أحسن طريقة لحماية المعالم الأثرية من أخطار التلف المختلفة ، حيث نخفف من تأثير هذه العوامل عن طريق زيادة مقاومة البناء و إزالة نقاط الضعف فيه كسد التشققات التي تسبب تسرب الماء و الأملاح إلى داخل المباني الأثرية، و استكمال الأجزاء الناقصة في المبنى خاصة التي تكون في الأسفل و التي تحمل ث قل المبنى أو تكون عنصرا إنشائيا هاما كالأعمدة حتى لا تسبب في انهيار المبنى بتعرضه للهزات المختلفة.

الخاتمة:

تلعب العوامل الفيزيوكيميائية و الميكانيكية و البيولوجية دورا هاما في تلف الآثار الحجرية، و تشمل العوامل الفيزيوكيميائية على الرطوبة و الحررة و الرياح و الأملاح والتلوث حيث تعمل هذه العناصر متكاملة في إحداث تلف على الآثار، أما العوامل الميكانيكية فتشمل على الرياح و الإهتزازات و الزلازل بالإضافة إلى العامل البشري نتيجة لقلة الوعي بقيمة هذه المباني الأثرية فيعمد الزوار إلى الكتابة عليها بمختف الدهانات والمشي فوقها و غيرها من السلوكات التي تؤثر على تلك المباني، أما عوامل التلف البيولوجية فتشمل على الكائنات الحية الدقيقة و النباتات و الحيوانات و غيرها.

و عند إجراء عمليات الحفظ و الترميم على المباني الأثرية لا بد من البدء بدراسة شاملة للعوامل البيئية المحيطة بالأثر حتى تقدم للقائمين بأعمال الصيانة فكرة واضحة عن عوامل التلف وتأثيرها و بالتالي إختيار المواد و الطرق المناسبة التي ستستخدم في العلاج، و تتلخص أعمال الصيانة و الترميم في كل من التنظيف و هو من الوسائل السهلة و الفعالة للمحافظة على الآثار و إرجاعه إلى رونقه و بهائه حيث يستخدم فيه مواد و طرق عديدة من أجل إزالة مختلف الإتساخات و الأثرية و الترسبات المتراكمة على السطح، و يعد النسف الدقيق من أهم الطرق المستعملة للتنظيف نظرا لاستخدامه لحبيبات ذات قساوة مختلفة حسب متطلبات العمل و بالتالي نتجنب اس تعمال الماء الذي يؤثر سلبا على الحجر، بعده تأتي عملية إزالة الأملاح بشرط أن لا تسبب في انهيار بنية الحجر وكذالك القضاء على مصدرها حتى لا ترجع ثانية، كما تعد عمليات التقوية من المراحل الهامة في أعمال الصيانة حيث تعمل على ربط حبيبات الأحجار التالفة، و أخيرا المراحل الهامة في أعمال الصيانة حيث تعمل على ربط حبيبات الأحجار التالفة، و أخيرا تأتي مرحلة الترميم التي تشمل استكمال الأجزاء الناقصة حتى نحافظ على هذه الآثار التاريخية لأطول فترة ممكنة.

فهرس أشكال الباب الثالث

الصفحة	العنوان	رقم الشكل
281	ميكانيكا نمو البلورة الملحية في عمق الحجر و بالقرب من	50
	السطح	
305	الحالات المختلفة للجدران التي تأثرت بالزلازل	51
309	مخطط يمثل أماكن التخريب البشري على شكل حفر داخل	52
	الضريح الملكي الموريطاني	
336	الإضرار بالأساسات	53
384	مقاومة المقويات غير العضوية لعامل القدم و عدم مقاومتها	54
	للصدمات الميكانيكية	
385	مقاومة المقويات العضوية للصدمات الميكانيكية و عدم	55
	مقاومتها لعامل القدم	

فهرس صور الباب الثالث

الصفحة	العنوان	رقم الصورة
283	تقشر سطح الحجر لاحتوائه على الطين	35
311	استعمال الإسمنت في الضريح الملكي الموريطاني	36
323	تقشر السطح	37
324	تقشر السطح في ضريح الخروب	38
324	تقشر السطح في الضريح الملكي الموريطاني	39
325	تقشر السطح في ضريح إمدغاسن	40
325	تفتت الصخر	41
325	تفتت الحجر في الضريح الملكي الموريطاني	42
326	تفتت الحجر في ضريح إمدغاسن	43
326	نمو النباتات	44
326	نمو النباتات في الضريح الملكي الموريطاني	45
327	نمو النباتات في ضريح الخروب	46
327	نمو النباتات في ضريح إمدغاسن	47
327	الأشنات	48
327	نمو الأشنات في الضريح الملكي الموريطاني	49
328	نمو الأشنات في ضريح الخروب	50
328	نمو الأشنات في ضريح إمدغاسن	51
329	الطحالب	52
329	نمو الطحالب في الضريح الملكي الموريطاني	53
329	نمو الطحالب في ضريح إمدغاسن	54

330	انتشار العفن	55
330	انتشار العفن في الضريح الملكي الموريطاني	56
331	تشقق الصخر	57
332	التشققات في الضريح الملكي الموريطاني	58
332	التشققات في ضريح الخروب	59
332	التشققات في ضريح إمدغاس	60
333	تجوف الصخر	61
333	التجوف في الضريح الملكي الموريطاني	62
333	التجوف في ضريح الخروب	63
333	التجوف في ضريح إمدغاسن	64
334	تخشن السطح	65
334	تخشن السطح في الضريح الملكي الموريطاني	66
335	تخشن السطح في ضريح الخروب	67
335	تخشن السطح في ضريح إمدغاسن	68
337	تغير اللون	69
337	تغير اللون في الضريح الملكي الموريطاني	70
337	تغير اللون في ضريح الخروب	71
337	تغير اللون في ضريح إمدغاسن	72
338	الطفح الملحي	73
338	الطفح الملحي في الضريح الملكي الموريطاني	74
338	الطفح الملحي في ضريح إمدغاسن	75
339	الكتابة على الحجر عن طريق الخدش	76

339	الكتابة على الحجر باستعمال الألوان	77
340	الكتابة على الحجر بالخدش في الضريح الملكي الموريطاني	78
340	الكتابة على الحجر بالألوان في الضريح الملكي الموريطاني	79
340	الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح الخروب	80
340	الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح الخروب	81
340	الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح إمدغاسن	82
340	الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح إمدغاسن	83
341	فقدان جزء من المبنى	84
341	فقدان الباب الوهمي الجنوبي الضريح الملكي الموريطاني	85
341	فقدان الجزء العلوي في ضريح الخروب	86
341	فقدان بعض حجارة البناء في ضريح إمدغاسن	87
353	الأنابيب البلاستيكية و الإبر المثبتة على الجدران	88
354	طريقة الحقن	89
368	التنظيف بطريقة النسف الدقيق	90

قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية:

- 1 إجراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 2012م.
 - 2 إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، 2014م.
- 3 خالد (غيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، علم الآثار و صيانة الأدوات و المواقع الأثرية و ترميمها، تعريب: خالد (غنيم)، بيسان للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 2002م.
- 4 رابح (لحسن)، أضرجة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م، دار الأهم الأضرجة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م، دار هومة، الجزائر، 2002م.
- 5 عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية ، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، دون تاريخ.
- 6 عبد القادر (الريحاوي)، المباني التاريخية، حمايتها و طرق صيانتها ، منشورات المديرية العامة للآباتو و المتاحف، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1972م.
- 7 عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف ، مطبعة الحضري ، الإسكندرية، 2005م.
- 8 عبد الله يوسف (الغنيم)، الموسوعة الجيولوجية، ج 2، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى، الكويت، 1998م.
 - 9 عبد القادر (دحدوح)، <<أثر العوامل البشرية في تلف المعالم و المواقع الأثرية>>، مجلة آثار العدد 07، جامعة الجزائر 2008م، 127- 170.

- 10 كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، أساسيات ترميم الآثار ، ترجمة الزهراني (عبد الناصر بن عبد الرحمن)، جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربية السعودية، 2006م.
- 11 محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دون تاريخ.
- 12 مرفت (ثابت صليب)، <u>تأثير المياه الجوفية على المباني الأثرية</u>، الطبعة الأولى، الدار العالمية للنشر و التوزيع، الجيزة، 2008م.
- 13 منير (بوشناقي)، الضريح الملكي الموريطاني ، تعريب عبد الحمي د (حاجيات)، الجزائر، 1979م.
- 14 مسعود (حميان) وآخرون، المسرد المصور الأنماط تلف الحجارة ، النسخة الإنجليزية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2016.

قائمة المصادر و المراجع باللغة الأجنبية:

- 15- Bromblet (PH), <u>guide sur les techniques de</u> <u>conservation de la pierre</u>, 2010
- 16- Bromblet (Ph), <u>Guide « Altérations de la pierre »</u>, 2010.
- 17- Caneva (G), Salvadori (O), "altération biologique de la pierre" dans: La dégradation et la conservation de la pierre, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985.
- 18- Torraca (G), <u>matériaux de construction poreux</u>, ICCROM, Italie, 1986.
- 19- Torraca (G)," l'état actuel des connaissances sur les altérations des pierres : causes et méthodes de traitement", dans: matériaux et constructions, vol.7, N 42, 1974

الباري التعليال و التعلياتي و التعلياتي الباريد التعلياتي و التعل

البابد الرابع: الجانب الميداني و التطبيقي

مقدمة

الغدل الأول: الجاذب الميداني و التطبيعي للضريع الملكي الموريطاني

تمهيد

أولا: العمل الميداني

- 1 وصف الضريح
- 1 1 الواجهة الشرقية
- 1 2 الواجهة الجنوبية
- 1 3 الواجهة الغربية
- 1 4 الواجهة الشمالية
- 2 تشخيص مظاهر التلف على الضريح
 - 1 2 ضمو النباتات
 - 2 2 الطحالب و الأشنات
 - 3 2 تشقق الحجارة
 - 2 4 تفتت و تأكل الحجارة
 - 5 2 خشن السطح
- 2 6 الحفريات العشوائية والترميم الخاطئ
 - 7 2 الكتابة على الحجارة
 - 2 8 تغير اللون
 - 9 2 قزهر الأملاح
 - ثانيا: العمل التطبيقي
- 1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع

- 1 1 التعريف بجهاز القياس
- 2 1 تثبيت أجهزة القياس بالموقع
 - 3 1 Hنتائج المتحصل عليها
 - 2 -التحاليل المخبرية
 - 2 1 اختيار العينات من الموقع
 - 2 2 التحاليل المخبرية
 - 3 -تحليل النتائج

الخلاصة

الغدل الثاني الجانب الميداني و التطبيقي لدريع الدروب

تمهيد

- أولا: العمل الميداني
- 1 وصف الضريح
- 1 1 الواجهة الشرقية
- 1 2 الواجهة الجنوبية
- 3 الواجهة الغربية
- 1 4 الواجهة الشمالية
- 2 تشخيص مظاهر التلف على الضريح
 - 2 1 ضمو النباتات
 - 2 2 الطحالب و الأشنات
 - 3 2 نتشقق الحجارة
 - 2 4 تفتت و تأكل الحجارة
 - 2 5 تخشن السطح

- 6 2 الكتابة على الحجارة
 - 7 2 غير اللون

ثانيا: العمل التطبيقي

- 1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوية في الموقع
 - 1 تثبيت أجهزة القياس بالموقع
 - 1 كانتائج المتحصل عليها
 - 2 التحاليل المخبرية
 - 2 1 الحتيار العينات من الموقع
 - 2 2 التحاليل المخبرية
 - 3 تحليل النتائج

الخلاصة

الغدل الثالث الجاذب الميداني و التطبيقي لدريع المدغاسن

تمهيد

- أولا: العمل الميداني
- 1- وصف الضريح
- 1 + الواجهة الشرقية
- 1 2 الواجهة الجنوبية
- 1 Helجهة الغربية
- 1 4 الواجهة الشمالية
- 2 تشخيص مظاهر التلف على الضريح
 - 1 2 ضمو النباتات
 - 2 2 الطحالب و الأشنات


- 2 3 تشقق الحجارة
- 2 4 تفتت و تآكل الحجارة
 - 5 2 خشن السطح
- 6 2 الحفريات العشوائية والترميم الخاطئ
 - 7 2 الكتابة على الحجارة
 - 2-8-تغير اللون

ثانيا: العمل التطبيقي

- 1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع
 - 1 تثبيت أجهزة القياس بالموقع
 - 1 كانتائج المتحصل عليها
 - 2 التحاليل المخبرية
 - 2 1 الختيار العينات من الموقع
 - 2 2 التحاليل المخبرية
 - 3 تحليل النتائج

الخلاصة

الخاتمة



مقدمة:

إن الإعتماد على المصادر و المراجع وحدها في البحث العلمي لا يكفي لتحقيق الهدف المنشود من الدراسة و لذلك توجب علينا الإستعانة بالجانب التطبيقي الذي يعتبر تكملة للجانب النظري و تتمة له، و هذا سيتحقق بالزيارات الميدانية للمواقع المدروسة للوقوف على حالة حفظها و مدى الضرر الذي لحق بها و من ثم تشخيص مظاهر التلف عليها، بالإضافة إلى أخذ عينات من م ادة البناء و القيام بتحليلها للتعرف على نوعها وخصائص كل عينة.

و قد راعينا في اختيارنا للنماذج التطبيقية أن تتواجد في مناطق مختلفة من ناحية الظروف الطبيعية وبذلك وقع اختيارنا على الضريح الملكي الموريطاني الذي يشرف على الساحل، وضريحي الخروب و إمدغاسن اللذان يتواجدان في مناطق داخلية و ذلك للأسباب التالية:

- أن كل نموذج يمثل ظواهر تلف مختلفة رغم استعمال نفس مادة البناء و هي الحجر الجيري.
- أن معظم هذه المواقع تعاني نقص في الصيانة الدورية و التهميش، و نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تقديم بعض الحلول ووصف و تشخيص مظاهر التلف عليها، للخروج بمقارنة حالة حفظ هذه المعالم و استنتاج مدى تأثير العوامل الطبيعية المحيطة بالأثر عليه.
 - اشتمال هذه الأضرحة الجنائزية على عناصر معمارية مشتركة كالأعمدة والأبواب الوهمية و غيرها.

و بهذا كانت إشكاليات هذا الباب كالآتي:

-ما هي حالة حفظ الأضرحة و ما أهم مظاهر التلف عليها؟

- هل الحجارة الجيرية المستعملة في بناء هذه الأضرحة الثلاثة لها نفس الخصائص؟
 - -ما هي خصوصية المناطق المدروسة طبيعيا؟

و للإجابة على هذه الأسئلة و أخرى قمنا بتقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، مقدمة وخاتمة.

المقدمة: عرفنا فيها بمحتوى الباب.

الفصل الأول: الجانب الميداني و التطبيقي للضريح الملكي الموريطاني.

الفصل الثاني: الجانب الميداني و التطبيقي لضريح الخروب.

الفص الثالث: الجانب الميداني و التطبيقي لضريح المدغاسن.

الخاتمة: حوصلة لأهم النتائج التي توصنا إليها.

الغدل الأول: الجانب الميداني و التطبيقي للضريع الملكي الموريطاني

تمهيد

أولا: العمل الميداني

- 1 وصف الضريح
- 2 تشخيص مظاهر التلف على الضريح

ثانيا: العمل التطبيقي

- 1 قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع
 - 2 التحاليل المخبرية
 - 3 تحليل النتائج

الخلاصة

تمهيد:

يقع الضريح الملكي الموريطاني في أعلى قمة تشرف على الساحل و هذا ما جعله عرضة إلى التأثرات المختلفة كالأملاح التي تحملها الرياح مع بخار الماء بالإضافة إلى نمو النباتات بين حجارة البناء نظرا لتوفر المناخ المناسب لها، و نقدم في هذا الفصل وصفا لهذا الضريح للتعرف على حالة حفظه و مدى الضرر الذي أصاب مختلف أجزائه وتشخيص مظاهر التلف عليه، كما قمنا بقياس كل من درجات الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع في فترات مختلفة من السنة باعتبار الرطوبة من أهم عوامل تلف المباني الحجرية، و أخيرا التحاليل المخبرية لعينات من ح جارة البناء للتعرف على خصائصها الفيزيائية و الكيميائية وكذا التركيبة المعدنية لها.


أولا: العمل الميداني:

1- وصف الضريح:

لا يزال الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا يحتفظ بشكله العام رغم التهدم الذي طرأ على بعض أجزائه سواء على مستوى القاعدة المربعة، الجزء الأسطواني أو الهرم المدرج، ولغاية اليوم لا يزال يستقطب السياح من كافة المناطق سواء من داخل الوطن أو خارجه، رغم الغموض الذي يبقى يخيم عليه حول تأريخه و الشخصية المدفونة فيه و هذا ما سبب في اختلاف الآراء سواء عند الباحثين أو عامة الناس، و تختل ف حالة الحفظ في الأجزاء المختلفة للضريح حسب تعرضها لعوامل التلف المختلفة خاصة و أنه قد بني بأعلى قمة في المنطقة و بهذا فهو عرضة للتيارات البحرية التي تأتي بها الرياح محملة بالأملاح و كذا بخار الماء.

1 1 الواجهة الشرقية:

حالة الحفظ جيدة مقارنة بالواجهات الأخرى كما توضحه الصورة رقم (91)، ما عدا التهدم الذي يظهر على مستوى الهرم المدرج نتيجة للقصف الذي تعرض له الضريح.



الصورة رقم (91): الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2013م)

أ القاعدة:

لا تزال أغلب حجارتها في أماكنها وتحتفظ بتماسكها فيما بينها، و كذا زوايا القاعدة محتفظة بحجارتها أيضا، كما توضحه الصورة رقم (92)، و قد وضعت فوق هذه القاعدة بعض الحجارة المتساقطة من الضريح أغلبها قواعد الأعمدة المتواجدة بالجزء



الصورة رقم (92): القاعدة المربعة في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

كما نجد في هذه الواجهة أيضا المدخل الحقيقي المتواجد على مستوى القاعدة الموضح في الصورة رقم (93) و قد تم غلقه من طرف المسؤولين بباب حديدي لدواعي أمنية.





ب - الجزء الأسطواني:

يتميز هذا الجزء بوجود أعمدة ذات طراز أيوني، لا تزال تحتفظ بالزخارف المتواجدة على تيجانها، أغلب هذه الأعمدة في حالة حفظ جيدة أي أنها احتفظت بشكلها الأصلي، و يتميز هذا الجزء أيضا بوجود الباب الوهمي الشرقي و هو الباب الوحيد في الضريح الذي لا يزال يحتفظ بالزخرف الناتئ الشبيه بالصليب كما توضحه الصورة رقم (94) و كذا الزخرفة المتواجدة بأعلى هذا الباب الوهمي و الموضحة في الصورة رقم (95 و تظهر على الجدار آثار نزع مشابك الرصاص و بالتالى نقص الإلتحام و الترابط بين حجارة البناء.



الصورة رقم (94): الباب الوهمي الشرقي للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014 م)



الصورة رقم (95): الزخرفة المتواجدة أعلى الباب الوهمي الشرقي للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

ت -الهرم المدرج:

يلاحظ في هذا الجزء فقدان العديد من حجارة الأدراج، ما جعل الأتربة تتجمع في هذه الأماكن ما ساعد على نمو النباتات بكثرة و بالتالي زيادة الشروخ و انفصال الحجارة عن بعضها البعض.

كما تتميز هذه الواجهة بوجود المبنى الأمامي الموضح في الصورة رقم (96) الذي لاتزال بعض حجارته في مكانها.



الصورة رقم (96): المبنى الأمامي للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

1 2 الواجهة الجنوبية:

حالة الحفظ سيئة كما توضحه الصورة رقم (97)، فهناك تهدم واضح و كبير على مستوى الجزء الأسطواني و الهرم المدرج.



الصورة رقم (97): الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

أ- القاعدة:

لاتزال مداميك القاعدة واضحة في هذه الواجهة رغم فقدان بعض حجارتها

ب- الجزء الأسطواني:

يتميز هذا الجزء بوجود باب وهمي يتجه نحو الجنوب، لكن للأسف قد تعرض هذا الباب للكسر و لم يبقى منه شيء، حيث حفر م نه نفق يصل إلى الرواق المستدير، و

هذا الباب أيضا تم غلقه من طرف السلطات المعنية لم نع الأشخاص من الدخول إلى الضريح، الأعمدة جميعها تفتقد إلى جزئها العلوي كما توضحه الصورة رقم (98)، و كذا يلاحظ فقدان عدد كبير من الحجارة في هذا الجزء م ن الضريح، حيث نجد بعضها مترامية حوله إذ لم يعاد وضعها في مكانها خلال عمليات الترميم كما هو موضح في الصورة رقم(99)، والبعض الآخر أخذه سكان المنطقة لاستغلاله في حاجاتهم الخاصة، ويلاحظ أيضا في هذا الجزء فراغات بين حجارة البناء ناتجة عن نزع مشابك الرصاص التي كانت تضمن شد البناء مع بعضه البعض.



الصورة رقم (99): حجارة البناء المنتشرة حول الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)




الصورة رقم (98): الأعمدة المتواجدة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

ت الهرم المدرج:

لم يسلم بدوره من التخريب الذي سببته الظروف الطبيعية خاصة ، ما أدى إلى فقدان العديد من الحجارة.

1 3 الواجهة الغربية:

حالة الحفظ سيئة مقارنة بالواجهات الأخرى كما توضحه الصورة رقم (100)، إذ هناك تهدم واضح في كل أجزاء الضريح ابتداءا من القاعدة وصولا إلى الهرم المدرج.



الصورة رقم (100): الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

أ القاعدة:

فقدت العديد من الحجارة خاصة المداميك الأولى المشكلة لها كما توضحه الصورة رقم (01).



الصورة رقم (101): القاعدة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

ب - الجزء الأسطواني:


معظم الأعمدة فقدت أجزاءها و كذا الباب الوهمي الغربي قد فقد جزءه العلوي، كما يلاحظ فقدان عدد كبير من الحجارة ما شكل فراغات في المبنى و بالتالي احتمال كبير في سقوط الأجزاء التي تكون في الأعلى نظرا للثقل الكبير لهذه الصخور.

ت الهرم المدرج:

تعرض لفقدان عدد كبير من حجارته.

1 4 الواجهة الشمالية:

حالة الحفظ متوسطة كما توضحه الصورة رقم (102)، ما يميز هذه الواجهة هو تلون الحجارة باللون الأبيض نتيجة تبلور الأملاح كون هذه الواجهة مقابلة للبحر، وكغيرها من الواجهات تتميز بفقدان الترابط بين عناصر البناء نتيجة نزع المشابك.



الصورة رقم (102): الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

أ القاعدة:

لا تزال أغلب حجارتها في أماكنها كما توضحه الصورة رقم (103).



الصورة رقم (103): القاعدة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

ب الجزء الأسطواني:

يتميز هذا الجزء بوجود باب وهمي يتجه شمالا و هو لا يزال في حالة حفظ جيدة، بعض الأعمدة لا تزال كاملة في حين البعض الآخر فقد أجزاء منه.

ت الهرم المدرج:

يلاحظ فيه فقدان العديد من الحجارة، ما سهل نمو النباتات في أماكنها.

2 -تشخيص مظاهر التلف على الضريح:

يتوافد على الضريح العديد من الزوار و السياح يوميا، بالإضافة إلى الأفواج المدرسية و الجامعية و هذا لأغراض مختلفة سواء للاستمتاع بالموقع الإستراتيجي للضريح أو للبحث و التمعن في الآثار التاريخية و التعرف على مخلفات الحضارات السابقة، ورغم هذا فلم يتلقى هذا الضريح الاهتمام الكافي و العناية اللازمة، فنرى

الأعشاب تحيط به من جميع النواحي و صعود الزائرين إلى أعلى الضريح دون مراقبة صارمة من طرف أعوان الأمن الم كلفين بالمراقبة على مستوى القبر ، و أهم مظاهر التلف التي تظهر واضحة على الضريح نلخصها فيما يلي:

2 1 نمو النباتات:

يلاحظ نمو النباتات بكثرة بين حجارة الضريح كما توضحه الصور رقم (104، 105، 106، 107)، خاصة في القاعدة و الهرم المدرج، و هذا نتيجة وجود فراغات بين الحجارة حيث تمتلئ بالأتربة و حبوب الطلع التي تحملها الرياح ، و كذا لمناخ المنطقة الذي يتميز بوفرة الأمطار ، و تتمثل هذه النباتات في الحشائش و النباتات الشوكية و كذا الشجيرات الصغيرة مثل التين، و هذه النباتات تؤثر على تماسك حجارة الضريح و تساهم في تحلل الحجر الكلسي بفعل إفرازات جذورها.





صورة رقم (105): نمو النباتات فب الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (104): نمو النباتات في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)





صورة رقم (107): نمو النباتات على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (106): نمو النباتات على الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

الملاحظ من خلال الصور و كذا الزيارة الميدانية أن الواجهتين الشمالية و الغربية أكثر عرضة للإستيطان البيولوجي ، حيث تنتشر النباتات بأنواعها على الخصوص في القاعدة الهرم المدرج.

2 2 الطحالب و الأشنات:

تتتثر بكثرة على حجارة الضريح نظرا لتوفر ظروف معيشتها مثل الرطوبة، وتكون الطحالب خضراء اللون في فصل الشتاء كما توضحه الصورة رقم (108)، و تميل إلى السواد في الفصول الحارة و هي متواجدة بكثرة على مستوى الواجهة الشمالية، أما الأشنات فتأخذ ألوانا عديدة كالأبيض و الأصفر والأسود و حتى الرمادي كما توضحه الصور رقم (109، 110، 111، 112)، و نجده ا منتشرة على كافة واجهات الضريح، لكنها تكثر في الواج هتين الغربية و الشمالية، خاصة على مستوى قاعدة الضريح، هذه النباتات المجهرية تعمل على حجب السطح الخارجي بالإضافة إلى أنها توثر على الحجارة بفعل إفرازاتها الحمضية.



صورة رقم (108): الطحالب على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2013م)





صورة رقم (110): الأشنات على الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (109): الأشنات على الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)





صورة رقم (112): الأشنات على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (111): الأشنات على الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

2 تشقق الحجارة:


هذه التشققات واضحة يمكن رؤيتها بالعين المجردة كما توضحه الصور رقم (113، 114، 115، 116) وهي مختلفة فهناك العريضة والضيقة و كذا المجهرية البعض منها عمودية و الأخرى أفقية، تنتج هذه التشققات عن عوامل التلف المختلفة فقد تكون نتيجة الأحمال الثقيلة أو الأملاح و الماء الذي يتجمد داخل المسامات فيزداد حجمه و يسبب ضغوط على الحجر وبالتالي تشققه، هذه الش قوق تزداد اتساعا بتكرار العملية ، والنباتات بدورها تساهم في تشقق الحجر بفعل جذورها و لهذا يجب استئصالها كلما نمت و ظهرت بين حجارة الضريح.




صورة رقم (114): تشقق الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)



صورة رقم (113): تشقق الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)



صورة رقم (116): تشقق الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (مارس2015م)



صورة رقم (115): تشقق الحجارة في الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (مارس2015م)

2 4 تفتت و تآكل الحجارة:

تتآكل الحجارة و تصبح سهلة التفتت بفعل عوامل مختلفة كالرياح و الأمطار التي لها تأثير ميكانيكي و كيميائي حيث تكون حمضية بفعل الغازات الملوثة، و بهذا يصبح السطح غير مستو كما توضحه الصور رقم (117، 118، 119، 120)، و بتفتت

الحجر ينقص حجمه ويتغير شكله ما يحدث فراغات بين أجزاء المبنى و بالتالي احتمال سقوط الحجارة التي تكون في الأعلى.



صورة رقم (118): تفتت الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)



صورة رقم(117): تفتت الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)



صورة رقم(120): تآكل الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)



صورة رقم(119): تآكل الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

2 تخشن السطح:

يصبح سطح الحجر خشن كما توضحه الصور رقم (121، 122، 123، 124) نتيجة عوامل تلف عديدة نذكر منها الرياح التي غالبا ما تحمل معها الغبار وكذا مياه الأمطار، و كذا تزهر الأملاح على السطح و بالتالي تقشر الطبقة الخارجية للحجر، وهذه الظاهرة نجدها منتشرة على كافة حجارة الضريح.



صورة رقم (122): تخشن السطح في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (121): تخشن السطح في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)





صورة رقم (124): تخشن السطح في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (123): تخشن السطح في الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

2 6 الحفريات العشوائية والترميم الخاطئ:

يتجسد الترميم الخاطئ في الضريح الملكي الموريطاني في عدة أوجه نذكر منها:


- استعمال مونة الإسمنت لملئ الشقوق العريضة كما توضحه الصورة رقم (125).
 - استعمال الحديد في بعض أجزاء البناء كما توضحه الصورة رقم (126).

و لقد أجريت العديد من الحفريات العشوائية في الضريح في فترات مختلفة مما سبب في تهديم بعض أجزائه سواء في الجزء الداخلي أو في الهيكل الخارجي على مستوى الباب الوهمي الجنوبي كما توضحه الصورة رقم (127).



صورة رقم (126): استعمال الحديد في الترميم في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (125): استعمال الإسمنت في الترميم في الضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2013م)





2 7 الكتابة على الحجارة:

ككل المواقع الأثرية المفتوحة أمام الجمهور تكثر على حجارة الضريح كتابات مختلفة باللغات الأجنبية و العربية، أغلبها أسماء للأشخاص أو حروف، و قد استعمل لذلك مواد مختلفة كالأقلام و الأصبغة بأنواعها كما توضحه الصور رقم (128، 129، لذلك مواد مختلفة كالأقلام على السطح بواسطة أداة حادة كما هو موضح في الصور رقم (131، 133، 134، 135).





صورة رقم (129): الكتابة على الحجارة بالأقلام بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (128): الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2013م)





صورة رقم (131): الكتابة على الحجارة بالأقلام بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (130): الكتابة على الحجارة بالأقلام بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)





صورة رقم (133): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)

صورة رقم (132): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)



صورة رقم (135): الكتابة بالخدش على الحجارة بالمواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2014م)


صورة رقم (134): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

2 8 تغير اللون:

نلاحظ اختلاف في لون الحجر الذي بني به الضريح فالأجزاء التي تكون محمية من الأمطار لازالت تحتفظ بلونها الذي يميز الحجر الكلسي، أما الأجزاء المعرضة للأمطار مثل القاعدة و الهرم المدرج فقد أصبح لونها يميل إلى الأسود كما توضحه الصورة رقم (136، 137، 138، 139)، هذه بالإضافة إلى تأثير التلوث الجوي على


لون الحجارة، فقد فتحت العديد من الطرقات بالقرب الضريح، أما الواجهة الشمالية المقابلة للبحر فقد اكتسبت حجارتها باللون الأبيض الذي يرجع إلى الأملاح التي حملتها الرياح وترسبت على الضريح كما توضحه نفس الصور.






صورة رقم (136): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2013م)






صورة رقم (137) : إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)





صورة رقم (138): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)







صورة رقم (139) : إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

2 9 تزهر الأملاح:

بحكم موقع الضريح الملكي الموريطاني القريب من البحر فهو عرضة إلى الأملاح التي تحملها الرياح مع بخار الماء و من ثم تتبلور على سطح الحجر أو بالقرب منه وهذا ما تبينه الصور رقم (140، 141، 142، 143).





صورة رقم (141): الأملاح بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (140): الأملاح بالواجهة الشهقية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)





صورة رقم (143): الأملاح بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

صورة رقم (142): الأملاح بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

ثانيا: العمل التطبيقى:

1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع:

لقد استعملنا أجهزة خاصة لنتمكن من التعرف بالتقيق على تغيرات درجات الحرارة والرطوبة النسبية في الموقع.

1 1 التعريف بجهاز القياس:

الجهاز المستعمل هو زر الرطوبة و الحرارة (thermo-hygro button)، و هو جهاز دقيق جدا و حساس لتغيرات المناخ ، صغير الحجم و يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية أحدها هو الزر شكله دائري له جهتين إحداهما حساسة لتغيرات المناخ ، و الجزء الثاني هو الحامل كما هو موضح في الصورة رقم (144) ، و قد صنع الحامل من مادة البلاستيك نقوم بتثبيت الزر عليه ثم نثبته بدوره في المكان المراد أخذ القياسات فيه باستعمال براغي مناسبة ، أما الجزء الثالث فهو جهاز القراءة و هو يعمل بتوصيله بجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على البرنامج الخاص بهذه الأزرار كما هو موضح في الصورة رقم (145) ، ثم نثبت الزر علية في بداية التجربة لغرض برمجتها لأخذ القياسات، و في نهاية العمل لغرض قراءة النتائج المتحصل على يها و التي تعطى على شكل أرقام ومنحنيات.

- و من أهم الخصائص التقنية لهذه الأزرار نذكر:
- عمر البطارية الإفتراضي يصل إلى 10 سنوات.
 - له ذاكرة مجانية لتخزين البيانات.
- قياس درجات الحرارة التي تتراوح بين 20- و +85°م
 - قياس نسبة الرطوبة بين 0 و 100%
 - 0.5 أو 0.1 (Resolution) و دقة القياسات
 - عدد القياسات 4096 أو 8192

- القياسات تكون من ثانية إلى 273 ساعة
- يتم حفظ كل هذه الملومات و تخزينها في الذاكرة المحمية لها.



صورة رقم (145): جهاز القراءة عن الطالبة



صورة رقم (144): جهاز قياس الرطوية عن الطالبة

2 تثبيت أجهزة القياس بالموقع:

هذه التجربة تتمثل في تثبيت أزرار الرطوبة و الحرارة على الضريح الملك ي الموريطاني وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: برمجة أزرار الرطوبة و الحرارة:

في هذه المرحلة قمنا ببرمجة الأزرار في جهاز الكمبيوتر بحيث حددنا:


- الوقت الذي تبدأ فيه الأزرار بالقياس و الذي حددناه ب 15 يوم بعد البرمجة حتى يتسنى لنا التنقل إلى الموقع لتثبيت الأزرار.
- الوقت الذي تتوقف فيه القياسات و الذي حددناه بشهر واحد بحيث اخترنا شهر من فصل الصيف و شهر من فصل الشتاء نظرا لعدم توفر الأمن لضمان بقاء الأجهزة في أماكنها.

- تحديد دقة القياس و قد اخترنا أدقها و تقدر بـ 0,1.
- تحدید الزمن بین قیاس و آخر و کان بتسجیل قیاس في کل 30 دقیقة على مدار الشهر.

المرحلة الثانية: تثبيت الأزرار في الموقع:

و نلخصها فيما يلي:

- تثبيت الزر على الحامل بواسطة شريط لاصق مع تسجيل رقم الزر على الشريط
- تحديد أماكن وضع الزر حسب الموقع و بالنسبة للضريح الملكي الموريطاني وضعنا الزر في الواجهة الشمالية المقابلة للبحر.
- تثبيت الور على الحجارة كما توضحه الصورة رقم (146)، و لسه ولة تثبيتها و عدم إتلاف الحجارة اخترنا أماكن بها شقوق حتى يسهل إدخال البراغي فيها.



صورة رقم (146): الزر المثبت في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني عن الطالبة (2015م)

المرحلة الثالثة: قراءة النتائج:

بعد شهر من وضع الأجهزة في الموقع تم نزعها ثم وضعناها في جهاز القراءة الموصول بالكمبيوتر لقراءة النتائج المتحصل عليها.


1 3 النتائج المتحصل عليها:

تم تثبيته في الواجهة الشمالية على مستوى الهرم المدرج و هي مقابلة للبحر والملاحظ أن هذه الواجهة لا زالت تحتفظ بأغلب حجارتها لكنها متأثرة بأملاح البحر ما يفسر تغير لون الحجارة إلى الأبيض.

أ - الزر المثبت خلال فصل الصيف:

النتائج المتحصل عليها من خلال هذا الزر كانت كالآتى:

- بداية القياس: يوم 1 جويلية 2015م على الساعة 00:04 ليلا
- نهاية القياس: يوم 31 جويلية 2015 م على الساعة 23:24 ليلا.
- أعلى درجة حرارة سجلت يوم 29 جويلية 2015م على الساعة 13:34 و تقدر بـ (43,4 م. م. 43,4 م. الماعة 13:34 م. الماعة 13:44 م.
- أدنى درجة حرارة سجلت يوم 10جويلية 2015م على الساعة 66:34 و تقدر ب 20,7م
 - معدل درجات الحرارة خلال الشهر: 27,3°م.
- أعلى نسبة رطوبة سجلت في يوم 03 جويلية 2015م على الساعة 06:34 و هي تقدر بـ100 %، و قد سجلت أيضا يومي 13 و 19 من هذا الشهر.
- أدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 06 جويلية 2015م على الساعة 19:04 و هي تقدر ب 18% ، و كذا يوم 07 من نفس الشهر على الساعة 13:04.
 - معدل الرطوبة النسبية خلال شهر جويلية 2015م يقدر ب 66 %. و النتائج المحصل عليها ممثلة على شكل منحنيات بيانية في الشكل رقم (56).



شكل رقم (56): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال فصل الصيف في الضريح الماكي الموريطاني

و فيما يلي جدول رقم (30) و الذي يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في الضريح الملكي الموريطاني.

جدول رقم (30): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في الضريح الملكي الموريطاني.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم(°م)	(°م)	(°م)	الأيام
23,9	40	27,9	31,7	2015/07/01
23,7	30	22,9	27,8	2015/07/02
21	35,1	25,1	28,6	2015/07/03
22,7	31,3	25,5	28,1	2015/07/04
23,7	37,8	27	31	2015/07/05
24,7	40	29,4	35,4	2015/07/06
25,8	39,7	28,9	34,5	2015/07/07
24,5	33,7	24,1	30,2	2015/07/08
22,3	30,1	23,3	27,7	2015/07/09
20,7	32,7	24,3	28,6	2015/07/10
21,5	31,7	24	28,1	2015/07/11
21,5	29,2	22,3	26,1	2015/07/12
21	31,7	23,2	27,6	2015/07/13
21,3	36,2	24,1	29,1	2015/07/14
21	36,5	24	30,7	2015/07/15
20,9	34,8	23,3	29,6	2015/07/16
21	32,1	23,6	27,4	2015/07/17
21,2	30,8	24,8	28,6	2015/07/18
22,4	31,7	24	28,6	2015/07/19

تابع الجدول رقم (30): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة خلال فصل الصيف في الضريح الملكي الموريطاني:

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
22,5	30,6	23,7	27,9	2015/07/20
21,9	32,3	24,5	28,1	2015/07/21
22,7	36,5	26,5	30,7	2015/07/22
23,4	32,4	24,1	29	2015/07/23
21,5	32,2	25,6	28,7	2015/07/24
24,1	32,6	24,7	30,3	2015/07/25
22,1	32,6	25,8	29,3	2015/07/26
23,2	33,1	25,6	29,7	2015/07/27
23,9	33,5	25,6	30	2015/07/28
23,7	43,4	29,9	33,4	2015/07/29
25,6	32,2	25,7	29,2	2015/07/30
24	36,6	27,1	29,7	2015/07/31

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (31).

جدول رقم (31): ملخص لنسب الرطوية المسجلة خلال فصل الص يف في الضريح الملكي الموريطاني

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوبة
رطوية خلال	رطوبة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
23	73	48	43	2015/07/01
38	89	89	68	2015/07/02
39	100	63	64	2015/07/03
42	79	59	66	2015/07/04
33	70	47	52	2015/07/05
18	54	29	25	2015/07/06
18	38	34	27	2015/07/07
29	89	84	55	2015/07/08
53	96	80	73	2015/07/09
42	94	67	59	2015/07/10
43	90	70	64	2015/07/11
65	95	95	79	2015/07/12
57	100	88	63	2015/07/13
34	98	66	63	2015/07/14
28	89	66	48	2015/07/15
23	85	80	51	2015/07/16
43	97	81	70	2015/07/17
50	97	80	66	2015/07/18
56	100	87	70	2015/07/19
64	98	88	74	2015/07/20

تابع الجدول رقم (31): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الصيف في الضريح الملكي الموريطاني:

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوبة	نسبة الرطوبة
رطوبة خلال	رطوبة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
62	98	78	76	2015/07/21
32	91	78	53	2015/07/22
60	96	78	74	2015/07/23
51	92	60	67	2015/07/24
32	79	81	48	2015/07/25
51	94	63	68	2015/07/26
41	86	81	64	2015/07/27
57	96	78	68	2015/07/28
22	92	45	42	2015/07/29
27	91	84	75	2015/07/30
38	100	78	76	2015/07/31

و فيما يلي جدول رقم (32) يمثل تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد.

جدول رقم (32): تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد في الضريح الملكي الموريطاني:

نسبة الرطوبة	درجة الحرارة	الساعة	اليوم
86	25,7	00:04	2015/07/29
87	25,4	00:34	2015/07/29
85	25,2	01:04	2015/07/29
85	25,1	01:34	2015/07/29
85	25,1	02:04	2015/07/29
83	25	02:34	2015/07/29
84	24,9	03:04	2015/07/29
82	24,5	03:34	2015/07/29
90	24,5	04:04	2015/07/29
91	24,3	04:34	2015/07/29
90	24,1	05:04	2015/07/29
92	24,1	05:34	2015/07/29
76	23,7	06:04	2015/07/29
66	23,9	06:34	2015/07/29
65	23,7	07:04	2015/07/29
64	24,8	07:34	2015/07/29
67	25,7	08:04	2015/07/29
60	26,5	08:34	2015/07/29
49	28,3	09:04	2015/07/29
51	29,7	09:34	2015/07/29
49	30,6	10:04	2015/07/29


37 31,2 10:34 2015/07/29 53 32,1 11:04 2015/07/29 49 31,3 11:34 2015/07/29 34 33 12:04 2015/07/29 32 34,8 12:34 2015/07/29 26 38,3 13:04 2015/07/29 25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 45 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 32 35,7 16:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 30 34,8 18:04 2015/07/29 31 36,6 20:04 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:	27	21.0	10.24	2015/07/20
49 31,3 11:34 2015/07/29 34 33 12:04 2015/07/29 32 34,8 12:34 2015/07/29 26 38,3 13:04 2015/07/29 25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:	37	31,2	10:34	2015/07/29
34 33 12:04 2015/07/29 32 34,8 12:34 2015/07/29 26 38,3 13:04 2015/07/29 25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:	53	32,1	11:04	2015/07/29
32 34,8 12:34 2015/07/29 26 38,3 13:04 2015/07/29 25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	49	31,3	11:34	2015/07/29
26 38,3 13:04 2015/07/29 25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	34	33	12:04	2015/07/29
25 43,4 13:34 2015/07/29 49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	32	34,8	12:34	2015/07/29
49 36,2 14:04 2015/07/29 61 32.5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	26	38,3	13:04	2015/07/29
61 32,5 14:34 2015/07/29 50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	25	43,4	13:34	2015/07/29
50 33,2 15:04 2015/07/29 45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 25 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	49	36,2	14:04	2015/07/29
45 33,2 15:34 2015/07/29 42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36.8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	61	32,5	14:34	2015/07/29
42 33,7 16:04 2015/07/29 32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	50	33,2	15:04	2015/07/29
32 35,7 16:34 2015/07/29 28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	45	33,2	15:34	2015/07/29
28 36,8 17:04 2015/07/29 38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	42	33,7	16:04	2015/07/29
38 35,2 17:34 2015/07/29 39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	32	35,7	16:34	2015/07/29
39 34,8 18:04 2015/07/29 41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	28	36,8	17:04	2015/07/29
41 34,2 18:34 2015/07/29 32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	38	35,2	17:34	2015/07/29
32 34,5 19:04 2015/07/29 24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	39	34,8	18:04	2015/07/29
24 36,7 19:34 2015/07/29 23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	41	34,2	18:34	2015/07/29
23 36,6 20:04 2015/07/29 25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	32	34,5	19:04	2015/07/29
25 33,2 20:34 2015/07/29 22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	24	36,7	19:34	2015/07/29
22 31,7 21:04 2015/07/29 31 30,7 21:34 2015/07/29	23	36,6	20:04	2015/07/29
31 30,7 21:34 2015/07/29	25	33,2	20:34	2015/07/29
	22	31,7	21:04	2015/07/29
35 30,5 22:04 2015/07/29	31	30,7	21:34	2015/07/29
	35	30,5	22:04	2015/07/29

37	30,4	22:34	2015/07/29
37	30	23:04	2015/07/29
60	29,7	23:34	2015/07/29

ب - الزر المثبت خلال فصل الشتاء:

النتائج المتحصل عليه من خلال هذا الزر كانت كالآتي:

- بداية القياس: يوم 1 جانفي 2016م على الساعة 00:09 ليلا
- نهاية القياس: يوم 31 جانفي 2016 م على الساعة23:39 ليلا.
- أعلى درجة حرارة سجلت يوم 08 جانفي 2016م على الساعة 15:09 و تقدر ب52,1
- أدنى درجة حرارة سجلت يوم 16جويلية 2016م على الساعة 06:39 و تقدر به 7,4
 - معدل درجات الحرارة خلال شهر جانفي: 19.3°م.
- أعلى نسبة رطوبة سجلت في يوم 06 جانفي 2016م على الساعة 07:39 إلى غاية الساعة 08:39 على الساعة 08:39 و قد سجلت أيضا يومي 15 و16 من هذا الشهر.
- أدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 08 جانفي 2016م على الساعة 17:39 و هي تقدر بـ 10%.
 - معدل نسبة الرطوبة خلال شهر جانفي 2016 يقدر بـ 62 %.
 - و النتائج المحصل عليها ممثلة على شكل منحنيات بيانية في الشكل رقم (57).



شكل رقم (57): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني

و فيما يلي جدول رقم (33) و الذي يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في الضريح الملكي الموريطاني

جدول رقم (33): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
14,4	50,5	15,7	34,4	2016/01/01
15,3	45,3	16,9	30,8	2016/01/02
15,7	20,8	16,5	17,7	2016/01/03
17,0	28,8	17,9	22,5	2016/01/04
07,2	19,9	10,4	17,4	2016/01/05
10,3	35,8	10,9	18,3	2016/01/06
14,5	48,5	15,0	31,2	2016/01/07
16,0	52,1	17,5	24,9	2016/01/08
13,4	26,8	15,1	20,5	2016/01/09
13,4	34,2	15,0	24,1	2016/01/10
12,8	41,1	16,1	29,0	2016/01/11
10,5	39,2	12,0	21,8	2016/01/12
11,2	46,4	12,5	29,0	2016/01/13
13,2	41,1	14,2	29,8	2016/01/14
07,4	24,5	09,2	15,2	2016/01/15
07,6	20,8	08,0	11,5	2016/01/16
08,1	43,4	08,9	27,7	2016/01/17
11,2	40,4	11,9	22,3	2016/01/18
12,1	38,6	11,7	24,4	2016/01/19

تابع الجدول رقم (33): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني:

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
12,1	38,6	12,7	22,3	2016/01/20
11,3	32,5	12,6	19,4	2016/01/21
10,5	45,8	12,1	29,0	2016/01/22
11,8	46,4	13,1	28,9	2016/01/23
14,5	50,3	15,9	34,5	2016/01/24
13,5	50,6	16,2	34,4	2016/01/25
12,3	44,3	14,8	32,3	2016/01/26
12,0	43,3	13,4	24,5	2016/01/27
11,3	43,7	12,4	27,8	2016/01/28
12,4	33,3	13,1	22,2	2016/01/29
10,7	20,8	12,4	16,8	2016/01/30
12,7	40,2	14,2	26,0	2016/01/31

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (34)

جدول رقم (34): ملخص لنسب الرطوية المسجلة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوية
رطوية خلال	رطوبة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم (%)	(%)	(%)	الأيام
18	86	61	33	2016/01/01
18	75	78	33	2016/01/02
58	88	72	75	2016/01/03
41	78	65	54	2016/01/04
56	88	82	73	2016/01/05
24	100	69	53	2016/01/06
18	78	60	36	2016/01/07
10	62	42	23	2016/01/08
36	62	60	45	2016/01/09
23	76	71	44	2016/01/10
20	80	69	36	2016/01/11
19	90	80	54	2016/01/12
17	88	69	39	2016/01/13
18	92	87	39	2016/01/14
47	100	100	82	2016/01/15
36	100	63	70	2016/01/16
20	71	58	37	2016/01/17
16	70	75	36	2016/01/18
24	88	51	50	2016/01/19
22	82	83	51	2016/01/20

تابع الجدول رقم (34): ملخص لنسب الرطوية المسجلة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني:

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوبة
رطوية خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم(%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
38	87	88	66	2016/01/21
16	91	80	45	2016/01/22
19	88	75	41	2016/01/23
20	84	64	33	2016/01/24
19	71	57	29	2016/01/25
24	88	85	43	2016/01/26
23	93	85	55	2016/01/27
22	96	93	49	2016/01/28
31	98	91	59	2016/01/29
62	98	96	80	2016/01/30
25	99	85	48	2016/01/31

و فيما يلي جدول رقم (35) يمثل تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد.

جدول رقم (35): تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوية خلال اليوم الواحد في فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني

نسبة الرطوبة (%)	درجة الحرارة (°)	التوقيت	التاريخ
100	11,1	00:09:01	2016/01/16
100	9,9	00:39:01	2016/01/16
100	9	01:09:01	2016/01/16
100	9,5	01:39:01	2016/01/16
100	8, 9	02:09:01	2016/01/16
100	8,6	02:39:01	2016/01/16
100	8,4	03:09:01	2016/01/16
100	8	03:39:01	2016/01/16
100	8	04:09:01	2016/01/16
100	8,4	04:39:01	2016/01/16
100	8,5	05:09:01	2016/01/16
100	7,5	05:39:01	2016/01/16
100	7,9	06:09:01	2016/01/16
100	7,4	06:39:01	2016/01/16
100	7,9	07:09:01	2016/01/16
100	8	07:39:01	2016/01/16
100	7,9	08:09:01	2016/01/16
92	8,2	08:39:01	2016/01/16
87	8,6	09:09:01	2016/01/16
84	10,5	09:39:01	2016/01/16
78	9,6	10:09:01	2016/01/16


64	13,1	10:39:01	2016/01/16
73	9,9	11:09:01	2016/01/16
80	9,7	11:39:01	2016/01/16
76	14,2	12:09:01	2016/01/16
91	7,7	12:39:01	2016/01/16
93	8,6	13:09:01	2016/01/16
80	9,4	13:39:01	2016/01/16
98	7,5	14:09:01	2016/01/16
82	8,1	14:39:01	2016/01/16
66	14,4	15:09:01	2016/01/16
52	18,7	15:39:01	2016/01/16
48	14,6	16:09:01	2016/01/16
36	20,8	16:39:01	2016/01/16
44	18,5	17:09:01	2016/01/16
50	14	17:39:01	2016/01/16
43	16,3	18:09:01	2016/01/16
56	10,3	18:39:01	2016/01/16
58	9	19:09:01	2016/01/16
75	7,9	19:39:01	2016/01/16
69	8,6	20:09:01	2016/01/16
73	8,2	20:39:01	2016/01/16
71	7,8	21:09:01	2016/01/16
72	8,2	21:39:01	2016/01/16
69	8,3	22:09:01	2016/01/16

68	8,6	22:39:01	2016/01/16
66	8,3	23:09:01	2016/01/16
67	8,2	23:39:01	2016/01/16

2 -التحاليل المخبرية:

2 1 اختيار العينات من الموقع:

تذكر المصادر و المراجع أنه استعمل نوع واحد من الحجارة في بناء تكسية الضريح ولهذا اخترنا عينة واحدة لدراسة خواصها، و لقد عثرنا على جزء من حجارة البناء قد سقط في الواجهة الجنوبية كما توضحه الصورة رقم(147)، واستعملناه كعينة للتحاليل.



2 ك التحاليل المخبرية:

لقد تم تقسيم العينة إلى عدة أجزاء لاستعمالها في مختلف التحاليل التي أجريت على مستوى ثلاث مخابر و هي : مخبر السيراميك بجامعة بومرداس، مخبر مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM، و مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس.

2-2-1 الخصائص الفيزيائية للعينات:

لقد تم إجراؤها على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM و كذا مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM ببومرداس و النتائج التي تحصلنا عليها ممثلة في الجدول رقم (36).

جدول رقم (36): الخصائص الفيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي الموريطاني

النتائج	المقاييس les norme	اسم المخبر	الخواص
% 0,29	NF EN 1097-6 : 1999	ORGM	الرطوبة الطبيعية
% 17,4	NF EN 1097-6 : 2001	ORGM	إمتصاص الماء
2,66 غ/ سم³	NF EN 1097-7 : 1999	ORGM	الكتلة الخصوصية
%35,41	NF EN 1097-7 : 1999	ORGM	المسامية
1975,9كغ/م	NF EN 1936-MAI 2007	CETIM	الكتلة الحجمية
			الظاهرة
4(فلوريت)	سلم موهس	CETIM	القساوة

2-2-2 الخصائص الكيميائية للعينات:

تتمثل الخصائص الكيميائية للحجر في كل من تركيبته الكيميائية و درجة ال PH وقد تم قياسهما في المخابر السابقة الذكر و كانت النتائج كالآتي:

أ التركيبة الكيميائية للعينة المدروسة:

لقد أجرينا التحليل بتقنية تفلور الأشعة السينسة Analyse par Fluorescence) والنتائج (X و هذا على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس، والنتائج التي تحصلنا عليها ممثلة في الجدول رقم (37).

جدول رقم (37): التركيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء الضريح الملكي الموريطاني


النسبة المئوية %	التركيبة الكيميائية	
6,24	SiO ₂	
0,61	Al_2O_3	
1,30	Fe_2O_3	
50,04	CaO	
1,19	MgO	
<0,05	Na ₂ O	
<0,05	K ₂ O	
<0,05	TiO_2	
<0,05	MnO	
0,95	P_2O_5	
40,96	PAF	

ب - درجة الحموضة (PH):

تم قياسها على مستوى مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM و كانت نتيجة التحليل أن: درجة حموضة حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي الموريطاني تقدر ب: 8,6.

2-2-3 التركيبة المعدنية:

لقد أجرينا التحليل بتقنية حيود الأشعة السينسة (Diffraction des rayons X) وهذا على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس. الجهاز المستعمل هو: DIFFRACTOGRAMME XPERT-PRO البرنامج (DATA COLLECTOR, HIGHT SCORE:(LOGICIEL) النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشلكل رقم (58):



الشكل رقم (58): التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي الموريطاني ORGM عن مخبر

2-2-4 الصدم الحراري:

لقد أجرينا التحليل بمخبر السيراميك بجامعة بومرداس.

أ أدوات العمل:

عينات من الحجارة، فرن التجفيف، ماء عادي، إناء من الخزف الصيني، ملاقط لرفع الحجارة الساخنة.

ب مبدأ العمل:

- نضع عينات الحجارة لمدة 15 دقيقة في فرن التجفيف ذو درجة حرارة معينة.
 - نخرج هذه العينات من الفرن و نضعها داخل ماء بارد درجته حوالي 5°م.
 - نلاحظ ما سيحدث للعينات.
- نرجع العينات إلى الفرن مع رفع درجة الحرارة و نعيد نفس المراحل السابقة و كانت درجات الحرارة المستعملة من 60 إلى 250°م.
 - النتائج التي تحصلنا عليها مسجلة في الجدول رقم (38).

جدول رقم (38): نتائج الصدم الحراري

الصور	الملاحظات	درجة الحرارة
	لم يحدث شيء	60°م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	80°م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	°100م
	للعينات	

تفتت طفیف	°120م
تفتت طفیف	°160م
تفتت أجزاء من العينات	180°م
منسس أ ١٠ .	°220
تفتت أجزاء من الحجارة	220°م
أصبحت	°250م
العينات هشة وتتفتت بسهولة	

2-2-5-مقاومة الجليد:

- نقوم بتجفیف ثلاثة أجزاء من العینة في فرن التجفیف درجة حرارته (100 إلى 110° م) حتى نتحصل على كتلة ثابتة نرمز لها 100° .
 - نقوم بغمر العينات داخل الماء لمدة 48 ساعة في ماء درجة حرارته (15± 5°م)
 - نضع العينات داخل براد الثلاجة لمدة 4 ساعات بحيث تكون درجته (-15± 5°م)
- نخرج العينات من البراد و نضعها من جديد في ماء درجة حرارته (15 ± 5 °م) لمدة 4 ساعات.
 - قمنا بإعادة التجربة 25 مرة متتالية.
- بعدها نترك العينات في الهواء الطلق لمدة 24 ساعة، ثم في فرن التجفيف درجة حرارته (105 إلى 110°م) حتى نتحصل على كتلة ثابتة نرمز لها ك $_2$. النتائج المتحصل عليها ممثلة في الجدول رقم (39).

جدول رقم (39): نتائج قياس الكتل أثناء التجربة

العينة 3	العينة 2	العينة 1	العينات
			الكتل
61,3	82,3	98,0	الكتل ك ₁ (غرام)
60,3	80,8	97,4	الكتل ك2(غرام)

حساب نسبة الكتلة المفقودة:

لدينا: نسبة الكتلة المفقودة =
$$\frac{2 - 1}{100}$$
 \times 100 %

حيث: ك₁: الكتلة الثابتة عند بداية التجربة(غرام) ك₂: الكتلة الثابتة عند نهاية التجربة(غرام) بتطبيق العلاقة السابقة نتحصل على النتائج المبينة في الجدول رقم (40).

جدول رقم (40): نتائج قياس نسبة الكتلة المفقودة

لعينات	العينة 1	العينة 2	العينة 3	المعدل
سبة الكتلة	0,6	1,8	1,6	1,3
لمفقودة				

3 -تحليل النتائج:

- من خلال نتائج قياس كل من الرطوبة النسبية و درجة الحرارة في الموقع نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة خلال النهار و انخفاضها خلال الليل و هذا سيسبب في تمدد معادن الصخور في النهار وانكماشها في الليل، و هذا الإختلاف في معدلات التمدد والإنكماش سيؤدي إلى تفتت الصخور و تشققها و تساقط حبيباتها.
- إرتفاع الرطوبة في مختلف فصول السنة حيث تصل في بعض الأحيان إلى 100% حتى في فصل الصيف ما يؤثر على تلف الصخور و يساعد على نمو النباتات وانتشار الكائنات الحية الدقيقة كالأشنات على السطح.
- لقد كانت سنة 2016 سنة جافة حيث سجلنا ارتفاع كبير لدرجة الحرارة خلال شهر جانفي ، كما لم نسجل تساقط كثير للأمطار.
 - أظهرت التركيبة الكيميائية لعينة حجارة بناء الضريح الملكي الموريطاني أنها تحتوي على نسبة كبيرة من أكسيد الكالسيم CaO تفوق 50% فهي إذا حجارة جيرية.
- التركيبة المعدنية للعينة تظهر احتواءها على الكالسيت بالدرجة الأولى، و نسب معتبرة من الأراجونيت و الكوارتز نظرا لخصوصية محاجر المنطقة القريبة من البحر.

- حموضة عينة الصخر تساوي 8,6 فالحجارة إذا قاعدية تتأثر بالأحماض، و بهذا يجب تفادي استعمال هذه الأخيرة للتنظيف أو إزالة بقع الألوان أو الأملاح المتكلسة على السطح.
 - نسبة امتصاص الماء تقدر به 17% و هي قيمة معتبرة فالحجارة إذا نفوذة للماء والمحاليل و بهذا يجب تفادي التنظيف باستعمال الماء و أخذ الإحتياطات اللازمة عند استعمال المحاليل سواء للتنظيف أو التقوية.
- المسامية تقدر بـ 35,41 % فالحجارة إذا ذات مسامية عالية و لهذا فهي تتأث ر بعوامل التلف المختلفة خاصة الرطوبة و الأملاح و هذا ما تعكسه حالة الحفظ.
- قساوة الحجر تساوي 4 على سلم موهس و هذا يساعدنا على اختيار طريقة التنظيف المستعملة و كذا نوعية المادة الكاشطة في حالة النسف الدقيق.
- في تجربة الصدم الحراري نلاحظ بداية التفتت عند وضع الحجارة في درجة 120°م وهذا تأثرها بتغيرات درجة الحرارة بين الليل و النهار أو من فصل لآخر.
- من خلال تعريض الصخور إلى دورات متتالية من الجليد لاحظنا فقدان كمية معتبرة من المادة تقدر بحوالي 1,3%، و هذا دليل على تأثر هذه الحجارة بعامل تجمد الماء داخل المسامات.

الخلاصة:

بعد الدراسة التطبيقية حول الضريح الملكي الموريطاني و التي تمثلت في وصف الضريح و حالة حفظه و تشخيص مظاهر التلف عليه و من ثم التعرف على طبيعة المناخ بالمنطقة عن طريق قياس كل من درجة الحرارة و الرطوبة بأجهزة خاصة، و كذا إجراء تحاليل مخبرية لعينة من الصخور المستعملة في البناء استخلصنا ما يلي:

- لا يزال الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا يحتفظ بشكله العام رغم التهدم الذي أصاب بعض جزائه.
 - من بين مظاهر التلف الأكثر وضوحا على الضريح نجد انتشار النباتات و الأشنات على سطح الحجارة بالإضافة إلى تأثير الأملاح عليها.
- من خلال قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع استنتجنا أن درجة الحرارة معتدلة سواء في فصل الصيف أو الشتاء أما الرطوبة النسبية فهي مرتفعة على مدار العام.
- أثبتت التحاليل المخبرية على أنه استعمل في بناء الضريح الملكي الموريطاني حجارة جيرية ذات مسامية عالية و نفاذية كبيرة وتتأثر بالتغيرات المناخية خاصة الجليد.

النجل الثاني: البانية المحاني و التطريق اخريج الجروب

الفصل الثاني: الجانب الميداني و التطبيقي لضريح الخروب

تمهيد

أولا: العمل الميداني

1 - وصف الضريح

2 - تشخيص مظاهر التلف على الضريح

ثانيا: العمل التطبيقي

1 - قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع

2 - التحاليل المخبرية

3 -تحليل النتائج

الخلاصة

تمهيد:

يقع ضريح الخروب على هضبة تشرف على مدينة قسنطينة، في منطقة تعرف تقلبات مناخية كثيرة بحكم الموقع الجغرافي للولاية التي تتميز بارتفاع درجة الحرارة صيفا وبرودة شديدة في فصل الشتاء مع كثرة الأمطار، و هذا انعكس سلبا على حالة حفظ الضريح حيث فقدت معظم الحجارة سطحها الأصلي الذي قد يرجع سببه إلى الأمطار الحمضية، و لهذا نسعى من خلال هذا الفصل التطبيقي إلى التعرف أكثر عن الخصائص المناخية للمنطقة عن طريق قياس كل من درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع خلال شهر من فصل الشتاء و كذا في فصل الصيف، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للموقع خلال فترات مختلفة من السنة للوقوف على حالة حفظه، و تشخيص مظاهر التلف عليه، وأخيرا إجراء تحاليل مخبرية على عينة من حجارة البناء للتعرف على خصائصها.

أولا: العمل الميداني:


يشتمل هذا الجزء على وصف الضريح و كذا تشخيص مظاهر التلف عليه.

1 - وصف الضريح:

لقد تعرض ضريح الخروب للتهديم على مر العصور بفعل العوامل المختلفة طبيعية كانت أم بشرية، و حاليا لم يبقى منه إلا القاعدة و الطابق السفلى.

1 1 الواجهة الشرقية:

هذه الواجهة في حالة حفظ جيدة لكنها تفتقد إلى أجزاء من طابقها العلوي كما توضحه الصورة رقم (148)، الطابق السفلي لا يزال يحتفظ بكل حجارته حيث أعيد بناؤه أثناء الترميمات السابقة، و كذلك الكورنيش، أما الطابق العلوي فيتكون من كتلتين من الحجر قد تكونان أعمدة إحداها أعلى من الأخرى و مزينة بدرقات ناتئة تشبه درع كروي.




صورة رقم (148): الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

لكن يظهر من خلال الصورة أن الأحجار المشكلة للأعمدة في القسم العلوي لم ترجع بالطريقة الصحيحة و هذا ما يبينه الشكل الغير منتظم للزخرف، أما الجزء بين العمودين فقد اصطفت فيه بعض الحجارة بشكل عشوائي.

1 2 الواجهة الجنوبية:

هذه الواجهة أيضا في حالة حفظ جيد ة لكنها تفتقد إلى أجزاء من الطابق العلوي كما توضحه الصورة رقم (149)، الطابق السفلي يحتفظ بكل حجارته في أماكنها وحتى الكورنيش ذو العنق المصري يبدوا واضحا من بعيد و في حالة جيدة.




صورة رقم (149): الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

القسم العلوي يفتقد إلى العديد من حجارته و لم يبقى منه إلى جزء عمودين أحدهما أكبر من الآخر و لهذا يصعب علينا التكهن بالشكل أو الإرتفاع الحقيقي لهذا الجزء ، العمود الأول يتكون من أربعة مداميك و فيه زخرف ناتئ على شكل درع كروي أما العمود الثاني فيتكون من مدماكين فقط و بين هذين العمودين فراغ لا ندري إن كانت فيه أبواب وهمية كما ظن غزال (Gsell) أم شيء آخر.

1 3 الواجهة الغربية:


هذه الواجهة في حالة حفظ جيدة كما توضحه الصورة رقم (105)، مداميك الطابق السفلي تحتفظ بكل حجارتها، و كذلك الكورنيش ذو العنق المصري.



صورة رقم (150): الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م) الطابق العلوي يفتقد إلى أجزاء منه فمن الواضح أنه غير مكتمل، و لم يبقى منه إلا بعض الحجارة التي تكون عمودين فيهما أربعة مداميك و عليهما زخرف ناتئ يشبه درع كروي، وقد وضعت صفائح حجرية على العمود الأيمن لا ندري إن كان هو مكانها الصحيح في البناء، أما الجزء الذي يتوسط العمودين فقد بني بنفس الحجر الذي بني به الضريح لكنها أصغر حجما من حجارة الطابق السفلي.

1 4 الواجهة الشمالية:

هذه الواجهة أيضا في حالة حفظ جيدة كما توضحه الصورة رقم (151)، المداميك المكونة للطابق السفلي لا تزال تحتفظ بكل حجارتها و كذلك الكورنيش ذو العنق المصري يظهر لنا واضحا من بعيد.



صورة رقم (151): الواجهة الشمالية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

الطابق العلوي قد فقد العديد من حجارته و لم يبقى منه إلا أجزاء من عمودين عليهما زخرف ناتئ شبيه بدرع كروي و هو واضح في كلا العمودين و قد وضعت صفائح حجرية على العمودين ربما أثناء عملية الترميم، أما الجزء الذي يتوسط العمودين فقد أعيد بناؤه باستعمال حجارة مصقولة صغيرة الحجم مقارنة بحجارة باقى أجزاء المبنى.

2 - تشخيص مظاهر التلف على الضريح:

تختلف مظاهر التلف التي قد نصادفها على المباني الأثرية و هذا راجع إلى اختلاف المرقع الجغرافي و كذا خصوصية مناخ كل منطقة، و يمكن أن نلخص مظاهر التلف على ضريح الخروب فيما يلى:

2 نعو النباتات:

النباتات قليلة مقارنة بالضريح الملكي الموريطاني ، و هي تتموا خاصة بين وصلات الحجارة أين تجد الظروف الملائمة لنموها كتراكم الأتربة و حبوب اللقاح التي تحملها الرياح، إضافة إلى مياه الأمطار، و تتكاثر خاصة في فصل الشتاء، و الصور رقم (152، 153، 154، 155) تبين نماذج عن النباتات التي نمت على ضريح الخروب.



صورة رقم (153): النباتات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (أفريل 2016)



صورة رقم (152): النباتات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)



صورة رقم (155): النباتات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (154): النباتات في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

2 2 الطحالب و الأشنات:

تنتشر الأشنات تقريبا على كامل حجارة الضريح و هي على شكل بقع ذات ألوان مختلفة كالبرتقالي و الأبيض تظهر على سطح الحجر كما توضحه الصور رقم (156، 158، 159)، وهذا نتيجة توفر الظروف الملائمة لنموها كالرطوبة.



صورة رقم (157): الأشنات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)



صورة رقم (156): الأشنات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)



صورة رقم (159): الأشنات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (158): الأشنات في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

2 تشقق الحجارة:

يتشقق الحجر نتيجة عدة عوامل كالتغير في رجات الحرارة بين الليل و النهار وتجمد الماء داخل المسامات نتيجة انخفاض درجة الحرارة إلى الصفر، كما للأملاح المتبلورة في المسامات دور في إحداث هذه التشققات، و نجدها تختلف فيما بينها فهناك الأفقية والعمودية و المائلة و كذا الضيقة و الواسعة و الدقيقة، و الصور رقم (160، 161، 162، 163) توضح مختلف الشقوق التي صادفناها على ضريح الخروب.



صورة رقم (161): التشققات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)



صورة رقم (160): التشققات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)





صورة رقم (163): التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

صورة رقم (162): التشققات في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

2 4 تفتت و تآكل الحجارة:

تتفتت الحجارة و تتآكل نتيجة عدة عوامل طبيعية كالرياح المحملة بالرمال أو المناخية كالأمطار الحمضية، و هذا ما يسبب في نقص حجم الحجر و تغير شكله و ما شد انتباهنا في ضريح الخروب هو كثرة التجاويف على الحجارة و هي مختلفة الأحجام والأشكال و الصور رقم (164، 165، 166، 167) تبين هذه المظاهر.



صورة رقم (165): تآكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

صورة رقم (164): تآكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)





صورة رقم (167): تآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

صورة رقم (166):تآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

2 تخشن السطح:

عند ملاحظة حجارة بناء ضريح الخروب نجد أن سطحها صار خشنا و غير مستو كما توضحه الصور رقم (168، 169، 170، 171)، و هذا راجع إلى عدة عوامل كالأمطار الحمضية التي تهاجم السطح.



صورة رقم (169):تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

صورة رقم (168): تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)



صورة رقم (171): تخشن السطح في الواجهة الشماية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

صورة رقم (170): تخشن السطح في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

2 6 الكتابة على الحجارة:

من النتائج السلبية للزيارات الغير مراقبة للمعالم الأثرية كثرة الكتابات على الحجارة سواء بمختلف الأحبار و الأصبغة أو بالخدش، و ضريح الخروب بدوره لم يسلم من هذا الفعل التخريبي كما تظهره الصور رقم (172، 173، 174، 175).





صورة رقم (173): الكتابة على الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)

صورة رقم (172): الكتابة على الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016)




صورة رقم (175): الكتابة على الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)




صورة رقم (174): الكتابة على الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)

2 7 تغير اللون:


الملاحظ على واجهات ضريح الخروب هو اختلاف ألوان حجارتها كما توضحه الصور رقم (176، 177، 178، 179)، و تغير اللون يكون نتيجة لعدة عوامل كالرطوبة و إفرازات الكائنات الحية الدقيق و التلوث و غيرها.




صورة رقم (176): تغير لون الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (177): تغير لون الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب عن الطالبة (أفريل 2016م)



صورة رقم (178): تغير لون الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب عن الطالبة (أفريل 2016م)



صورة رقم (179): تغير لون الحجر في الواجهة الشماية لضريح الخروب عن الطالبة (أفريل 2016م)

ثانيا: العمل التطبيقى:

1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوية في الموقع

لقد تم تثبيت أزرار الرطوبة و الحرارة في الموقع، بعد برمجتها لقياس كل من نسبة الرطوبة و درجة الحرارة في فترة معينة ، و قد قمنا بهذه التجربة خلال فصلين مختلفين (الشتاء و الصيف)، واخترنا شهر في كل فص ل بحيث يسجل قياس في كل نصف ساعة.

1 تثبيت أجهزة القياس بالموقع:

المرحلة الأولى: تتمثل في برمجة أزرار الرطوبة في جهاز الكمبيوتر بحيث نحدد:

- الوقت الذي تبدأ فيه القياسات، و الذي حددناه بـ 45 يوم بعد البرمجة.
 - الوقت الذي تتوقف فيه القياسات، و الذي حددناه بـ 31 يوم.
 - تحديد دقة القياس و قد اخترنا أدقها و تقدر بـ 0.1.
- تحديد الزمن بين قياس و آخر، و كان بتسجيل قياس في كل 30 دقيقة خلال شهر.

المرحلة الثانية: تتمثل في تثبيت الأزرار في الموقع و نلخصها في ما يلي:

- تثبيت الزر على الحامل باستعمال شريط لاصق من الورق، مع تسجيل رقم الزر على الشريط.
 - باستعمال بوصلة حددنا الإتجاهات الأربعة بالتدقيق و اخترنا الواجهة الشرقية لتثبيت جهاز القياس فيها.
- تثبيت الرز، و لأننا أردنا قياس تغيرات المناخ الخارجي، فقد وجهنا الجزء الحساس من الزر نحو الخارج.

1 2 النتائج المتحصل عليها:

أ خلال فصل الصيف:

ثبتنا الزر من الواجهة الشرقية و هي في حالة حفظ جيدة، و هذا الزر موضح في الصورة رقم (180).




صورة رقم (180): الزر المثبت في الواجهة الشرقية في ضريح الخروب عن الطالبة، (جويلية 2015)

النتائج المتحصل عليه من خلال هذا الزر كانت كالآتى:

- بداية القياس: يوم 1 أوت 2015م على الساعة 00:00 ليلا
- نهاية القياس : يوم 31 أوت 2015 م على الساعة 00:00 ليلا.
- أعلى درجة حرارة سجلت يوم 07 أوت 2015م على الساعة 12:00 و تقدر بـ أعلى درجة حرارة سجلت يوم 54,5°م.

- أدنى درجة حرارة سجلت يوم 21 أوت 2015م على الساعة 05:30 و تقدر بـ 18,2 م.
 - معدل درجات الحرارة خلال شهر أوت: 30,7°م.
- أعلى نسبة رطوبة سجلت يوم 19 أوت 2015م على الساعة 00:00 و هي تقدر بـ 100%، و كذا في أيام أخرى.
- أدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 04 أوت 2015م على الساعة 14:00 و هي تقدر بـ 09%، و كذا يوم 07 أوت 2015م على الساعة 13:00.
 - معدل نسبة الرطوبة خلال شهر أوت: 49 %.

و النتائج المحصل عليها ممثلة على شكل منحنيات بيانية في الشكل رقم (59).



شكل رقم(59): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال فصل الصيف في منطقة الخروب

و فيما يلي جدول رقم (41) يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في ضريح الخروب.

جدول رقم (41): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في ضريح الخروب.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
25,2	54,1	27,9	40,5	2015/08/01
24,9	45,1	26,2	37,8	2015/08/02
23,7	45,5	23,7	37,7	2015/08/03
21,1	49,1	26,6	40,8	2015/08/04
23,6	51,4	26,7	42,4	2015/08/05
23,1	53,1	26,1	41	2015/08/06
22,7	54,5	26,3	42,5	2015/08/07
22,7	50	27	41,4	2015/08/08
24	51,1	25,7	38,7	2015/08/09
23,1	46,3	24,7	35,3	2015/08/10
21,4	46,1	23,9	36,8	2015/08/11
21,1	47,3	24,4	37,4	2015/08/12
21,5	47,1	26,6	39,1	2015/08/13
23,6	44,8	23,2	32,8	2015/08/14
20	41,4	23,1	33,9	2015/08/15
21,5	44,9	21,2	33,7	2015/08/16
19,1	48,3	24,4	37,3	2015/08/17
22	49,4	22,3	35,2	2015/08/18

تابع الجدول رقم (41): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح الخروب.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
20,1	42,2	22	31,6	2015/08/19
19,9	42,4	20,9	33,2	2015/08/20
18,2	44,6	22,3	35,3	2015/08/21
20,3	50,2	23,4	38,1	2015/08/22
20,7	47,2	24,1	37,4	2015/08/23
20,8	48,2	20,4	33,8	2015/08/24
19,4	45,1	23,3	34,8	2015/08/25
21,2	46,2	25,4	36,5	2015/08/26
23,4	46,7	25,8	37,9	2015/08/27
21,3	47,6	21,2	36,5	2015/08/28
20,4	50,1	23	34,5	2015/08/29
21	49,8	26,1	38,9	2015/08/30
23,1	52,8	25,1	39,2	2015/08/31

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (42).

جدول رقم (42): ملخص لنسب الرطوية المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح الخروب.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوبة
رطوية خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم (%)	(%)	(%)	الأيام
13	68	58	27	2015/08/01
27	82	73	42	2015/08/02
29	86	51	38	2015/08/03
09	58	44	21	2015/08/04
11	48	42	22	2015/08/05
12	49	37	20	2015/08/06
09	43	42	19	2015/08/07
11	49	45	22	2015/08/08
14	71	74	30	2015/08/09
23	95	65	44	2015/08/10
22	78	63	31	2015/08/11
18	74	57	29	2015/08/12
16	64	42	25	2015/08/13
22	55	55	30	2015/08/14
18	68	67	32	2015/08/15
20	76	71	37	2015/08/16
16	77	50	30	2015/08/17
15	100	88	40	2015/08/18
34	100	86	57	2015/08/19
29	95	70	47	2015/08/20

تابع الجدول رقم (42): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح الخروب.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوبة	معدل الرطوية	تصيبة الرطوبة
رطوية خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم(%)	اليوم (%)	(%)	(%)	الأيام
20	82	69	35	2015/08/21
13	79	69	28	2015/08/22
19	79	70	34	2015/08/23
21	100	95	55	2015/08/24
25	100	89	46	2015/08/25
25	100	73	44	2015/08/26
22	80	69	38	2015/08/27
19	100	91	38	2015/08/28
18	91	65	45	2015/08/29
21	77	57	30	2015/08/30
17	69	62	32	2015/08/31

و فيما يلي جدول رقم (43) يمثل تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد.

جدول رقم (43): تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد في ضريح الخروب:

اليوم	درجة الحرارة	الساعة	اليوم
72	25,9	00:11	2015/08/28
74	25,7	00:41	2015/08/28
73	25,6	01:11	2015/08/28
75	25,4	01:41	2015/08/28
78	25,1	02:11	2015/08/28
77	24,7	02:41	2015/08/28
79	24,6	03:11	2015/08/28
78	24,6	03:41	2015/08/28
78	24,1	04:11	2015/08/28
78	24,1	04:41	2015/08/28
77	24	05:11	2015/08/28
73	23,9	05:41	2015/08/28
71	23,8	06:11	2015/08/28
72	23,7	06:41	2015/08/28
70	23,7	07:11	2015/08/28
69	23,9	07:41	2015/08/28
65	25,2	08:11	2015/08/28
63	26,2	08:41	2015/08/28
61	27	09:11	2015/08/28
58	28,5	09:41	2015/08/28
40	36,3	10:11	2015/08/28
31	42,5	10:41	2015/08/28


26	45,9	11:11	2015/08/28
25	47,3	11:41	2015/08/28
25	44,7	12:11	2015/08/28
19	45,9	12:41	2015/08/28
16	47,6	13:11	2015/08/28
24	39,3	13:41	2015/08/28
19	45,4	14:11	2015/08/28
20	44,8	14:41	2015/08/28
23	39,9	15:11	2015/08/28
26	37,3	15:41	2015/08/28
29	35,1	16:11	2015/08/28
31	35,2	16:41	2015/08/28
40	34,4	17:11	2015/08/28
38	33,3	17:41	2015/08/28
36	32,1	18:11	2015/08/28
42	32,2	18:41	2015/08/28
54	29,8	19:11	2015/08/28
99	21,4	19:41	2015/08/28
100	21,7	20:11	2015/08/28
100	21,9	20:41	2015/08/28
100	21,3	21:11	2015/08/28
97	21,6	21:41	2015/08/28
100	21,7	22:11	2015/08/28
94	22	22:41	2015/08/28

92	22,1	23:11	2015/08/28
95	21,9	23:41	2015/08/28

ب -الزر المثبت خلال فصل الشتاء:

النتائج المتحصل عليه من خلال هذا الزر كانت كالآتى:

- بداية القياس: يوم 12 فيفري 2016م على الساعة 00:29 ليلا
- نهاية القياس: يوم 11 مارس 2016 م على الساعة 23:59 ليلا.
- أعلى درجة حرارة سجلت يوم 22 فيفري 2016م على الساعة 15:59 و تقدر بـ 30,3 م.
 - ر بادنى درجة حرارة سجلت يوم 18 فيفري 2016م على الساعة 08:29 و تقدر ب $^{\circ}4,2$
 - معدل درجات الحرارة خلال الشهر: 8,9°م.
 - أعلى نسبة رطوبة سجلت تقدر بـ 100 %، و قد سجلت في أيام عديدة خلال مدة القياس.
- أدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 22 فيفري 2016م على الساعة 16:29 و هي تقدر بـ 16%.
 - معدل نسبة الرطوبة خلال الشهر في فصل الشتاء يقدر بـ 77 %. و النتائج المحصل عليها ممثلة على شكل منحنيات بيانية في الشكل رقم (60).



شكل رقم(60): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال فصل الشتاء في ضريح الخروب

و فيما يلي جدول رقم (44) و الذي يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في فصل الشتاء بضريح الخروب.

جدول رقم (44): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الشتاء في ضريح الخروب.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (°م)	اليوم(°م)	(°م)	(°م)	الأيام
11,6	29,2	13,0	24,6	2016/02/12
11,7	20,7	13,3	16,9	2016/02/13
4,0	16,4	8,5	14,1	2016/02/14
-0,4	12,3	3,7	9,6	2016/02/15
2,3	9,7	2,8	5,3	2016/02/16
-4,2	9,4	-1,2	6,6	2016/02/17
-1,7	15,3	0,8	9,1	2016/02/18
2,4	23,5	4,9	13,2	2016/02/19
-0,3	22,9	3,1	14,9	2016/02/20
8,3	27,2	9,5	15,8	2016/02/21
8,5	30,4	12,2	21,1	2016/02/22
0,6	15,5	4,5	12,6	2016/02/23
1,2	24,3	3,8	14,4	2016/02/24
5,3	17,6	6,9	12,7	2016/02/25
07	21,8	9,8	14,4	2016/02/26
3,7	17,5	5,3	10,4	2016/02/27
2,1	10,7	3,3	6,5	2016/02/28
4,3	15,4	5,5	9,9	2016/02/29
1,5	12,7	3,9	9,5	2016/03/1

تابع الجدول رقم (44): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة خلال فصل الشتاء في ضريح الخروب

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال	
اليوم (°م)	اليوم (°م)	(°م)	النهار (°م)	الأيام
-1,3	18,6	2,9	13,2	2016/03/02
2,8	16,4	5,7	9,7	2016/03/03
2,6	25,4	4,7	15,7	2016/03/04
-0,1	21,1	5,2	15,8	2016/03/05
0,9	12,8	2,9	9,2	2016/03/06
04	13,7	5,3	10	2016/03/07
1,1	14,5	2,9	9,2	2016/03/08
4,8	11,7	6,3	8,2	2016/03/09
0,1	10,9	1,6	8,3	2016/03/10
4,6	10,7	4,9	5,3	2016/03/11

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (45)

جدول رقم (45): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الشتاء في ضريح الخروب

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوية
رطوية خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
54	100	78	64	2016/02/12
59	100	86	73	2016/02/13
64	100	74	78	2016/02/14
54	93	93	61	2016/02/15
70	100	100	89	2016/02/16
76	100	99	91	2016/02/17
44	100	97	65	2016/02/18
30	100	95	54	2016/02/19
41	100	98	65	2016/02/20
31	100	81	57	2016/02/21
16	89	56	42	2016/02/22
45	97	96	73	2016/02/23
34	100	91	60	2016/02/24
36	100	95	59	2016/02/25
32	100	57	54	2016/02/26
35	100	85	66	2016/02/27
48	100	88	77	2016/02/28
47	96	92	69	2016/02/29
60	100	91	76	2016/03/01
38	99	87	54	2016/03/02

تابع الجدول رقم (45): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الشتاء في ضريح الخروب

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	تسيبة الرطوبة
رطوبة خلال	رطوبة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم(%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
63	100	90	83	2016/03/03
25	100	79	50	2016/03/04
28	100	97	45	2016/03/05
48	100	94	67	2016/03/06
36	100	79	55	2016/03/07
44	100	98	67	2016/03/08
54	100	83	70	2016/03/09
57	100	99	76	2016/03/10
78	100	100	99	2016/03/11

و فيما يلي جدول رقم (46) يمثل تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد.

جدول رقم (46): تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في اليوم الواحد خلال فصل الشتاء بضريح الخروب.

نسبة	درجة الحرارة (°)	التوقيت	التاريخ
الرطوية (%)			
100	-1,1	00:29:01	18/02/2016
100	-1,4	00:59:01	18/02/2016
100	-1,6	01:29:01	18/02/2016
100	-1,8	01:59:01	18/02/2016
100	-1,1	02:29:01	18/02/2016


100	-2,3	02:59:01	18/02/2016
100	-2,6	03:29:01	18/02/2016
100	-2,8	03:59:01	18/02/2016
100	-3,2	04:29:01	18/02/2016
100	-3,3	04:59:01	18/02/2016
100	-3,5	05:29:01	18/02/2016
100	-3,3	05:59:01	18/02/2016
100	-4	06:29:01	18/02/2016
100	-4,1	06:59:01	18/02/2016
100	-4	07:29:01	18/02/2016
100	-4,2	07:59:01	18/02/2016
100	-4,2	08:29:01	18/02/2016
100	-2,1	08:59:01	18/02/2016
100	0,3	09:29:01	18/02/2016
100	2,5	09:59:01	18/02/2016
87,6	5,5	10:29:01	18/02/2016
75,3	8	10:59:01	18/02/2016
64,3	9,7	11:29:01	18/02/2016
63,1	9	11:59:01	18/02/2016
58,8	9,7	12:29:01	18/02/2016
59	10	12:59:01	18/02/2016
57,5	10,3	13:29:01	18/02/2016
53,5	11	13:59:01	18/02/2016
51,2	12	14:29:01	18/02/2016
52,4	11,9	14:59:01	18/02/2016

12,7	15:29:01	18/02/2016
14,2	15:59:01	18/02/2016
14,1	16:29:01	18/02/2016
14,9	16:59:01	18/02/2016
15,3	17:29:01	18/02/2016
12,7	17:59:01	18/02/2016
14,5	18:29:01	18/02/2016
10,4	18:59:01	18/02/2016
9	19:29:01	18/02/2016
7,5	19:59:01	18/02/2016
6	20:29:01	18/02/2016
5	20:59:01	18/02/2016
4	21:29:01	18/02/2016
3,5	21:59:01	18/02/2016
2,2	22:29:01	18/02/2016
1,6	22:59:01	18/02/2016
1,4	23:29:01	18/02/2016
0,7	23:59:01	18/02/2016
	14,2 14,1 14,9 15,3 12,7 14,5 10,4 9 7,5 6 5 4 3,5 2,2 1,6 1,4	14,2 15:59:01 14,1 16:29:01 14,9 16:59:01 15,3 17:29:01 12,7 17:59:01 14,5 18:29:01 10,4 18:59:01 9 19:29:01 7,5 19:59:01 6 20:29:01 5 20:59:01 4 21:29:01 3,5 21:59:01 2,2 22:29:01 1,6 22:59:01 1,4 23:29:01

2-التحاليل المخبرية:

2 1 اختيار العينات من الموقع:

بعد التنقل إلى الموقع تم اختيار عينة من الحجارة المستعملة في بناء تكسية الضريح لدراسة خواص هذه الصخور ، و لقد عثرنا على جزء من حجارة البناء قد سقط في الواجهة الجنوبية كما توضحه الصورة رقم (181).



2 ك التحاليل المخبرية:

لقد تم تقسيم العينة إلى عدة أجزاء لاستعمالها في مختلف التحاليل التي أجريت على مستوى ثلاث مخابر و هي : مخبر السيراميك بجامعة بومرداس، مخبر مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM، و مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس.

2-2-1 الخصائص الفيزيائية للعينات:

لقد تم إجراؤها على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM و كذا مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM و النتائج موضحة في الجدول رقم (47)

جدول رقم(47): الخصائص الفيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح الخروب

النتائج	المقاييس les norme	اسم المخبر	الخواص
% 0,11	NF EN 1097-6 : 1999	ORGM	الرطوبة الطبيعية
% 1,34	NF EN 1097-6 : 2001	ORGM	إمتصاص الماء
2,60غ/ سم³	NF EN 1097-7 : 1999	ORGM	الكتلة الخصوصية
% 3,85	NF EN 1097-7 : 1999	ORGM	المسامية
2449,2كغ/م	NF EN 1936-MAI 2007	CETIM	الكتلة الحجمية
			الظاهرة
5(أباتيت)	سلم موهس	CETIM	القساوة

2-2-2 الخصائص الكيميائية للعينات

تتمثل الخصائص الكيميائية للحجر في كل من تركيبته الكيميائية و درجة ال PH و قد تم قياسهما في المخابر السابقة الذكر و كانت النتائج كالآتي:

أ التركيبة الكيميائية للعينة المدروسة:

لقد أجرينا التحليل بقنية تفلور الأشعة السينسة (Diffraction des rayons X) وهذا على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس، و النتائج التي تحصلنا عليها ممثلة في الجدول رقم (48).

جدول رقم (48): التركيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء ضريح الخروب

التركيبة الكيميائية	النسبة المئوية %
SiO ₂	<0,05
Al_2O_3	0,84
Fe_2O_3	0,22
CaO	53,88
MgO	0,73
Na ₂ O	0,40
K ₂ O	<0,05
TiO ₂	<0,05
MnO	<0,05
P_2O_5	1,13
PAF	44,16


ب درجة الحموضة (PH):

تم قياسها على مستوى مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM و كانت النتيجة أن: درجة حموضة حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي الموريطاني تقدر ب: 8.5.

2-2-3 التركيبة المعدنية:

لقد أجرينا التحليل بتقنية حيود الأشعة السينسة (Diffraction des rayons X) و هذا على مستوى مخبر الشركة العمومية الإقتصادية ORGM ببومرداس. الجهاز المستعمل هو: DIFFRACTOGRAMME XPERT-PRO

البرنامج (LOGICIEL) البرنامج (ATA COLLECTOR, HIGHT SCORE: (LOGICIEL) النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشكل رقم (61).



Diffractogramme aux rayons X de l'échantillon N°02 Constantine

الشكل رقِم (61): التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح الخروب . عن مخبر ORGM

2-2-4 الصدم الحراري:

لقد أجرينا التحليل على مستوى مخبر السيراميك بجامعة بومرداس ، و كانت خطوات العمل كالآتى:

- نضع عينات الحجارة لمدة 15 دقيقة في فرن التجفيف ذو درجة حرارة معينة.
 - نخرج هذه العينات من الفرن و نضعها داخل ماء بارد درجته حوالي 5°م.
 - نلاحظ ما سيحدث للعينات.
- نرجع العينات إلى الفرن مع رفع درجة الحرارة و نعيد نفس المراحل السابقة و قد تراوحت درجات الحرارة المستعملة بين 60 و 250°م.

- النتائج التي تحصلنا عليها مسجلة في الجدول رقم (49).

جدول رقم (49): نتائج الصدم الحراري

الصور	الملاحظات	درجة الحرارة
	لم يحدث شيء	60°م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	80°م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	°100م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	°120م
	للعينات	
	لم يحدث شيء	°160م
	للعينات	
Section 20	تفتت طفيف	°180م
	تفتت طفیف	°220 م

	تفتت أجزاء	°250
	صىغيرة من	
	العينة و ظهور	
90	تشققات دقيقة	

2-2-5-مقاومة الجليد:

- نقوم بتجفیف ثلاثة أجزاء من العینة في فرن التجفیف درجة حرارته $(100 \ | 100)$ الحتی نتحصل علی کتلة ثابتة نرمز لها ك $(100 \ | 100)$
 - نقوم بغمر العينات داخل الماء لمدة 48 ساعة في ماء درجة حرارته (15± 5°م)
 - نضع العينات داخل براد الثلاجة لمدة 4 ساعات بحيث تكون درجته (-15± 5°م)
- نخرج العينات من البراد و نضعها من جديد في ماء درجة حرارته (15 ± 5 °م) لمدة 4 ساعات.
 - قمنا بإعادة التجربة 25 مرة متتالية.
- بعدها نترك العينات في الهواء الطلق لمدة 24 ساعة، ثم في فرن التجفيف درجة حرارته (105 إلى 110°م) حتى نتحصل على كتلة ثابتة نرمز لها ك $_2$. النتائج المتحصل عليها ممثلة في الجدول رقم (50)

جدول رقم (50): نتائج قياس الكتل أثناء التجربة

العينة 3	العينة 2	العينة 1	العينات
			الكتل
22,9	24,4	51,4	الكتل ك $_1$ (غرام)
22,8	24,3	51,2	الكتل ك2(غرام)

حساب نسبة الكتلة المفقودة:

حيث: ك₁: الكتلة الثابتة عند بداية التجربة(غرام) ك₂: الكتلة الثابتة عند نهاية التجربة(غرام)

بتطبيق العلاقة السابقة نتحصل على النتائج المبينة في الجدول رقم (51).

المعدل	العينة 3	العينة 2	العينة1	العينات
0,4	0,4	0,4	0,4	نسبة الكتلة
				المفقودة

جدول رقم (51): نتائج قياس نسبة الكتلة المفقودة

3 - تحليل النتائج:

- من خلال نتائج قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع نلاحظ ارتفاع كبير في درجة الحرارة خلال فصل الصيف أين سجلنا 54°م يوم 07 أوت 2015م في حين انخفضت إلى درجات تحت الصفر في أيام كثيرة من فصل الشتاء حيث وصلت إلى 4-°م يوم 18 فيفري 2016م .
- من خلال المنحنيات البيانية لتغيرات الرطوبة و الحرارة خلال الصيف و الشتاء نلاحظ تغير مستمر في هذه العوامل المناخية و هذا ما يسبب في تلف الصخور.
 - الرطوبة النسبية معتدلة في فصل الصيف و مرتفعة جدا في فصل الشتاء.
- في أيام كثيرة من فصل الشتاء نجد أن الرطوبة وصلت إلى 100% و يقابلها في نفس الوقت درجات حرارة تحت الصفر فعلى سبيل ال مثال يوم 18 فيفري 2016م سجلنا رطوبة نسبية تقدر بـ100% على مدار 12 ساعة من الليل و كانت درجة

- الحرارة بين 0 و 4- $^{\circ}$ م في نفس الفترة، و هذا ما يشكل خطر تجمد الماء داخل الشقوق و المسامات وهذا يمكن أن يفسر استعمال حجارة صلبة و قليلة المسامية و الإمتصاص في بناء ضريح الخروب حتى تكون أكثر مقاومة لتجمد الماء.
- اختلاف كبير في نسبة الرطوبة بين الليل و النهار فمثلا يوم 21 فيفري 2016 وصلت نسبة الرطوبة في الليل إلى 100% لتتخفض في النهار حيث سجلنا أدنى قيمة لها على الساعة 16,30 و هي تقدر بـ 30%، ثم تعود و ترتفع في الليل إلى أن وصلت إلى أعلى قيمة لها و قدرت بـ86% على الساعة 59:50 لتتخفض في النهار لنسجل نسبة رطوبة تقدر بـ16% على الساعة 16,59، و نستتج من هذا أن الجو يتغير من الحالة الرطب إلى المناخ الجاف باستمرار ما يسبب في تسريع عمليات التلف.
 - أظهرت التركيبة الكيميائية لعينة من حجارة بناء ضريح الخروب أنها تحتوي على نسبة 53.88% من أكسيد الكالسيوم CaO فهي إذا حجارة جهية.
 - التركيبة المعدنية للعينة تظهر احتوائها على معدن الكالسيت و هذا يدعم نتائج التركيبة الكيمياية.
- حموضة الحجر تساوي 8,5 فالحجارة إذا قاعدية تتأثر بالأحماض التي قد يكو ن مصدرها مياه الأمطار أو إفرازات النباتات و الحيوانات، كما يجب تفادي استعمال الأحماض للتنظيف أو إزالة الكتابات المختلفة المنتشرة على الضريح.
- نسبة امتصاص الماء تقدر ب 1,34% و هي ناتجة عن المسامية المنخفضة للحجر والتي تساوي 3,85%.
- قساوة الحجر تساوي 5 على سلم موهس فالحجارة المستعملة في بناء ضريح الخروب صلبة و يمكن أن تتحمل أنواع عديدة من المواد الكاشطة المستعملة للتنظيف بطريقة النسف الدقيق.

- في تجربة الصدم الحراري يلاحظ بداية التفتت في 180°م و هذا يدل على المقاومة الجيدة للحجر للتغيرات المناخية.

الخلاصة:

عادة ما تعكس حالة حفظ المبنى الأثري خصائص المادة المستعملة في البناء وكذا الظروف المناخية المحيطة بالمبنى، و من خلال التجارب التي قمنا بها سواء على مدة البناء أو خصوصية المناخ الذي يحيط بالمعلم نستتج ما يلي:

- الضريح لا يزال يحتفظ بشكله العام إلا أنه يفتقد إلى الطابق العلوي و لا يمكن التنبؤ بالإرتفاع الحقيقي للضريح.
 - أغلب الحجارة أرجعت إلى أماكنها خلال الترميمات السابقة، و كذلك الكورنيش ذو العنق المصري لا تزال الحجارة التي تشكله موجودة و في حالة حفظ جيدة.
 - من بين أكثر مظاهر التلف وضوحا على الضريح هو تعرج السطح و كثرة الفجوات فيه وفقدان الحجر لشكله.
- تتمتع منطقة الخروب بمناخ حار و جاف في فصل الصيف، و رطوبة نسبية مرتفعة جدا في فصل الشتاء مع انخفاض كبير في درجة الحرارة.
- لقد استعمل في بناء ضريح الخروب حجارة جيرية صلبة ذات مسامية منخفضة وقليلة الإمتصاص.

الفصل الثالث: الجانب الميداني و التطبيقي لضريح المدغاسن

تمهيد

أولا: العمل الميداني

1- وصف الضريح

1 - تشخيص مظاهر التلف على الضريح

ثانيا: العمل التطبيقي

1 -قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع

2 التحاليل المخبرية

3 -تحليل النتائج

الخلاصة

تمهيد:

إن الدراسة الميدانية و المخبرية يمكنها أن تأكد و تثبت المعلومات الواردة في الجانب النظري أو تأتي بمعلومات إضافية تلغي ما سبق، فحالة حفظ ضريح المدغاسن و مختلف مظاهر التلف التي نلاحظها على حجارة البناء ما هي إلا نتيجة تفاعل بين خصائص الصخر من مسامية و تركيبة كيميائية و قساوة و غيرها من الخواص الداخلية للحجر مع الخصائص الطبيعية للمنطقة و بهذا يمكن القول أن حالة الحفظ السيئة لضريح المدغاسن مرتبطة أساسا بعاملين أساسيين طبيعة الحجر و الظروف المناخية المحيطة بالأثر.

و على هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى جزئين أساس يين، الأول يتعلق بالعمل الميداني حيث وقفنا على حالة حفظ الضريح و مظاهر التلف عليه، و الثاني يشمل العمل التطبيقي أين ثبتنا أجهزة خاصة لقياس كل من تغيرات الحرارة و الرطوبة في الموقع خلال شهر من فصل الشتاء و شهر من فصل الصيف، و أخيرا أجرينا بعض التحاليل المخبوية للتعرف على خصائص مادة البناء و مدى تفاعلها مع العوامل الخارجية، و هذا على مستوى مخبر السيراميك بجامعة بومرداس و مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM.

أولا: العمل الميداني:


1-وصف الضريح:

يتكون الضريح من الخارج من أربعة واجهات : الواجهة الشرقية، الشمالية، الغربية والواجهة الجنوبية.

1 الواجهة الشرقية:

ما يميز هذه الواجهة و الموضحة في الصور رقم (182، 183) هو وجود آثار للمبنى الأمامي فيها و الموجود على مستوى القاعدة، بالإضافة إلى المدخل الحقيقي الذي نجذه على مستوى الدرج الث الث والرابع في الهرم المدرج، و هذا الباب مهدم حاليا و كذلك الرواق الذي يليه و الذي يؤدي إلى الغرفة الجنائزية وقد تم تغطيته خلال ترميمات 2006 / 2007م، بصفائح معدنية لتجنب دخول مياه الأمطار إلى الداخل، و حتى يتجنبوا تساقط حجارة أخرى من الضريح تم تدعيم الرواق الداخلي بأعمدة خشبية و التي استعملت أيضا لتدع يم الجزء الأسطواني حتى تتماسك أكثر الحجارة المكونة للكورنيش ذو العنق المصري.

و نلاحظ أيضا في هذه الواجهة تهدم على مستوى الهرم المدرج والناتج عن فقدان بعض الحجارة كما هو موضح في الصور ، ما جعل هذه الأماكن عرضة لنمو النباتات ، أما الجزء الأسطواني فنلا حظ تآكل حجارته نتيجة عوامل الطبيعة و كذا فعل الإنسان عبر مختلف العصور عند القيام بنزع جنادل الرصاص.




صورة رقم (182): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن مع توضيح تغطية المدخل الحقيقي عن الطالبة (2009 م)



صورة رقم (183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن عن الطالبة (2016م)

1 2 الواجهة الجنوبية:

نجد أن حالة حفظ هذه الواجهة جيدة كما توضحه الصور رقم (184، 185)، إذ أغلب حجارتها موجودة، و الشيء الذي يميزها عن باقي الواجهات هو وجود أثار تدل على وجود باب وهمي ، و كذلك وجود الكورنيش ذو العنق المصري ، ونجد في الباب الأول صورة تبين هذا الكور نيش، الأعمدة تقريبا كلها موجودة ، و مازال ت محتفظة بتفاصيل شكلها الأصلي وهي من الطراز الدوري، الجزء الأسطواني من هذه الجهة أيضا لم يسلم من التخريب فنلاحظ وجو د تج اويف وفراغات مابين الحجارة ، و التي أحدثها السكان لغرض نزع الرصاص الذي استعمل لشد الحجارة مع بعضها البعض.



صورة رقم (184): تمثل الواجهة الشمالية لضريح المدغاسن مع توضيح الباب الوهمي الأول عن الطالبة (2009م)



صورة رقم (185): الواجهة الشمالية لضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)


1 3 الواجهة الغربية:

هذه الواجهة في حالة حفظ متوسطة كما توضحه الصور رقم (186، 187)، ما يميزها عن باقي الواجهات هو وجود آثار تدل على وجود باب وهمي ثاني من ناحية الجنوب الغربي و هو في حالة حفظ لا بأس بها.

كما نلاحظ في هذه الواجهة فقدان عدد معتبر من الحجارة خاصة على مستوى الكورنيش و المدماك الذي يعلوه، و تظهر جليا الترميمات الإيطالية سواء فيما يخص الجدار الهاخلي أو الخارجي، كما تم تدعيم بعض الأجزاء من الجزء الأسطواني بواسطة أعمدة خشبية، في حين باقي حجارة الهرم المدرج سليمة ماعدا وجود بعض التشققات، أما الجزء الأسطواني فحجارته قد فقدت الشكل الأصلي بحيث تآكلت و فقدت الالتحام مع بعضها البعض.



صورة رقم (186): الواجهة الغربية لضريح إمدغاسن عن الطالبة (2008م)




صورة رقم (187): الواجهة الغربية لضريح إمدغاسن عن الطالبة (2016م)

1 4 الواجهة الشمالية:


حالة حفظ هذه الواجهة سيئة كما توضحه الصور رقم (188، 189)، إذ هناك عدد كبير من الحجارة المفقودة بالنسبة للجدارين الداخلي و الخارجي في كل أجزاء الضريح، كما لاحظنا تهدم ملحوظ على مستوى الهرم المدرج.

ما يميز هذا الجزء هو وجود أثار تدل على وجود الباب الوهمي الثالث والأخير، وهو في حالة حفظ سيئة جدا مقارنة بسابقيه، و قد شملت الترميمات الإيطالية أجزاء كبيرة من هذه الواجهة، بحيث تم إعادة بناء الجدار الداخلي ولتثبيت الحجارة جيد ا قاموا بوضح سياج من حديد حولها ، أما الجدار الخارجي فقد تم تعويض الحجارة المفقودة بأخرى أنشأت بمونة الإسمنت، والتي شوهت كثيرا منظر السطح، و قد تم الكتابة عليها و هذا بالكشط قبل جفاف الإسمنت، إضافة إلى الكتابات الأخرى باستعمال الأصبغة المختلفة.

وقد تم تدعيم بعض الأجزاء باستعمال أعمدة خشبية لمنع تساقط الحجارة، أما عن الجزء الأسطواني فأغلب الأعمدة المتواجدة فيه غير كاملة و تم ترميم أجزاء منها بنفس الطريقة مع باقى الجدار أي باستعمال الإسمنت كما يظهر من خلال الصور.



صورة رقم (188): الواجهة الجنوبية لضريح إمدغاسن عن الطالبة (2008م)



صورة رقم (189): الواجهة الجنوبية لضريح إمدغاسن عن الطالبة (2016م)

2- تشخيص مظاهر التلف على الضريح:

يعتبر ضريح إمدغاسن من بين الآثار المصنفة على المستوى الوطني ، و بالرغم من ذلك فلم يجد بعد العناية اللازمة به من أجل صموده أكثر عبر الزمن ، و من أهم مظاهر التلف التي تظهر واضحة على الضريح نجد:

2 1 نمو النباتات:

نلاحظ تكاثر النباتات على الضريح كما توضحه الصورة رقم (190)، و تكثر هذه النباتات في فصل الشتاء نظرا لتوفر المياه، وبالنسبة للشجيرات الصغيرة التي تتموا، يقوم الحارس دوما بقطعها حتى لا تؤثر سلبا على الضريح و هذا ما ساهم في الحفاظ على ترابط عناصر المبنى.



صورة رقم (190): النباتات في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

2 2 الطحالب و الأشنات:

تنتشر كل من الطحالب و الأشنات على الكثير من حجارة المبنى خاصة الأجزاء المعرضة للرطوبة كالهرم المدرج، كما توضحه الصور رقم (191، 192)، بحيث تظهر في شكل بقع أو قشرة ، وتكون إما خضراء اللون أو صفرا ء أو بيضاء وهذا حسب نوع الأشنات، بحيث تعمل هذه النباتات على حجب السطح الخ ارجي للحجارة و تشوه الجانب الفني للضريح، ونجد هذه الطحالب خاصة في الفراغات مابين الحجارة، أين يوجد الظل و الرطوبة بحيث تتجمع هناك المياه.



صورة رقم (191): انتشار الأشنات في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)



صورة رقم (192): انتشار الطحالب في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

3 2 تشقق الحجارة:

نلاحظ تشقق بعض حجارة الضريح و هذا ما تبينه الصورة رقم (193)، هذه التشققات مختلفة من حيث الشكل و الحجم و هي ناتجة عن عوامل التلف المختلفة كالتغير في درجات الحرارة بين الليل و النهار، إضافة إلى الهزات الأرضية وكذلك ضغط الحجارة الجديدة المستعملة في الترميم و غيرها من العوامل.



صورة رقم (193): التشققات الأفقية في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

2 4 تآكل الحجار:

تتآكل الأح جار و يتغير شكلها، و ينقص حجمها ، نتيجة الفعل الميكانيكي للأمطار وكذا الرياح ، بحيث تعمل هذه الأخيرة على نحر الحجارة بفعل تصادم الغبار والرمال التي تحملها مع سطح الحجارة ، و بتكرار العملية تفقد الحجارة شيئا فشيئا أجزاء منها، والصورة رقم (194) تقدم لنا نموذج عن هذه الحجارة المتآكلة، و التي صار سطحها يتفتت بسهولة.



صورة رقم (194): تآكل الحجارة عن الطالبة (2016م)

2 تخشن السطح:

إن أغلب الحجارة التي بني بها الضريح قد فقدت سطحها الأصل نتيجة الظروف الجوية المختلفة كالأمطار و كذا الرياح التي تحمل معها الغبار و غيرها من العوامل التي تسبب في تخشن السطح كما توضحه الصورة رقم (195).




صورة رقم (195): تخشن السطح في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

2 6 الترميم الخاطئ:

يتجلى الترميم الخاطئ في ضريح المدغاسن في استعمال مونة الإسمنت في الترميم وهذا لغرض تعويض بعض الحجارة المفقودة بأخرى أنشأت باستعمال الإسمنت كما

توضحه الصورة رقم (196).



صورة رقم (196): استعمال الإسمنت في الترميم في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

2 7 الكتابة على الحجارة:

هي من بين الأسباب التي تؤدي إلى فقدان القيمة الجمالية للأثر ، وتكون هذه الكتابات إما بالخدش على الحجارة الأصلية للضريح كما توضحه الصورة رقم (197) أو باستعمال مختلف الأصبغة كما توضحه الصورة رقم (198).





صورة رقم (198): الكتابة باستعمال الأصبغة على ضريح إمدغاسن على ضريح إمدغاسن عن الطالبة (2016م)

صورة رقم (197): الخدش على الحجارة في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

2 8 تغير اللون:

خلال تجوالنا بالموقع لفت انتباهنا تغير لون ال حجر إلى الأسود أو الأخضر القاتم، خاصة في المناطق التي تكون عرضة لمياه الأمطار كما توضحه الصورة رقم (199) و قد تتسبب الغازات الموجودة في الجو نتيج ة دخان المركبات في اسوداد اللون، إذ أن الموقع يقع بالقرب من الطريق.





صورة رقم (199): تغير اللون في ضريح المدغاسن عن الطالبة (2016م)

ثانيا: العمل التطبيقي:

1- قياس درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع:

لقد تم تثبيت أزرار الرطوبة و الحرارة في الموقع، بعد برمجتها لقياس كل من نسبة الرطوبة و درجة الحرارة في فترة معينة ، و قد قمنا بهذه التجر بة خلال فصلين مختلفين (الشتاء والصيف)، واخترنا شهر في كل فصل بحيث يسجل قياس في كل نصف ساعة.

1 تثبيت أجهزة القياس بالموقع:

المرحلة الأولى: تتمثل في برمجة أزرار الرطوبة في جهاز الكمبيوتر بحيث نحدد:

- الوقت الذي تبدأ فيه القياسات و الذي حددنا هب 5 أيام بعد البرمجة، حتى يتسنى لنا الوقت للإنتقال إلى الموقع و تثبيت هذه الأزرار.
 - الوقت الذي تتوقف فيه القياسات و الذي حددناه بـ 30 يوم.

- تحديد دقة القياس و قد اخترنا أدقها و تقدر بـ 0.1.
- تحدید الزمن بین قیاس و آخر، و کان بتسجیل قیاس فی کل 30 دقیقة خلال شهر.

المرحلة الثانية: تتمثل في تثبيت الأزرار في الموقع و نلخصها في ما يلي:

- تثبيت الزر على الحامل باستعمال شريط لاصق من الورق ، مع تسجيل رقم الزر على الشريط.
 - باستعمال بوصلة حددنا الإتجاهات الأربعة بالتدقيق و اخترنا الواجهة الغربية لتثبيت جهاز القياس فيها.
 - تثبیت الأزرار، و لأننا أردنا قیاس تغیرات المناخ الخارجي، فقد وجهنا الجزء الحساس من الأزرار نحو الخارج، و لسهولة تثبیتها اخترنا حجارة فیها شقوق حتى یسهل علینا إدخال البراغي كما هو موضح في الصورة رقم (200).



صورة رقم (200): تثبيت أزرار الرطوبة والحرارة على حجارة الضريح عن الطالبة (2009م)


1 2 النتائج المتحصل عليها:

أ الزر المثبت خلال فصل الصيف:

النتائج المتحصل عليه ا من خلال هذا الزر كانت كالآتي:

- بداية القياس: يوم 1 جويلية 2009م على الساعة 00:00 ليلا
- نهاية القياس: يوم 31 جويلية 2009 م على الساعة 00:00 ليلا.
- أعلى درجة حرارة سجلت يوم 24 جويلية 2009م على الساعة 17:30 و تقدر بالماعة 17:30 و تقدر بالماعة 61,4%.
- أدنى درجة حرارة سجلت يوم 18 جويلة 2009م على الساعة و هي تقدر بـ18,2°م
 - معدل درجات الحرارة: 31,9°م.

- أعلى نسبة رطوبة سجلت يوم 13 جويلية 2009م على الساعة 21:02 و هي تقدر بـ 100%.
- أدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 24 جويلية 2009م على الساعة 18:32 و هي تقدر بدنى نسبة رطوبة سجلت يوم 24 جويلية 2009م على الساعة 18:32 و هي تقدر بدنى بدنى بدنى الدي سجلنا فيه أعلى درجة حرارة.
 - معدل نسبة الرطوبة: 28.6 %.
 - و النتائج المحصل عليها ممثلة على شكل منحنيات بيانية في الشكل رقم (62).



شكل رقم (62): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوية خلال فصل الصيف في منطقة إمدغاسن

و فيما يلي جدول رقم (52) و الذي يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في ضريح إمدغاسن.

جدول رقم (52): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في ضريح إمدغاسن.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
الليل (°م)	النهار (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
19,4	49,8	24	35	2009/07/01
20,7	47,9	26	33	2009/07/02
22,8	49,6	27	38	2009/07/03
20,6	44,8	25	37	2009/07/04
20,7	59,9	26	38	2009/07/05
21,8	44,6	25	35	2009/07/06
29	41,9	31	35	2009/07/07
25,2	42,3	29	36	2009/07/08
19,4	42,7	22	36	2009/07/09
19,5	48,6	23	35	2009/07/10
21,1	52,9	24	35	2009/07/11
24,3	46,9	27	36	2009/07/12
19,6	45,8	28	38	2009/07/13
20,2	50,5	24	36	2009/07/14
22,5	54,3	27	39	2009/07/15
22,1	51,6	25	36	2009/07/16
21	54,7	26	38	2009/07/17
18,2	53,7	20	35	2009/07/18
20,2	51,5	24	35	2009/07/19

تابع الجدول رقم (52): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح إمدغاسن.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
الليل (°م)	النهار (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
23,7	47,6	27	37	2009/07/20
22,1	51,9	26	39	2009/07/21
25,4	60,1	29	43	2009/07/22
25,4	54,4	29	41	2009/07/23
26,4	61,4	30	44	2009/07/24
23,6	52,5	28	41	2009/07/25
23,2	43,7	27	36	2009/07/26
25,4	42,8	28	35	2009/07/27
23,6	46,5	27	38	2009/07/28
23,6	44,9	25	38	2009/07/29
20,7	49,3	25	38	2009/07/30
21	46,2	25	37	2009/07/31

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (53).

جدول رقم (53): ملخص لنسب الرطوية المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح إمدغاسن.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوبة	معدل الرطوبة	نسبة الرطوية
رطوبة خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم(%)	اليوم (%)	(%)	(%)	الأيام
8	44	33	20	2009/07/01
11	55	40	19	2009/07/02
11	41	32	19	2009/07/03
13	53	39	22	2009/07/04
8	47	35	18	2009/07/05
11	48	38	19	2009/07/06
11	28	19	19	2009/07/07
10	50	27	15	2009/07/08
13	86	74	26	2009/07/09
18	79	61	40	2009/07/10
12	53	43	27	2009/07/11
16	49	41	26	2009/07/12
13	100	34	20	2009/07/13
11	100	52	30	2009/07/14
10	58	37	20	2009/07/15
8	48	40	22	2009/07/16
11	72	43	20	2009/07/17
13	78	66	33	2009/07/18
15	58	47	34	2009/07/19
15	44	36	25	2009/07/20

تابع الجدول رقم (53): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح إمدغاسن.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوبة	معدل الرطوبة	تصيبة الرطوية
رطوبة خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم(%)	(%)	(%)	الأيام
9	41	31	19	2009/07/21
7	32	24	14	2009/07/22
10	34	28	15	2009/07/23
5	19	14	13	2009/07/24
5	56	46	10	2009/07/25
8	36	28	21	2009/07/26
9	30	25	16	2009/07/27
8	38	32	14	2009/07/28
6	35	24	17	2009/07/29
7	48	38	13	2009/07/30
6	61	47	18	2009/07/31

ب الزر المثبت خلال فصل الشتاء:


ثبتناه في الواجهة الشرقية ، على مستوى الدرج العاشر ابت داءا من قمة الضريح، والملاحظ أن هذه الجهة سيئة الحفظ ، إذ هناك انهيارات ملحوظة سواء على مستوى الهرم المدرج أو الجزء الأسطواني، بالإضافة إلى تشقق الحجارة و تكسره.

النتائج المتحصل عليه ا من خلال هذا الزر كانت كالآتي:

- بداية القياس: يوم 13/ 01 / 2009 على الساعة 00:11 صباحا.
- نهاية القياس: يوم 12 / 02 / 2009 على الساعة 23:41 صباحا.

- أقصى نسبة رطوبة تقدر بـ 100 % و قد سجلت في أيام كثيرة.
- أدنى نسبة رطوبة تقدر بـ 17,6 % و قد سجلت يوم 2009/02/10 على الساعة 13:11 ظهرا.
- درجة الحرارة القصوى قدرت بـ 37,7°م و قد سجلت يوم 2009/02/10 على الساعة 12:11 ظهرا.
 - درجة الحرارة الدنيى قدرت ب 0° م و قد سجلت يوم 2009/02/09 على الساعة 06:11

و فيما يلي الشكل رقم (63) و هو يمثل منحنى بياني يظهر تغيرات درجة الحرارة و نسبة الرطوبة خلال هذه التجربة.



شكل رقم (63): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوية خلال شهر من فصل الشتاء في الواجهة المكل رقم (63)

و فيما يلي جدول رقم (54) يمثل درجات الحرارة المسجلة أثناء فترة وضع الزر في ضريح إمدغاسن.

جدول رقم (54): ملخص لدرجات الحرارة لمدة شهر من فصل الشتاء في ضريح إمدغاسن.

أدنى درجة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
حرارة خلال	حرارة خلال	خلال الليل	خلال النهار	
الليل (°م)	النهار (°م)	(°م)	(°م)	الأيام
2	8,4	3,5	7,9	2009/01/13
3,6	28,6	4,7	14,1	2009/01/14
1,9	34,6	9,9	20,5	2009/01/15
2,5	36,3	4	22,4	2009/01/16
3	37,7	4,1	17,9	2009/01/17
3,2	35,9	5,1	20,8	2009/01/18
4,2	35,8	6,1	19,9	2009/01/19
5,4	26,8	6,7	13,6	2009/01/20
2,4	5,4	2,6	3,7	2009/01/21
3,2	24,6	5,1	8,5	2009/01/22
7,7	20,3	9,2	12	2009/01/23
2,3	19,9	4	12,4	2009/01/24
5,4	32,1	6,7	15,3	2009/01/25
1,8	23,8	2,6	12,3	2009/01/26
0,6	19,5	1,9	8	2009/01/27
5	26,4	5,6	15,2	2009/01/28
7,3	28,5	7,9	16,1	2009/01/29
7,1	35,9	8,4	19,9	2009/01/30

تابع الجدول رقم (54): ملخص لدرجات الحرارة خلال الشتاء في ضريح إمدغاسن.

أدنى درجة حرارة	أعلى درجة	معدل الحرارة	معدل الحرارة	درجات الحرارة
خلال اليوم(°م)	حرارة خلال	خلال الليل (°م)	خلال النهار	
	اليوم(°م)		(°م)	الأيام
3,7	32,5	6,2	21,4	2009/01/31
5,1	32,4	6,4	14,7	2009/02/01
5,5	31,3	7,6	18,6	2009/02/02
4	17,6	5,4	9,7	2009/02/03
5	25,5	7	15,3	2009/02/04
5,2	31,7	7,2	19	2009/02/05
3,4	32,5	6,4	16,7	2009/02/06
0,7	26,8	2,1	14,1	2009/02/07
00	17,1	1,1	6,7	2009/02/08
7,3	31,1	8	19,4	2009/02/09
6,1	37,7	8,3	24,5	2009/02/10
3,6	33,8	4,9	20,2	2009/02/11

أما نتائج قياس الرطوبة فقد لخصناها في الجدول رقم (55).

جدول رقم (55): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة لمدة شهر من فصل الشتاء في ضريح إمدغاسن.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوية
رطوبة خلال	رطوبة خلال	خلال الليل	خلال النهار	الأيام
اليوم (%)	اليوم(%)	(%)	(%)	
99	100	99	100	2009/01/13
33	100	97	64	2009/01/14
20	100	90	46	2009/01/15
19	100	93	41	2009/01/16
20	100	93	47	2009/01/17
18	100	90	44	2009/01/18
19	95.5	86	44	2009/01/19
26	100	100	66	2009/01/20
100	100	100	100	2009/01/21
96	99	96	78	2009/01/22
55	96	95	85	2009/01/23
48	93	84	68	2009/01/24
21	93	87	54	2009/01/25
27	98	95	61	2009/01/26
41	100	99	77	2009/01/27
35	100	96	58	2009/01/28
32	100	99	65	2009/01/29
22	100	89	56	2009/01/30
23	89	82	44	2009/01/31
21	84	72	47	2009/02/01
19	100	89	42	2009/02/02


تابع الجدول رقم (55): ملخص لنسب الرطوية المسجلة لمدة شهر من فصل الشتاء في ضريح إمدغاسن.

أدنى نسبة	أعلى نسبة	معدل الرطوية	معدل الرطوية	نسبة الرطوية
رطوية خلال	رطوية خلال	خلال الليل	خلال النهار	
اليوم (%)	اليوم (%)	(%)	(%)	الأبيام
48	100	91	79	2009/02/03
31	88	80	54	2009/02/04
28	99	88	42	2009/02/05
21	100	90	48	2009/02/06
20	93	89	49	2009/02/07
40	98	94	73	2009/02/08
23	90	86	48	2009/02/09
17	97	87	37	2009/02/10
18	100	81	36	2009/02/11

2 - التحاليل المخبرية:

2 اختيار العينات من الموقع

بعد التنقل إلى الموقع اخترنا عينة من الحجارة المستعملة في البناء بحيث عثرنا على جزء متساقط من الحجارة في الواجهة الشمالية كما توضحه الصورة رقم (201) واستعملناه في التحاليل المخبرية.



2 2 نتائج التحاليل المخبرية:

لقد تم تقسيم العينة إلى عدة أجزاء لاستعمالها في مختلف التحاليل التي أجريت على مستوى مخبرين و هما: مخبر السيراميك بجامعة بومرداس و مخبر مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM ببومرداس.

2-2-1 الخصائص الفيزيائية للعينات:

لقد تم إجراؤها على مستوى مخبر السيراميك بجامعة بومرداس و كذا مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء والنتائج التي تحصلنا عليها مسجلة في الجدول رقم (56).

جدول رقم (56): الخصائص الفيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح المدغاسن

النتائج	اسم المخبر	الخواص
% 0,11	مخبر السيراميك	الرطوية الطبيعية
	بجامعة بومرداس	
%20,67	مخبر السيراميك	إمتصاص الماء
	بجامعة بومرداس	
1,94 غ/ سم³	مخبر السيراميك	الكتلة الخصوصية
	بجامعة بومرداس	
% 35,33	مخبر السيراميك	المسامية
	بجامعة بومرداس	
1,71 غ/ سم³	CETIM	الكتلة الحجمية
		الظاهرة
2 حسب سلم موهس	CETIM	القساوة

2-2-2 الخصائص الكيميائية للعينات:

تتمثل الخصائص الكيميائية للحجر في كل من تركيبته الكيميائية و درجة ال PH و قد تم قياسهما في المخابر السابقة الذكر.

أ التركيبة الكيميائية للعينة المدروسة:

لقد أجرينا التحليل على مستوى مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM ببومرداس، و النتائج التي تحصلنا عليها ممثلة في الجدول رقم (57).

جدول رقم (57): التركيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء ضريح المدغاسن

النسبة المئوية %	التركيبة الكيميائية
0,66	SiO ₂
0,17	Al_2O_3
0,20	Fe ₂ O ₃
55,45	CaO
0,31	MgO
0,02	Na ₂ O
0,00	K ₂ O
0,01	TiO_2
0,20	SO ₃
0,02	P_2O_5
42,97	PAF


ب حرجة الحموضة (PH):

تم قياسها على مستوى مخبر السيراميك بجامعة بومرداس و كانت النتيجة أن: درجة حموضة حجارة البناء المستعملة في ضريح المدغاسن تقدر ب: 9,02.

2-2-3 التركيبة المعدنية:

لقد أجرينا التحليل بتقنية حيود الأشعة السينسة (Diffraction des rayons X) و هذا على مستوى مخبر مركز الدراسات و الخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء CETIM ببومرداس.

النتائج المتحصل ممثلة في الشكل رقم (64).



الشكل رقم (64): التركيبة المعدنية للعينة عن مخبر

2-2-4 الصدم الحراري:

لقد أجرينا التجارب بمخبر السيراميك بجامعة بومرداس و النتائج المحصل عليها ممثلة في الجدول رقم (58).

جدول رقم (58): نتائج الصدم الحراري.

الجزء 03	الجزء 02	الجزء 01	العينات
			درجات العرارة
لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	60° م
لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	80° م
لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	لم يحدث شيء	°100 م
تقتت طفيف	تقتت طفیف	لم يحدث شيء	°120 م
تفتت طفيف	تقتت طفیف	تفتت طفيف	°160 م
تفتت طفيف	تقتت طفیف	تفتت طفيف	°180 م
تفتت طفيف	تفتت بعض الأجزاء صغيرة	تفتت طفيف	°220 م
تغير اللون و تفتت بعض	أصبحت العينة هشة و تتفتت	تقتت بعض	°250 م
الأجزاء	بسهولة	الأجزاء	
		الصغيرة	

2-2-5 مقاومة الجليد:

قمنا بالتجربة على مستوى مخبر السيراميك بجامعة بومرداس، باتباع الطريقة المذكورة في الفصل الأول من هذا الباب و النتائج التي تحصلنا عليها مسجلة في الجدول رقم (59).

، الكتل أثناء التجربة.	نتائج قياس	(59): يمثل	جدول رقم
------------------------	------------	------------	----------

الجزء 3	الجزء 2	الجزء 1	أجرام العينة
87,08	113,32	79,28	الكتل ك $_1$ (غرام)
86,87	112,98	79,07	الكتل ك 2 (غرام)
0,26	0,30	0,26	نسبة الكتلة المفقودة

3 - تحليل النتائج:

- من خلال نتائج قياس الرطوبة و درجة الحرارة نلاحظ أن المدى الحراري كبير جدا حيث أن درجات الحرارة ترتفع كثيرا في النهار و تتخفض في الليل.
 - انخفاض درجات الحرارة إلى 0° م أحيانا في فصل الشتاء ما يسبب في تجمد الماء داخل الشقوق والمسامات و بالتالى العمل على إتلاف مادة البناء.
- تغير مفاجئ و مستمر لدرجات الحرارة في أيام كثيرة فمثلا يوم 1,9 دافي سجلنا 06:41 م خلال النهار لتتخفض في الليل و تصل إلى 1,9 م على الساعة 12:11 و أثناء الليل صباحا، ثم تعود و ترتفع لتصل إلى 36,3 م على الساعة 12:11، و أثناء الليل عادت وانخفضت مرة أخرى لنسجل 2,5 م على الساعة 06:42، ثم ترتفع حتى تصل إلى 37,7 م في حدود الساعة 12:41 و هكذا، و هذا التغير الدائم بين درجات الحرارة بين الليل و النهار يعمل على ظهور تشقات في الصخر و هذا ما أكدته تجربة الصدم الحراري.
- اختلاف نسبة الرطوبة بين الليل و النهار خاصة في فصل الصيف أين سجلنا في 14 جويلية ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 100% أثناء الليل لتنخفض إلى 11% أثناء النهار.

- أظهرت التركيبة الكيميائية و المعدنية لعين ة حجارة بناء ضريح المدغاسن احتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيت يفوق 55% و بهذا فهي حجارة جيرية.
- أثناء تجربة الصدم الحراري لاحظنا بداية التفتت عند درجة حرارة تقدر بـ120°م و هذا يدل على أن هذه الحجارة تتأثر بتغيرات درجات الحرارة بين الليل و النهار أو من فصل لآخر.
 - مسامية الحجر تقدر ب35% و هي قيمة معتبرة فالحجارة إذا مسامية، تتأثر كثيرا بالماء و المحاليل الملحية التي قد تتغلغل إلى داخل الحجر عبر هذه المسامات.
 - حموضة الحجر تساوي 9,2 فالحجارة إذا قاعدية تتأثر بالأحماض التي قد يكون مصدرها مياه الأمطار أو إفرازات النباتات و الحيوانات ، كما يجب تفادي استعمال الأحماض للتنظيف أو إزالة الكتابات المختلفة المنتشرة على الضريح.
- نسبة امتصاص الماء تقدر ب 20,67% و هي ناتجة عن المسامية المرتفعة للحجر والتي تساوى 35%.
- قساوة العينات تساوي 2 حسب سلم موهس فالحجارة إذا لينة و بهذا يجب توخي الحذر عند التنظيف أو إزالة الكتابات من سطح الحجر بالطرق اليدوية أو الميكانيكية.
- في تجربة مقاومة الجليد لاحظنا فقدان جزء من الكتلة بعد تعريض العينات إلى فترات جليدية و من ثم داخل الماء لخمسة وعشرين مرة على التوالي و هذا المناخ الذي وضعت فيه يعكس من اخ ولاية باتنة الذي نجد المدى الحراري فيه كبير بين الليل والنهار و كذلك الرطوبة التي تتخفض و ترتفع باستمرار و هذا ما يسبب في حدوث تشققات دقيقة للحجر و فقدان جزء من المادة.

الخلاصة:

من خلال التجارب الميدانية و المخبرية التي أجريناها على ضريح المدغ اسن توصلنا إلى النتائج التالية:

- لقد ساهمت الترميمات الأخيرة التي أجريت في أواخر الترميمات الأخيرة التي أجريت في أواخر الضريح على إعادة رونق الضريح حيث تم إزالة معظم النباتات التي كانت منتشرة بين حجارة الضريح، كما تم في نفس الفترة إعادة بناء الفراغات الموجودة بين الحجارة على مستوى الهرم المدرج باستعمال الحجارة المتساقطة من الضريح.
 - لاحظنا من خلال الزيارة الميدانية تناقص الكتابات الفوضوية من على سطح الحجر مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة.
- تتميز ولاية باتنة بمناخ بارد جدا في فصل الشتاء حيث وصلت درجة الحرارة إلى 0°م، و ترتفع أثناء النهار، أما في فصل الصف فميزه التغير المستمر لنسبة الرطوبة والحرارة أيضا.
 - من أكثر مظاهر التلف وضوحا على الضريح نجد تغير اللون و فقدان الحجر لشكله نتيجة تفتت حوافه و كذا استخراج مشابك الرصاص منه.
- لقد استعمل في بناء ضريح المدغاسن حجارة جيرية قاعدية، لينة، مرتفعة المسامي ة نسبة إمتصاص معتبرة للماء.

الخاتمة:

لقد أثبتت التجارب الميدانية و المخبرية على عينات من حجارة بناء الأضرحة الثلاثة المدروسة العلاقة بين حالة الحفظ و مظاهر التلف مع خصائص مادة البناء من جهة وخصائص العوامل المناخية المحيطة بالمعالم من جهة أخرى ، و قد لاحظنا خصوصية كل موقع رغم استعمال نفس نوع مادة البناء و هي الحجارة الجيرية، و من خلال الدراسة التطبيقية و الميدانية استنتجنا ما يلي:

- اختلاف حالة حفظ الأضرحة الثلاثة المدروسة نتيجة اختلاف الظروف الطبيعية المحيطة بها.
- أثبت التجارب الميدانية لقيا س درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع تميز مناخ الضريح الملكي الموريطاني برطوبة نسبية مرتفعة على مدار العام و درجة حرارة مرتفعة في فصل الشياء، أما ضريح الخروب فتميز بالتغير المستمر و المفاجئ لدرجات الحرارة و نسبة الرطوبة بين الليل و النهار بالإضافة إلى الإنخفاض الشديد لدرجات الحرارة في فصل الشياء حيث سجلنا في أيام كثيرة درجات حرارة تحت الصفر و كذلك في ضريح المدغاسن لاحظنا اختلاف كبير بين درجات الحرارة و نسبة الرطوبة بين الليل و النهار كما وصلت درجة الحرارة في الليل أحيانا إلى الصفر درجة مئوية.
 - إن اختلاف المناخ في المناطق الثلاثة المدروسة أنتج مظاهر تلف مختلفة انتشرت على حجارة الأضرجة.
- اختلاف خصائص الحجارة الجيرية المستعملة في الأضرحة الثلاثة فقد استعملت حجارة جيرية قساوتها 4 على سلم موهس و مسامية مرتفعة في الضريح الملكي الموريطاني وتميزت الحجارة الجيرية في ضريح الخروب بقساوة تساوي 5 و انخفاض في المسامية أما ضريح المدغاسن فقد استعمل في بنائه حجارة جيرية قساوتها 2 على سلم موهس وعالية المسامية.

فهرس أشكال الباب الرابع

الصفحة	العنوان	رقم الشكل
446	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	56
	فصل الصيف في الضريح الملكي الموريطاني.	
447	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	57
	فصل الشتاء في الضريح الملكي الموريطاني	
464	التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في	58
	الضريح الملكي الموريطاني	
488	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	59
	فصل الصيف في منطقة الخروب	
496	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	60
	فصل الشتاء في ضريح الخروب	
506	التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في	61
	ضريح الخروب	
530	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	62
	فصل الصيف في ضريح المدغاسن.	
535	منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة و الرطوبة خلال	63
	فصل الشتاء في ضريح المدغاسن	
543	التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في	64
	ضريح المدغاسن	

فهرس صور الباب الرابع

الصفحة	المعنوان	رقم
		الصورة
420	الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	91
421	القاعدة المربعة في الضريح الملكي الموريطاني	92
421	المدخل الحقيقي للضريح الملكي الموريطاني	93
422	الباب الوهمي الشرقي للضريح الملكي الموريطاني	94
422	الزخرفة المتواجدة أعلى الباب الوهمي الشرقي للضريح	95
	الملكي الموريطاني	
423	المبنى الأمامي للضريح الملكي الموريطاني	96
424	الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	97
425	الأعمدة المتوادة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	98
	الموريطاني	
425	حجارة البناء المنتشرة حول الضريح الملكي الموريطاني	99
426	الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	100
426	القاعدة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	101
427	الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	102
428	القاعدة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	103
429	نمو النباتات في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	104
429	نمو النباتات في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	105
	الموريطاني	
430	نمو النباتات على الواجهة الغربية للضريح الملكي	106
	الموريطاني	
430	نمو النباتات على الواجهة الشمالية للضريح الملكي	107
	الموريطاني	

108	الطحالب على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	431
109	الأشنات على الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	431
110	الأشنات على الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	431
111	الأشنات على الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	432
112	الأشنات على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	432
113	تشقق الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي	433
	الموريطاني	
114	تشقق الحارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	433
	الموريطاني	
115	تشقق الحجارة في الواجهة الغربية للضريح الملكي	433
	الموريطاني	
116	تشقق الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي	433
	الموريطاني	
117	تفتت الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي	434
	الموريطاني	
118	تفتت الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	434
	الموريطاني	
119	تآكل الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	434
	الموريطاني	
120	تآكل الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي	434
	الموريطاني	
121	تخشن السطح في الواجهة الشرقية للضريح الملكي	435
	الموريطاني	
122	تخشن السطح في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي	435
	الموريطاني	
123	تخشن السطح في الواجهة الغربية للضريح الملكي	435
123	تحسن الشطح في الواجهة العربية للطريح الملكي	433

	الموريطاني	
124	تخشن السطح في الواجهة الشمالية للضريح الملكي	435
	الموريطاني	
125	استعمال الإسمنت في الترميم في الضريح الملكي	436
	الموريطاني	
126	استعمال الحديد في الترميم في الضريح الملكي الموريطاني	436
127	هدم الباب الوهمي الجنوبي للضريح الملكي الموريطاني أثناء	436
	الحفريات العشوائية	
128	الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الشرقية للضريح	437
	الملكي الموريطاني	
129	الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الجنوبية للضريح	437
	الملكي الموريطاني	
130	الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الغربية للضريح	437
	الملكي الموريطاني	
131	الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الشمالية للضريح	437
	الملكي الموريطاني	
132	الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح	438
	الملكي الموريطاني	
133	الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الجنوبية للضريح	438
	الملكي الموريطاني	
134	الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الغربية للضريح	438
	الملكي الموريطاني	
135	الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح	438
	الملكي الموريطاني	
136	إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح الملكي	439
	الموريطاني	

439	إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي	137
	الموريطاني	
440	إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الغربية للضريح الملكي	138
	الموريطاني	
440	إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح الملكي	139
	الموريطاني	
441	الأملاح بالواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	140
441	الأملاح بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	141
441	الأملاح بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	142
441	الأملاح بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	143
443	جهاز قياس الرطوبة و الحرارة	144
443	جهاز القراءة	145
444	الزر المثبت في الضريح الملكي الموريطاني	146
461	اختيار العينة من الموقع	147
474	الواجهة الشرقية لضريح الخروب	148
475	الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	149
476	الواجهة الغربية لضريح الخروب	150
477	الواجهة الشمالية لضريح الخروب	151
478	النباتات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	152
478	النباتات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	153
479	النباتات في الواجهة الغربية لضريح الخروب	154
479	النباتات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب	155
479	الأشنات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	156
479	الأشنات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	157
480	الأشنات في الواجهة الغربية لضريح الخروب	158

15 الأشنات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 تأكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 تأكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 تأكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 تأكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 تأكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 تخشن السطح في الواجهة البنوبية لضريح الخروب 17 تخشن السطح في الواجهة الغربية لضريح الخروب 18 تخشن السطح في الواجهة الغربية لضريح الخروب 18 تخشن السطح في الواجهة الغربية لضريح الخروب
16 التشققات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 نخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 17 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 18 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 18 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب
16 التشققات في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 نآكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 نآكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 نآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 نآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 نقشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 17 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب
16 التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 ناكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 نخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 17 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 182 نخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب
16 نآكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 16 نآكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 16 نآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 16 نآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 182 16 نخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 182 17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 182
16 تآكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 16 16 تآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 16 تآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 16 تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 17 17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 182
16 تآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 16 482 15 تآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 16 482 16 تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 16 482 17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 17 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
16 تآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 482 16 تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 482 17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 482 17
16 تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 17
17 تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 17
183
11 كس السطح في الواجهة العربية لطنريخ الكروب
17 تخشن السطح في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 13
17 الكتابة على الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 483
17 الكتابة على الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 483
17 الكتابة على الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 484
17 الكتابة على الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 484
17 تغير لون الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب 484
17 تغير لون الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب 185
17 تغير لون الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب 135
17 تغير لون الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب 186
18 الزر المثبت في ضريح الخروب
18 اختيار العينة من الموقع
18 الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن مع توضيح تغطية المدخل
الحقيقي

183	الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن	517
184	الواجهة الشمالية لضريح المدغاسن	518
185	الواجهة الشمالية لضريح المدغاسن	519
186	الواجهة الغربية لضريح المدغاسن	520
187	الواجهة الغربية لضريح المدغاسن	520
188	الواجهة الجنوبية لضريح المدغاسن	521
189	الواجهة الجنوبية لضريح المدغاسن	522
190	النباتات في ضريح المدغاسن	523
191	انتشار الأشنات في ضريح المدغاسن	523
192	انتشار الطحالب في ضريح المدغاسن	524
193	التشققات الأفقية في ضريح المدغاسن	524
194	تآكل الحجارة في ضريح المدغاسن	525
195	تخشن السطح في ضريح المدغاسن	526
196	استعمال الإسمنت في الترميم في ضريح المدغاسن	526
197	الخدش على الحجارة في ضريح المدغاسن	527
198	الكتابة باستعمال الأصبغة في ضريح المدغاسن	527
199	تغير اللون في ضريح المدغاسن	528
200	تثبيت أزرار الرطوبة و الحرارة على حجارة الضريح	529
201	إختيار العينة من ضريح المدغاسن	540

الخلاصة العامة:

أجرينا دراسة مقارنة لكل من الضريح الملكي الموريطاني و ضريح الخروب والمدغاسن لما لها من عناصر مشتركة من ناحية مادة و طريقة البناء أو الجانب المعماري و كذا الموقع الجغرافي، بغية الوصول إلى تأثير العوامل الطبيعية المحيطة بالأثر و علاقتها بحالة حفظه و قد لخصنا أوجه التشابه و الإختلاف بين هذه الأضرحة في الجدول رقم (60).

جدول رقم(60): مقارنة الأضرحة الثلاثة المدروسة

ضريح المدغاسن	ضريح الخروب	الضريح الملكي الموريطاني	أوجه
			المقارنة
يقع على ارتفاع 900م	فوق هضبة صخرية تعلوا	يعلو قمة جبلية في الساحل	الموقع
على مستوى سطح البحر	سطح البحر به 786م	على ارتفاع 261م على	الجغرافي
بولاية باتنة.	بولاية قسنطينة.	سطح البحر في ولاية تيبازا.	
قلة الغطاء النباتي	قلة الغطاء النباتي	تتميز المنطقة بكثرة الغطاء	الإطار
بالمنطقة.	بالمنطقة.	النباتي.	الطبيعي
رطوبة نسبية مرتفعة في	رطوبة نسبية مرتفعة في	رطوبة نسبية مرتفعة على	المناخ
فصل الشتاء و منخفضة	فصل الشتاء و منخفضة	مدار العام.	
في فصل الصيف	في فصل الصيف.	درجة حرارة مختلفة حسب	
درجة الحرارة: مرتفعة في	درجة الحرارة: مرتفعة في	الفصول.	
فصل الصيف ومنخفضة	فصل الصيف ومنخفضة		
كثيرا في فصل الشتاء	كثيرا في فصل الشتاء		

القسم الخارجي : قاعد	. ,		الدراسة
مستديرة.	مربعة.	مربعة.	المعمارية
جزء أسطواني يتكون من	بقایا لبناء مربع تشکل	جزء أسطواني يتكون من	
60 عمود من الطراز	الطابق العلوي.	60 عمود من الطراز	
الدوري و ثلاثة أبواب	تشير المراجع إلى وجود	الأيوني و أربعة أبواب	
وهمية	12 عمود من الطراز	وهمية.	
الهرم المدرج	الدوري و أربعة أبواب	الهرم المدرج	
القسم الداخلي: المدخل	وهمية لم يبقى لها آثار	القسم الداخلي: المدخل على	
على مستوى الهرم المدرج	حاليا	مستوى القاعدة	
رواق مستقيم باتجاه	المدفن	البهاوي	
المركز	غياب المبنى الأمامي	رواق مستدير	
غرفة جنائزية		غرفة جنائزية	
المبنى الأمامي		المبنى الأمامي	
وجود كورنيش ذو العنق	وجود كورنيش ذو العنق	وجود كورنيش ذو العنق	
المصري	االمصري	المصري	
18م	6 م	33م	الإرتفاع
			الحالي
			الإجمالي
القرن الرابع أو الثالث	القرن الثاني أو الأول	القرن الثاني أو الثالث قبل	تأريخ
قبل الميلاد	قبل الميلاد	الميلاد	الضريح
مادغيس أو مادغوس	ماسينيسا	يوبا الثاني و زوجته	انتساب
وهو أحد ملوك البربر		كليوباترا سيليني	الضريح
النظام الكبير	النظام الكبير	النظام الكبير	طريقة
(Opus quadratum)	(Opus quadratum)	(Opus quadratum)	البناء

التغيرات اليومية	التغيرات اليومية	الأملاح	أهم عوامل
والموسمية في درجات	والموسمية في درجات	الرطوبة	التلف
الحرارة و نسبة الرطوبة	الحرارة و نسبة الرطوبة	العامل البشري	
العامل البشري	العامل البشري		
الترميمات الخاطئة التي	تآكل الحجر	تزهر الأملاح	أهم
تجسدت في استعمال	كثرة الأشنات	كثرة الكتابات	مضاهر
الإسمنت	وجود الكتابات الفوضوية	كثرة النباتات و الأشنات	التلف
تشقق الحجر		نقصان بعض عناصر	
الكتابة على الحجارة	المبنى	البناء	
حجارة جيرية	حجارة جيرية	حجارة جيرية :	خصائص
الهسامية: 35 %	المسامية: 3 %	المسامية:35 %	حجارة
الإمتصاص: 20 %	الإمتصاص1 %	الإمتصاص: 17 %	البناء
القساوة: 2 حسب سلم	القساوة: 5 حسب سلم	القساوة: 4 حسب سلم	
موهس	موهس	موهس	
جيدة	جيدة	متوسطة	حالة
			الحفظ
إعادة الترميمات السابقة	إجراء دراسات معمقة	التدخل العاجل لنزع النباتات	الإقتراحات
التي شوهت المنظر العام	للتعرف أكثر على الشكل	التي تعمل على تباعد	لكل معلم
للضريح	الأصلي للضريح	حجارة البناء	

الإقتراحات و التوصيات:

قصد إعادة الإعتبار إلى هذه المعالم الجنائزية و جعلها أماكن سياحية تضاهي المعالم الجنائزية في البلدان الأخرى، اقترحنا مجموعة من التوصيات نلخصها في ما يلى:

- الصيانة الدورية للمعالم الجنائزية المدروسة التي تشمل مجموعة من الإجراءات كإزالة النباتات فور نموها نظرا لما تسببه من تلف على الحجر سواء التشقق أو تباعد حجارة المباني عن بعضها البعض، و خاصة بالنسبة للضريح الملكي الموريطاني الذي لاحظنا عليه كثرة النباتات على مستوى جميع أجزائه، و هي عملية بسيطة يمكن أن يقوم بها طلاب الآثار مثلا في إطار تربصات ميدانية تحت إشراف أساتذتهم.
- علاج مظاهر التلف المختلفة الناتجة عن التفاعل بين مواد البناء المستخدمة وعوامل التلف، ومن أهم هذه المظاهر التي يمكن التدخل عليها نجد التشق قات حتى لا تتسع أكثر، إزالة الأملاح و البقع السوداء.
- مراقبة الزوار بشتى الوسائل كالحراس و الكاميرات لتفادي التخريب البشري الناتج عنهم كالكتابات التي وجدناها منتشرة على حجارة كل الأضرحة المدروسة، و تفادي بعض السلوكات التي من شأنها أن تسرع من إتلاف الحجارة ح يث لاحظنا مشي الزوار على حجارة الأضرحة، و ما استحسناه في ضريح المدغاسن هو إزالة السلم الخشبي الذي كان موجودا في 2009م و كان يسمح للزوار بالصعود إلى قمة الضريح و بالتالي المشي على الحجارة بالرغم من أن بعض تلك الحجارة تحمل نقوش أصلية يجب الحفاظ عليها.
- فتح هذه المعالم الجنائزية أمام الزوار في كل أيام الأسبوع ، فكم من مرة يقطع السائح مئات الكيلومترات لزيارة تلك المعالم ليصدم بغلقها دون وجود أي لافتة أمام المعلم للإعلام عن أيام فتح و غلق المعلم للزيارة، أو وجود مواقع إلكترونية تفيدنا في ذلك

- الغرض، و هذا من بين ا لأسباب التي قللت توافد السياح على تلك المعالم الأثرية، خاصة المدغاسن و الخروب بحيث نادرا ما نصادف سائحا هناك.
- توفير المواصلات من و إلى تلك المعالم الأثرية فلا الضريح الملكي الموريطاني و لا الخروب و لا المدغاسن يمكن الوصول إليه عن طريق وسائل النقل العمومي أو الجماعي كالحافلة أو أي وسيلة أخرى، بل يجب أن يستقل السائح سيارة خاصة وهذا ليس باستطاعة كل مواطن و بالتالي عدم تمكن طبقة من المجتمع من زيارة تلك الأماكن الأثرية و لو أرادت ذلك، و في هذه الحالة أيضا قالنا من عدد السياح نتيجة نقص الإمكانيات المادية لديهم.
- البحث عن محاجر الحجارة التي استخرجت منها الحجارة المستعملة في بناء الأضرحة من أجل زيادة المعلومات الخاصة ببناء الأضرحة من جهة و إثراء الجانب التاريخي لها، و من جهة أخرى استغلالها في عمليات الترميم في حالة إجرائها إذ من الضروري ملء الفراغات المتواجدة في جد ران الضريح نتيجة فقدان بعض حجارة البناء حتى تتحمل الأقسام السفلية الأثقال التي تتعرض لها و كذلك نتفادى تجمع الأتربة ونمو النباتات في تلك المناطق.
- إجراء دراسة خاصة حول تأثير إستعمال الإسمنت في ترميم ضريح المدغاسن بباتنة للوقوف على مدى خطورته و تأثيره السلبي على الحجارة الأصلية، و بالتالي وجوب التفكير في إعادة الترميمات السابقة باحترام مبادئ الحفظ و الترميم.
- استغلال هذه المعالم الجنائزية في مختلف التظاهرات الثقافية من أجل التعريف بها للجمهور و القيام ببعض النشاطات الثقافية على مستوى تلك المناطق ، و على سبيل الهثال نذكر ماراطون مدغاسن الدولي الذي تحتضنه ولاية باتنة كل سنة و هو الآن في طبعته السابعة، بحيث ينطلق المراطون من مدينة باتنة إلى غاية الضريح الملكي النوميدي مدغاسن ببلدية بومية على مسافة 42 كلم.

- القضاء على العزلة التي تعاني منها هذه المعالم الجنائزية عن طريق استغلال الفضاء المجاور لهذه الأضرحة لتوفير مناطق للترفيه و التسلية للأطفال خاصة بالإضافة إلى الإطعام ومختلف الخدمات من إتصال و نقل و غيرها لاستقطاب مختلف شرائح المجتمع حتى الأطفال الذين سوف يتعودون على ارتياد المواقع الأثرية منذ الطفولة وتعويدهم على حب تاريخهم.
- إنجاز مطويات بمختلف اللغات عن هذه الأضرحة لتقدم للزوار معلومات صحيحة ومؤكدة حول تاريخها و مختلف التسميات التي أطلقت عليها و التعرف أكثر على هذه المعالم، حيث أن أغلب ح راس المعالم الأثرية تلقوا تكوينا في الحراسة و الأمن فقط و لا يملكون رصيد كاف في مجال الآثار. و في هذا السياق اقترحنا مطوية لكل ضريح باللغة العربية عسى أن تكون مرجع للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية.
 - تزويد هذه المواقع الأثرية بمرشد س ياحي يعمل على تبسيط المعلومات المتعلقة بالأضرحة للزوار.



الخاتمة:

تمحورت إشكالية البحث أساسا حول تأثير العوامل الطبيعية على تلف المعالم الجنائزية، و قد اخترنا كنماذج للدراسة ثلاثة أضرحة بنيت بنفس نوع الحجر و هو الحجر الجيري و لكنها اختلفت من ناحية الإطار الطبيعي من موقع جغرافي وكذا المناخ السائد حولها و بهذا وقع اختيارنا على النماذج الآتية: الضريح الملكي الموريطاني بتيبازا، ضريح الخروب بقسنطينة و المدغاسن بباتنة.

• الموقع الجغرافي و خصائص المناخ:

- يقع الضريح الملكي الموريطاني على قمة جبلية تتتمي إلى جبال الساحل بالقرب من البحر ما جعله عرضة للتأ ثيرات البحرية من بخار الماء و أملاح، ويتربع ضريح الخروب فوق هضبة صخرية تشرف على مدينة الخروب و قسنطينة ، أما ضريح المدغاسن فيتواجد على ارتفاع 900م فوق سطح البحر و هو بذلك يقع أيضا على هضبة تتوسط سلسلتين جبليتين.

- تتمي ولاية تيبازة إلى نطاق مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بصيف حار و جاف و شتاء بارد و ممطر، أما الرطوبة النسبية فغالبا ما تتعدى 50% في جميع فصول السنة و بالتالي يمكن القول أن الضريح الملكي الموريطاني يقع في منطقة رطبة، و هذا ما أكدته نتائج قياس كل من درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع بواسطة أزرار الرطوبة و الحرارة أين سجلنا رطوبة نسبية مرتفعة على مدار العام وصلت إلى 100% و أدنى رطوبة نسبية سجلناها قدرت به 10% و درجة حرارة فصلية مرتفعة في فصل الصيف بمعدل 27,3 م خلال شهر جويلية ومنخفضة في الشتاء حيث وصلت حتى 7°م.

- تتواجد ولاية قسنطينة في نطاق المناخ القاري الذي يتميز بصيف حار و جاف وشتاء بارد و ممطر و هذا ما أكدته نتائج العمل الميداني حيث سجلنا ارتفاعا

شدیدا للحرارة في فصل الصیف بمعدل 30° م خلال شهر أوت، و یقابله درجات تحت الصفر في معظم أیام فصل الشتاء أین وصلت إلى -4 م یوم 18 فیفري 2016م، أما الرطوبة فكانت مرتفعة خلال فصل الشتاء بمعدل 77% و منخفضة في الصیف حیث سلنا 90% فقط یوم -4 أوت -4 كما لاحظنا من خلال النتائج التي تحصلنا علیها تغیر مستمر و مفاجئ لدرجات الحرارة و نسبة الرطوبة بین اللیل و النهار ما یؤثر سلبا علی حالة حفظ الضریح.

- تتواجد ولاية باتنة في نطاق مناخ الإستبس الذي يغطي كل الهضاب العليا، و هو مناخ انتقالي بين المتوسطي و الصحراوي حيث يتميز بصيف حار و جاف وشتاء بارد، و قد بينت نتائج قياس كل من درجة الحرارة و نسبة الرطوبة في الموقع ارتفاع كبير في درجة الحرارة في الصيف بمعدل 31° م خلال شهر جويلية وانخفاضها كثيرا في فصل الشتاء حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 0°م، أما الرطوبة فهي مرتفعة شتاءا حيث سجلنا نسبة 100% في أيام كثيرة و منخفضة صيفا بمعدل 28% خلال شهر جويلية، و سجلنا أيضا في هذه الولاية تغير مستمر و مفاجئ لهذه العوامل المناخية بين الليل و النهار.

• الجانب المعمارى:

- من ناحية الشكل المعماري يتكون الضريح الملكي الموريطاني من قسمين : قسم خارجي يحتوي على أربعة أجزاء أساسية هي القاعدة المربعة، جزء أسطواني مزين ب 60 عمود من الطراز الأيوني و أربعة أبواب وهمية و يتوج بالهرم المدرج، بالإضافة إلى المبنى الأمامي الذي يتواجد في ال جهة الشرقية من الضريح، أما القسم الداخلي فيتكون من المدخل الرئيسي الذي اكتشف من طرف بربروجير في 50 ماي 1866م و هو موجود على مستوى القاعدة في الجهة الشرقية من الضريح، بعد المدخل نصل إلى البهو و من ثم الرواق المستدير الذي ينتهي

بالغرفة الجنائزية، الإرتفاع الاجمالي للضريح يبلغ 33م و لربما يكون أكثر من ذلك عند تشبيده.

-يتكون ضريح الخروب بدوره من قسمين: القسم الخارجي و هو يتكون من القاعدة المربعة و فوقها ينتصب بقايا بناء مربع الزوايا يتكون من أربعة كتل على شكل أعمدة، أما القسم الداخلي فيتكون من المدفن الأرضي الذي يوجد أسفل المعلم، الإرتفاع الحالي للضريح 6 أمتار و قد قام المهندس المعماري راكوب بمحاولة لإعادة شكل الضريح عام 1974م حيث توصل إلى أن الإرتفاع الإجمالي للضريح قد يصل إلى 05م.

-ضريح المدغاسن يمكن تقسيمه أيضا إلى قسمين : القسم الخارجي و يتضمن القاعدة التي تحم ل الجزء الأسطواني الذي زين ب 60 عمود من الطراز الدوري وثلاثة أبواب وهمية و ينتهي الضريح بالهرم المدرج، أما المبنى الأمامي فيتواجد على مستوى القاعدة بالواجهة الشرقية، بينما القسم الداخلي يتكون من المدخل الذي يتواجد على مستوى الهرم المدرج، الرواق و أخيرا الغرفة الجنائزية.

• مواد بناء الأضرحة:

القد استعمل في بناء هذه الأضرحة المدروسة حجارة جيرية كبيرة الحجم يصل طول ضلعها أحيانا إلى مترين وضعت على شكل مداميك أفقية دون ملاط، و لقد أثبتت التجارب المخبرية لعينات من هذه الحجارة إختلاف خواصها، فقد استعمل في الضريح الملكي الموريطاني حجارة جيرية قساوتها 4 حسب سلم موهس، ذات مسامية عالية تقدر بـ 35 % و نسبة امتصاص معتبرة للماء تقدر بـ 17%، أما ضريح الخروب فتميزت حجارة البناء فيه بالصلابة (5 حسب سلم موهس) وقلة المسامية (60%) و بالتالي ضعف امتصاصها للماء (70%)، في حين كانت الحجارة الجيرية المستعملة في ضريح المدغاسن لينة (2 حسب سلم موهس) ذات

مسامية كبيرة (35%) و نسبة امتصاص معتبرة (20%). أما عن طريقة البناء هي النظام الكبير "Opus quadratum" الذي انتشر كثيرا في الفترة القديمة.


• عوامل التلف:

- تتعرض الحجارة الجيرية المستعملة لبناء هذه الأضرحة إلى عوامل التلف المختلفة التي يمكن تقسيمها إلى قسمين: العوامل الداخلية و التي تشمل خصائص الحجر كالتركيبة الكيميائية و المعدنية و المسامية و غيرها، أما عوامل التلف الخارجية فتشمل المحيط الخارجي للمباني. بالبنسبة للضريح الملكي الموريطاني نجده متأثرا كثيرا بالأملاح التي تحملها الرياح مع بخار الماء ما أدى إلى تغير لون الحجر إلى الأبيض، بالإضافة إلى تأثير الرطوبة المرتفعة (تفوق 50% على مدار العام) ما سبب في كثرة انتشار النباتات والكائنات الحية الدقيقة كالأشنات على حجارة الضريح دون أن ننسى التخريب البشري الذي تجسد في الكتابات المختلفة على الحجارة و نزع مخالب الرصاص وغيرها.
- بالنسبة للعوامل الخارجية المؤثرة على ضريح الخروب نجد المناخ بعناصره كالتغير المستمر لنسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بين الليل و النهار و بهذا كانت أهم مظاهر التلف على الضريح هي انتشار الأشنات و كذا تخشن السطح وتآكله، كما ذكرت بعض المراجع أن الطابق العلوي للضريح كان موجودا إلى عهد قريب لكنه سقط بفعل الزلزال.
- بالنسبة لضريح المدغاسن فمن أهم العوامل الخارجية المؤثرة عليه هو التغير المستمر في درجات الحرارة بين الليل و النهار و كذا ارتفاع الرطوبة شتاءا (100% في معظم الأيام) و يقابلها في نفس الوقت انخفاض درجة الحرارة (0°م) مع المسامية المعتبرة التي يتميز بها الصخر وبالتالي توغل الماء إلى داخل المسامات و تجمده و إحداث تشققات دقيقة للحجر سرعان ما تتسع بتكرار العملية، ومن عوامل التلف الأخرى نذكر العام ل البشري عن طريق الكتابة على

الحجر أو نزع مخالب الرصاص أو الترميمات الخاطئة التي شوهت كثيرا منظر الضريح.

• حالة الحفظ:

- نجد أن حالة الحفظ تختلف من ضريح لآخر نتيجة اختلاف الظروف الطبيعية المحيطة بها ما شكل مظاهر تلف مختلفة حسب خصوصية كل منطقة، كما نجدها مختلفة بين واجهات الضريح نفسه، فالضريح الملكي الموريطاني متأثر كثير بمناخ المنطقة الرطب فنلاحظ عليه كثرة النباتات و كذلك فقدان العديد من حجارة البناء بسبب نزع مشابك الرصاص، كما تتميز الواجهة الشمالية المقابلة للبحر بتغير لونها إلى الأبيض نتيجة الأملاح . لا يزال المدغاسن يحتفظ بشكله العام لكن يلاحظ كثرة التشققات على حجارته وهناك اختلاف في درجة الحفظ بين واجهاته فتظهر الواجهة الشمالية في حالة جيدة نتيجة وجود سلسلة جبيلة تقابلها و تحميها من مختلف الظروف الطبيعية، و كذلك الواجهة الغربية فهي محمية من الرياح التي قد تك ون محملة بالرمال، أما ضريح الخروب فالجزء الموجود منه حاليا في حالة حفظ جيدة لكنه يفتقد إلى جزئه العلوي ما يضع علامة استفهام حول الشكل الأصلي له.



قائمة المصادر و المراجع

1 - قائمة الكتب باللغة العربية:

- 1 البن خلدون (عبد الرحمن)، كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المجلد 6، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، بيروت، 7968م.
 - 2 إبراهيم (محمد عبد الله)، مبادئ ترميم و حماية الآثار، دار المعرفة الجامعية للنشر و التوزيع، مصر، 2012م.
 - 3 إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم الآثار الحجرية، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، 2014م.
- 4 إبراهيم (محمد عبد الله)، ترميم و صيانة الآثار الرخامية، دار المعرفة الجامعية، جمهوري مصر العربية، 2014م.
- 5 المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني، خواص و اختبارات المواد، المملكة العربية السعودية، دون تاريخ.
 - 6 البكري (أبي عبيد)، كتاب المسالك و الممالك، ج 2، الدار العربية للكتاب، تونس، 1992م.
- 7 خالد (غنيم)، برخينيا (باخ ديل بوثو)، علم الآثار و صيانة الأدوات و المواقع الأثرية وترميمها، تعريب: خالد (غنيم)، بيسان للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 2002م.
- 8 طبح (لحسن)، أضرحة الملوك النوميد و المور: دراسة أثرية و تاريخية مقارنة لأهم الأضرحة الملكية النوميدية و المورية المشيدة منذ القرن الرابع ق.م إلى غاية عشية الفتح الإسلامي في القرن السابع م، دار هومة، الجزائر، 2002م.
- 9 عبد الحميد (بن شنهو)، الملك العالم يويا الثاني و زوجته كليوياطرة سليني ، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، 1981م.
- 10 عزت زكي حامد (قادوس)، علم الحفائر و فن المتاحف، مطبعة الحضري، الإسكندرية، 2005م.
- 11 عبد المعز (شاهين)، ترميم و صيانة المباني الأثرية و التاريخية، مطابع المجلس الأعلى للآثار، مصر، دون تاريخ.

- 12 عبد الإله (أحمد أبو غانم)، <u>الجيولوجيا العامة: الجزء النظري</u>، الطبعة الأولى، المعتز للنشر و التوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م.
- 13 عبد القادر (الريحاوي)، المباني التاريخية، حمايتها و طرق صيانتها ، منشورات المديرية العامة للآثار و المتاحف، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1972م.
- 14 عبد الله (يوسف الغنيم)، <u>الموسوعة الجيولوجية</u>، ج 2، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى، الكويت، 1998م. عبد الله (يوسف الغنيم)، <u>الموسوعة الجيولوجية</u>، ج 3، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قادوس، 1998م.
- 15 فتحي عبد العزيز (أبو راضي)، كوكب الأرض معالم سطحه و أغلفته الكبرى دراسة في أسس الجغرافية الطبيعية، دار المعرفة الجامعية للطبع و النشر والتوزيع، الإسكندرية، 2013م.
- 16 كرونين (ج.أم)، روبنسون (و.س.)، أساسيات ترميم الآثار، ترجمة الزهراني (عبد الناصر بن عبد الرحمن)، جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربية السعودية، 2006م.
- 17 محمد الصغير (غانم)، معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر ، دار الهدى، الجزائر، 2003م.
 - 18 محمد الصغير (غانم)، سيرتا النوميدية النشأة والتطور، دار الهدى، الجزائر، 2008م.
 - 19 محمد الصالح (بن العنتري)، تاريخ قسنطينة مراجعة و تقديم يحيى بوعزيز، دار هومة للطباعة، الجزائر، 2007م.
 - 20 محمد الهادي (العروق)، أطلس الجزائر و العالم، دار الهدى، الجزائر، دون تاريخ.
- 21 محمد الهادي (العروق)، مدينة قسنطينة (دراسة في جغرافية العمران)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984م.
- 22 منير (بوشناقي)، <u>الضريح الملكي الموريطاني</u>، تعريب عبد الحميد (حاجيات)، الجزائر، 1979م.
- 23 مسعود (حميان) وآخرون، <u>المسرد المصور لأنماط تلف الحجارة</u>، النسخة الإنجليزية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2016.
 - 24 مرفت (ثابت صليب)، تأثير المياه الجوفية على المباني الأثرية ، الطبعة الأولى، الدار العالمية للنشر و التوزيع، الجيزة، 2008م.

- 25 محمد (عبد الهادي محمد)، دراسات علمية في ترميم و صيانة الآثار غير العضوية، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، دون تاريخ.
 - 26 محمد صبري (محسوب)، مبادئ الجغرافية الطبيعية، القاهرة، دون تاريخ قائمة المقالات بالغة العربية:
- 27 حفيظة (لعياظي)، <<نظرة في التطور الحضاري لنوميديا الشرقية >> ، الأوراس عبر التاريخ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2014م، ص 95-116
- 28 عبد القادر (دحدوح)، <<أثر العوامل البشرية في تلف المعالم و المواقع الأثرية >>، مجلة آثار العدد 07، جامعة الجزائر 2008م، 127 170.
- 29 محمد الشريف (حسين)، < حمواقع فجر التاريخ بالأوراس منطقة واد الطاقة نموذجا >>، الأوراس عبر التاريخ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2014م، ص293-300
- 30 يوسف (قاسمي)، << سؤال الثورة في الولاية الأولى أوراس النمامشة ورد الفعل الإستعماري>>، الأوراس عبر التاريخ ، منشورات المتحف العمومي بخنشلة، 2013م، ص 278-231

قائمة التقارير باللغة العربية:

- 31 تغليسية (محمد)، تقرير حول أعمال و تقويم قبر مادغوس، تيمقاد، 1973م
 - 32 تغليسية (محمد)، تقرير حول ترميم قبر مادغوس، الجزائر، 1980م

قائمة الكتب بالغة الأجنبية:

- 33- Adam (J.P), <u>La construction romaine : matériaux et</u> techniques, troisième édition, Paris , 1995
- 34- Bromblet (PH), <u>guide sur les techniques de conservation de la</u> pierre, 2010
- 35- Bromblet (Ph), Guide « Altérations de la pierre », 2010.
- Cailleux (A), <u>les roches</u>, presses universitaires de France, Paris, 1952
- 37- Camps (G), <u>aux origines de la béribérie monuments et rites</u> funéraires protohistoriques, Paris.
- 38- Camps (G), « note de protohistoire nord-africaine et saharienne »; dans : **Libyca**, tome XVIII, Alger, 1970.

- 39- Camps (G), " nouvelles observation sur l'architecture et l'âge du Medracen mausolée royal de Numidie", dans : <u>compte rendus de l'académie des inscription</u>, sans lieu, 1973
- 40- Christofle (M), <u>le tombeau da la chrétienne</u>, Paris, 1951.
- 41- Froidevaux (J.M), <u>Techniques de l'architecture ancienne :</u> construction et restauration, Pierre Margada éditeur, Paris, 1985
- 42- Jean-Marie Blas De Roblès, Claude Sintes, <u>Sites et monuments</u> antiques de l'Algérie, France, 2003.
- 43- Gsell (S), Histoire ancienne de l'Afrique du nord, tome VI, 1972.
- 44- Gsell (S), Les monuments antiques de l'Algérie, tome I, Paris, 1901.
- 45- Gsell (S), <u>promenades archéologique aux environs d'Alger</u>, <u>Cherchell, Tipasa, le Tombeau de la chrétienne</u>, Alger, 1896.
- 46- Lancel (S), Boucheneki (M), **Tipaza Maurétanie**, Alger, 1990.
- 47- Lezine (A), <u>Note sur la consolidation des monuments historiques</u> <u>de Tunisie</u>, imprimerie¹ officielle de la Tunisie, Tunis, 1953
- 48- ONM, **Résumé annuel du temps en Algérie**, Alger, 1994
- 49- ONM, **Résumé annuel du temps en Algérie**, Alger, 2004
- 50- ORGM, <u>Carte des substances utiles non métalliques de</u> <u>l'Algérie :wilaya de Tipaza</u>, éditions du service géologique de l'Algérie, Boumerdes, 1999.
- 51- ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de</u> <u>l'Algérie : wilaya de Constantine</u>, éditions du service géologique de l'Algérie, Boumerdès, 1999
- 52- ORGM, <u>Livret des substances utiles non métalliques de l'Algérie "</u>
 <u>Wilaya de Batna"</u>, éditions du service géologique de l'Algérie,
 Boumerdès, 1998
- 53- Pamart (H), « étude sur le MADRACEN (tombeau de Syphax) et le KEBEUR ROUMIA (tombeau de la chrétienne), dans : **revue Africaine**, n° 61, Alger, 1920.
- 54- Pomerol (CH), Fouet (R), <u>Les roches sédimentaires</u>, presses universitaires de France, Paris, 1953
- 55- Shaw (T), <u>Voyage dans la régence d'Alger au XVIII ^e siècle</u>, traduit par: Carthy (E.M), grande Alger livres éditions, Alger, 2007.
- 56- Torraca (G), <u>matériaux de construction poreux</u>, ICCROM, Italie, 1986.

قائمة المقالات باللغة الأجهية:

- 57- Caneva (G), Salvadori (O), "altération biologique de la pierre" dans:

 La dégradation et la conservation de la pierre , texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre , publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985.
- 58- Lazzarini (L), « Genèse et classification des roches », dans : <u>la</u> <u>degradation et la conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985
- 59- Rockwell (P), " Aspect techniques de la taille de la pierre», dans : <u>la dégradation et la conservation de la pierre</u>, texte des cours internationaux de Venise sur la restauration de la pierre, publié sous la direction de Lazzarini (L) et Pieper (R), UNESCO, 1985
- 60- Torraca (G)," l'état actuel des connaissances sur les altérations des pierres: causes et méthodes de traitement", dans: <u>matériaux et</u> constructions, vol.7, N 42, 1974

قائمة التقارير باللغة الأجنبية:

- 61- A.C,"le mausolée du roi Aradion", <u>Annuaire de la société</u> archéologique de la province de <u>Constantine</u>, Constantine, 1854,1855
- 62- Becker (F), "Essai sur le Madr'asen", <u>Annuaire de la société</u>

 <u>Archéologique dela province de Constantine</u>, tome II, Abadie libraire,
 Constantine, 1854-1855
- 63- Bennacer (F), Harichane (N), <u>Etude pour la réalisation d'un circuit touristique au mausolée royal de Mauritanie</u>, B.E.A.U. Hariche Nora, Chlef, sans date.
- 64- Brunon, « mémoire sur les fouilles exécutées au Madras'en mausolée des rois numide », dans: **Recueil des notices et mémoire de la société archéologique de la province de Constantine**, volume 16, Alger, 1874
- 65- Donati (P), Rapport sur le Medracen, sans lieu, 1972
- 66- Foy, "le Madrazen», dans: <u>Recueil de Constantine</u>, tome III, Bastide libraire éditeur, Alger, 1856-1857



8	ENREGISTREMENT SYSTEME QUALITE	Edition 06/04/2016
A	Fiche d'analyse	ENR. 9852-4
ORGM		X

RAPPORT D'ESSAI

Commande	001/2016
Nature et référence de l'échantillon	Minerai
Date de réception	
Date de l'essai	

Nature des essais	code	Nombre
-Analyse chimique des éléments majeurs par Fluorescence X		
-Analyse minéralogique		02
-Essais de géotechnique.		

ESSAIS REALISES:

- Détermination des éléments par Fluorescence X.
- ➤ Détermination et identification des minéraux par la méthode de la diffraction des rayons X.
- Humidité naturelle, Absorption d'eau, Masse spécifique, porosité.

MODALITES DES ESSAIS:

I. ANALYSE CHIMIQUE:

- > Appareillage utilisé : SPECTROMETRE AXIOS PANalytical.
- > Seuil de détection de l'ordre de 0.05%.
- > Teneur exprimée en pourcentage (%).
- Méthode de préparation utilisée par notre laboratoire : Pastille avec mélange (d'acide borique et cellulose), puis passage au spectromètre.
- > Etalonnage par des standards internationaux.

II. ESSAIS DE GEOTECHNIQUE : Les essais ont été réalités selon les normes:

➤ Humidité naturelle

NF EN 1097-:1999

Absorption

NF EN 1097-6: 2001

➤ Masse spécifique et porosité

NF EN 1097-7: 1999

III. ANALYSE MINERALOGIQUE:

- > Appareillage utilisé: DIFFRACTOGRAMME XPERT-PRO.
- ➤ LOGICIEL: DATA COLLECTOR, HIGHT SCORE.

ENREGISTREMENT SYSTEME QUALITE	Edition 06/04/2016
Fiche d'analyse	ENR. 9852-4

I. ANALYSE CHIMIQUE:


N° N°		_		« A		par Fluor eneur en	rescence 2 %	X»				
	D'écht	D'écht SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	MnO	P ₂ O ₅	PAF
01	TIPAZA	6.24	0.61	1.30	50.04	1.19	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.95	40.96
02	Constantine	<0.05	0.84	0.22	53.88	0.73	0.40	<0.05	<0.05	<0.05	1.13	44.16

II. ESSAIS DE GEOTECHNIQUE :


N° Echant Lieu de prélèvemen		Humidité naturelle (%)	Masse spécifique (g/cm³)	Porosité (%)	Absorption (%)	
01	Tipaza	0.29	2.66	35.41	17.04	
02	Constantine	0.11	2.60	3.85	1.34	


	ENREGISTREMENT SYSTEME QUALITE	Edition 06/04/2016
ORGM	Fiche d'analyse	ENR. 9852-4

III. ANALYSE MINERALOGIQUE:



Diffractogramme aux rayons X de l'échantillon N°01TIPAZA





Diffractogramme aux rayons X de l'échantillon N°02 Constantine

Commentaire:

L'analyse des échantillons par la méthode de la diffraction des rayons X montre que: L'échantillon $N^\circ 01$ est composé de la calcite, quartz et aragonite.

L'échantillon N°02 est composé essentiellement de la calcite.


DEPARTEMENT DE LABORATOIRE ET VALORISATION:

N.MENDILI

ANALYSTES:

K.ALMOUBOUDI

R.FERHI







فهرس الجداول:

	الصفحات		الجداول
37	المعدل الشهري لدرجات الحرارة المتوسطة (°م) بولاية تيبازا	:(01)	جدول رقم
39	المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) بولاية تيبازا	:(02)	جدول رقم
40	المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) بولاية تيبازا	:(03)	جدول رقم
41	المعدل الشهري للرطوبة النسبية المتوسطة (%)بولاية تيبازا	:(04)	جدول رقم
43	المعدل الشهري للرطوبة النسبية الدنيا (%) بولاية تيبازا	:(05)	جدول رقم
44	المعدل الشهري للرطوبة النسبية القصوى (%) بولاية تيبازا	:(06)	جدول رقم
46	كمية التساقط خلال الشهر (مم) بولاية تيبازا	:(07)	جدول رقم
48	المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية تيبازا	:(08)	جدول رقم
89	المعدل الشهري لمتوسط درجات الحرارة (°م) لولاية قسنطينة	:(09)	جدول رقم
91	المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) لولاية قسنطينة	:(10)	جدول رقم
92	المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) لولاية قسنطينة	:(11)	جدول رقم
93	المعدل الشهري للرطوبة النسبية (%) لولاية قسنطينة	:(12)	جدول رقم
95	الرطوبة النسبية الدنيا (%) لولاية قسنطينة	:(13)	جدول رقم
96	الرطوبة النسبية القصوى (%) لولاية قسنطينة	:(14)	جدول رقم
97	كمية التساقط خلال أشهر السنة (مم) بولاية قسنطينة	:(15)	جدول رقم
99	المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية قسنطينة	:(16)	جدول رقم
125	المعدل الشهري لدرجات الحرارة الهتوسطة (°م) لولاية باتنة	:(17)	جدول رقم
126	المعدل الشهري لدرجات الحرارة الدنيا (°م) لولاية باتنة	:(18)	جدول رقم
128	المعدل الشهري لدرجات الحرارة القصوى (°م) لولاية باتنة	:(19)	جدول رقم
129	المعدل الشهري للرطوبة النسبية المتوسطة (%) لولاية باتتة	:(20)	جدول رقم
131	الرطوبة النسبية الدنيا (%) لولاية باتنة	:(21)	جدول رقم
132	الرطوبة النسبية القصوى (%) لولاية بانتة	:(22)	جدول رقم
133	كمية التساقط خلال أشهر السنة (مم) بولاية باتنة	:(23)	جدول رقم
135	المعدل الشهري لسرعة الرياح (م/ثا) بولاية باتنة	:(24)	جدول رقم

, رقم (25): أهم أنواع الصخور الرسوبية الكيميائية	جدول
رقم (26): جدول يمثل سلم موه للقساوة	جدول
، رقم (27): بعض مصادر الأملاح القابلة للذوبان	جدول
، رقم (28): الخصائص العامة لراتنجي LEDAN TA1و LEDAN	
، رقم (29): قساوة المواد المستعملة في التنظيف بطريقة النسف الدقيق	
رقم (30): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في الضريح الملكي	جدول
بطاني	الموري
رقم (31): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الصيف في الضريح الملكي	جدول
بطاني	الموري
، رقم (32): تغيرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد في الضريح الملكي	جدول
بطاني	الموري
رقم (33): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة ف ي فصل الشتاء في الضريح الملكي	جدول
يطاني	الموري
رقم (34): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي	جدول
بطاني	الموري
، رقم (35): تغيرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد في فصل الشتاء في الضريح	جدول
ي الموريطاني	الملك
رقم (36): الخصائص الفيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي	جدول
بطاني	الموري
رقم (37): التركيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء الضريح الملكي	جدول
طانيطاني	الموري
ى رقم (38): نتائج الصدم الحراري	جدوا
ى رقم (39): نتائج قياس الكتل أثناء التجربة	جدول
ى رقم (40): نتائج قياس نسبة الكتلة المفقودة	جدول
رقم (41): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في ضريح	جدول
ب	الخر و

	جدول رقد
491	الخروب
(43): تغيرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال اليوم الواحد في ضريح	جدول رقم
493	الخروب
(44): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الشتاء في ضريح	جدول رقم
497	الخروب
(45): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الشتاء في ضريح	جدول رقم
499	الخروب
(46): تغيرات درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في اليوم الواحد خلال فصل الشتاء بضريح	جدول رقم
500	الخروب
(47): الخصائص الفيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح	جدول رقم
504	الخروب
(48): التراكيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء ضريح الخروب	جدول رقم
(49): نتائج الصدم الحراري	جدول رقم
(50): نتائج قياس الكتل أثناء التجربة	
(51): نتائج قياس نسبة الكتلة المفقودة	جدول رقم
(52): ملخص لدرجات الحرارة المسجلة في فصل الصيف في ضريح	جدول رقم
531	إمدغاسن.
(53): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة خلال فصل الصيف في ضريح	جدول رقم
533	إمدغاسن.
(54): ملخص لدرجات الحرارة لمدة شهر من فصل الشتاء في ضريح	جدول رقم
536	إمدغاسن
(55): ملخص لنسب الرطوبة المسجلة لمدة شهر من فصل الشتاء في ضريح	جدول رقم
538	إمدغاسن.
(56): الخصائص ال فيزيائية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح	جدول رقم
541	المدغاسن.

نسريح المدغاسن542	جدول رقم (57): التركيبة الكيميائية للصخور المستعملة في بناء o
544	جدول رقم (58): نتائج الصدم الحراري
545	جدول رقم (59): نتائج قياس الكتل أثناء التجربة
556	جدول رقم (60): مقارنة الأضرحة الثلاثة المدروسة



فهرس الأشكال:

الصفحات	الأشكال
(01):خريطة تبين الموقع الجغرافي لولاية تيبازا	شكل رقم (
(02):خريطة تبين الموقع الجغرافي للضريح الملكي الموريطاني	شكل رقم ا
03):خريطة طبوغرافية لمنطقة بوفاريك-تيبازا	شكل رقم (
(04): خريطة جيولوجية لولاية تيبازا	شكل رقم
(05): منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاية تيبازا38	شكل رقم
06): منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية تيبازا	شكل رقم (
07): أعمدة بيانية تمثل نسبة التساقط خلال أشهر السنة بولاية تيبازا	شكل رقم (
08): إعادة تشكيل الضريح الملكي الموريطاني	شكل رقم (
09): العمود الأيوني في قبر الرومية	شكل رقم (
10): تيجان الأعمدة التي تؤطر الأبواب الوهمية في قبر الرومية52	شكل رقم (
11): باب وهمي تؤطره أعمدة و تيجان على الطراز الأيوني في قبر الرومية53	شكل رقم (
12): مخطط القسم الداخلي للضريح الملكي الموريطاني	شكل رقم (
13): خريطة توضيح الموقع الجغرافي لولاية قسنطينة	شكل رقم (
14): خريطة طبوغرافية لولاية قسنطينة تبين موقع ضريح الخروب85	شكل رقم (
15): خريطة تبين موقع ضريح الخروب	شكل رقم (
16): خريطة جيولوجية لولاية قسنطينة	شكل رقم (
(17): منحنى بياني لتغيرات درجة الحرارة خلا ل أشهر السنة في ولاي ة	شكل رقم
90	قسنطينة
18): منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة في ولاية قسنطينة94	شكل رقم (
19): أعمدة بيانية لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية قسنطينة98	شكل رقم (
20): إعادة تشكيل ضريح الخروب	شكل رقم (
21): نماذج للكورنيش ذات العنق المصري المستعملة في بعض الأضرحة	شکل رقم (
22): خريطة توضيح الموقع الجغرافي لولاية بانتة	شكل رقم (
23): خريطة تبين موقع ضريحإمدغاسن	شکل رقم (

(24): خريطة طبوغرافية لولاية باتتة مبين عليها موقع ضريح إمدغاسن	شكل رقم
(25): خريطة جيولوجية لولاية باتنة	شكل رقم
(26): خريطة جيولوجية لولاية باتنة موضحين عليها أهم مقاط ع الحجارة الجيرية المتواجدة	شكل رقم
ر ضريح إمدغاسن	بالقرب مز
(27): منحنى بياني لتغيرا ت درجة الحرارة خلال أشهر السنة في ولاي ة	شكل رقم
126	باتنة
(28): منحنى بياني لتغيرات الرطوبة النسبية خلال أشهر السنة بولاية باتنة	شكل رقم
(29): أعمدة بيانية لتغيرات كمية التساقط خلال أشهر السنة في ولاية بانتة	شكل رقم
(30): مخطط يمثل القسم الخارجي لإمدغاسن	شكل رقم
(31): مخطط القسم الداخلي لإمدغاسن	شكل رقم
(32): إعادة تصور الشكل الأصلي لضريح المدغاسن	شكل رقم
(33): مخطط عمودي دوري (33): مخطط عمودي دوري	شكل رقم
(34): تساقط حجارة الكرنيش في ضريح إمدغاسن	شكل رقم
(35): مقطع طولي لضريح المدغاسن يبين الجزء الداخلي فيه	شكل رقم
(36): الأصول الهندوسية للمدغاسن	شكل رقم
(37): نسيج دقيق	
(38): رسم تخطيطي يوضح طرق تكوين الصخور الرسوبية	شكل رقم
(39): دورة الصخور في الطبيعة	شكل رقم
(40): تأثير التحميل الكبير والمتغيرات الجوية على الطبقات الرأسية	شكل رقم
(41): تأثير المتغيرات الجوية على الطبقات الأفقية	·
(42): قلع الحجارة	
(43): الحجارة بعد استخراجها من المحجرة	شكل رقم
(44): مخطط يمثل طريقة قلع الأحجار	شكل رقم
(45): المحاجر المكشوفة	·
(46): رسومات تخطيطية لأدوات نحت الحجر	·
(47): عملية نقل الحجر	شكل رقم

(48): عملية نقل الحجر بالحبال	شكل رقم (
(49): الطرق المختلفة لرفع الأحجار	شکل رقم (
(50): ميكانيكا نمو البلورة الملحية في عمق الحجر وبالقرب من السطح	شكل رقم (
[51]: الحالات المختلفة للجدران التي تأثرت بالزلازل	شکل رقم (
(52): مخطط يمثل أماكن التخريب البشري على شكل حفر داخل الضريح الملكي	شكل رقم
309	
(53): الإضرار بالأساسات	شکل رقم (
(54): مقاومة المقويات غير العضوية لعامل القدم وعدم مقاومتها للصدمات	شكل رقم
	الميكانيكية
(55): مقاومة المقويات العضوية للصدمات الميكانيكية وعدم مقاومتها لعامل	شكل رقم
385	•
(56): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف في الضريح الملكي	
446	
(57): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة والرطوبة خلال فصل الشتاء في الضريح الملكي	
447	
(58): التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في الضريح الملكي	ری۔ شکل رقم
464	
(59): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف في منطق	
(۶۶). منعتی بیایی پس میرات اعرازه والرطوب های منطق ایمانیت می استان 	
(60): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة والرطوبة خلال فصل الشتاء في ضريح	•
(61): التركيبة المعدنية لعينة من حجارة البناء المستعملة في ضريح	,
506	
(62): منحنى بياني يمثل تغيرات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف في ضريح	
530	المدغاسن

في ضريح	رارة والرطوبة خلال فصل الشتاء	حنى بياني يمثل تغيرات الح	(63): مذ	شكل رقم
535			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	المدغاسن
ضريح	عجارة البناء المستعملة في	التركيبة المعدنية لعينة من ح	:(64)	شكل رقم
543	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		المدغاسن.



فهرس الصور:

الصفحات		المصور
0): الأنواع الأربعة من مشابك التثبيت المستعملة في الضريح الملكي	1)	صورة رقم
54	٠٠٠٠٠ ڔ	الموريطاني
أماكن وضع المشابك لشد الحجارة مع بعضها	:(02)	صورة رقم
المبنى الأمامي في الضريح الملكي الموريطاني	:(03)	صورة رقم
المدخل الحقيقي في الضريح الملكي الموريطاني	:(04)	صورة رقم
بهو الأسود بقبر الرومية	:(05)	صورة رقم
نقش يمثل أسد و لبؤة بقبر الرومية	:(06)	صورة رقم
جزء من الرواق المستدير في قبر الرومية	:(07)	صورة رقم
علامات معامل الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني66	:(08)	صورة رقم
النقش البارز على الأبواب الوهمية في الضريح الملكي الموريطاني70	:(09)	صورة رقم
ضريح الخروب	:(10)	صورة رقم
أقسام الطابق السفلي لضريح الخروب	:(11)	صورة رقم
القسم العلوي لضريح الخروب	:(12)	صورة رقم
عمود دوري لإمدغاسن	:(13)	صورة رقم
كورنيش إمدغاسن	:(14)	صورة رقم
نقوش الألعاب في إمدغاسن	:(15)	صورة رقم
تعويض الحجارة المفقودة بأخرى أنشأت باستعمال الإسمنت		
نسيج خشن	:(17)	صورة رقم
نسيج بورفيري	:(18)	صورة رقم
حجر جيري سرئي	:(19)	صورة رقم
نسيج متورق	:(20)	صورة رقم
نسيج مخطط	:(21)	صورة رقم
نسيج محبب	:(22)	صورة رقم
253Opus siliceum	:(23)	صورة رقم

254	Opus quadratum (24)؛ Opus quadratum	صورة رقم (
يةق	Opus quadratum (25)؛ Opus quadratum	صورة رقم (
255	Opus africanum :(26)	صورة رقم (
256	Appareil en damier :(27)	صورة رقم (
257	Opus incertum :(28)	صورة رقم (
257	Opus réticulatum :(29)	صورة رقم (
258	Opus vitatum:(30)	صورة رقم (
259		صورة رقم (
260	(32): تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم (
261	(33): تقنية بناء ضريح الخروب	صورة رقم (
262	(34): تقنية بناء ضريح المدغاسن	صورة رقم (
283	(35): تقشر سطح الحجر لاحتوائه على الطين	صورة رقم (
طانيطاني	(36): استعمال الإسمنت في الضريح الملكي الموريد	صورة رقم (
323	(37): تقشر السطح	صورة رقم (
324	(38): تقشر السطح في ضريح الخروب	صورة رقم (
324	(39): تقشر السطح في الضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم (
325	(40): تقشر السطح في ضريح إمدغاسن	صورة رقم (
325	(41): تفتت الصخر	صورة رقم (
325	(42): تفتت الحجر في الضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم (
326	(43): تفتت الحجر في ضريح إمدغاسن	صورة رقم (
326	(44): نمو النباتات	صورة رقم (
326	(45): نمو النباتات في الضريح الملكي الموريطاني.	صورة رقم (
327	(46): نمو النباتات في ضريح الخروب	صورة رقم (
327	(47): نمو النباتات في ضريح إمدغاسن	صورة رقم (
327	(48): الأشنات	صورة رقم (
327	(49): نمو الأشنات في الضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم (

328	: نمو الاشنات في ضريح الخروب	(50)	صورة رقم
328	: نمو الأشنات في ضريح إمدغاسن	(51)	صورة رقم
329	: الطحالب	(52)	صورة رقم
329	: نمو الطحالب في الضريح الملكي الموريطاني	(53)	صورة رقم
329	: نمو الطحالب في ضريح الخروب	(54)	صورة رقم
330	: انتشار العفن	(55)	صورة رقم
330	: انتشار العفن في الضريح الملكي الموريطاني	(56)	صورة رقم
331	: تشقق الصخر	(57)	صورة رقم
332	: التشققات في الضريح الملكي الموريطاني	(58)	صورة رقم
	: التشققات في ضريح الخروب		
332	: التشققات في ضريح إمدغاسن	(60)	صورة رقم
333	: تجوف الصخر	(61)	صورة رقم
333	: التجوف في الضريح الملكي الموريطاني	(62)	صورة رقم
333	: التجوف في ضريح الخروب	(63)	صورة رقم
	: التجوف في ضريح إمدغاسن		
334	: تخشن السطح	(65)	صورة رقم
	: تخشن السطح في الضريح الملكي الموريطاني		
335	: تخشن السطح في ضريح الخروب	(67)	صورة رقم
335	: تخشن السطح في ضريح إمدغاسن	(68)	صورة رقم
337	: تغير اللون	(69)	صورة رقم
337	: تغير اللون في الضريح الملكي الموريطاني	(70)	صورة رقم
337	: تغير اللون في ضريح الخروب	(71)	صورة رقم
337	: تغير اللون في ضريح إمدغاسن	(72)	صورة رقم
338	: الطفح الملحي	(73)	صورة رقم
338	: الطفح الملحي في الضريح الملكي الموريطاني	(74)	صورة رقم
338	: الطفع الملحي في ضريح إمدغاسن	(75)	صورة رقم

رة رقم (76):الكتابة على الحجر عن طريق الخدش	صور
رة رقم (77): الكتابة على الحجر باستعمال الألوان	صور
رة رقم (78): الكتابة على الحجر بالخدش في الضريح الملكي الموريطاني	صور
رة رقم (79): الكتابة على الحجر بالألوان في الضريح الملكي الموريطاني	صور
رة رقم (80): الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح الخروب	صور
رة رقم (81): الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح الخروب	صور
رة رقم (82): الكتابة على الحجر بالألوان في ضريح إمدغاسن	صور
رة رقم (83): الكتابة على الحجر بالخدش في ضريح إمدغاسن	صور
رة رقم (84): فقدان جزء من المبنى	صور
رة رقم (85): فقدان الباب الوهمي الجنوبي في الضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (86): فقدان الجزء العلوي في ضريح الخروب	صور
رة رقم (87): فقدان بعض حجارة البناء في ضريح إمدغاسن	صور
رة رقم (88): الأنابيب البلاستيكية والإبر الثبتة على الجدران	صور
رة رقم (89): طريقة الحقن	صور
رة رقم (90): التنظيف بطريقة النسف الدقيق	صور
رة رقم (91): الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (92): القاعدة المربعة في الضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (93): المدخل الحقيقي للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (94): الباب الوهمي الشرقي للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (95): الزخرفة المتواجدة أعلى الباب الوهمي الشرقي للضريح الملكي الموريطاني422	
رة رقم (96): المبنى الأمامي للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (97): الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	
ق رقم (98): الأعمدة المتواجدة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (99): حجارة البناء المنتشرة حول الضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (100): الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	
رة رقم (101): القاعدة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	صور

427.	الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(102)	صورة رقم
428.	القاعدة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(103)	صورة رقم
429.	نمو النباتات في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	:(104)	صورة رقم
429	نمو النباتات في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	:(105)	صورة رقم
430.	نمو النباتات في الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	:(106)	صورة رقم
430.	نمو النباتات في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(107)	صورة رقم
431	الطحالب على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(108)	صورة رقم
431.	الأشنات على الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	:(109)	صورة رقم
431.	الأشنات على الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	:(110)	صورة رقم
432	الأشنات على الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	:(111)	صورة رقم
432.	الأشنات على الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(112)	صورة رقم
433	تشقق الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	:(113)	صورة رقم
433.	تشقق الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي االموريطاني	:(114)	صورة رقم
433	تشقق الحجارة في الواجهة الغربية للضريح الملكي االموريطاني	:(115)	صورة رقم
433	تشقق الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي االموريطاني	:(116)	صورة رقم
434	تفتت الحجارة في الواجهة الشرقية للضريح الملكي االموريطاني	:(117)	صورة رقم
434.	تفتت الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي االموريطاني	:(118)	صورة رقم
434.	تآكل الحجارة في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	:(119)	صورة رقم
434.	تأكل الحجارة في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(120)	صورة رقم
435.	تخشن السطح في الواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	:(121)	صورة رقم
435.	تخشن السطح في الواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	:(122)	صورة رقم
435.	تخشن السطح في الواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	:(123)	صورة رقم
435.	تخشن السطح في الواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	:(124)	صورة رقم
436	استعمال الإسمنت في الترميم في الضريح الملكي الموريطاني	:(125)	صورة رقم
436.	استعمال الحديد في الترميم في الضريح الملكي الموريطاني	:(126)	صورة رقم

الحفريات	(127): هدم الباب الوهمي الجنوبي للضريح الملكي الموريطاني أثناء	صورة رقم
436		الحشوائية
الملكي	(128): الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الشرقية للضريح	صورة رقم
437		الموريطاني
الملكي	(129): الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الجنوبية للضريح	صورة رقم
437		الموريطاني
الملكي	(130): الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الغربية للضريح	صورة رقم
437		الموريطاني
الملكي	(131): الكتابة على الحجارة بالأقلام على الواجهة الشمالية للضريح	صورة رقم
437		الموريطاني
الملكي	(132): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح	صورة رقم
438	······································	الموريطاني
الملكي	(133): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الج نوبية للضريح	صورة رقم
438		الموريطاني
الملكي	(134): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الغربية للضريح	صورة رقم
438		الموريطاني
الملكي	(135): الكتابة بالخدش على الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح	صورة رقم
438		الموريطاني
439	(136): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
439	(137): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الجزوبية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
440	(138): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
440	(139): إختلاف ألوان الحجارة بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطان	صورة رقم
441	(140): الأملاح بالواجهة الشرقية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
441	(141): الأملاح بالواجهة الجنوبية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
441	(142): الأملاح بالواجهة الغربية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم
441	(143): الأملاح بالواجهة الشمالية للضريح الملكي الموريطاني	صورة رقم

جهاز قياس الرطوبة والحرارة	:(144)	صورة رقم
جهاز القراءة	:(145)	صورة رقم
الزر المثبت في الضريح الملكي الموريطاني	:(146)	صورة رقم
اختيار العينة من الموقع	:(147)	صورة رقم
الواجهة الشرقية لضريح الخروب	:(148)	صورة رقم
الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	:(149)	صورة رقم
الواجهة الغربية لضريح الخروب	:(150)	صورة رقم
الواجهة الشمالية لضريح الخروب	:(151)	صورة رقم
النباتات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	:(152)	صورة رقم
النباتات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	:(153)	صورة رقم
النباتات في الواجهة الغربية لضريح الخروب	:(154)	صورة رقم
النباتات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب	:(155)	صورة رقم
الأشنات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	:(156)	صورة رقم
الأشنات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب		
الأشنات في الواجهة الغربية لضريح الخروب		
الأشنات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب		
التشققات في الواجهة الشرقية لضريح الخروب		
التشققات في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	:(161)	صورة رقم
التشققات في الواجهة الغربية لضريح الخروب		
التشققات في الواجهة الشمالية لضريح الخروب		
تآكل الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب		
تآكل الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	, ,	•
تآكل الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب		
تآكل الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب		
تخشن السطح في الواجهة الشرقية لضرح الخروب	, ,	
تخشن السطح في الواجهة الجنوبية لضرح الخروب	:(169)	صورة رقم

483	(170): تخشن السطح في الواجهة الغربية لضرح الخروب	صورة رقم
483	(171): تخشن السطح في الواجهة الشمالية لضرح الخروب	صورة رقم
483	(172): الكتابة على الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	صورة رقم
483	(173): الكتابة على الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب .	صورة رقم
484	(174): الكتابة على الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب	صورة رقم
484	(175): الكتابة على الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب.	صورة رقم
484	(176): تغير لون الحجر في الواجهة الشرقية لضريح الخروب	صورة رقم
485	(177): تغير لون الحجر في الواجهة الجنوبية لضريح الخروب	صورة رقم
485	(178): تغير لون الحجر في الواجهة الغربية لضريح الخروب	صورة رقم
486	(179): تغير لون الحجر في الواجهة الشمالية لضريح الخروب	صورة رقم
487	(180): الزر المثبت في ضريح الخروب	صورة رقم
503	(181): اختيار العينة من الموقع	صورة رقم
المدخل	(182): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن مع توضيح تغطية	صورة رقم
<u></u>		, 5 55
517		الحقيقي
517 517		الحقيقي صورة رقم
517 517 518	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن	الحقيقي صورة رقم صورة رقم
517 517 518 519	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517 517 518 519 520	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517 517 518 519 520 520	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن (2009م). الواجهة الشمالية لضريح إمدغاسن (2009م)	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517 517 518 519 520 521	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن (2009م)	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن (2009م)	الحقيقي صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم صورة رقم
517	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن (2009م) (184): الواجهة الشمالية لضريح إمدغاسن (2016م) (185): الواجهة الشمالية لضريح إمدغاسن (2016م) (186): الواجهة الغربية لضريح إمدغاسن (2008م) (187): الواجهة الغربية لضريح إمدغاسن (2016م) (188): الواجهة الجنوبية لضريح إمدغاسن (2008م) (189): الواجهة الجنوبية لضريح إمدغاسن (2016م) (190): النباتات في ضريح المدغاسن	الحقيقي صورة رقم صورة رقم
517	(183): الواجهة الشرقية لضريح إمدغاسن (2009م)	الحقيقي صورة رقم صورة رقم

شن السطح في ضريح المدغاسن	نم (195): تخ	صورة رق
تعمال الإسمنت في الترميم في ضريح المدغاسن	نم (196): اسد	صورة رق
ندش على الحجارة في ضريح المدغاسن	نم (197): الخ	صورة رق
تابة باستعمال الأصبغة في ضريح المدغاسن	نم (198): الك	صورة رق
بر اللون في ضريح المدغاسن	نم (199): تغب	صورة رق
يت أزرار الرطوبة والحرارة على حجارة الضريح	نم (200): تثب	صورة رق
تيار العينة من ضريح المدغاسن	نم (201): إخ	صورة رق



فهرس المواضيع:

الصفحات	العناوين
	الإهداء
	كلمة شكر
	قائمة المختصرات
	قائمة المصطلحات
	الملخص
10	مقدمة
18	الباب الأول: عموميات حول الأضرحة المدروسة
23	مقدمة
25	الفصل الأول: عموميات حول الضريح الملكي الموريطاني
27	تمهيد
28	1-التعريف بولاية تيبازا و تاريخها
28	1-1-التعريف بولاية تيبازا
29	2-1-تاريخ الولاية
29	1-2-1-فترة ما قبل التاريخ
30	1-2-2 الفترة الفينيقية المونية
30	1-2-2-فترة المماليك الموريطانية
30	1-2-4 الفترة الرومانية
31	1-2-2 الفترة الإسلامية
31	2-الإطار الجغرافي و المناخي للضريح الملكي الموريطاني
31	2-1-الموقع الجغرافي
34	2-2-المعطيات الطبيعية للمنطقة
35	2-3-الدراسة الجيولوجية للمنطقة
37	2-4-المذاخ

37	2-4-1 –الحرارة
41	2-4-2-الرطوبة النسبية
	2-4-2 التساقط
47	2-4-4 الرياح
	3-الدراسة المعمارية للضريح
49	3-1-وصف الضريح
	3-1-1-القسم الخارجي
	2-1-3-القسم الداخلي
	3-2-التأثيرات الأجنبية على الضريح
	4-تاريخ الأبحاث والترميمات السابقة
62	4-1-الدراسات والأبحاث السابقة
	4-2-التتقيبات الأثرية والترميمات السابقة
66	4–3–تأريخ الضريح
يح69	5-أصل التسمية وأهم الأساطير التي قيلت عن الضر
	1-5-أصل التسمية
	5-2-الأساطير التي قيلت عن الضريح
71	الخلاصة
72	الفصل الثاني: عموميات حول ضريح الخروب
74	تمهيد
75	1-التعريف بولاية قسنطينة وتاريخها
75	1-1-التعريف بولاية قسنطينة
76	1-2-تاريخ المنطقة
81	1-3-المعطيات الطبيعية للمنطقة
86	2-الإطار الجغرافي والمناخي لضريح الخروب
	1-2-الموقع الجغرافي لضريح الخروب
	2-2-الدراسة الجبولوجية للمنطقة

3-2-المناخ
2-3-1 الحرارة
93 الرطوبة النسبية
97 التساقط - 3-3-2
994-3-2
3-الدراسة المعمارية للضريح
100 الضريح
100 القسم الخارجي
2-1-3 القسم الداخلي
2-3-التاثيرات الأجنبية على الضريح
4-تاريخ الاحداث والترميمات السابقة
104 والأبحاث السابقة
2-4-التنقيبات الاثرية والترميمات السابقة
4-3-تأريخ الضريح
5-أصل التسمية
الخلاصة الخلاصة
الفصل الثالث: عموميات حول ضريح إمدغاسن
تمهيد
1-التعريف بولاية باتنة وتاريخها
1-1-التعريف بولاية باتنة
1-1-تاريخ المنطقة
2-الإطار الجغرافي والمناخي لضريح إمدغاسن
117-الموقع الجغرافي للضريح
2 1 الموت البحرائي للتصريح
1 - 1 معود المعطيات الطبيعية للمنطقة

-1-الحرارة	4-2
-2-الرطوبة النسبية	4-2
-3-التساقط	4-2
-4-الرياح	4-2
راسة المعمارية للضريح	71-3
وصف الضريح	1-3
-1-القسم الخارجي	1-3
-2-القسم الداخلي	1-3
التأثيرات الأجنبية على الضريح	
يخ الأبحاث والترميمات السابقة	4–تار
-الدراسات والأبحاث السابقة	1-4
-1-الدراسات الأولى :(سنوات 1849م و1850م)	1-4
-2-الدراسات الثانية (سنة1854م)	1-4
-3-الدراسات الثالثة (سنوات1855م و1856م)	1-4
-4-الدراسات الرابعة (سنوات 1866م و 1867م)	1-4
-5-الدراسات الخامسة (سنة1873م)	1-4
-6-الدراسات الأخيرة	1-4
الترميمات السابقة السابقة	2-4
-1-ترميمات البعثة الإيطالية سنة 1972م	2-4
-2-ترميمات 2006م/2007م	2-4
-3-الترميمات الأخيرة (2016/2015م)ــــــــــــــــــــــــــــــــ	2-4
- تأريخ الضريح	3-4
-1-تأريخات ستيفان غزال	3-4
-2-تأريخات غبريال كامبس	3-4
عل التسمية	5–أے
عـة	اأخلاه

162	الخاتمة
163	فهرس أشكال الباب الأول
166	فهرس صور الباب الأول
167	قائمة المصادر والمراجع للباب الأول
171	الباب الثاني: مواد وتقنيات البناء
177	مقدمة
وأنواعها	الفصل الأول: مواد البناء: الصخور
181	تمهید
182	1-تعريف الصخور1
183	2-أنواع الصخور
183	2-1-الصخور النارية
184	1-1-2 المنشأ
185	2-1-2-أنواعها
189	2-1-2-النسيج
190	2-1-4-أهم معادن الصخور النارية
191	2-1-5-مميزات الصخور النارية
192	2-2-الصخور الرسوبية
192	2-2-1 – المنشأ
194	2-2-2-أنواعها
198	2–2–3 النسيج
ية	2-2-4-أهم معادن الصخور الرسوب
200	2-2-5-مميزات الصخور الرسوبية
201	2-2-6-الحجر الجيري
204	2-3-الصخور المتحولة
205	1-3-2 المنشأ
205	2-3-2-أسباب التحول

209	2–3–3 أنواع التحول
209	2-3-4-تقسيم الصخور المتحولة
211	2-3-5-أنسجة الصخور المتحولة
213	2-3-4 أهم معادن الصخور المتحولة
214	2-3-7-مميزات الصخور المتحولة
215	الخلاصة
يري	الفصل الثاني: خصائص واستعمالات الصخو
218	تمهيد
219	
219	1-1-الخواص الطبيعية
219	1-1-1 الكتلة الحجمية
220	2-1-1 الكثافة
221	1-1-3 المسامية
221	
222	
223	1-1-6-التركيب الطبقي للصخور
226	1-1-7-المواد الرابطة
226	1-2-الخواص الميكانيكية
226	1-2-1-قوة التحمل الميكانيكي
227	2-2-1 الصلادة
228	1-3-الخواص الحرارية
228	1-3-1 التوصيل الحراري
228	1-3-1 التمدد الحراري
229	1-3-3-مقاومة الحريق
قحص	2-الأجهزة العلمية المستخدمة في التحليل والف
229	1-2-إستخدام الأشعة السينية في التحليل.

231	2–2–إستخدام المجهر في الفحوص
232	3-استعمالات الصخور
232	1-3–العمارة
234	2-3–النحت
235	3-3-إستعمالات الصخور في الصناعة
237	الخلاصة
238	الفصل الثالث: طرق معالجة الصخور وتقنيات الهاء
240	تمهيد
التاريخية	1-التطور التكنولوجي في أدوات أساليب الاستخراج خلال العصور
242	1-1-الأساليب التي تعتمد على نوعية الأحجار الصلدة
242	2-1-الأساليب التي تعتمد على الأدوات النحاسية
243	1-3-الأساليب التي تعتمد على الأدوات البرونزية
244	1-4-الأساليب التي تعتمد على الأدوات الحديديَّ
244	2-طرق قطع واستخراج الأحجار
246	2-1-طرق استخراج الأحجار اللينة
248	2-2-طرق استخراج الأحجار الصلدة
248	3-تشكيل الحجر ونحته للبناء
250	4-نقل الحجارة من المحاجر الى أماكن الهناء
252	5-تقنيات البناء
252	5–1–ترتيب الحجارة الكبيرة
252	Opus siliceum-1-1-5
253	2-1-5-تقنية النظام الكبير Opus quadratum
254	5-2-ترتيب الحجارة الكبيرة والصغيرة معا
254	1-2-5التقنية الإفريقية Opus africanum التقنية الإفريقية
255	2-2-5-تقنية المستطيلات (Appareil en damier)
256	5–3–ترتيب الحجارة الصغيرة

256	Opus incertum -1-3-5
257	Opus réticulatum-2-3-5
258	Opus vitatum -3-3-5
258	Opus mixtum -4-3-5
258	Opus spicatum-5-3-5
259	6-3-5 التقنية القائمة على الآجر Opus testaceum.
259	6-تقنية بناء الأضرحة المدروسة
259	6-1-تقنية بناء الضريح الملكي الموريطاني
260	6-2-تقنية بناء ضريح الخروب
261	6-3-قنية بناء ضريح المدغاسن
263	الخلاصة
264	الخاتمة
265	فهرس أشكال الباب الثاني
266	فهرس صور الباب الثاني
267	قائمة مصادر ومراجع الباب الثاني
269	الباب الثالث: عوامل التلف وطرق الصيانة والترميم
274	المقدمة
275	الفصل الأول: عوامل التلف
277	تمهيد
278	أولا: العوامل الداخلية
278	1-التغير في التركيب المعدني
280	2-الإجهادات الداخلية
281	3-الخصائص الفيزوكيميائية والميكانيكية للأحجار
281	1-3-الخصائص الميكانيكية
282	3-2-التركيبة الكيميائية والمعدنية للصخور
	3–3–المسامية

284	3-4-نسيج الصخر
284	ثانيا: العوامل الخارجية
284	1-العوامل الفيزيوكيميائية
ات الحرارة)	1-1-الحرارة (التغيرات اليومية الكبيرة والمفاجئة في درجا
286	1-2-التغيرات المستمرة في الرطوبة النسية
286	1-2-1-مصادر الرطوبة
يةي	1-2-2-تأثير تغيرات الرطوبة النسبية على المباني الأثر
292	1-3-التلوث
295	1-4-الأملاح
	2-العوامل الميكانيكية
301	2-1-الرياح والعواصف
302	2-2-الإهتزازات
303	2-3-الزلازل
303	2-3-1-ظاهرة الزلزال
304	2-3-2 تأثير الزلازل على المباني الأثرية
307	2-4-الصواعق
307	2-5-العامل البشري
311	3-العوامل البيولوجية
312	1-3 النباتات
312	2-3-الكائنات الحية الدقيقة
317	3-3-الحيوانات
319	الخلاصة
320	الفصل الثاني: مظاهر التلف
322	تمهيد
323	1-التقشر
225	2-تفتت الحجر2

البيولوجي	3-التلف
و النباتات	3-1-نمو
ئىنات	2-3-الأثة
عالب عالب	3-3-الط
ين	4-3العف
ت أو الشروخ	4–التشققاد
333	5-التجوف
السطح	6-تخشن
ر بالأساسات	7-الإضرا
للونللون	8–تغير ال
الملحي والتزهر	9-الطفح
لة على الحجارة	10-الكتاب
ي بعض الأجزاء	11 –فقدان
342	الخلاصة
الث: طرق الصيانة والترميم	
345	تمهيد
ير لحماية المعالم الأثري من أخطار التلف المختلفة	أولا: التدابي
الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الفيزيوكيميائية	1-التدابير
طوبة الناتجة عن الأمطار	1-1-الرد
ماية من عوامل التجوية باستخدام الأغشية السطحية	1-2-الح
الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل الميكانيكية	2-التدابير
اح	1-2-الريـ
(زل ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	2-2-الزلا
a55	3-2-الص
امل البشري	4-2العا
الوقائية لحماية المعالم الأثرية من العوامل البيولوجية	3-التدابير

358	1-3–النباتات
359	2-3-الكائنات الحية الدقيقة
359	3-3-الحيوانات
عجار	ثانيا: التقنيات العلمية المستخدمة في علاج وصيانة الأد
362	1-عمليات التنظيف
362	1-1-مفهوم التنظيف
363	2-1-طبيعة الإتساخات
364	1-3-1 لأساليب المختلفة للتنظيف
364	1-3-1 التنظيف باستعمال الماء
366	1-3-1–التنظيف الميكانيكي
370	1-3-3 التنظيف الكيميائي
373	1–3–4 التنظيف بالليزر
374	1-3-3-إزالة البقع
376	2-إزالة الأملاح
377	1-2-استخلاص الأملاح التي تذوب في الماء
377	2-1-1-طريقة الحمامات المائية
378	2-1-2-طريقة الكمادات
378	2-2-استخلاص الأملاح التي لا تذوب في الماء
379	2-2-1-إزالة كربونات الكالسيوم
379	2-2-2-إزالة كبريتات الكالسيوم
380	3-التقوية
382	3–1–أهم المواد الكيميائية المستخدمة في تقوية الأحجار
383	3-1-1-المقويات غير العضوية
384	3-1-2 المقويات العضوية (الراتنجات الصناعية)
386	3-1-2-1-أهم خواص الراتنجات الصناعية
	3-1-2-2-أنواع الراتنجات الصناعية المستخدمة في

391	3-1-2-3 تجوية اللدائن الصناعية
392	3-1-3 السيليكونات
392	3-1-4-المقويات المؤقتة
393	2-3-طرق التقوية
393	1-2-3 لإسقاء
394	2-2-3الحقن
394	3-2-3-التقوية باستخدام أسياخ من الحديد
395	4-الترميم4
395	-1اسس وقواعد الإستكمال للآثار
396	4-2-إستكمال الأجزاء الناقصة
397	4-3-إستكمال مواد البناء البسيطة
398	4-4-ملء التجاويف وأماكن الربط المفتوحة
398	5-تأهيل المباني الأثرية
401	الخلاصة
402	الخاتمة
403	فهرس أشكال الباب الثالث
404	فهرس صور الباب الثالث
407	قائمة المصادر والمراجع
409	الباب الرابع: الجانب الميداني والتطبيقي
415	
	مقدمة
	مقدمة
لملكي الموريطاني417	
لملكي الموريطاني	الفصل الأول: الجانب الميداني والتطبيقي للضريح ا
لملكي الموريطاني	الفصل الأول: الجانب الميداني والتطبيقي للضريح ا
417	الفصل الأول: الجانب الميداني والتطبيقي للضريح ا تمهيد أولا: العمل الميداني

425	1-3-الواجهة الغربية
427	1-4-الواجهة الشمالية
428	2-تشخيص مظاهر التلف على الضريح
429	2-1-نمو النباتات
430	2-2-الطحالب والأشنات
432	2-3-تشقق الحجارة
433	2-4-تفتت وتآكل الحجارة
435	2-5-تخشن السطح
436	2-6-الحفريات العشوائية والترميم الخاطىء
437	2-7-الكتابة على الحجارة
438	2-8-تغير اللون
441	2-9-تزهر الأملاح
442	ثانيا: العمل التطبيقي
442	e 11 · e 1 11 e 1 11 e 1
TT	1-قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الموقع
	1-فياس درجه الحرارة ونسبه الرطوبه في الموقع 1-1-التعريف بجهاز القياس
442	
442 443	1-1-التعريف بجهاز القياس
442	1-1-التعريف بجهاز القياس
442 443 445 461	1-1-التعريف بجهاز القياس2-تثبيت أجهزة القياس بالموقع
442	1-1-التعريف بجهاز القياس

470	الخلاصة
وبوب	الفصل الثاني: الجانب الميداني والتطبيقي لضريح الخر
473	تمهيد
474	أولا: العمل الميداني
474	1-وصف الضريح
474	1-1-الواجهة الشرقية
475	1-2-الواجهة الجنوبية
476	1-3-الواجهة الغربية
477	1-4-الواجهة الشمالية
478	2-تشخيص مظاهر التلف على الضريح2
478	1-2-نمو النباتات
479	2-2-الطحالب والأشنات
480	2–3–تشقق الحجارة.
481	2-4-تفتت وتأكل الحجارة
482	2-5-تخشن السطح
483	2-6-الكتابة على الحجارة
484	2-7-تغير اللون
486	ثانيا: العمل التطبيقي
486	1-قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الموقع
486	1 - 1 - 1تثبيت أجهزة القياس بالموقع
487	2-1-النتائج المتحصل عليها
503	2–التحاليل المخبرية
503	2-1-اختيار العينات من الموقع
504	2-2-التحاليل المخبرية
504	2-2-1 الخصائص الفيزيائية للعينات
504	2-2-2-الخصائص الكيميائية للعينات

505	2-2-3 التركيبة المعدنية
506	2-2-4-الصدم الحراري
508	2-2-5مقاومة الجليد
509	3-تحليل النتائج
512	الخلاصة
اسن	الفصل الثالث: الجانب الميداني والتطبيقي لضريح المدغ
515	تمهيد
516	أولا: العمل الميداني
516	1-وصف الضريح
516	1-1-الواجهة الشرقية
518	1-2-الواجهة الجنوبية
519	1-3-الواجهة الغربية
521	1-4-الواجهة الشمالية
522	2-تشخيص مظاهر التلف على الضريح2
522	2-1-نمو النباتات
	2-2-الطحالب والأشنات
523	2-3-سثنقق الحجارة
525	2-4-تآكل الأحجار
525	2-5-تخشن السطح
526	2-6-الترميم الخاطئ
527	2-7-الكتابة على الحجارة
527	2-8-تغير اللون
528	ثانيا: العمل التطبيقي
	1-قياس درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الموقع
	1-1-تثبيت أجهزة القياس بالموقع
	1-2-النتائج المتحصل عليها

2-التحاليل المخبرية
2-1-اختيار العينات من الموقع
2-2-نتائج التحاليل المخبرية
2-2-1 الخصائص الفيزيائية للعينات
2-2-2 الخصائص الكيميائية للعينات
2-2-3 التركيبة المعدنية
2-2-4-الصدم الحراري
2-2-5 مقاومة الجليد
3-تحلیل النتائج
الخلاصة
الخاتمة
فهرس أشكال الباب الرابع
فهرس صور الباب الرابع
الخلاصة العامة
الإقتراحات والتوصيات
الخاتمة
قائمة المراجع والمصادر
ملحق الوثائق
الفهارس العامة